











RGGEast

R083 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/RGGEast/RGGEast/source/RGGEast.blend
最终源 SHA256：af951b967c741d650e6ea3e9c66db661fdf7a72ed9fc5c238038769f93e505d4

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角双高条楼、中央低连接楼、两端较低转折体和绿屋面退台均保持。225°/315° 可清楚核实前侧层层退台及低翼未消失；LOD2 屋顶小悬帽省略、长屋顶顶棚保留、玻璃颜色变深，没有大体量压平或缺面。 四角 culled 双楼、退台、中央低连接体与屋顶设备完整；facing 主体绿面连贯，未因剔除丢失退台层。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RGGWest

R084 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/RGGWest/RGGWest/source/RGGWest.blend
最终源 SHA256：ccc54c56659df7c7043bb89d8a8f4857ad984a5a9725048e22740f810f2dcb5c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本独立源四角U形主楼和两侧低翼、楼顶机房条、各级退台与突出入口/端部玻璃体保持。LOD2去掉立面纹理构件和顶边小饰，主高楼与低翼未缺。 四角剔除面连续，朝向全绿为主，无明显红面或断裂；中部U形空地属Main一致结构，非缺口。材质明确引用同SHA旧人工记录。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RatnerAthletics

R085 | 完整 LOD 家族 | v0.2

源路径：assets/RatnerAthletics/RatnerAthletics_CS2_v0.2/source/RatnerAthletics.blend
最终源 SHA256：4e359fcd31123ceb44867256c2f1b0b4cd9d7dc8293b58cbc798183f8763e52b

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角及四正侧双馆弧顶、中央连接体、下部长条低翼和标志性高杆/主斜拉索连续保留。LOD2简化屋顶次索和小设备，主体无缺。 朝向大面为绿，中央屋顶接缝处仅各级同在的极短红线/点，四正侧未见扩大反面或贯通孔。剔除图各屋面与墙面连续，细索因像素采样呈虚点，不判漂浮碎片。真材质本轮亲看。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RegensteinLibrary

R086 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/RegensteinLibrary/RegensteinLibrary_CS2_v0.1/source/RegensteinLibrary.blend
最终源 SHA256：240f0d2bb073c1c95218b71d298a6993d5a64f7d7a527c6c91cbadb9bc96ba0a

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1 与 LOD2 均有多条高低平屋顶、错位台阶外缘、低台院落和侧面 U 形凹口；没有把起伏屋顶压成单一平盒。 45/315 度最高长屋面与前方低屋面的长向高差清楚，135/225 度三条长屋顶的退让端部和逐级转折仍可读。 LOD2 外墙竖肋节奏连续，凹入位置有宽黑色/阴影带，但这些是暗面而不是与浅蓝背景连通的大块透明孔；未见整片楼翼或墙体消失。 Main/LOD1 院内玻璃框在225/315度清晰，LOD2 已简化为肋面及较深暗块；本图只确认可见主轮廓和屋顶台阶，不把暗部直接认定为漏面。 原Main/LOD1/LO…（完整说明见离线图册）

边界：保留原85mm高单面dark装饰条：LOD1四角6个变空像素不打断主体。原25mm外挑石带/共面内侧数值首击已分类，不为红像素清零全局改面。 LOD2最后四角背面/变空为0/0、2/1、2…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RGGEast

R087 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/source/ReneeGranvilleGrossmanAssembly.blend
最终源 SHA256：1b2df3becf674eea58263ba74e20a8005e2ab72379dda177e63aae0f40765817

图像直接对应本页最终源 SHA256

Main	LOD1	LOD2
45° 		
135° 		
225° 		
315° 		

结论：本组合源RGGEast两列平行高楼、低层连接、屋面长机房与楼端玻璃附体四角各级保持，中央空隙和各级退台未被填平。LOD2窗墙细节、顶部边缘小突出删减。 朝向图绿色大面连续，少量边缘黑细线各级一致；剔除图主楼/连接/屋面无独有大孔或红反面。无漂浮体。真材质为同源SHA旧人工记录明确引用。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RGGWest

R088 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/source/ReneeGranvilleGrossmanAssembly.blend
最终源 SHA256：1b2df3becf674eea58263ba74e20a8005e2ab72379dda177e63aae0f40765817

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本组合源RGGWest单独亲看四角，U形主高楼、两侧低翼、楼顶长机房和入口附体各级保持，楼高层次与退台轮廓一致。 剔除图连续无缺翼/大孔，朝向均绿为主，未见大反面；中庭空口为原设计。LOD2去掉大量窗口/檐边细节，端部玻璃体仍完整。真材质同源SHA旧人工记录明确引用。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RobieHouse

R089 | 完整 LOD 家族 | v0.2

源路径：assets/RobieHouse/RobieHouse_CS2_v0.2/source/RobieHouse.blend
最终源 SHA256：c72155fbafc55c4442f3c9f45d6682d772e733bd150d3f71671505ac65f03a9a

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。叠层水平屋顶、高低错台、长向挑檐、L 形两翼和两端院墙轮廓保持。 225/315 度长向侧廊/水平栏杆和屋面下阴影层次可见；45/135 度上层低坡顶与下层屋面没有被并成单块斜面。 院落空白开口仍存在，未被补面封成盒子；整体深砖与暗屋顶分区稳定。 LOD2补回两处砖阳台墩及帽；248→296三角。低花园墙是z=0..0.63m接地长条，非飞片。

边界：原悬挑檐与院落开放空间保留；细窗格仍简化。 45/135 度 Main/LOD1 的外露楼梯在 LOD2 消失，窗带变大块连续深色条，烟囱口变实心。 细挑檐边、砖墙压顶、门格和窗分格减少；…（完整说明见离线图册）

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。