RockefellerChapel · v0.2（备选源）

R090 | 完整 LOD 家族 | v0.2（备选源）

源路径：assets/RockefellerChapel_v02/rockefeller_chapel_v0_2/source/RockefellerChapel.blend
最终源 SHA256：88996a1fa99e606b291bddc61ca06b9af36a1008ae077cce5408ce1f00e88717

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1 长条中殿、高侧塔、后部多边形低翼、侧屋面台阶和前端尖顶位置稳定。 LOD2 仍保留高侧塔与长脊坡屋顶的主剪影，135/225 度较低侧屋面/凸出段清晰，未见整片屋面缺失。 塔顶角部高点与边缘返回在四角连续，未见新增长黑缝或顶边大缺口。 v0.2 alternate 的 LOD2 是较平整浅墙与近黑窗面，本张图与 v0.1 默认版分开审阅。 v0.1默认源与v0.2备选源分别修复：LOD2南高山墙、东低廊/西附翼坡顶、北端原六点平面及五片收坡、北窗原宽高；206→364三角。 后续塔窗定位证实-X/-Y窗/门片位于实体塔…（完整说明见离线图册）

边界：塔窗既有错误已修复；其余真实洞口和细小装饰保留，不以全部红像素清零为目标。 两版本各自记录、各自SHA，不合并或替换默认版本。 离线导回和剔背已验；CS2材质/玻璃分派仍…（完整说明见离线图册）

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RockefellerChapel · v0.1（默认源入口）

R091 | 完整 LOD 家族 | v0.1（默认源入口）

源路径：assets/Rockefeller_Chapel_v0.1/RockefellerChapel/source/RockefellerChapel.blend
最终源 SHA256：212f4b06543cc130a983bf9b791475cc744e3f1ae15c614dc71b30e612b02dde

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1 长条中殿、高侧塔、后部多边形低翼、侧屋面台阶和前端尖顶位置稳定。 LOD2 仍保留高侧塔与长脊坡屋顶的主剪影，135/225 度较低侧屋面/凸出段清晰，未见整片屋面缺失。 塔顶角部高点与边缘返回在四角连续，未见新增长黑缝或顶边大缺口。 v0.1 default 的 LOD2 保留有明显石砌墙纹、瓦格屋面及较暗彩窗纹理；与 v0.2 平整材质外观不同。 v0.1默认源与v0.2备选源分别修复：LOD2南高山墙、东低廊/西附翼坡顶、北端原六点平面及五片收坡、北窗原宽高；206→364三角。 后续塔窗定位证实-X/-Y窗/…（完整说明见离线图册）

边界：塔窗既有错误已修复；其余真实洞口和细小装饰保留，不以全部红像素清零为目标。 两版本各自记录、各自SHA，不合并或替换默认版本。 离线导回和剔背已验；CS2材质/玻璃分派仍…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RosenwaldWalker

R092 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/RosenwaldWalker/RosenwaldWalker/source/RosenwaldWalker.blend
最终源 SHA256：6463556fe97264c486a5363340bc87971f0bbffd2863c0f0c4a9540d84241a29

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本轮亲看真材质四角及两张四角诊断。主长楼、后方双翼、整片红坡屋顶、重复大三角山墙、尖锥顶塔和垛口圆塔均保留。LOD2 两塔窗饰平面化、尖塔顶线更简单，部分细烟囱/檐口饰件取消，但塔高和主体山墙节奏仍完整。 四角剔除屋面与立面连续，朝向图未见明显大片反面，未见孔洞、缺翼或漂浮碎片。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RyersonLaboratory

R093 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/RyersonLaboratory/RyersonLaboratory/source/RyersonLaboratory.blend
最终源 SHA256：e0a56891376e490df4678c21cf1261e55814cd43353e73dba9690da6299ee5fb

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：独立源两张四角诊断已亲看。中央高平台方塔、周围坡顶翼楼、前后横山墙与角圆塔保持；四角剔除屋面交汇连续，朝向未见大片反面，无缺翼或游离碎片。 LOD2 中央塔顶部细垛口改平沿、细角塔改圆柱帽，入口小台阶取消，作为小细节简化记录；未将其自动等同主体破碎。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

EckhartHall

R094 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend
最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源 EckhartHall 已亲看 corners 与 sides 的 culled/facing 共 4 张。U 形双翼及中段坡屋顶、三处主要高三角山墙和方塔保留，院落空隙与 Main 对应；未见断翼或漏顶。 -X 侧小入口/附属门廊局部在 Main、LOD1、LOD2 均有红色反向面，四角 135°/225° 可见；剔除后主体外墙连续，仅原有小门廊边片表现变化。此为源已存在的局部附属面朝向备注，未判为新大片漏洞。 LOD2 塔顶细齿和平面窗框简化。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

KentChemicalLaboratory

R095 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend
最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源 KentChemicalLaboratory 的两张四角诊断独立亲看。两端大横山墙、中部连续坡顶、前排小山墙、细锥顶凸塔及后方八角凸厅和小顶冠完整。 四角剔除后屋面接缝连续，朝向未见大片红色反面，未见断墙、孔洞或漂浮片；LOD2 窗框和细石雕平面化，主要轮廓保持。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。









保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

RyersonLaboratory

R096 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend
最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：组合源 RyersonLaboratory 的两张四角诊断独立亲看，未沿用独立源图。中央高平台方塔、周围坡顶翼楼、前后横山墙与角圆塔保持，屋面交汇连续。 未见大片反面、缺翼、漏顶或游离碎片； 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。