











SaiehHall

R097 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend
最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。长条翼楼、教堂短翼、独立高钟塔、矩形小塔和回折院落体量全部存在。 LOD2 钟塔顶部细柱、尖点与绿色冠顶在 45/135/225/315 度仍可辨，没有把顶冠削成平帽；225/315 度主入口突出体块保留。 后部教堂绿色小尖塔在各可见角保留；四角未见完整翼楼或大块屋顶丢失。 此组合源在 45/135 度长立面中央有大片无窗区，Main/LOD1 也同样存在，应按该上下文源判断，不与独立版窗列直接等同。 独立/组合LOD2实心冠柱改回原8柱开放冠亭及8尖顶；490→718、491→719三角。两源Main/LOD1/LOD2分别局部校正1…（完整说明见离线图册）

边界：原接口/小洞不封；已有约2μm贴层薄三角保留。Main/LOD1部分退化角法线未定义，不能宣称所有导入角法线正常。 细窗/装饰与原图集仍简化；未作CS2导入与透明材质验收。 LOD2 …（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehNorthPavilion

R098 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend
最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：本轮亲看真材质四角、corners 与 sides 的 culled/facing。矩形北亭、平屋顶三块绿化方区、长边竖向肋条、侧向细连接廊完整；LOD2 窗框平面化，入口小台阶取消。 225°/315° 端部大敞口在 Main 真材质及三等级诊断同样存在，剔除图 -Y 端口三等级均开敞，内侧背面红区位置对应；不能把该 Main 已有敞口误判为 LOD 新增缺面。侧廊小面也在三等级有反向首击，未见新大片破口或主体碎片。此结论限于 LOD 对 Main 的保留，不代替对原始接口设计目的的确认。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。







保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehWoodlawn5740

R099 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend
最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

边界：必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。 NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-…（完整说明见离线图册）






保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehWoodlawn5750

R100 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend
最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

边界：必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。 NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-…（完整说明见离线图册）












保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehHall

R101 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/SaiehHall/SaiehHall_CS2_v0.1/source/SaiehHall.blend
最终源 SHA256：a8afec068e73229eeca3c939223ce5b8b00264eaf0a576abeb198cde5ab36cf6

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。长条翼楼、教堂短翼、独立高钟塔、矩形小塔和回折院落体量全部存在。 LOD2 钟塔顶部细柱、尖点与绿色冠顶在 45/135/225/315 度仍可辨，没有把顶冠削成平帽；225/315 度主入口突出体块保留。 后部教堂绿色小尖塔在各可见角保留；四角未见完整翼楼或大块屋顶丢失。 独立/组合LOD2实心冠柱改回原8柱开放冠亭及8尖顶；490→718、491→719三角。两源Main/LOD1/LOD2分别局部校正120/54/12个真实屋顶/塔壁反向面。

边界：原接口/小洞不封；已有约2μm贴层薄三角保留。Main/LOD1部分退化角法线未定义，不能宣称所有导入角法线正常。 细窗/装饰与原图集仍简化；未作CS2导入与透明材质验收。 LOD2 …（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehNorthPavilion

R102 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehNorthPavilion/SaiehNorthPavilion/source/SaiehNorthPavilion.blend
最终源 SHA256：18af22d0e959032a471664a713e6392a66a966ae3f0cc2632271ad035d9e8fea

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长矩形盒体、三处方形屋顶区域及入口长条附体保持；侧面竖向起伏仍在，LOD2窗框和入口小阶细节被简化。 剔除图主体屋顶外墙连续，未见洞穿、悬浮碎片或大片缺面；四角朝向为绿色，未见成片红色反面。门廊附体位置和连接保持。 材质明确引用同source_path、family、source SHA的shard2人工记录，本次未重新查看材质联系图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。








保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SaiehWoodlawn5740

R103 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehWoodlawn5740/SaiehWoodlawn5740/source/SaiehWoodlawn5740.blend
最终源 SHA256：e47f20d588e1875319aa167c4fe69a113f3507e01cd24c5376b0a3ca39e5e176

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

边界：必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。 NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-…（完整说明见离线图册）

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。