




SaiehWoodlawn5750

R104 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SaiehWoodlawn5750/SaiehWoodlawn5750/source/SaiehWoodlawn5750.blend
最终源 SHA256：d76fd25f46ec4c5bd5a255119f911a9113d1dbec6c42f28f362ef7a23250412c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

边界：必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。 NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SearleChemistry

R105 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SearleChemistry/SearleChemistry/source/SearleChemistry.blend
最终源 SHA256：99a5da5927c0329f568488371315f4983d071c4ab4d7c4d4b73c1b65b9a9439c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长条主楼、侧前低凸厅、窄端凸体、平屋顶高差和四排气小筒均保持；LOD2门窗几何与前厅屋顶栏杆/雨棚细节省略，主体附体未缺失。 剔除图墙与屋面闭合连续，未见大洞或悬浮碎片；朝向图绿色为主，未见成片红色反面，个别微小细节点不足构成主体缺陷。 真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录，本次未重新查看材质联系图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SmartMuseum

R106 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SmartMuseum/SmartMuseum/source/SmartMuseum.blend
最终源 SHA256：13e60463c1470d00bf5e0fc9cef836b7ad6c86c000d6365aa00eef395829c186

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：亲看材质及四角三等级：低矮矩形主体和上部偏置长方抬高屋面保持，前立面两排暗玻璃和侧小门仍对应；Main两处小屋面设备从LOD1起删除，墙面板缝和檐线逐级省略。 剔除图屋面、抬高屋面侧壁及外墙连续，四角朝向全为绿色主体，未见成片红色反面、主体破洞或游离片。 浅灰外墙与灰屋面材质保持，LOD2墙材更平滑、后立面板缝删除；未见缺失纹理或透明异常。 入口主要表现为贴面暗玻璃，未见新增实体封堵。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。










保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SnellHitchcock

R107 | 完整 LOD 家族 | v0.1

源路径：assets/SnellHitchcock/SnellHitchcock_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/SnellHitchcock.blend
最终源 SHA256：a500affb566fd1e89b077a2993e47ac9d1d9d4f0c67a84bbcee7d212615b2cbf

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2折角长楼和双翼高度关系保持，连续山墙尖顶、长老虎窗、烟囱列、转角圆塔、低层凸厅与端部多面凸窗仍在。LOD2窗框、尖齿和圆塔小垛装饰省略，未见楼翼或屋顶段删除。 剔除图外墙及屋顶连续，内转角低附体保持连接；朝向图绿色为主，未见成片红色反面、主体洞穿或悬浮碎片，入口附体未被削断。 真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1人工记录，本次未重新查看材质联系图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。



保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

__context_scene__

R108 | 环境背景（无 LOD） | v0.1

源路径：assets/SnellHitchcock/SnellHitchcock_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/SnellHitchcockAssembly.blend
最终源 SHA256：bad6cf5debb7f71c4c2bf7c84815582ee1f67267fc2393d15fbc859dc25e219d

图像直接对应本页最终源 SHA256

Context / 环境背景	LOD1 / 不适用	LOD2 / 不适用
45° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
135° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
225° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别
315° 	不适用 源文件未提供此级别	不适用 源文件未提供此级别

结论：本项为SnellHitchcockAssembly的Main-only context，图中LOD1/LOD2标为LEVEL ABSENT，按任务要求单列，不算缺LOD，也不声称完成三等级对照。 实看Main四角剔除与朝向图：折角双翼、连续坡顶和尖山墙、转角圆塔、两端凸窗及内侧低附体完整；朝向为绿色主体，未见大片红色反面、主体洞穿或漂浮碎片。 真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard 2人工记录，红坡屋顶与长翼老虎窗保持；旧记录对context-only分类的疑点依本次任务要求澄清。 已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SocialSciencesResearch

R109 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SocialSciencesResearch/SocialSciencesResearch/source/SocialSciencesResearch.blend
最终源 SHA256：c41335f183c8de0ddde72a688c448be1807fcc88d9255dfeaa2ceb38cac58a5e

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。两翼交叉坡屋面、转角凸窗体量、重复 dormer 核心和烟囱在 LOD2 保留。 45/135 度突出门廊确有深暗拱形入口，侧墩、顶层三块暗窗和小屋顶可辨；不再表现为无开口整块石盒。 225/315 度后侧长翼与转角屋脊闭合，没有大块坡面缺口。 移除错误实心入口盒12三角，恢复原都铎拱面/拱内壁、原结构墩和帽、后门、3上层尖窗、顶/底与浅女儿墙；322→677三角，原4.5–4.6m后退深度复原。四角材质、剔背和入口近景均人工复验。

边界：细石雕、窗棂/拱花仍简化；复用既有LOD2玻璃色块，不改shader或图像。 四角真实修后首击反面与剔背变空均0是几何佐证，不替代引擎验收。 135/225 度 Main/LOD1 的无窗端墙在 …（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

StuartHall

R110 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/StuartHall/StuartHall/source/StuartHall.blend
最终源 SHA256：90b25085bb91148f174ae458e73cb6c4189821b525b965d8b65233d19e892984

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。长矩形大厅、深色双坡屋面、四角尖顶保留，45/135 度整块墙/屋面完整。 225/315 度端部小门楼突出体块存在，底部浅色穿口在 LOD2 与 Main/LOD1 同处可辨，未变成整块封闭石盒。 135/225 度长立面中部入口前的台阶仍凸出；大端窗与连续长侧窗分区保留。 独立与Harper组合恢复原5踏步，最高1.12m接Main门槛1.10m；LOD2 286→346三角，新点与Main完全匹配。四角真材质/剔背及入口近景、组合保存位置近景均人工核对。

边界：作者LOD2蓝色窗式门面表示仍保留，本项仅恢复台阶；所有原桥体/地面通口保持，不加连接封板。 组合修复须仅合StuartHall_LOD2，不整文件覆盖Harper其他并行改动。 LOD2 窗雕…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SunnyGymnasium

R111 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/SunnyGymnasium/SunnyGymnasium/source/SunnyGymnasium.blend
最终源 SHA256：e1f47bff4f5a5c016638fafedd1ce89cf5faa1cfa0b06fb35d70cb68c2dd0551

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2体育馆高矩形主厅、两端低附厅、较高入口门楼、屋顶圆顶小亭与女儿墙均保留；LOD2扶壁、拱窗几何及窗饰省略，门楼主形未删。 剔除图主厅与附厅闭合连续，朝向图以绿色正面为主，未见成片红面、洞穿或游离片；入口小台阶细节在LOD2减去，未削除门楼。 真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录：LOD2拱窗改矩形、入口窗改折线拱，墙面未洞穿或丢失。本次未重新查看材质联系图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。