











TaftHouse

R112 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/TaftHouse/TaftHouse/source/TaftHouse.blend
最终源 SHA256：26a2fc2af7ef9b752c7b50625b3bd70ea4710f8427636a9fad750084f8c5d848

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。四坡截顶屋面、大方体、45/135 度的转折前廊与挑檐完整，低矮栏杆和细柱仍可辨。 225/315 度背侧首层整宽凹口在 Main、LOD1、LOD2 均保持开放，凹口中的地板与两端返回边可见，没有被整板堵死。 LOD2 外墙轮廓没有大面积破面；红砖、深色屋顶、灰蓝窗片颜色分区稳定。 独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

边界：残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。 Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。 Taft真实540三角，不…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

HutchinsonCommons

R113 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend
最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角单一完整长厅、双坡红屋顶、山墙与两座主要烟囱保持。LOD1 山墙阶梯细饰减少，LOD2 再去除檐口垛口/扶壁凸起并压平窗门；主屋面无缺口，烟囱仍接屋面，未见孤立碎片。 四角 culled 山墙、双坡面、烟囱完整，facing 各级以绿面连续覆盖，没有明显反面洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。










保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MandelHall

R114 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend
最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角长厅主体、双坡红屋顶、两端山墙与主要端角尖柱保持。LOD1 屋脊山墙细饰简化，LOD2 去掉垛口及细扶壁、入口纹样与小窗；主要大拱窗用贴图保留，未见缺掉半边屋顶或漂浮几何。 四角 culled 两端山墙与长坡屋面连续，端角柱保留；facing 未见显著红区或新增孔洞。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MitchellTower

R115 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend
最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。Main/LOD1/LOD2 塔身高度、四角突出边柱、顶部低围墙与高立柱骨架保留。 顶部灰蓝屋面及四边内侧在四角连续可读，没有明显穿出的大黑三角；塔身不再见贯穿多层的异常黑竖条。 LOD2 上部两面可见的长窗仍为深色带浅水平格纹，没有变成纯白窗口。 删除24片同向共面重复墙皮，四角真材质黑纵缝消失；各等级补4条原屋顶内边缘竖return（高0.0999985m，8三角），不水平封顶。LOD2 1613→1597，Main 27121→27129，LOD1 8911→8919。

边界：原内圈边缘与屋面平面边界匹配后才补最小返回；保留其他原面/UV，修后原问题射线均命中正确return。 原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2…（完整说明见离线图册）










保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

ReynoldsClubhouse

R116 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend
最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致
图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角完整长楼、两侧坡屋顶、中央灰色长条脊顶、多个三角山墙/屋面交叉与烟囱保留。LOD1 把阶梯山墙压成三角，LOD2 窗格和端墙窗纹样大幅减少、烟囱帽和入口细饰消失。门廊主体仍在；屋面连接连续，没有明显缺段或孤立片。 四角 culled 多重交叉坡面、灰色脊顶和门廊/烟囱仍完整，facing 未见显著反面缺面。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

UniversityHighSchoolModern

R117 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/UniversityHighSchoolModern/UniversityHighSchoolModern/source/UniversityHighSchoolModern.blend
最终源 SHA256：1d680d06c55f33093c768dc6cb3ece8c37f41b0f6365a5f4bf0fe03961928b75

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长矩形玻璃主楼、两端凸部、大小退台和平屋顶长机房均保持；LOD1小屋面设备删除，LOD2机房侧面栅格和窗框几何简化，主体未见缺块。 剔除图屋面外墙连续，长机房和附体连接正常；朝向图主体绿色，未见成片红色反面、洞穿或游离片，端部入口附体未删。 真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录：LOD2窗格尺度变化、红檐口消失但主体材料与屋顶连续。本次未重新查看材质联系图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

WieboldtHall

R118 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WieboldtHall/WieboldtHall/source/WieboldtHall.blend
最终源 SHA256：4112e25e07faa7910d7f988c33d367a458554db6efec52414318ff621b3015fb

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：三阶总高0.60m，作者lod<2明确保留近级才生成；LOD2通门和主体仍完整，按小台阶/细装饰合理简化保留。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。