








WilderHouse

R119 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WilderHouse/WilderHouse/source/WilderHouse.blend
最终源 SHA256：7a4e1026e511de80f14cdc8fef3e2b41e588dc42567f8fa3547d82e5e233ffe3

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角长方主体、交叉双山墙/凸窗体、坡顶和两烟囱完整，LOD1/2窗框依次压平；LOD2门廊仍保留顶板、立柱及底板，楼梯简化为台块。 本次四角culled未见墙面屋面缺口，facing为绿，无大面积反向面；门廊柱间的开敞区和主体连接保持，未见新封闭或独立碎片。 材质明确引用同source_path、family和source SHA的reviews/shard1.json人工记录，本次未重新查看材质联系表。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

WilliamEckhardtResearchCenter

R120 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WilliamEckhardtResearchCenter/WilliamEckhardtResearchCenter/source/WilliamEckhardtResearchCenter.blend
最终源 SHA256：51938b86693fe4a9a336213fc6589629efb6e95f6a50ba91b11f7b55ec10e20c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角均实际查看。主盒体、屋顶退台机房、灰色屋顶周边平台与成排通风突起完整，未见屋顶台阶被抹平。 45/315 度一侧底部的细立柱在 LOD2 仍可见，端部凹入下方有落地支撑，未把悬挑底部封死。 Main/LOD1 整栋幕墙以白灰为主，LOD2 整体为深蓝；此强烈白蓝差在全部四角都存在，无法判定为真实材质外观一致。 对照 material_semantics_review/MATERIAL_SEMANTICS_REVIEW_REPORT.md：文档将此差异列为 _Gls 零材质槽特殊游戏玻璃与作者 LOD atlas 的已披露限制，未使用补白预览材质。 补回4根真实外露5.9m独立…（完整说明见离线图册）

边界：其他22柱仍为浅浮雕（13根凸0.125m，9根凸0.025m），未冒称全被遮挡；远图集与细窗棂简化保留。 原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻…（完整说明见离线图册）




保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BeecherHall

R121 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend
最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角与四正侧亲看，长方高楼体、双侧三山墙屋顶、两烟囱保持；LOD1简化窗框，LOD2删中央凸窗体/山墙装饰但保留主要屋顶轮廓。 -Y端在Main/LOD1/LOD2均是整端敞口，225/315度可看到内侧墙与底板背面，facing大红面、culled底板/窗面消失。该开口不是LOD新增，结合同源装配bbox，Beecher最小Y=32.9000015与Green最大Y=32.9000015相接，符合联体拼接口；单列为Main已有上下文，不当作LOD新缺面。 本次亲看真实材质，浅石墙和红瓦屋面一致，窗框及窗格逐级简化；LOD2中央凸窗压平且端部内表面窗材质删除。…（完整说明见离线图册）








保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

FosterHall

R122 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend
最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2错接双楼块、多坡屋顶、多处三角山墙、大小尖顶角塔和烟囱保留，LOD2檐线/窗框/山墙装饰简化，未见主体变薄、截短或丢翼。 本次culled所有可见外墙屋顶连续，facing全绿，无大片反面或剔除孔洞。平整无窗侧墙在Main已有；外门位置可在材质图对应，没有可见新增封门。 本次亲看材质联系表，浅石外墙与红瓦屋顶保持；LOD2主窗格压成矩形、塔身少量窗位删减，材质主色语义一致。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。







保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

GreenHall

R123 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend
最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角与四正侧亲看，长条主体、坡屋顶、双侧主要三山墙及两烟囱保留；LOD2删除小屋顶窗和中央凸窗体，主楼长度与屋脊关系不变。 Main/LOD1/LOD2的+Y和-Y两端皆整面开放，斜角看见底板/内墙背面红色，正侧culled呈通透壳。非LOD新增：同源bbox中Green最大Y=32.9000015对接Beecher最小Y，Green最小Y=-7.3000011对接Kelly最大Y，符合联体中段拼接形制。本次亲看真实材质，浅石外墙与红瓦屋面一致，LOD2窗格/山墙装饰减少，中央门位置保留并删除门阶。外侧主墙与屋面朝向绿色，没有独有丢面。 以所列原人工图…（完整说明见离线图册）






保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

KellyHall

R124 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend
最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角与四正侧亲看，两长外墙、两侧三山墙主坡顶、两烟囱及中央凸窗体在Main/LOD1/LOD2保持；LOD2窗框和山墙细饰减少，未见独有碎片/主体塌陷。 ±Y两端均为Main已有开放联体接口，斜视内墙及底板背面为红、culled剔除；所有等级相同。报告bbox显示Kelly最大Y=-7.3000011与Green最小Y精确相接，最小Y=-32.9000015与Foster的+Y端区域接合重叠，支持作者拼接形制而不是新破洞。 本次亲看材质，浅石墙/红瓦主色一致，窗格压平但中央凸窗仍在；-X正面门材质由拱框细门简化为棕色矩形门，位置保持，未见新门户封堵…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

WoodlawnDining

R125 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WoodlawnCommonsAssembly/WoodlawnCommonsAssembly/source/WoodlawnCommonsAssembly.blend
最终源 SHA256：e750b32ead9c5d11c09721bef6ab81631c066f489b30b8562d45ba7cf8f0b21c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

边界：独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。 只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。