








WoodlawnResidential

R126 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WoodlawnCommonsAssembly/WoodlawnCommonsAssembly/source/WoodlawnCommonsAssembly.blend
最终源 SHA256：e750b32ead9c5d11c09721bef6ab81631c066f489b30b8562d45ba7cf8f0b21c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

边界：独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。 只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

WoodlawnDining

R127 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WoodlawnDining/WoodlawnDining/source/WoodlawnDining.blend
最终源 SHA256：dde66c841fd9abf82d4679496b6c360b32152c8c2a82ec0cd7a4f969e65cbea8

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

边界：独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。 只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。










保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

WoodlawnResidential

R128 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/WoodlawnResidential/WoodlawnResidential/source/WoodlawnResidential.blend
最终源 SHA256：8605812af9de25be448fb08a4b0364bd882c751e86418a576b4ba4eb065c2f6c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

边界：独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。 只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

YoungMemorial

R129 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/YoungMemorial/YoungMemorial/source/YoungMemorial.blend
最终源 SHA256：1de5bfe88ba65d7786329395c32153f212ce1b11541e0c1d0078f110dd29a66c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2矩形多层楼体、四坡屋顶、长条屋面凸窗、两烟囱、侧外凸竖井和外接消防楼梯保持；LOD2窗框/扶手细节减少，未见截断楼梯主体或屋面塌陷。 本次culled墙体屋顶连续，facing为绿色，无成片背面和新增剔除孔洞。长面门前小雨棚和另一侧凸窗盒均保持连接，未见新增门户封堵。 材质明确引用同source_path、family和source SHA的reviews/shard1.json人工记录，本次未重新查看材质联系表。旧记录确认红砖、灰坡屋顶与门窗分区保留。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/…（完整说明见离线图册）













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

BakerDining

R130 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/campus_north_baker/campus_north_baker/campus_north_baker_Assembly.blend
最终源 SHA256：d0ef0fda19c9a8c18c8f906595d49b3b0e91556ac42ff06e265fd899cf8ab481

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2低矮扇形主体、长弧立面、后侧阶梯凹口及平屋顶均连续保留；LOD2删除两处小屋面设备，外轮廓与主体厚度保持。 背面剔除后主墙与屋面未见洞穿或缺段；朝向四角全绿，未见成片反面。后侧凹口在三等级一致，没有新增封堵或入口缺损迹象。 材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2第30项人工记录；本次未重新查看材质图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

CampusNorthResidential

R131 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/campus_north_baker/campus_north_baker/campus_north_baker_Assembly.blend
最终源 SHA256：d0ef0fda19c9a8c18c8f906595d49b3b0e91556ac42ff06e265fd899cf8ab481

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2两栋高低曲面翼楼及低层直线附翼保留，楼间纤细连接桥在45°/225°均保持；LOD2曲面段数和窗格简化但无缺翼。 剔除图屋顶、端墙及外立面连续；朝向图全绿，无大面积反面。翼楼之间开敞间隙、低层附翼端部凹口及架空桥下空间没有新增封堵。 材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2第31项人工记录；本次未重新查看材质图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MaxPalevskyCentral

R132 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend
最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长条矩形主体、平顶、两处前侧竖向突出楼梯/入口体量及后侧中央门厅均保留，端墙与主楼连接连续。 剔除图无屋面或墙体大面积缺面，朝向四角全绿；前侧小入口底部构件与后门厅仍在，未见新增孔洞或通道封堵。 本次亲看真实材质四角联系图：橙色外墙、青蓝屋顶、规则深色窗列和后厅深色面保留；LOD2前侧竖向玻璃区分格明显简化，主体识别性与色彩分区稳定。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MaxPalevskyEast

R133 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend
最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2三翼围合U形主体、内院、入口高塔与开口处低连接墙均保留；高低屋顶阶差与角部连接无断裂。 剔除后外墙、内院墙及屋顶连续，四角朝向全绿；内院空腔和U形开口保持，没有新增封堵，小入口构件仍可辨。 本次亲看真实材质四角联系图：橙色墙面、蓝绿色屋顶和深色窗阵稳定；LOD2入口塔玻璃竖格减少但塔体、紫色小入口及其位置保持。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

MaxPalevskyWest

R134 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend
最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长短翼围合体、内部高斜墙、阶差屋顶及入口塔均保留，庭院空腔、翼间入口和短低墙未被封堵；主轮廓无新增缺块。 剔除图各层墙面屋顶连续，朝向图四角全绿，无新增大面积背面或漂浮片。庭院中斜向高墙在Main及两级LOD一致，不按异常碎片处理。 本次亲看真实材质四角联系图：橙墙、青蓝屋面、紫色入口和深色窗阵保留；LOD2入口玻璃格减少。225°/315°左翼底部黑细边在Main和两级LOD均存在，未见LOD新增扩大。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。