











CochraneWoods

R135 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods_Assembly.blend
最终源 SHA256：19144b7d2c3d8ac6380a17b1e73d48a6d9071cf9b84c15f1bc4f9b50432a5709

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2长方主楼、屋顶浅凸平台以及两条外伸连接廊和末端块体完整；外廊与主楼接头位置及宽度关系保持。 剔除后屋顶和主外墙连续，朝向四角全绿；225°/315°正面入口小体块仍在，外廊下方开敞空间与主楼前方间距未被封堵。LOD1/LOD2窗框几何简化未造成主轮廓缺损。 材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1第39项人工记录；本次未重新查看材质图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。













保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

SmartMuseum

R136 | 完整 LOD 家族 | 源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准

源路径：assets/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods_Assembly.blend
最终源 SHA256：19144b7d2c3d8ac6380a17b1e73d48a6d9071cf9b84c15f1bc4f9b50432a5709

图像直接对应本页最终源 SHA256

	Main	LOD1	LOD2
45°			
135°			
225°			
315°			

结论：四角Main/LOD1/LOD2低矮矩形主体及中央偏置较高矩形屋顶体完整；各层高度、平屋顶阶差和外边界稳定，LOD1/LOD2删去屋顶两个小设备并简化玻璃窗框。 剔除图屋顶和外墙连续，四角朝向全绿，未见大片反面、洞穿或漂浮碎片。所示四角Main没有需保留的贯通门户，LOD未增加大开洞或改变主体入口侧轮廓。 材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1第40项人工记录；本次未重新查看材质图。 以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。