
Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023

Hafta	delik	leke
14.4.2023-25.4.2023	2727	19335
26.4.2023-26.4.2023	90	0



14.4.2023-26.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;

14.4.2023-25.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 2727-19335 (Adet)


26.4.2023-26.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 90-0 (Adet)


Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
14.4.2023	1642	SATEN(IS	22	36

Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

delik için;Dok No: 790, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 790, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 987, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1189, Kalite No: IV




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


delik için;Dok No: 1346, Kalite No: FL




leke için;Dok No: 1346, Kalite No: FL




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 1402, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için; Dok No: 1419, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1524, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 1642, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1710, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


delik için;Dok No: 1842, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 1842, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için; Dok No: 1842, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari





leke için; Dok No: 1974, Kalite No: SATEN(IS-SN)



menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	56		
Hatanin Geldigi Metre(m)	25		
Hata Eni(mm)	6.67		
Hata Boyu(mm)	21.9		
Hata Alani(mm2)	146.07		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	542	
Hata Eni(mm)	16.42	
Hata Boyu(mm)	5.71	
Hata Alani(mm2)	93.76	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1106	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	3.57	
Hata Alani(mm2)	23.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1354		
Hata Eni(mm)	14.28		
Hata Boyu(mm)	5.47		
Hata Alani(mm2)	78.11		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1106		
Hata Eni(mm)	6.9	_	
Hata Boyu(mm)	4.05		
Hata Alani(mm2)	27.95		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	56	
Hatanin Geldigi Metre(m)	846	
Hata Eni(mm)	11.43	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	43.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:790	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	13	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	50.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5		
Hatanin Geldigi Metre(m)	31		
Hata Eni(mm)	7.38		
Hata Boyu(mm)	11.9		
Hata Alani(mm2)	87.82		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65		
Hatanin Geldigi Metre(m)	198		
Hata Eni(mm)	5.24		
Hata Boyu(mm)	3.33		
Hata Alani(mm2)	17.45		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2373		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	5		
Hata Alani(mm2)	29.75		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3862	
Hata Eni(mm)	22.38	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	90.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	153	
Hata Eni(mm)	4.02	
Hata Boyu(mm)	9.05	
Hata Alani(mm2)	36.38	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:790	Kalite No:RANFORO	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63		
Hatanin Geldigi Metre(m)	37		
Hata Eni(mm)	8.59		
Hata Boyu(mm)	7.79		
Hata Alani(mm2)	66.92		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1178		
Hata Eni(mm)	7.14		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	25.49		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2404	
Hata Eni(mm)	23.57	
Hata Boyu(mm)	11.43	
Hata Alani(mm2)	269.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:RANFOR	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47		
Hatanin Geldigi Metre(m)	36		
Hata Eni(mm)	11.01		
Hata Boyu(mm)	8.33		
Hata Alani(mm2)	91.71		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2028		
Hata Eni(mm)	4.05		
Hata Boyu(mm)	10		
Hata Alani(mm2)	40.5		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1103	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	31.74	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4149	
Hata Eni(mm)	6.19	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	14.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48	
Hatanin Geldigi Metre(m)	407	
Hata Eni(mm)	6.9	_
Hata Boyu(mm)	3.09	
Hata Alani(mm2)	21.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2486		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	5		
Hata Alani(mm2)	19.05		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1675		
Hata Eni(mm)	11.66	_	
Hata Boyu(mm)	3.33		
Hata Alani(mm2)	38.83		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3618		
Hata Eni(mm)	20		
Hata Boyu(mm)	19.52		
Hata Alani(mm2)	390.4		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1247		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	5.71		
Hata Alani(mm2)	33.97		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3656	
Hata Eni(mm)	3.57	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	9.35	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3821		
Hata Eni(mm)	6.43		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	22.96		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2630	
Hata Eni(mm)	27.85	
Hata Boyu(mm)	26.66	
Hata Alani(mm2)	742.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3454		
Hata Eni(mm)	4.76		
Hata Boyu(mm)	9.28		
Hata Alani(mm2)	44.17		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2404		
Hata Eni(mm)	18.09		
Hata Boyu(mm)	5.71		
Hata Alani(mm2)	103.29		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4425		
Hata Eni(mm)	50.7		
Hata Boyu(mm)	23.8		
Hata Alani(mm2)	1206.66		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1230	
Hata Eni(mm)	5.24	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	17.45	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3771		
Hata Eni(mm)	31.66		
Hata Boyu(mm)	39.28		
Hata Alani(mm2)	1243.6		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2851		
Hata Eni(mm)	5		
Hata Boyu(mm)	2.86		
Hata Alani(mm2)	14.3		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4438		
Hata Eni(mm)	4.05		
Hata Boyu(mm)	5.24		
Hata Alani(mm2)	21.22		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61	
Hatanin Geldigi Metre(m)	86	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	13.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16		
Hatanin Geldigi Metre(m)	53		
Hata Eni(mm)	9.76		
Hata Boyu(mm)	20		
Hata Alani(mm2)	195.2		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12		
Hatanin Geldigi Metre(m)	804		
Hata Eni(mm)	6.43		
Hata Boyu(mm)	18.57		
Hata Alani(mm2)	119.41		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1563		
Hata Eni(mm)	9.76		
Hata Boyu(mm)	13.81		
Hata Alani(mm2)	134.79		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	9	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	17.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1024		
Hata Eni(mm)	5.71		
Hata Boyu(mm)	3.09		
Hata Alani(mm2)	17.64		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4172		
Hata Eni(mm)	5		
Hata Boyu(mm)	8.09		
Hata Alani(mm2)	40.45		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4376		
Hata Eni(mm)	6.19	_	
Hata Boyu(mm)	2.14		
Hata Alani(mm2)	13.25		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	955	
Hata Eni(mm)	5.47	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	13.02	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33	
Hatanin Geldigi Metre(m)	8	
Hata Eni(mm)	30.08	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	299	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1724		
Hata Eni(mm)	7.38		
Hata Boyu(mm)	10.95		
Hata Alani(mm2)	80.81		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1318		
Hata Eni(mm)	4.76		
Hata Boyu(mm)	5.47		
Hata Alani(mm2)	26.04		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3965	
Hata Eni(mm)	7.86	
Hata Boyu(mm)	6.43	
Hata Alani(mm2)	50.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1480		
Hata Eni(mm)	7.62		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	27.2		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6		
Hatanin Geldigi Metre(m)	84		
Hata Eni(mm)	4.52		
Hata Boyu(mm)	3.09		
Hata Alani(mm2)	13.97		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1501	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	13.7	
Hata Alani(mm2)	77.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3963	1
Hata Eni(mm)	5.24	
Hata Boyu(mm)	16.66	
Hata Alani(mm2)	87.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3267	
Hata Eni(mm)	5.95	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	24.1	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2948		
Hata Eni(mm)	7.38		
Hata Boyu(mm)	8.57		
Hata Alani(mm2)	63.25		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4289		
Hata Eni(mm)	13.33		
Hata Boyu(mm)	8.57		
Hata Alani(mm2)	114.24		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3399	
Hata Eni(mm)	5.71	
Hata Boyu(mm)	3.09	
Hata Alani(mm2)	17.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2531		
Hata Eni(mm)	16.9		
Hata Boyu(mm)	21.42		
Hata Alani(mm2)	362		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1112		
Hata Eni(mm)	42.61		
Hata Boyu(mm)	6.9		
Hata Alani(mm2)	294.01		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1286		
Hata Eni(mm)	8.33		
Hata Boyu(mm)	6.43		
Hata Alani(mm2)	53.56		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3581	
Hata Eni(mm)	6.19	_
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	25.07	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1551		
Hata Eni(mm)	5.47		
Hata Boyu(mm)	3.09		
Hata Alani(mm2)	16.9		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2375		
Hata Eni(mm)	3.33		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	11.89		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2388		
Hata Eni(mm)	3.09		
Hata Boyu(mm)	3.33		
Hata Alani(mm2)	10.29		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4405	
Hata Eni(mm)	4.28	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	11.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1058		
Hata Eni(mm)	4.76		
Hata Boyu(mm)	3.09		
Hata Alani(mm2)	14.71		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1363	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	34.87	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	230	
Hata Eni(mm)	7.38	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	24.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2354	
Hata Eni(mm)	4.05	
Hata Boyu(mm)	4.76	
Hata Alani(mm2)	19.28	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3555		
Hata Eni(mm)	18.8		
Hata Boyu(mm)	9.28		
Hata Alani(mm2)	174.46		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2354	
Hata Eni(mm)	3.33	
Hata Boyu(mm)	4.76	
Hata Alani(mm2)	15.85	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4165		
Hata Eni(mm)	4.05		
Hata Boyu(mm)	6.67		
Hata Alani(mm2)	27.01		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1270	
Hata Eni(mm)	8.57	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	22.45	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66		
Hatanin Geldigi Metre(m)	748		
Hata Eni(mm)	3.33		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	11.89		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:790	Kalite No:RANFORCE	Ξ	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17		
Hatanin Geldigi Metre(m)	30		
Hata Eni(mm)	6.45	_	
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	27.73		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3909		
Hata Eni(mm)	7.86		
Hata Boyu(mm)	7.38		
Hata Alani(mm2)	58.01		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1535	
Hata Eni(mm)	9.05	
Hata Boyu(mm)	3.09	
Hata Alani(mm2)	27.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3946		
Hata Eni(mm)	12.14		
Hata Boyu(mm)	4.76		
Hata Alani(mm2)	57.79		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4186	
Hata Eni(mm)	7.14	
Hata Boyu(mm)	11.19	
Hata Alani(mm2)	79.9	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	156	
Hata Eni(mm)	6.29	
Hata Boyu(mm)	11.32	
Hata Alani(mm2)	71.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2346		
Hata Eni(mm)	11.9	_	
Hata Boyu(mm)	17.38		
Hata Alani(mm2)	206.82		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3931		
Hata Eni(mm)	7.62		
Hata Boyu(mm)	5.47		
Hata Alani(mm2)	41.68		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3548		
Hata Eni(mm)	7.86		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	28.06		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2312	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	27.01	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	644	
Hata Eni(mm)	7.38	_
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	31.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3909		
Hata Eni(mm)	8.09		
Hata Boyu(mm)	7.38		
Hata Alani(mm2)	59.7		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1866	
Hata Eni(mm)	12.14	
Hata Boyu(mm)	5.71	
Hata Alani(mm2)	69.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4190		
Hata Eni(mm)	5.71	_	
Hata Boyu(mm)	8.57		
Hata Alani(mm2)	48.93		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	•	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3453		
Hata Eni(mm)	6.9	_	
Hata Boyu(mm)	11.9		
Hata Alani(mm2)	82.11		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2406	
Hata Eni(mm)	8.09	_
Hata Boyu(mm)	5.71	
Hata Alani(mm2)	46.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1125		
Hata Eni(mm)	8.81		
Hata Boyu(mm)	7.14		
Hata Alani(mm2)	62.9		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	153	
Hata Eni(mm)	7.29	
Hata Boyu(mm)	12.82	
Hata Alani(mm2)	93.46	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	991	
Hata Eni(mm)	11.43	
Hata Boyu(mm)	7.86	
Hata Alani(mm2)	89.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2495		
Hata Eni(mm)	16.42		
Hata Boyu(mm)	6.19		
Hata Alani(mm2)	101.64		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3768		
Hata Eni(mm)	7.38		
Hata Boyu(mm)	7.62		
Hata Alani(mm2)	56.24		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4179		
Hata Eni(mm)	5.71		
Hata Boyu(mm)	7.14		
Hata Alani(mm2)	40.77		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3176	
Hata Eni(mm)	5.71	
Hata Boyu(mm)	24.04	
Hata Alani(mm2)	137.27	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4131		
Hata Eni(mm)	8.81		
Hata Boyu(mm)	6.19		
Hata Alani(mm2)	54.53		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67		
Hatanin Geldigi Metre(m)	964		
Hata Eni(mm)	5		
Hata Boyu(mm)	6.43		
Hata Alani(mm2)	32.15		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1103	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	3.57	
Hata Alani(mm2)	23.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2501	
Hata Eni(mm)	35.23	
Hata Boyu(mm)	20.47	
Hata Alani(mm2)	721.16	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1589		
Hata Eni(mm)	15.95		
Hata Boyu(mm)	5.71		
Hata Alani(mm2)	91.07		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3108		
Hata Eni(mm)	8.57	_	
Hata Boyu(mm)	2.62		
Hata Alani(mm2)	22.45		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	3
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4421	
Hata Eni(mm)	15.47	
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	66.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1757	
Hata Eni(mm)	5.71	_
Hata Boyu(mm)	4.52	
Hata Alani(mm2)	25.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2429		
Hata Eni(mm)	4.05		
Hata Boyu(mm)	9.28		
Hata Alani(mm2)	37.58		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4071		
Hata Eni(mm)	5		
Hata Boyu(mm)	2.86		
Hata Alani(mm2)	14.3		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2344		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	6.19		
Hata Alani(mm2)	36.83		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1179	
Hata Eni(mm)	24.76	
Hata Boyu(mm)	5.95	
Hata Alani(mm2)	147.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69		
Hatanin Geldigi Metre(m)	345		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	2.62		
Hata Alani(mm2)	15.59		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83		
Hatanin Geldigi Metre(m)	989		
Hata Eni(mm)	7.14		
Hata Boyu(mm)	6.43		
Hata Alani(mm2)	45.91		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:790	Kalite No:RANFORO	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3		
Hata Eni(mm)	5.37		
Hata Boyu(mm)	8.59		
Hata Alani(mm2)	46.13		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1251	
Hata Eni(mm)	4.76	
Hata Boyu(mm)	10.47	
Hata Alani(mm2)	49.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4119		
Hata Eni(mm)	7.86		
Hata Boyu(mm)	6.9		
Hata Alani(mm2)	54.23		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1501		
Hata Eni(mm)	13.57		
Hata Boyu(mm)	4.05		
Hata Alani(mm2)	54.96		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1525	
Hata Eni(mm)	11.19	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	42.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	169	
Hata Eni(mm)	13.57	
Hata Boyu(mm)	9.52	
Hata Alani(mm2)	129.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	173	
Hata Eni(mm)	14.28	
Hata Boyu(mm)	5.95	
Hata Alani(mm2)	84.97	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90		
Hatanin Geldigi Metre(m)	592		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	13.6		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4276		
Hata Eni(mm)	7.62		
Hata Boyu(mm)	9.05		
Hata Alani(mm2)	68.96		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1312	
Hata Eni(mm)	14.76	
Hata Boyu(mm)	6.43	
Hata Alani(mm2)	94.91	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1457		
Hata Eni(mm)	39.51		
Hata Boyu(mm)	7.86		
Hata Alani(mm2)	310.55		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3101		
Hata Eni(mm)	9.76		
Hata Boyu(mm)	5.24		
Hata Alani(mm2)	51.14		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1517	
Hata Eni(mm)	8.09	_
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	19.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(I	S
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	88	
Hata Eni(mm)	8.09	
Hata Boyu(mm)	1.9	
Hata Alani(mm2)	15.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	10	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	15.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	}	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2773		
Hata Eni(mm)	6.19		
Hata Boyu(mm)	2.62		
Hata Alani(mm2)	16.22		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2947		
Hata Eni(mm)	8.33		
Hata Boyu(mm)	31.42		
Hata Alani(mm2)	261.73		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4279	
Hata Eni(mm)	11.43	
Hata Boyu(mm)	3.09	
Hata Alani(mm2)	35.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48	
Hatanin Geldigi Metre(m)	319	
Hata Eni(mm)	9.05	
Hata Boyu(mm)	7.62	
Hata Alani(mm2)	68.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3036	
Hata Eni(mm)	7.86	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	29.95	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3943	
Hata Eni(mm)	15.95	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	64.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1058	
Hata Eni(mm)	18.8	
Hata Boyu(mm)	4.76	
Hata Alani(mm2)	89.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3863	
Hata Eni(mm)	14.28	_
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	57.83	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73	
Hatanin Geldigi Metre(m)	641	
Hata Eni(mm)	25.23	
Hata Boyu(mm)	21.66	
Hata Alani(mm2)	546.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2574	
Hata Eni(mm)	5.71	<u> </u>
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	13.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	170	
Hata Eni(mm)	7.14	
Hata Boyu(mm)	10.95	
Hata Alani(mm2)	78.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4037		
Hata Eni(mm)	7.14		
Hata Boyu(mm)	11.43		
Hata Alani(mm2)	81.61		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	;	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1396		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	13.09		
Hata Alani(mm2)	49.87		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	178	
Hata Eni(mm)	8.57	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	28.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3741	
Hata Eni(mm)	11.43	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	32.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1848		
Hata Eni(mm)	9.52		
Hata Boyu(mm)	4.76		
Hata Alani(mm2)	45.32		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3574		
Hata Eni(mm)	16.66		
Hata Boyu(mm)	4.76		
Hata Alani(mm2)	79.3		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2199		
Hata Eni(mm)	23.57		
Hata Boyu(mm)	7.62		
Hata Alani(mm2)	179.6		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1604	
Hata Eni(mm)	4.52	_
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	15.05	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2535		
Hata Eni(mm)	15.47		
Hata Boyu(mm)	10.95		
Hata Alani(mm2)	169.4		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3964		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	9.28		
Hata Alani(mm2)	55.22		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31		
Hatanin Geldigi Metre(m)	153		
Hata Eni(mm)	6.43		
Hata Boyu(mm)	7.86		
Hata Alani(mm2)	50.54		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54	
Hatanin Geldigi Metre(m)	344	
Hata Eni(mm)	13.09	
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	56.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17		
Hatanin Geldigi Metre(m)	986		
Hata Eni(mm)	10.95		
Hata Boyu(mm)	2.14		
Hata Alani(mm2)	23.43		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3911		
Hata Eni(mm)	6.19		
Hata Boyu(mm)	7.38		
Hata Alani(mm2)	45.68		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4438		
Hata Eni(mm)	8.57	_	
Hata Boyu(mm)	12.62		
Hata Alani(mm2)	108.15		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2375	
Hata Eni(mm)	4.52	
Hata Boyu(mm)	5.47	
Hata Alani(mm2)	24.72	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3757		
Hata Eni(mm)	10		
Hata Boyu(mm)	7.14		
Hata Alani(mm2)	71.4		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:790	Kalite No:RANFOR	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7		
Hatanin Geldigi Metre(m)	43		
Hata Eni(mm)	4.3		
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	18.49		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1776		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	5.24		
Hata Alani(mm2)	19.96		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3225	1
Hata Eni(mm)	5.24	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	66.13	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36		
Hatanin Geldigi Metre(m)	571		
Hata Eni(mm)	23.8		
Hata Boyu(mm)	4.28		
Hata Alani(mm2)	101.86		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1587	
Hata Eni(mm)	5.47	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	18.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94		
Hatanin Geldigi Metre(m)	145		
Hata Eni(mm)	5.24	_	
Hata Boyu(mm)	3.09		
Hata Alani(mm2)	16.19		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1776		
Hata Eni(mm)	7.86		
Hata Boyu(mm)	4.28		
Hata Alani(mm2)	33.64		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3316		
Hata Eni(mm)	6.19		
Hata Boyu(mm)	2.14		
Hata Alani(mm2)	13.25		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1108		
Hata Eni(mm)	10		
Hata Boyu(mm)	5.71		
Hata Alani(mm2)	57.1		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4245		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	2.86		
Hata Alani(mm2)	10.9		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3058	
Hata Eni(mm)	9.76	
Hata Boyu(mm)	5.24	
Hata Alani(mm2)	51.14	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1863	
Hata Eni(mm)	4.52	
Hata Boyu(mm)	4.76	
Hata Alani(mm2)	21.52	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3833	
Hata Eni(mm)	28.33	
Hata Boyu(mm)	16.66	
Hata Alani(mm2)	471.98	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1346	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	60	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	101.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3064	
Hata Eni(mm)	23.8	
Hata Boyu(mm)	6.43	
Hata Alani(mm2)	153.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1501	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3	
Hata Eni(mm)	14.5	
Hata Boyu(mm)	21.22	
Hata Alani(mm2)	307.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:790	Kalite No:RANFOR	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19		
Hatanin Geldigi Metre(m)	43		
Hata Eni(mm)	6.98		
Hata Boyu(mm)	9.13		
Hata Alani(mm2)	63.73		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2424		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	4.05		
Hata Alani(mm2)	24.1		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3044	
Hata Eni(mm)	39.28	
Hata Boyu(mm)	7.86	
Hata Alani(mm2)	308.74	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1461	
Hata Eni(mm)	13.33	
Hata Boyu(mm)	4.28	
Hata Alani(mm2)	57.05	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:790	Kalite No:RANFOR	CE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45		
Hatanin Geldigi Metre(m)	6		
Hata Eni(mm)	5.91		
Hata Boyu(mm)	3.49		
Hata Alani(mm2)	20.63		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1264		
Hata Eni(mm)	7.86		
Hata Boyu(mm)	6.9		
Hata Alani(mm2)	54.23		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	409	
Hata Eni(mm)	3.33	_
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	11.09	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	_

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1965		
Hata Eni(mm)	7.14	_	
Hata Boyu(mm)	4.05		
Hata Alani(mm2)	28.92		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2375		
Hata Eni(mm)	4.76		
Hata Boyu(mm)	4.76		
Hata Alani(mm2)	22.66		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4276		
Hata Eni(mm)	7.14		
Hata Boyu(mm)	8.81		
Hata Alani(mm2)	62.9		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2354	
Hata Eni(mm)	6.19	
Hata Boyu(mm)	10.71	
Hata Alani(mm2)	66.29	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1955		
Hata Eni(mm)	9.52		
Hata Boyu(mm)	4.76		
Hata Alani(mm2)	45.32		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1661		
Hata Eni(mm)	4.28		
Hata Boyu(mm)	4.28		
Hata Alani(mm2)	18.32		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3454		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	8.09		
Hata Alani(mm2)	48.14		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1290	
Hata Eni(mm)	5.95	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	24.1	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3808		
Hata Eni(mm)	8.81		
Hata Boyu(mm)	9.76		
Hata Alani(mm2)	85.99		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12		
Hatanin Geldigi Metre(m)	840		
Hata Eni(mm)	7.62	_	
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	27.2		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2288		
Hata Eni(mm)	22.61		
Hata Boyu(mm)	9.28		
Hata Alani(mm2)	209.82		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3239		
Hata Eni(mm)	11.19	_	
Hata Boyu(mm)	5		
Hata Alani(mm2)	55.95		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:987	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88		
Hatanin Geldigi Metre(m)	176		
Hata Eni(mm)	8.33		
Hata Boyu(mm)	2.38		
Hata Alani(mm2)	19.83		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1642	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1525		
Hata Eni(mm)	16.9		
Hata Boyu(mm)	5		
Hata Alani(mm2)	84.5		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	434		
Hata Eni(mm)	6.19		
Hata Boyu(mm)	3.57		
Hata Alani(mm2)	22.1		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1445	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	5.95	
Hata Alani(mm2)	124.65	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1419	Kalite No:SATEN(I	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3271		
Hata Eni(mm)	3.33		
Hata Boyu(mm)	14.04		
Hata Alani(mm2)	46.75		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1842	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4482		
Hata Eni(mm)	11.43		
Hata Boyu(mm)	6.19		
Hata Alani(mm2)	70.75		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1974	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20	
Hatanin Geldigi Metre(m)	539	
Hata Eni(mm)	4.28	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	12.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1402	Kalite No:SATEN(IS	3	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2344		
Hata Eni(mm)	5	_	
Hata Boyu(mm)	2.62		
Hata Alani(mm2)	13.1		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4330	
Hata Eni(mm)	3.57	
Hata Boyu(mm)	3.33	
Hata Alani(mm2)	11.89	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1710	Kalite No:SATEN(IS	S	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3772		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	9.05		
Hata Alani(mm2)	53.85		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023		

Dok No:1189	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52	
Hatanin Geldigi Metre(m)	154	
Hata Eni(mm)	8.3	
Hata Boyu(mm)	12.07	
Hata Alani(mm2)	100.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	

Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	36	
Hata Eni(mm)	7.38	
Hata Boyu(mm)	3.81	
Hata Alani(mm2)	28.12	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023	