
#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 14.4.2023

Hafta	delik	leke
14.4.2023-14.4.2023	9	29



14.4.2023-14.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;


14.4.2023-14.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 9-29 (Adet)


## Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


Tarih: 14.4.2023


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
14.4.2023	1524	SATEN(IS	2	14
14.4.2023	1524	IV	7	15














leke için;Dok No: 1524, Kalite No: IV




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için;Dok No: 1524, Kalite No: SATEN(IS-SN)



menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	


Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	4
Hata Eni(mm)	34.04
Hata Boyu(mm)	54.99
Hata Alani(mm2)	1871.86
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	4
Hata Eni(mm)	34.04
Hata Boyu(mm)	54.99
Hata Alani(mm2)	1871.86
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	4
Hata Eni(mm)	127.35
Hata Boyu(mm)	54.51
Hata Alani(mm2)	6941.85
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	4
Hata Eni(mm)	127.35
Hata Boyu(mm)	54.51
Hata Alani(mm2)	6941.85
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	4
Hata Eni(mm)	134.01
Hata Boyu(mm)	54.27
Hata Alani(mm2)	7272.72
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	5
Hata Eni(mm)	134.01
Hata Boyu(mm)	54.27
Hata Alani(mm2)	7272.72
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	102
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	21.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	133
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	43.65
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	156
Hata Eni(mm)	461.79
Hata Boyu(mm)	37.13
Hata Alani(mm2)	17146.26
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	248
Hatanin Geldigi Metre(m)	156
Hata Eni(mm)	791.95
Hata Boyu(mm)	53.08
Hata Alani(mm2)	42036.71
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	170
Hata Eni(mm)	8.81
Hata Boyu(mm)	15.47
Hata Alani(mm2)	136.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	174
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	14.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	242
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	12.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	250
Hata Eni(mm)	9.52
Hata Boyu(mm)	6.19
Hata Alani(mm2)	58.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	262
Hata Eni(mm)	10
Hata Boyu(mm)	14.04
Hata Alani(mm2)	140.4
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	266
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	16.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	285
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	33.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	295
Hata Eni(mm)	8.81
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	39.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	111
Hatanin Geldigi Metre(m)	296
Hata Eni(mm)	269.93
Hata Boyu(mm)	23.57
Hata Alani(mm2)	6362.25
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	240
Hatanin Geldigi Metre(m)	296
Hata Eni(mm)	897.4
Hata Boyu(mm)	32.14
Hata Alani(mm2)	28842.44
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66
Hatanin Geldigi Metre(m)	296
Hata Eni(mm)	533.2
Hata Boyu(mm)	24.52
Hata Alani(mm2)	13074.06
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	349
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	18.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	142
Hatanin Geldigi Metre(m)	356
Hata Eni(mm)	897.88
Hata Boyu(mm)	37.37
Hata Alani(mm2)	33553.78
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	239
Hatanin Geldigi Metre(m)	356
Hata Eni(mm)	893.12
Hata Boyu(mm)	37.37
Hata Alani(mm2)	33375.89
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	356
Hata Eni(mm)	894.07
Hata Boyu(mm)	14.28
Hata Alani(mm2)	12767.32
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	356
Hata Eni(mm)	777.67
Hata Boyu(mm)	44.75
Hata Alani(mm2)	34800.73
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92
Hatanin Geldigi Metre(m)	386
Hata Eni(mm)	10.95
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	62.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	450
Hata Eni(mm)	9.76
Hata Boyu(mm)	6.19
Hata Alani(mm2)	60.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	7
Hata Eni(mm)	18.33
Hata Boyu(mm)	6.9
Hata Alani(mm2)	126.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	25
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	12.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	36
Hata Eni(mm)	3.09
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	8.84
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	59
Hata Eni(mm)	450.84
Hata Boyu(mm)	40.7
Hata Alani(mm2)	18349.19
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	216
Hatanin Geldigi Metre(m)	59
Hata Eni(mm)	417.28
Hata Boyu(mm)	35.71
Hata Alani(mm2)	14901.07
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39
Hatanin Geldigi Metre(m)	42
Hata Eni(mm)	554.15
Hata Boyu(mm)	46.42
Hata Alani(mm2)	25723.64
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	258
Hatanin Geldigi Metre(m)	42
Hata Eni(mm)	508.92
Hata Boyu(mm)	46.42
Hata Alani(mm2)	23624.07
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102
Hatanin Geldigi Metre(m)	42
Hata Eni(mm)	90.69
Hata Boyu(mm)	43.32
Hata Alani(mm2)	3928.69
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	94
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	14.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	180
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	2
Hata Eni(mm)	641.75
Hata Boyu(mm)	47.13
Hata Alani(mm2)	30245.68
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	223
Hatanin Geldigi Metre(m)	2
Hata Eni(mm)	556.77
Hata Boyu(mm)	45.47
Hata Alani(mm2)	25316.33
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	2
Hata Eni(mm)	5
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	15.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	8
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	22.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	9
Hata Eni(mm)	14.04
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	53.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

		_
-		-
_		
		- 100
-		
and the same of		
0.000		10.00

Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	57
Hata Eni(mm)	9.76
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	44.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	60
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	22.14
Hata Alani(mm2)	179.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	76
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	1.19
Hata Alani(mm2)	8.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	196.38
Hata Boyu(mm)	19.04
Hata Alani(mm2)	3739.08
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	51.18
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	1194.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	16.42
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	383.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	232.32
Hata Boyu(mm)	29.75
Hata Alani(mm2)	6911.52
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	51.18
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	1194.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	16.42
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	383.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	232.32
Hata Boyu(mm)	29.75
Hata Alani(mm2)	6911.52
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	51.18
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	1194.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	16.42
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	383.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207
Hatanin Geldigi Metre(m)	84
Hata Eni(mm)	232.32
Hata Boyu(mm)	29.75
Hata Alani(mm2)	6911.52
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	85
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	5.95
Hata Alani(mm2)	45.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	85
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	35.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	85
Hata Eni(mm)	8.81
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	50.31
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	127
Hata Eni(mm)	78.55
Hata Boyu(mm)	46.89
Hata Alani(mm2)	3683.21
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	127
Hata Eni(mm)	78.55
Hata Boyu(mm)	46.89
Hata Alani(mm2)	3683.21
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	127
Hata Eni(mm)	75.22
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	3581.22
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	127
Hata Eni(mm)	75.22
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	3581.22
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	127
Hata Eni(mm)	76.41
Hata Boyu(mm)	48.08
Hata Alani(mm2)	3673.79
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	129
Hata Eni(mm)	76.41
Hata Boyu(mm)	48.08
Hata Alani(mm2)	3673.79
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42
Hatanin Geldigi Metre(m)	146
Hata Eni(mm)	35.47
Hata Boyu(mm)	9.76
Hata Alani(mm2)	346.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	148
Hata Eni(mm)	35.71
Hata Boyu(mm)	48.08
Hata Alani(mm2)	1716.94
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	148
Hata Eni(mm)	35.71
Hata Boyu(mm)	48.08
Hata Alani(mm2)	1716.94
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	148
Hata Eni(mm)	24.04
Hata Boyu(mm)	48.32
Hata Alani(mm2)	1161.61
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	148
Hata Eni(mm)	24.04
Hata Boyu(mm)	48.32
Hata Alani(mm2)	1161.61
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	149
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	26.9
Hata Alani(mm2)	160.06
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	149
Hata Eni(mm)	3.33
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	10.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023




Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	151
Hata Eni(mm)	101.88
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	4850.51
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	153
Hata Eni(mm)	104.97
Hata Boyu(mm)	47.37
Hata Alani(mm2)	4972.43
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	153
Hata Eni(mm)	104.97
Hata Boyu(mm)	47.37
Hata Alani(mm2)	4972.43
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	154
Hata Eni(mm)	110.45
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	5258.52
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	154
Hata Eni(mm)	110.45
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	5258.52
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023



Dok No:1524	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	155
Hata Eni(mm)	86.17
Hata Boyu(mm)	48.32
Hata Alani(mm2)	4163.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	14.4.2023

