
#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 25.5.2023

Hafta	delik	leke
18.5.2023-25.5.2023	77	9513




18.5.2023-25.5.2023'leri arasinda hata tespit turleri;


18.5.2023-25.5.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 77-9513 (Adet)


#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 25.5.2023


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
18.5.2023	5017	IF	2	566
18.5.2023	5126	IF	1	903
18.5.2023	5080	FL	9	7790
18.5.2023	5140	DC	4	139













leke için;Dok No: 5017, Kalite No: IF




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için;Dok No: 5080, Kalite No: FL





#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için;Dok No: 5126, Kalite No: IF







menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	128	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2135	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	34.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	132	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2455	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	134	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3618	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4106	
Hata Eni(mm)	12.08	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	84.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4011	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	24.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	152	
Hatanin Geldigi Metre(m)	667	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	31.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	265	
Hatanin Geldigi Metre(m)	215	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	40.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95		
Hatanin Geldigi Metre(m)	7108		
Hata Eni(mm)	5.91	_	
Hata Boyu(mm)	2.95		
Hata Alani(mm2)	17.43		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	131	
Hatanin Geldigi Metre(m)	205	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	24.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	236	
Hatanin Geldigi Metre(m)	116	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	33.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3607	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4351	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	56.06	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	68	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1950	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	143	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1976	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	118	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1432	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	33.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	126	
Hatanin Geldigi Metre(m)	937	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	93.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	275	
Hatanin Geldigi Metre(m)	46	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	14.5	
Hata Alani(mm2)	140.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	148	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1734	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	18.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6731	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	22.51	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	247	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2712	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79	
Hatanin Geldigi Metre(m)	243	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	33.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	960	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	22.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	114	
Hatanin Geldigi Metre(m)	427	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	22.51	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	209	
Hatanin Geldigi Metre(m)	35	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	33.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	141	
Hatanin Geldigi Metre(m)	485	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	29.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	156	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4284	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	35.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	266	
Hatanin Geldigi Metre(m)	159	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	42.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	210	
Hatanin Geldigi Metre(m)	542	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	154	
Hatanin Geldigi Metre(m)	376	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	25.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	198		
Hatanin Geldigi Metre(m)	6118		
Hata Eni(mm)	8.86	_	
Hata Boyu(mm)	4.83		
Hata Alani(mm2)	42.79		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	182	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6968	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	60.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6558	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	_

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	264	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1097	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	169	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3764	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	29.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	184	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1431	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	21.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5140	Kalite No:DC	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	143	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2458	
Hata Eni(mm)	4.57	_
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	23.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	157	
Hatanin Geldigi Metre(m)	842	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	187	
Hatanin Geldigi Metre(m)	39	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	216	
Hatanin Geldigi Metre(m)	799	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	27.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	116	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1434	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	41.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	180	
Hatanin Geldigi Metre(m)	49	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	21.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3918	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	35.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3388	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	48.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	157	
Hatanin Geldigi Metre(m)	7076	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	21.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	144	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3502	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	35.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	843	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1604	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	19.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	138	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3386	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	16.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	138	
Hatanin Geldigi Metre(m)	117	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	208	
Hatanin Geldigi Metre(m)	320	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	30.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	129	
Hatanin Geldigi Metre(m)	229	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	25.08	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192	
Hatanin Geldigi Metre(m)	538	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	150	
Hatanin Geldigi Metre(m)	822	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	19.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	173	
Hatanin Geldigi Metre(m)	562	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	25.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	160	
Hatanin Geldigi Metre(m)	960	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	19.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2990	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	26.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5317	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	31.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	199	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1314	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	32.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5839	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	197	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2136	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	28.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5219	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	9.4	
Hata Alani(mm2)	85.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	193	
Hatanin Geldigi Metre(m)	19	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	29.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2658		
Hata Eni(mm)	7.25	_	
Hata Boyu(mm)	3.76		
Hata Alani(mm2)	27.26		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	138	
Hatanin Geldigi Metre(m)	357	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	31.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5140	Kalite No:DC	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	182	
Hatanin Geldigi Metre(m)	24	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	13.43	
Hata Alani(mm2)	72.12	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	309	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	28.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80		
Hatanin Geldigi Metre(m)	114		
Hata Eni(mm)	7.79	_	
Hata Boyu(mm)	4.57		
Hata Alani(mm2)	35.6		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	183		
Hatanin Geldigi Metre(m)	136		
Hata Eni(mm)	6.98	_	
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	30.01		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	193	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2183	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	27.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	258	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2110	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	111	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1007	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	140	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2684	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	38.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5140	Kalite No:DC	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3406	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	31.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	936	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	8.86	
Hata Alani(mm2)	69.02	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79	
Hatanin Geldigi Metre(m)	542	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	31.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	185	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1075	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	128	
Hatanin Geldigi Metre(m)	172	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	42.79	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	254	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3286	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	19.07	
Hata Alani(mm2)	189.56	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	822	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	21.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	306	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	28.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	287	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	48.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	198	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2488	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	258	
Hatanin Geldigi Metre(m)	643	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	34.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	261	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4898	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	230	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5647	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	19.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4190	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	38.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	133	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4992	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	18.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	157	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3060	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	32.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5140	Kalite No:DC	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	131	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3298	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	74.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	254	
Hatanin Geldigi Metre(m)	73	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	31.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	144	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1125	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	25.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4170	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	32.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	122	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1266	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	39.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	243	
Hatanin Geldigi Metre(m)	109	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	24.91	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1548	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	25.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	170	
Hatanin Geldigi Metre(m)	982	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	22.51	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	211	
Hatanin Geldigi Metre(m)	229	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	245	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	158	
Hatanin Geldigi Metre(m)	411	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	12.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	123	
Hatanin Geldigi Metre(m)	913	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	44	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	40.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	_

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	129	
Hatanin Geldigi Metre(m)	844	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	50.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	983	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	27.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3567	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	10.47	
Hata Alani(mm2)	109.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	145	
Hatanin Geldigi Metre(m)	72	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	28.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	142	
Hatanin Geldigi Metre(m)	408	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	36.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	189	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3195	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	25.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	123	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	21.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	177	
Hatanin Geldigi Metre(m)	135	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	17.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	146	
Hatanin Geldigi Metre(m)	448	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	15.84	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	256	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2627	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	25.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	148	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1733	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	25.95	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	259	
Hatanin Geldigi Metre(m)	159	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	36.79	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	239	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3829	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	160		
Hatanin Geldigi Metre(m)	539		
Hata Eni(mm)	7.25	_	
Hata Boyu(mm)	3.49		
Hata Alani(mm2)	25.3		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	255	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1438	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	46.98	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	172	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1920	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6903	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	20.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	218	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2024	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	168	
Hatanin Geldigi Metre(m)	273	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	21.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	134	
Hatanin Geldigi Metre(m)	503	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	250	
Hatanin Geldigi Metre(m)	484	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	171	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2800	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	15.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	154	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1474	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	20.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	142	
Hatanin Geldigi Metre(m)	410	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	25.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	188	
Hatanin Geldigi Metre(m)	891	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	213	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1124	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	165	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6416	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	17.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	_

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	113	
Hatanin Geldigi Metre(m)	131	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	34.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2768	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	17.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	172	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1680	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	38.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	184	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5021	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	33.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	173	
Hatanin Geldigi Metre(m)	177	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	29.07	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	137	
Hatanin Geldigi Metre(m)	935	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	28.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	158	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1416	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	15.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	193	
Hatanin Geldigi Metre(m)	753	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	35.02	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	155	
Hatanin Geldigi Metre(m)	961	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	13.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	121	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2089	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	50.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	135		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2827		
Hata Eni(mm)	6.18	_	
Hata Boyu(mm)	3.76		
Hata Alani(mm2)	23.24		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	260	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	36.79	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	187	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4072	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	25.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	193	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2261	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	31.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	56	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	27.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1123	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	29.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	191	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2513	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	34	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2949	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	25.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4610	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	28.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	160	
Hatanin Geldigi Metre(m)	582	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	28.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	188	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2799	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	23.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	114	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6221	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	52.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	139	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4899	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	51.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	166	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3734	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	132	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1451	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	17.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	113	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1549	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	21.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	196	
Hatanin Geldigi Metre(m)	82	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	28.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	155	
Hatanin Geldigi Metre(m)	278	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	29.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	129	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1756	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	40.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	245	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4834	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	36.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	191	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4182	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	23.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	253	
Hatanin Geldigi Metre(m)	175	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	18.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	128	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	250	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1734	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	27.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	254	
Hatanin Geldigi Metre(m)	623	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	27.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3472	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	20.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	251	
Hatanin Geldigi Metre(m)	7289	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	25.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	194	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6729	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	23.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	145	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4191	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	31.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	141	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1170	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	33.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104		
Hatanin Geldigi Metre(m)	291		
Hata Eni(mm)	8.06	_	
Hata Boyu(mm)	5.37		
Hata Alani(mm2)	43.28		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	215	
Hatanin Geldigi Metre(m)	203	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	24.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	265	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3117	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	31.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	196	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4607	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	19.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	189	
Hatanin Geldigi Metre(m)	373	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	33.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1870	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	26.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	213	
Hatanin Geldigi Metre(m)	172	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	35.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	135	
Hatanin Geldigi Metre(m)	801	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	29.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	128	
Hatanin Geldigi Metre(m)	133	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	35.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	146	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4639	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	24.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5811	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	200	
Hatanin Geldigi Metre(m)	262	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	36.83	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	7218	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	13.43	
Hata Alani(mm2)	108.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	193	
Hatanin Geldigi Metre(m)	934	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	25.08	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	238	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3369	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	49.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	259	
Hatanin Geldigi Metre(m)	464	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	139	
Hatanin Geldigi Metre(m)	7183	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	20.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	131		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1923		
Hata Eni(mm)	7.25	_	
Hata Boyu(mm)	3.49		
Hata Alani(mm2)	25.3		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023		

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1243	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	32.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	156	
Hatanin Geldigi Metre(m)	357	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	24.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	259	
Hatanin Geldigi Metre(m)	91	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	208	
Hatanin Geldigi Metre(m)	358	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	19.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	131	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5474	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	191	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2656	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	181	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1053	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	27.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2658	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	123	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6383	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	32.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	38	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	16.38	
Hata Alani(mm2)	162.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5080	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94	
Hatanin Geldigi Metre(m)	690	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5126	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	297	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3705	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	53.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	179	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4055	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	34.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	18.5.2023	