
Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023

Hafta	delik	leke
20.4.2023-26.4.2023	512	912



20.4.2023-26.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;

20.4.2023-26.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 512-912 (Adet)


Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
20.4.2023	4008	FL	31	472


Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas






Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği 400 Delik Sayısı 000 000 100 0






leke için;Dok No: 1585, Kalite No: FL




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari





leke için;Dok No: 4008, Kalite No: FL



menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2745	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	43.14	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2765		
Hata Eni(mm)	50.22	_	
Hata Boyu(mm)	65.8		
Hata Alani(mm2)	3304.48		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2765	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	95.27	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2765	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	8.86	
Hata Alani(mm2)	69.02	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2765	
Hata Eni(mm)	18.53	
Hata Boyu(mm)	13.96	
Hata Alani(mm2)	258.68	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3143	
Hata Eni(mm)	42.97	
Hata Boyu(mm)	44.85	
Hata Alani(mm2)	1927.2	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3180	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	37.84	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3537	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	24.25	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3537	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	17.18	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3539	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	23.33	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3541	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	13.85	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3541	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	22.07	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3843	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	19.65	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3843		
Hata Eni(mm)	4.3	_	
Hata Boyu(mm)	4.57		
Hata Alani(mm2)	19.65		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3843	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	18.16	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3845	
Hata Eni(mm)	3.76	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	13.12	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3845		
Hata Eni(mm)	4.03	_	
Hata Boyu(mm)	4.83		
Hata Alani(mm2)	19.46		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3846	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	20.55	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4061	
Hata Eni(mm)	12.08	
Hata Boyu(mm)	20.41	
Hata Alani(mm2)	246.55	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4150	
Hata Eni(mm)	14.77	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	103.09	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4152	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	28.55	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4152	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	30.29	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4152	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	8.59	
Hata Alani(mm2)	53.09	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4152		
Hata Eni(mm)	4.3	_	
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	18.49		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4154	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	20.88	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4154	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	25.41	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4669	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	21.61	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5196	
Hata Eni(mm)	16.38	
Hata Boyu(mm)	18.53	
Hata Alani(mm2)	303.52	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5521	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	36.03	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5600	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	85.38	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6342	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	46.47	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2736	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	8.86	
Hata Alani(mm2)	52.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2752	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	19.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2763	
Hata Eni(mm)	16.38	
Hata Boyu(mm)	21.75	
Hata Alani(mm2)	356.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2763	
Hata Eni(mm)	13.43	
Hata Boyu(mm)	67.14	
Hata Alani(mm2)	901.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2765	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	82.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2776	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	16.92	
Hata Alani(mm2)	118.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2782		
Hata Eni(mm)	7.79	_	
Hata Boyu(mm)	6.18		
Hata Alani(mm2)	48.14		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2790	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	20.41	
Hata Alani(mm2)	142.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2790	
Hata Eni(mm)	12.08	
Hata Boyu(mm)	20.14	
Hata Alani(mm2)	243.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2794	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	10.74	
Hata Alani(mm2)	60.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2797		
Hata Eni(mm)	5.91	_	
Hata Boyu(mm)	2.95		
Hata Alani(mm2)	17.43		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2808	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	17.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2809	
Hata Eni(mm)	14.23	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	68.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2813	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	69.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2823	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	168.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2825	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	10.47	
Hata Alani(mm2)	64.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2841	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	48.45	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2861	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	31.52	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2874	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	17.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2876	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	51.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2882	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	72.76	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2886	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	34	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2886	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	13.96	
Hata Alani(mm2)	90.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2904	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2908	
Hata Eni(mm)	21.22	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	125.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2912	
Hata Eni(mm)	22.83	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	184.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	105	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2913	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	44.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2913	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	18.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2926	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	17.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2948	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	49.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2959	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	14.77	
Hata Alani(mm2)	130.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2975	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3015	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	16.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3018	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	64.89	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3020	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	14.5	
Hata Alani(mm2)	109.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3022	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	17.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3022	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	151.89	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3035	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	13.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3037	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	47.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3042	
Hata Eni(mm)	33.3	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	259.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3057	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	21.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3072	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	9.4	
Hata Alani(mm2)	47.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3072	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	66.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3077	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	6.45	
Hata Alani(mm2)	53.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3080	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	47.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3081	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	116.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3081	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	51.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3100	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3108	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	12.98	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3109	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3122	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	32.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3126	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	11.01	
Hata Alani(mm2)	94.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3127	
Hata Eni(mm)	19.6	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	231.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3140	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	58.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3142	
Hata Eni(mm)	23.36	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	232.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3144	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	14.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3150	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	14.77	
Hata Alani(mm2)	95.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3165	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	19.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3174	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	93.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3177	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	72.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3179	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	93.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3179	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	39.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3191	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	132.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3191	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	31.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3194	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	24.91	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3205	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	101.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3209	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	11.01	
Hata Alani(mm2)	76.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3210	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	22.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3210	
Hata Eni(mm)	27.12	
Hata Boyu(mm)	8.59	
Hata Alani(mm2)	232.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3211	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	17.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3212	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	75.76	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3213	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3223	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	14.77	
Hata Alani(mm2)	103.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3224	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	64.11	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3226	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	22.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3237	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	25.78	
Hata Alani(mm2)	242.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3238	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	12.89	
Hata Alani(mm2)	89.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3243	
Hata Eni(mm)	22.83	
Hata Boyu(mm)	10.47	
Hata Alani(mm2)	239.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3247	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	33.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3248	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	15.58	
Hata Alani(mm2)	142.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3252	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	43.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3256	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	34.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3262	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	31.52	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3266	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	13.16	
Hata Alani(mm2)	95.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3269	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	70.11	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3273	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	8.59	
Hata Alani(mm2)	48.45	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3289	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	10.47	
Hata Alani(mm2)	61.88	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3289	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	15.31	
Hata Alani(mm2)	90.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3291	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	13.7	
Hata Alani(mm2)	99.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3294	
Hata Eni(mm)	11.55	
Hata Boyu(mm)	11.01	
Hata Alani(mm2)	127.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3294	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	86.56	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3294	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	49.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3309	
Hata Eni(mm)	44.31	
Hata Boyu(mm)	14.23	
Hata Alani(mm2)	630.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3312	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	26.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3340	
Hata Eni(mm)	16.65	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	170	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3340	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	27.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3350	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	18.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3351		
Hata Eni(mm)	6.98	_	
Hata Boyu(mm)	3.22		
Hata Alani(mm2)	22.48		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3354	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	51.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3358	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	18.53	
Hata Alani(mm2)	144.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3396	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	11.55	
Hata Alani(mm2)	80.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3414	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	18.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3424	
Hata Eni(mm)	77.34	
Hata Boyu(mm)	23.36	
Hata Alani(mm2)	1806.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3428	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	12.89	
Hata Alani(mm2)	103.89	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3429	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	39.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3434	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	13.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3448	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	19.87	
Hata Alani(mm2)	181.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3448	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	63.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3449	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	23.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3450	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	46.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3451	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	8.33	
Hata Alani(mm2)	62.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3496	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	66.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3496	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	16.11	
Hata Alani(mm2)	151.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3502	
Hata Eni(mm)	17.72	
Hata Boyu(mm)	69.82	
Hata Alani(mm2)	1237.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3502	
Hata Eni(mm)	17.72	
Hata Boyu(mm)	69.82	
Hata Alani(mm2)	1237.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3502	
Hata Eni(mm)	17.72	
Hata Boyu(mm)	69.82	
Hata Alani(mm2)	1237.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3527	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	17.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3530	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	60.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3532	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	13.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3544		
Hata Eni(mm)	5.37	_	
Hata Boyu(mm)	3.76		
Hata Alani(mm2)	20.19		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3554	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	39.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	68	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3554	
Hata Eni(mm)	4.03	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	16.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3558		
Hata Eni(mm)	5.91	_	
Hata Boyu(mm)	8.33		
Hata Alani(mm2)	49.23		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3560	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	11.55	
Hata Alani(mm2)	80.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3562	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	31.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3564	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	30.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3580	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	42.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3584	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	19.6	
Hata Alani(mm2)	189.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3585		
Hata Eni(mm)	6.71	_	
Hata Boyu(mm)	11.82		
Hata Alani(mm2)	79.31		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3603	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3608	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3614	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	9.67	
Hata Alani(mm2)	54.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3638	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	50.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3648	
Hata Eni(mm)	30.88	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	207.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3671	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	21.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3696	
Hata Eni(mm)	3.76	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	12.11	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3697	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	69.65	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3709	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	23.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3720	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	69.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3730	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	91.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3731	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	39.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3738	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	88.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3738	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	22.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3740	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3760		
Hata Eni(mm)	5.91	_	
Hata Boyu(mm)	22.56		
Hata Alani(mm2)	133.33		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3760	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	9.94	
Hata Alani(mm2)	69.38	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3784	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	17.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3788	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3790	
Hata Eni(mm)	3.49	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3806	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	62.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3808	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	9.67	
Hata Alani(mm2)	46.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3809	
Hata Eni(mm)	22.83	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	269.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3809	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	28.76	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3814	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	70.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3818	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	24.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3824	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	11.55	
Hata Alani(mm2)	68.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3825	
Hata Eni(mm)	10.47	_
Hata Boyu(mm)	22.29	
Hata Alani(mm2)	233.38	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3836	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	16.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3865	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	17.99	
Hata Alani(mm2)	130.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3868	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	32.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	98	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3880	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	24.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3885	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	11.55	
Hata Alani(mm2)	93.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3885	
Hata Eni(mm)	19.07	
Hata Boyu(mm)	6.45	
Hata Alani(mm2)	123	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3912	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	27.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3913	
Hata Eni(mm)	36.52	
Hata Boyu(mm)	8.86	
Hata Alani(mm2)	323.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3928	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	41.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3936		
Hata Eni(mm)	4.83	_	
Hata Boyu(mm)	3.76		
Hata Alani(mm2)	18.16		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023		

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3948	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	22.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	

Dok No:4008	Kalite No:FL	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3948	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	49.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	20.4.2023	