
Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023

Hafta	delik	leke
19.4.2023-26.4.2023	1329	7104



19.4.2023-26.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;

19.4.2023-26.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 1329-7104 (Adet)


Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 26.4.2023


Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
19.4.2023	778	RANFORCE	79	207

Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 396, Kalite No: SATEN(IS-SN)





Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


delik için;Dok No: 778, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 778, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)









Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 1405, Kalite No: FL





Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


delik için;Dok No: 1495, Kalite No: FL















leke için;Dok No: 1505, Kalite No: FL









leke için;Dok No: 1505, Kalite No: IF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1593, Kalite No: IF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 1642, Kalite No: SATEN(IS-SN)




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1718, Kalite No: IF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 1783, Kalite No: SATEN(IS-SN)









leke için;Dok No: 2028, Kalite No: IF








leke için;Dok No: 4008, Kalite No: FL




menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	


Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	28
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	18.74
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	81
Hata Eni(mm)	16.11
Hata Boyu(mm)	27.93
Hata Alani(mm2)	449.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	81
Hata Eni(mm)	24.17
Hata Boyu(mm)	48.34
Hata Alani(mm2)	1168.38
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	92
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	209
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	18.16
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	223
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	17.18
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	267
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	15.04
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	295
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	20.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	446
Hata Eni(mm)	14.77
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	59.52
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	446
Hata Eni(mm)	14.77
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	59.52
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	447
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	12.08
Hata Alani(mm2)	103.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	447
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	12.08
Hata Alani(mm2)	103.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	448
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	24.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	448
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	24.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	449
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	2.42
Hata Alani(mm2)	9.1
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	449
Hata Eni(mm)	3.49
Hata Boyu(mm)	2.42
Hata Alani(mm2)	8.45
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
	0.5
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	451
Hatamin Geldigi Wetre(iii)	731
Hata Eni(mm)	3.49
, ,	2 2
Hata Boyu(mm)	2.42
Hata Alani(mm2)	8.45
Hata O'm'C'	1.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023
Hatanın Geluigi Tarin	13.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	454
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	18.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	454
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	13.12
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	454
Hata Eni(mm)	4.03
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	8.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




- · · · ·	
Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	464
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	1.88
Hata Alani(mm2)	9.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	465
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	481
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	9.4
Hata Alani(mm2)	68.15
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	501
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	31.32
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



D. I. M., 770	I/-I'(- N- DANEODOE	
Dok No:778	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	622	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	31.9	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023	




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	622
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	28.13
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	693
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023


Dok No.779	Valita Na.DANEODCE	
Dok No:778	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	793	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	22.22	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023	




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	841
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	25.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	862
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	35.82
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	938
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	18.74
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	981
Hata Eni(mm)	13.16
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	84.88
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	992
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	19.68
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	1064
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.42
Hata Alani(mm2)	15.61
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	1217
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	15.84
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	1256
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	35.82
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	1263
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	24.57
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18
Hatanin Geldigi Metre(m)	1338
Hata Eni(mm)	10.74
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	54.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41
Hatanin Geldigi Metre(m)	1359
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	20.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023

		-
		-
		=
	-	=
		=
		-
-		_


Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41
Hatanin Geldigi Metre(m)	1363
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	17.43
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	1424
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	18.16
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	1444
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	21.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	1465
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	15.9
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46
Hatanin Geldigi Metre(m)	1490
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	1492
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	27.04
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	1501
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101
Hatanin Geldigi Metre(m)	1502
Hata Eni(mm)	10.74
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	54.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	1559
Hata Eni(mm)	10.47
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	163.12
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	1561
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	1561
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	13.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95
Hatanin Geldigi Metre(m)	1649
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	34.62
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	1654
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	24.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	1697
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	20.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	1698
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	161.01
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	1705
Hata Eni(mm)	17.46
Hata Boyu(mm)	16.38
Hata Alani(mm2)	285.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	1712
Hata Eni(mm)	9.94
Hata Boyu(mm)	16.65
Hata Alani(mm2)	165.5
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	1712
Hata Eni(mm)	12.35
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	132.64
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	1714
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	80.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	1727
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	27.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	1777
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	32.3
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	1834
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	39.86
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	1834
Hata Eni(mm)	13.96
Hata Boyu(mm)	11.55
Hata Alani(mm2)	161.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	1880
Hata Eni(mm)	28.2
Hata Boyu(mm)	9.94
Hata Alani(mm2)	280.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	1880
Hata Eni(mm)	28.2
Hata Boyu(mm)	9.94
Hata Alani(mm2)	280.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	1885
Hata Eni(mm)	9.13
Hata Boyu(mm)	9.4
Hata Alani(mm2)	85.82
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	1885
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	45.02
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	1885
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	10.47
Hata Alani(mm2)	92.76
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	1921
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	51.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	1950
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	19.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	1955
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	29.27
Hata Alani(mm2)	487.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	1955
Hata Eni(mm)	17.46
Hata Boyu(mm)	12.89
Hata Alani(mm2)	225.06
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	2002
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	21.64
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	2003
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	12.69
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	98
Hatanin Geldigi Metre(m)	2006
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	2023
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	22.41
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92
Hatanin Geldigi Metre(m)	2028
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	13.72
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	2033
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	13.72
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	2036
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	37.63
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	2068
Hata Eni(mm)	11.01
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	53.18
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	2
Hata Eni(mm)	11.82
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	184.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	3
Hata Eni(mm)	9.94
Hata Boyu(mm)	8.86
Hata Alani(mm2)	88.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65
Hatanin Geldigi Metre(m)	10
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	8.86
Hata Alani(mm2)	64.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	10
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	16.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	10
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	51.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	42
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	9.94
Hata Alani(mm2)	61.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	82
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	13.7
Hata Alani(mm2)	84.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	91
Hata Eni(mm)	12.62
Hata Boyu(mm)	20.14
Hata Alani(mm2)	254.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	92
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	93
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	9.13
Hata Alani(mm2)	76.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	116
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	8.06
Hata Alani(mm2)	71.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	117
Hata Eni(mm)	14.5
Hata Boyu(mm)	19.87
Hata Alani(mm2)	288.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	120
Hata Eni(mm)	15.31
Hata Boyu(mm)	13.16
Hata Alani(mm2)	201.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	135
Hata Eni(mm)	18.53
Hata Boyu(mm)	6.18
Hata Alani(mm2)	114.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	136
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	35.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39
Hatanin Geldigi Metre(m)	137
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	164
Hata Eni(mm)	9.4
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	136.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41
Hatanin Geldigi Metre(m)	164
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	18.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	165
Hata Eni(mm)	23.36
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	163.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95
Hatanin Geldigi Metre(m)	167
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	21.22
Hata Alani(mm2)	153.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	169
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	14.77
Hata Alani(mm2)	130.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	228
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	7.52
Hata Alani(mm2)	46.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	230
Hata Eni(mm)	11.28
Hata Boyu(mm)	21.75
Hata Alani(mm2)	245.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	240
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	18.26
Hata Alani(mm2)	132.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	364
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	29.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	368
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	6.18
Hata Alani(mm2)	54.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	476
Hata Eni(mm)	12.89
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	58.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	476
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	10.21
Hata Alani(mm2)	65.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	481
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	14.23
Hata Alani(mm2)	126.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	493
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	501
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	5.64
Hata Alani(mm2)	37.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	502
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39
Hatanin Geldigi Metre(m)	506
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	26.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	516
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	46.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42
Hatanin Geldigi Metre(m)	547
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	17.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




	17 11. 11. 54115555
Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	564
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	16.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023

-				


Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	568
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	27.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	574
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	42.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	587
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	6.18
Hata Alani(mm2)	38.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	591
Hata Eni(mm)	18.53
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	89.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	599
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	28.76
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	601
Hata Eni(mm)	15.58
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	75.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	603
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	17.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52
Hatanin Geldigi Metre(m)	604
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	22.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	616
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	67.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47
Hatanin Geldigi Metre(m)	622
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	23.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	625
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	11.55
Hata Alani(mm2)	62.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	651
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	27.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	661
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	15.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	694
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	33.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	722
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	28.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	723
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	18.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	727
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	18.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	727
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	18.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	749
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	21.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	750
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	49.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	761
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	5.64
Hata Alani(mm2)	25.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	762
Hata Eni(mm)	9.67
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	31.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	767
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	770
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	18.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023

-	-	-	


D. I. N 770	IZ-1'C-N- DANEODOE
Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	809
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	17.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	828
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	21.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	830
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	25.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	855
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	858
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	7.79
Hata Alani(mm2)	50.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	870
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	23.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	887
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	6.71
Hata Alani(mm2)	147.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	906
Hata Eni(mm)	11.01
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	47.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	907
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	72.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	913
Hata Eni(mm)	13.7
Hata Boyu(mm)	45.12
Hata Alani(mm2)	618.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	955
Hata Eni(mm)	9.4
Hata Boyu(mm)	13.43
Hata Alani(mm2)	126.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	955
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	5.37
Hata Alani(mm2)	47.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63
Hatanin Geldigi Metre(m)	969
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	32.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	987
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	24.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	987
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	31.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	1035
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	108.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	1055
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	1063
Hata Eni(mm)	12.89
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	51.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	1064
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	16.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	1071
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	25.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	1107
Hata Eni(mm)	12.89
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	51.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	1107
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	14.77
Hata Alani(mm2)	99.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101
Hatanin Geldigi Metre(m)	1128
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	20.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	1132
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	1136
Hata Eni(mm)	26.05
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	217
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	1154
Hata Eni(mm)	14.5
Hata Boyu(mm)	22.02
Hata Alani(mm2)	319.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65
Hatanin Geldigi Metre(m)	1192
Hata Eni(mm)	13.7
Hata Boyu(mm)	7.25
Hata Alani(mm2)	99.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	1199
Hata Eni(mm)	10.47
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	87.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	1199
Hata Eni(mm)	13.16
Hata Boyu(mm)	7.25
Hata Alani(mm2)	95.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	1200
Hata Eni(mm)	15.84
Hata Boyu(mm)	8.86
Hata Alani(mm2)	140.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	1201
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	30.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	1202
Hata Eni(mm)	12.08
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	116.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	1205
Hata Eni(mm)	12.89
Hata Boyu(mm)	12.08
Hata Alani(mm2)	155.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	1219
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	31.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55
Hatanin Geldigi Metre(m)	1224
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	24.17
Hata Alani(mm2)	155.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	1246
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	9.4
Hata Alani(mm2)	58.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	1262
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	7.25
Hata Alani(mm2)	64.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57
Hatanin Geldigi Metre(m)	1310
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	22.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	1313
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	1325
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	1327
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	1339
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	29.98
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	1359
Hata Eni(mm)	26.59
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	135.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100
Hatanin Geldigi Metre(m)	1364
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	13.16
Hata Alani(mm2)	81.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	1411
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	13.16
Hata Alani(mm2)	88.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	1411
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	21.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88
Hatanin Geldigi Metre(m)	1455
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	18.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57
Hatanin Geldigi Metre(m)	1467
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	19.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	1468
Hata Eni(mm)	11.28
Hata Boyu(mm)	21.22
Hata Alani(mm2)	239.36
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	1476
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	12.62
Hata Alani(mm2)	84.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	1481
Hata Eni(mm)	58.54
Hata Boyu(mm)	7.79
Hata Alani(mm2)	456.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39
Hatanin Geldigi Metre(m)	1495
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	1509
Hata Eni(mm)	15.84
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	68.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	1525
Hata Eni(mm)	22.29
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	101.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	1526
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	35.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30
Hatanin Geldigi Metre(m)	1531
Hata Eni(mm)	26.59
Hata Boyu(mm)	5.91
Hata Alani(mm2)	157.15
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	1547
Hata Eni(mm)	10.47
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	39.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023




Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	1592
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	73.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	103
Hatanin Geldigi Metre(m)	1597
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	29.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49
Hatanin Geldigi Metre(m)	1608
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	20.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023



Dok No:778	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	1617
Hata Eni(mm)	13.16
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	63.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	19.4.2023

