
Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 25.5.2023

Hafta	delik	leke
17.5.2023-25.5.2023	139	20370



17.5.2023-25.5.2023'leri arasinda hata tespit turleri;


17.5.2023-25.5.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 139-20370 (Adet)


Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 25.5.2023

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
17.5.2023	4015	WF	9	117
17.5.2023	2083	WF	3	68
17.5.2023	2066	WF	15	147
17.5.2023	1232	WF	27	478
17.5.2023	953	IF	6	7225
17.5.2023	5113	IF	2	2310
17.5.2023	5017	IF	0	512









Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için; Dok No: 953, Kalite No: IF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






leke için;Dok No: 1232, Kalite No: WF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari





leke için;Dok No: 2066, Kalite No: WF




0.0

0-249

50-499

Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari




20-999

0-1249


0-1499

.00-749




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari







leke için;Dok No: 4015, Kalite No: WF








leke için;Dok No: 5017, Kalite No: IF




Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari





leke için;Dok No: 5113, Kalite No: IF



menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	456	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	35.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	252	
Hatanin Geldigi Metre(m)	317	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	73.05	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	138	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2634	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	71.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	197	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4212	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	74.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2466	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	112.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	178		
Hatanin Geldigi Metre(m)	126		
Hata Eni(mm)	8.86	_	
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	38.1		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	159	
Hatanin Geldigi Metre(m)	591	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	21.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	165	
Hatanin Geldigi Metre(m)	318	
Hata Eni(mm)	8.06	_
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	293	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4799	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	42.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	175	
Hatanin Geldigi Metre(m)	779	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	53.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	118		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2252		
Hata Eni(mm)	13.16	_	
Hata Boyu(mm)	5.64		
Hata Alani(mm2)	74.22		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	158	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6762	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	34.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	161	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1855	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	33.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2028	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	35.02	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	134	
Hatanin Geldigi Metre(m)	143	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	50.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	213	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1136	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	34.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74	
Hatanin Geldigi Metre(m)	87	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	12.08	
Hata Alani(mm2)	113.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	173	
Hatanin Geldigi Metre(m)	617	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	85.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	497	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	153	
Hatanin Geldigi Metre(m)	84	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	18.16	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:2066	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2087	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	49.08	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3227	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	44.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	203	
Hatanin Geldigi Metre(m)	249	
Hata Eni(mm)	12.35	<u>.</u>
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	72.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	296	
Hatanin Geldigi Metre(m)	98	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	45.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	176	
Hatanin Geldigi Metre(m)	83	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	284	
Hatanin Geldigi Metre(m)	35	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	57.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	165	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4310	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	21.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	987	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1854	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	21.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2407	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	43.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	242	
Hatanin Geldigi Metre(m)	339	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	17.99	
Hata Alani(mm2)	178.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	295	
Hatanin Geldigi Metre(m)	59	
Hata Eni(mm)	13.96	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	82.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	369	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	39.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	165	
Hatanin Geldigi Metre(m)	871	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	47.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	112	
Hatanin Geldigi Metre(m)	512	
Hata Eni(mm)	14.23	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	87.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4636		
Hata Eni(mm)	9.94	_	
Hata Boyu(mm)	5.1		
Hata Alani(mm2)	50.69		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	211	
Hatanin Geldigi Metre(m)	849	
Hata Eni(mm)	12.35	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	56.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	200	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2006	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	352	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	270	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2110	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	152	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1641	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	54.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	180	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1306	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	44.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	139	
Hatanin Geldigi Metre(m)	16	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	157	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5714	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	29.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	156	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5034	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	257	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3167	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	71.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:2066	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18	
Hatanin Geldigi Metre(m)	706	
Hata Eni(mm)	13.43	
Hata Boyu(mm)	26.05	
Hata Alani(mm2)	349.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:4015	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1964	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	23.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	128	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1641	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	48.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	301	
Hatanin Geldigi Metre(m)	757	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	42.79	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3481	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	30.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1617	
Hata Eni(mm)	17.99	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	130.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	298	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1589	
Hata Eni(mm)	13.96	
Hata Boyu(mm)	6.98	
Hata Alani(mm2)	97.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	239	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3655	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	49.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71	
Hatanin Geldigi Metre(m)	550	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	66.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	174	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2893	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	44.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	252	
Hatanin Geldigi Metre(m)	113	
Hata Eni(mm)	12.35	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	76.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	316	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2394	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	56.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	263	
Hatanin Geldigi Metre(m)	419	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	79.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5835	
Hata Eni(mm)	12.35	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	76.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	170	
Hatanin Geldigi Metre(m)	470	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	31.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	232	
Hatanin Geldigi Metre(m)	903	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	49.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	251	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3201	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	41.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	215		
Hatanin Geldigi Metre(m)	896		
Hata Eni(mm)	8.06	_	
Hata Boyu(mm)	4.57		
Hata Alani(mm2)	36.83		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	38	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	57.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	259	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1485	
Hata Eni(mm)	13.43	
Hata Boyu(mm)	23.1	
Hata Alani(mm2)	310.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5140	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	47.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3288	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	39.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	156	
Hatanin Geldigi Metre(m)	280	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	39.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4670	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	31.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	293		
Hatanin Geldigi Metre(m)	240		
Hata Eni(mm)	13.7	_	
Hata Boyu(mm)	5.37		
Hata Alani(mm2)	73.57		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	160	
Hatanin Geldigi Metre(m)	240	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	57.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294	
Hatanin Geldigi Metre(m)	130	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	60.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:4015	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	111	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1704	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	6.45	
Hata Alani(mm2)	135.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	246	
Hatanin Geldigi Metre(m)	236	
Hata Eni(mm)	26.59	
Hata Boyu(mm)	29.81	
Hata Alani(mm2)	792.65	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	269	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3867	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	81.78	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	134	
Hatanin Geldigi Metre(m)	129	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	42.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	134	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1509	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	138	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2305	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	14.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	289	
Hatanin Geldigi Metre(m)	155	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	56.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	267	
Hatanin Geldigi Metre(m)	651	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	6.45	
Hata Alani(mm2)	64.11	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	150	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4896	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	163	
Hatanin Geldigi Metre(m)	549	
Hata Eni(mm)	16.65	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	129.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	145	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3866	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	36.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	255	
Hatanin Geldigi Metre(m)	385	
Hata Eni(mm)	20.41	
Hata Boyu(mm)	23.1	
Hata Alani(mm2)	471.47	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	137	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3474	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	52.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	332	
Hata Eni(mm)	15.04	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	84.83	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294	
Hatanin Geldigi Metre(m)	15	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	50.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	136	
Hatanin Geldigi Metre(m)	265	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	40.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4764	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	53.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	203		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1134		
Hata Eni(mm)	9.4	_	
Hata Boyu(mm)	6.18		
Hata Alani(mm2)	58.09		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	141	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2832	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	38.07	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	241	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6699	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	45.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	210		
Hatanin Geldigi Metre(m)	0		
Hata Eni(mm)	7.52	_	
Hata Boyu(mm)	5.1		
Hata Alani(mm2)	38.35		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	278	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1697	
Hata Eni(mm)	11.55	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	65.14	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	118	
Hatanin Geldigi Metre(m)	848	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	50.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	301	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5131	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	45.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3376	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	43.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	159	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1854	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	177	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5645	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	38.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	147	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4099	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	31.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	179		
Hatanin Geldigi Metre(m)	630		
Hata Eni(mm)	7.79	_	
Hata Boyu(mm)	4.03		
Hata Alani(mm2)	31.39		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	204	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3532	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	45.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	258	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1253	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	56.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	156	
Hatanin Geldigi Metre(m)	867	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	35.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	510	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	42.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	145	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4293	
Hata Eni(mm)	12.08	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	61.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	141	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5398	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	22.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	252	
Hatanin Geldigi Metre(m)	12	
Hata Eni(mm)	12.89	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	72.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	129	
Hatanin Geldigi Metre(m)	74	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	44.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	182	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1824	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	24.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	151	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2170	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294	
Hatanin Geldigi Metre(m)	368	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	57.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39	
Hatanin Geldigi Metre(m)	71	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	42.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	127	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1137	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	23.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	151	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1486	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	42	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3403	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	24.91	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	211	
Hatanin Geldigi Metre(m)	369	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	56.06	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2636	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	48.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	153	
Hatanin Geldigi Metre(m)	551	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	31.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	176	
Hatanin Geldigi Metre(m)	15	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	25.95	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	263		
Hatanin Geldigi Metre(m)	126		
Hata Eni(mm)	12.35	_	
Hata Boyu(mm)	6.45		
Hata Alani(mm2)	79.66		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	178	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3101	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	85.05	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	157	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3643	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	38.07	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	209	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2336	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	45.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	114	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1161	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	43.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	151	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3747	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	196	
Hatanin Geldigi Metre(m)	34	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	71.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	167	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1024	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	37.88	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	173	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4536	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	36.94	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	159	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3916	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	27.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	941	
Hata Eni(mm)	13.7	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	91.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	115	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2193	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	35.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	155	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1554	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	34.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	145	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3465	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	35.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5681	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	38.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	214	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6371	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	72.07	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	166	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1233	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	118	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1622	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	30.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	201	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3318	
Hata Eni(mm)	11.55	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	49.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	255	
Hatanin Geldigi Metre(m)	13	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	106.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	177	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6248	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	37.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	170	
Hatanin Geldigi Metre(m)	652	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	34.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192	
Hatanin Geldigi Metre(m)	995	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	45.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:2066	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	200	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1522	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	159		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2521		
Hata Eni(mm)	9.67		
Hata Boyu(mm)	4.3		
Hata Alani(mm2)	41.58		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	_	

Dok No:4015	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	312	
Hatanin Geldigi Metre(m)	754	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	33.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	171		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4276		
Hata Eni(mm)	9.13	_	
Hata Boyu(mm)	4.83		
Hata Alani(mm2)	44.1		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	206	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6768	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	34.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	114	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4766	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	177	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1378	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	35.82	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	250	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3991	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	55.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	150	
Hatanin Geldigi Metre(m)	247	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	56.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	140	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2701	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	17.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	161	
Hatanin Geldigi Metre(m)	996	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	34.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1926	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	57.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	144	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4966	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	24.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	183	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4476	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	15.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4532	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:1232	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	292	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4599	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	25.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	159	
Hatanin Geldigi Metre(m)	651	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	27.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	168		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4590		
Hata Eni(mm)	5.91		
Hata Boyu(mm)	3.76		
Hata Alani(mm2)	22.22		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	_	

Dok No:5113	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	117		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4456		
Hata Eni(mm)	5.37		
Hata Boyu(mm)	4.03		
Hata Alani(mm2)	21.64		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	_	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49	
Hatanin Geldigi Metre(m)	248	
Hata Eni(mm)	16.92	
Hata Boyu(mm)	6.45	
Hata Alani(mm2)	109.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69	
Hatanin Geldigi Metre(m)	6054	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	68.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	187	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5068	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	38	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	38.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	117	
Hatanin Geldigi Metre(m)	419	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	41.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	256	
Hatanin Geldigi Metre(m)	942	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	34.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	146	
Hatanin Geldigi Metre(m)	246	
Hata Eni(mm)	13.96	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	82.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	168	
Hatanin Geldigi Metre(m)	22	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	63.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:2066	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	123	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2030	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	24.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	130	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2525	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	7.25	
Hata Alani(mm2)	44.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	168	
Hatanin Geldigi Metre(m)	804	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	38.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:2083	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	271	
Hatanin Geldigi Metre(m)	156	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	9.4	
Hata Alani(mm2)	68.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	615	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	68.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5017	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	247	
Hatanin Geldigi Metre(m)	21	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	39.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	152		
Hatanin Geldigi Metre(m)	4403		
Hata Eni(mm)	5.64	_	
Hata Boyu(mm)	3.49		
Hata Alani(mm2)	19.68		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023		

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	121	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4149	
Hata Eni(mm)	12.08	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	97.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	162	
Hatanin Geldigi Metre(m)	400	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	31.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	299	
Hatanin Geldigi Metre(m)	246	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	57.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	204	
Hatanin Geldigi Metre(m)	102	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	31.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	196	
Hatanin Geldigi Metre(m)	470	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	64.7	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	265	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	52.07	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	188	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3043	
Hata Eni(mm)	8.86	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	35.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	212	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2336	
Hata Eni(mm)	18.26	
Hata Boyu(mm)	9.4	
Hata Alani(mm2)	171.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40	
Hatanin Geldigi Metre(m)	612	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	54.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	132	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2337	
Hata Eni(mm)	7.79	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	33.5	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	189	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3847	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	53.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	146	
Hatanin Geldigi Metre(m)	352	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	28.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	160	
Hatanin Geldigi Metre(m)	716	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	26.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	219	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2832	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	34.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	300	
Hata Eni(mm)	13.7	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	62.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	186	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5212	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	27.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	169	
Hatanin Geldigi Metre(m)	513	
Hata Eni(mm)	8.59	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	39.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:5113	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	178	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4559	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	32.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	148	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1027	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	32.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	144	
Hatanin Geldigi Metre(m)	246	
Hata Eni(mm)	19.34	
Hata Boyu(mm)	8.06	
Hata Alani(mm2)	155.88	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	132	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4830	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	

Dok No:953	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	299	
Hatanin Geldigi Metre(m)	247	
Hata Eni(mm)	11.01	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	50.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	17.5.2023	