
#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 13.4.2023

Hafta	delik	leke
12.4.2023-13.4.2023	240	2022



12.4.2023-13.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;


12.4.2023-13.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 240-2022 (Adet)


#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

Tarih: 13.4.2023

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
12.4.2023	1863	RANFORCE	0	4
12.4.2023	1675	RANFORCE	11	192
12.4.2023	1128	RANFORCE	0	0
12.4.2023	737	SATEN(IS	7	45
12.4.2023	1656	WF	48	348
12.4.2023	1965	WF	55	225
12.4.2023	1835	SATEN(IS	0	6
12.4.2023	1835	RANFORCE	26	863
12.4.2023	2215	RANFORCE	6	17
12.4.2023	2215	SATEN(IS	6	31









#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için; Dok No: 737, Kalite No: SATEN(IS-SN)




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

delik için;Dok No: 1656, Kalite No: WF




leke için;Dok No: 1656, Kalite No: WF




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

delik için;Dok No: 1675, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 1675, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari

delik için;Dok No: 1835, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için; Dok No: 1835, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için;Dok No: 1965, Kalite No: WF




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari


delik için;Dok No: 2215, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




leke için;Dok No: 2215, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-IR)




#### Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari






#### leke için;Dok No: 2215, Kalite No: SATEN(IS-SN)




menderes	Merserize Makinesinde Tespit Edilen Kumas Hatalari	


Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	592
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	14.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	2797
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	20.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	4725
Hata Eni(mm)	3.81
Hata Boyu(mm)	9.05
Hata Alani(mm2)	34.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	824
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	9.76
Hata Alani(mm2)	65.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	405
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	48.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	1420
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	29.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	47
Hata Eni(mm)	4.05
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	17.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	4279
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	14.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	2489
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	29.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	1227
Hata Eni(mm)	5
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	27.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	1950
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	30.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	2436
Hata Eni(mm)	21.66
Hata Boyu(mm)	10.24
Hata Alani(mm2)	221.8
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	1522
Hata Eni(mm)	2.38
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	7.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

140.1033	Name No.NAMPONCE	
ay Konumu(cm)	0	
eldigi Metre(m)	1522	
Eni(mm)	2.38	
Boyu(mm)	3.33	
lani(mm2)	7.93	
a Sinifi	leke	
Geldigi Tarih	12.4.2023	


Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	3429
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	22.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

	Hata Eni(mm)	7.14	section and a
	Hata Boyu(mm)	3.09	mented to the same
	Hata Alani(mm2)	22.06	OWNERS OF TAXABLE PARTY.
	Hata Sinifi	leke	
	Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023	
	Dok No:1656	Kalite No:WF	
- 1			


Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	1283
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	15.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

		_		


Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	2036
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	7.62
Hata Alani(mm2)	50.83
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	923
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.14
Hata Alani(mm2)	13.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	1246
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	2718
Hata Eni(mm)	23.09
Hata Boyu(mm)	10.24
Hata Alani(mm2)	236.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	3013
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	41.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	834
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	21.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	507
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	23.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77
Hatanin Geldigi Metre(m)	1096
Hata Eni(mm)	11.66
Hata Boyu(mm)	15.47
Hata Alani(mm2)	180.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	1166
Hata Eni(mm)	12.62
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	63.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	1239
Hata Eni(mm)	16.9
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	92.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47
Hatanin Geldigi Metre(m)	2448
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	24.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65
Hatanin Geldigi Metre(m)	1253
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	13.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

 _	


Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52
Hatanin Geldigi Metre(m)	2956
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	24.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	5161
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	13.57
Hata Alani(mm2)	106.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	823
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	9.52
Hata Alani(mm2)	58.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	1230
Hata Eni(mm)	23.8
Hata Boyu(mm)	7.14
Hata Alani(mm2)	169.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	988
Hata Eni(mm)	16.19
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	61.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	4083
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	13.09
Hata Alani(mm2)	118.46
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	306
Hata Eni(mm)	4.05
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	12.51
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	2679
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	13.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	4044
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	11.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	515
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	21.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	244
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	57.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	1361
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	8.81
Hata Alani(mm2)	81.76
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	692
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	25.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	2126
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	21.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	2567
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	10.47
Hata Alani(mm2)	77.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	1597
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	26.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	1078
Hata Eni(mm)	3.33
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	12.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	3295
Hata Eni(mm)	13.57
Hata Boyu(mm)	17.85
Hata Alani(mm2)	242.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77
Hatanin Geldigi Metre(m)	3512
Hata Eni(mm)	33.56
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	287.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:RANFORCE
	Name No.NAMPORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	20
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	10.95
Hata Alani(mm2)	99.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	2904
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	13.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	1578
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	15.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	1572
Hata Eni(mm)	11.9
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	56.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	4378
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	15.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	3257
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	15.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	3685
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	18.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	92
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	22.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	959
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	63.72
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	672
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	15.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88
Hatanin Geldigi Metre(m)	292
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	320
Hata Eni(mm)	24.28
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	208.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48	
Hatanin Geldigi Metre(m)	173	
Hata Eni(mm)	5.95	
Hata Boyu(mm)	2.62	
Hata Alani(mm2)	15.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023	

		w	u	
т				
ш				
=				1
•				١
-				ı
*				


Dala Nas400F	Malita Nas DANEODOE
Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	665
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77
Hatanin Geldigi Metre(m)	484
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	26.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	231
Hata Eni(mm)	3.57
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	11.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29	
Hatanin Geldigi Metre(m)	304	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	5	
Hata Alani(mm2)	41.65	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023	




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	2877
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	22.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	46
Hatanin Geldigi Metre(m)	1138
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	22.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	1847
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	9.05
Hata Alani(mm2)	62.45
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	3143
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	
-	


Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	1157
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	6.19
Hata Alani(mm2)	57.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	3479
Hata Eni(mm)	19.76
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	84.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	2686
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	13.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	12
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	22.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	1275
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	22.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55
Hatanin Geldigi Metre(m)	408
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	23.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	1630
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	14.76
Hata Alani(mm2)	105.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52
Hatanin Geldigi Metre(m)	1712
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	22.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	3622
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	15.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




D. I. N. 4005	K-l'(- N- DANEODOE
Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	3390
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	3871
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	18.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	3827
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	2563
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	20.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20
Hatanin Geldigi Metre(m)	1241
Hata Eni(mm)	31.9
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	136.53
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	395
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	6.67
Hata Alani(mm2)	55.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	2442
Hata Eni(mm)	10
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	42.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20
Hatanin Geldigi Metre(m)	1489
Hata Eni(mm)	11.43
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	35.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66
Hatanin Geldigi Metre(m)	2002
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	1.43
Hata Alani(mm2)	9.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66
Hatanin Geldigi Metre(m)	3946
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	17.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92
Hatanin Geldigi Metre(m)	2901
Hata Eni(mm)	5
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	13.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	1108
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	15.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	1011
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	18.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	2406
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	17.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	4195
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	24.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

-		
-		=
4.4		-
		•
-		
-		


Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	3212
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	31.75
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88
Hatanin Geldigi Metre(m)	2154
Hata Eni(mm)	10.95
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	117.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	1239
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	14.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	741
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	23.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	3992
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	89.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	1128
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	99.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	123
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	15.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	2645
Hata Eni(mm)	20.23
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	168.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	4068
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	11.19
Hata Alani(mm2)	95.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52
Hatanin Geldigi Metre(m)	355
Hata Eni(mm)	24.04
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	200.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	1551
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	18.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	4376
Hata Eni(mm)	10.24
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	109.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	3690
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	18.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	2374
Hata Eni(mm)	14.76
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	126.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	1442
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	27.98
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	2307
Hata Eni(mm)	12.14
Hata Boyu(mm)	10.47
Hata Alani(mm2)	127.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	2356
Hata Eni(mm)	13.09
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	74.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77
Hatanin Geldigi Metre(m)	3255
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21
Hatanin Geldigi Metre(m)	805
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	31.75
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66
Hatanin Geldigi Metre(m)	3815
Hata Eni(mm)	11.9
Hata Boyu(mm)	6.19
Hata Alani(mm2)	73.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	820
Hata Eni(mm)	11.66
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	41.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	3209
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	63.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	2686
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	31.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	1132
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	6.67
Hata Alani(mm2)	57.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	1798
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	20.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	3464
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	17.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57
Hatanin Geldigi Metre(m)	3380
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	27.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63
Hatanin Geldigi Metre(m)	1258
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	22.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	1781
Hata Eni(mm)	20
Hata Boyu(mm)	7.38
Hata Alani(mm2)	147.6
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	3782
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	23.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	56
Hatanin Geldigi Metre(m)	473
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	1.19
Hata Alani(mm2)	8.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73
Hatanin Geldigi Metre(m)	3042
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	30.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41
Hatanin Geldigi Metre(m)	2466
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	15.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	2345
Hata Eni(mm)	35.47
Hata Boyu(mm)	11.19
Hata Alani(mm2)	396.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20		
Hatanin Geldigi Metre(m)	498		
Hata Eni(mm)	60.94		
Hata Boyu(mm)	16.9		
Hata Alani(mm2)	1029.89		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	1159		
Hata Eni(mm)	3.81		
Hata Boyu(mm)	3.81		
Hata Alani(mm2)	14.52		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		



Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	3276
Hata Eni(mm)	10.24
Hata Boyu(mm)	9.28
Hata Alani(mm2)	95.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11		
Hatanin Geldigi Metre(m)	3862		
Hata Eni(mm)	3.33		
Hata Boyu(mm)	3.33		
Hata Alani(mm2)	11.09		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43		
Hatanin Geldigi Metre(m)	35		
Hata Eni(mm)	5.95		
Hata Boyu(mm)	7.38		
Hata Alani(mm2)	43.91		
Hata Sinifi	delik		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83		
Hatanin Geldigi Metre(m)	425		
Hata Eni(mm)	24.28		
Hata Boyu(mm)	6.9		
Hata Alani(mm2)	167.53		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	1789
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	71.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE		
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19		
Hatanin Geldigi Metre(m)	2159		
Hata Eni(mm)	6.9		
Hata Boyu(mm)	3.33		
Hata Alani(mm2)	22.98		
Hata Sinifi	leke		
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023		




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	760
Hata Eni(mm)	11.9
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	99.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	1220
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	21.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

-	-	
		а
		а
		ч


Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	2890
Hata Eni(mm)	3.33
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	15.85
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	2907
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	29.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	1214
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	7.14
Hata Alani(mm2)	54.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	437
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	15.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20
Hatanin Geldigi Metre(m)	986
Hata Eni(mm)	32.14
Hata Boyu(mm)	8.81
Hata Alani(mm2)	283.15
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	1779
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9
Hatanin Geldigi Metre(m)	3281
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	1528
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	13.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	2275
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	15.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023





Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	855
Hata Eni(mm)	14.76
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	80.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023


Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	1417
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	13.97
Hata Sinifi	leke
11 4 ' 6 11' ' 7 '1	40.4.0000


Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	217
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	10.76
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	3299
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	18.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023












Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	237
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	11.19
Hata Alani(mm2)	82.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	1157
Hata Eni(mm)	8.81
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	41.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	3413
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	14.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	4585
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	15.71
Hata Alani(mm2)	101.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No.1925	Valita Na. DANEODCE
Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	1127
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	16.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	391
Hata Eni(mm)	11.19
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	45.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	3936
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	26.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95
Hatanin Geldigi Metre(m)	974
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	16.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20
Hatanin Geldigi Metre(m)	1244
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	2142
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	14.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	3213
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	18.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

	-	-	
-			ı
-			۰
-			
-			ı
-			۰
-			


Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	689
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	20.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55
Hatanin Geldigi Metre(m)	4830
Hata Eni(mm)	11.43
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	54.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63
Hatanin Geldigi Metre(m)	3109
Hata Eni(mm)	21.9
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	182.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	547
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	16.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63
Hatanin Geldigi Metre(m)	2423
Hata Eni(mm)	31.66
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	165.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	3531
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	15.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	3765
Hata Eni(mm)	9.52
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	31.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	1205
Hata Eni(mm)	9.52
Hata Boyu(mm)	11.66
Hata Alani(mm2)	111
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	1314
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	22.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:737	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	504
Hata Eni(mm)	15
Hata Boyu(mm)	10.95
Hata Alani(mm2)	164.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	735
Hata Eni(mm)	12.14
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	63.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	763
Hata Eni(mm)	3.57
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	15.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	2798
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	27.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	3861
Hata Eni(mm)	3.57
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	11.89
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	41
Hatanin Geldigi Metre(m)	1220
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	11.9
Hata Alani(mm2)	56.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	3423
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	17.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	2596
Hata Eni(mm)	15.23
Hata Boyu(mm)	11.19
Hata Alani(mm2)	170.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	2739
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	16.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	80
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	9.76
Hata Alani(mm2)	69.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78
Hatanin Geldigi Metre(m)	83
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	26.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	3638
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	33.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	2306
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	806
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73
Hatanin Geldigi Metre(m)	1974
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	36.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	35
Hatanin Geldigi Metre(m)	2444
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	22.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22
Hatanin Geldigi Metre(m)	2930
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	4390
Hata Eni(mm)	28.33
Hata Boyu(mm)	9.28
Hata Alani(mm2)	262.9
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1965	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	2128
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	32.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	1658
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	14.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88
Hatanin Geldigi Metre(m)	1172
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	11.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	2833
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	11.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	3396
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	14.76
Hata Alani(mm2)	98.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	23
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	8.57
Hata Alani(mm2)	53.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	993
Hata Eni(mm)	10.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	24.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	497
Hata Eni(mm)	3.57
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	10.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	1181
Hata Eni(mm)	10.95
Hata Boyu(mm)	15
Hata Alani(mm2)	164.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47
Hatanin Geldigi Metre(m)	4124
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.14
Hata Alani(mm2)	14.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023




Dok No:1656	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	83
Hatanin Geldigi Metre(m)	373
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	26.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1835	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65
Hatanin Geldigi Metre(m)	2125
Hata Eni(mm)	11.43
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	46.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:1675	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	72
Hatanin Geldigi Metre(m)	1205
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	13.09
Hata Alani(mm2)	112.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023



Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	75
Hata Eni(mm)	15
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	53.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	12.4.2023

