Rapport d'intervention site Nina Carducci

Ormeray Joshua

- I Comparatif avant et après optimisation
- II Détails des optimisations effectuées
 - 1 Les images
 - 2 Head
 - 3 HTML
 - 4 Minification
- III Accessibilité du site
- IV Détails de réalisations additionnelles à la demande du client

Annexe

Rapport complet de l'audit Lighthouse

I - Score Lighthouse

Score Lighthouse avant optimisation



Score Lighthouse après optimisation



II - Détails des optimisations et interventions effectuées

Les images :

Le projet comporte originellement 15 images pour un poids total de 29,4 MB. Nous avons effectué les modifications suivantes aux images :

- Réduction du nom des images
- Changement du format des images en passant de JPG à WebP pour de meilleures performances au chargement, c'est également une meilleur pratique d'utiliser ce format pour les sites web
- Ajout de SRCSET, SIZES pour améliorer les performances de chargement de pages et respecter une bonne expérience utilisateur
- Ajout dans index.html de WIDTH et HEIGHT pour faire respecter le bon format des images et éviter le Cumulative Layout Shift
- Mise en place de loading: lazy sur les images du site afin qu'elles soient chargé quand on en a besoin cela se rajoute à l'amélioration des performances du site

Après les modifications, le poids total des images est de 3,55 MB, soit un gain de 87.92 %.

HEAD:

- Ajout de lang: "fr", nécessaire pour les robots pour savoir quelle langue est utilisée pour le site
- Ajout de la balise title
- Ajout des balises meta pour Facebook et Twitter avec Opengrah.xyz
- Ajout d'un script pour le référencement local avec schema.org
- Les scripts javascript ont été déplacé en bas du body pour éviter un chargement trop lourd au début de page

HTML:

Amélioration de la sémantique pour respecter les bonnes pratiques et améliorer le SEO, l'accessibilité et les performances

- Ajout du header
- Ajout d'une balise nav
- Ajout d'une balise main
- Correction de la hiérarchisation des titres
- Ajout de for dans les labels du formulaire pour qu'ils soient relié à l'input
- Création d'un footer avec les informations d'ouvertures et l'adresse


Minification:

La réduction des fichiers utilisés permet d'améliorer les performances car le fichier sera moins lourd. Pour cela j'ai utilisé l'extension Minify de VS Code.


- Minification du fichier style.css
- Minification du fichier bootstrap.css
- Minification du fichier maugallery.js
- Changement des chemins pour l'utilisation des fichiers une fois minifier

III - Accessibilité du site

Accessibilité avant optimisation



Accessibilité après optimisation



Modifications effectuées :

- Intervention sur les problèmes de contrastes en modifiant la couleur d'écriture de la navbar du portfolio afin d'améliorer l'accessibilité du site
- Ajout des Alt des images pour l'accessibilité notamment les personnes utilisant un lecteur d'écran

IV - Détails de réalisations additionnelles à la demande du client

- Ajout du footer comprenant les informations de contact : Adresse postale, numéro de téléphone ainsi que les jours et horaires d'ouverture
- Ajout du référencement local dans le script ld+json comprenant toutes les informations nécessaire pour les robots d'analyse
- Ajout des balises meta pour les réseaux sociaux



1 élément valide détecté

Les éléments valides peuvent apparaître dans les résultats enrichis de la recherche Google. <u>En savoir plus</u>

AFFICHER LA PAGE TESTÉE PRÉVISUALISER LES RÉSULTATS

Détails

Exploration



🚱 Exploration effectuée le 24 juil. 2025, 12:54:49

Éléments détectés



Nina Carducci

type	LocalBusiness			
type	Service			
name	Nina Carducci			
description	Nina Carducci, photographe professionnelle à Bordeaux			
image	https://github.com/Yboneks/Projet-Nina-Carducci/blob/mas ter/assets/images/nina.webp			
url	https://yboneks.github.io/Projet-Nins-Carducci/			
telephone	D556677889			
address				
type	PostalAddress			
streetAd dress	68 avenue Alsace-Lorraine			
addressLocality	Bordeaux			
postalCode	332DD			
addressCountry				
type	Country			
name	FR			
geo				
type	GeoCoordinates			

ktitude	44.8466732	
langitude	-D.6D658D5	
openingHoursSpecification		
type	OpeningHoursSpecification	
dayOfWeek	lundi	
dayOfWeek	merdi	
dayOfWeek	mercredi	
day0fWeek	jeudi .	
dayOfWeek	vendredi	
opens	T10:00	
clases	T19:00	
priceRange	5D€-4DD€	

V - Cahier de recette

Détail des fonctionnalités débuggées et de leur statut :

ID	Action	Résultat initial	Résultat attendu	Statut	Remarques et commentaires
1	Clic sur les tags	Mauvais tri effectué	Filtrage des images fait selon la catégorie	Résolu	Bug corrigé sur la fonction filterByTag
2	Navigation dans la modal de la galerie	Mauvais fonctionnement des boutons de navigation à cause de l'indexation des images	Navigation correcte d'une image à l'autre	Résolu	Correction de l'indexation des images dans prevlmage et nextlmage pour un bon fonctionnement de navigation
3	Affichage lents des images	Images trop lourdes 29,4 MB	Image compressées pour un chargement rapide	Résolu	Compression des images au format WebP avec Squoosh

Annexe





Performance


Values are estimated and may vary. The <u>performance score is calculated</u> directly from these metrics. <u>See calculator.</u>








1/5







Accessibility

These checks highlight opportunities to <u>improve the accessibility of your web app</u>. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so <u>manual testing</u> is also encouraged.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)	
These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on <u>conducting an</u> accessibility review.	
PASSED AUDITS (23)	Show
NOT APPLICABLE (34)	Show

https://googlechrome.github.io/lighthouse/view.er/

23/07/2025 16:39



Ensure CSP is effective against XSS attacks Use a strong HSTS policy Ensure proper origin isolation with COOP

GENERAL

TRUST AND SAFETY

Mitigate clickjacking with XFO or CSP

0	~	

PASSED AUDITS (14) Show

NOT APPLICABLE (2) Show



SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not

https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/

4/5

23/07/2025 16:39

Lighthouse Report View er

score here that may affect your search ranking, including performance on Core Web Vitals. Learn more about Google Search Essentials.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)			
Run these additional validators on your sit	e to check additional SEO best practices.		
PASSED AUDITS (8)		Show	
NOT APPLICABLE (2)		Show	
Captured at Jul 23, 2025, 4:35 PM	Emulated Desktop with Lighthouse	Single page session	
GMT+2	12.6.0		
Initial page load	Custom throttling	Using Chromium 138,0,0,0 with devtools	

Generated by Lighthouse 12.6.0 | File an issue