Usure irrégulière de la bande de roulement (Uneven Tread Wear)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-14	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, suspension et géométrie




Figure PNE-14-F1 *(page 1) : Bande de roulement avec usure irrégulière : blocs en cuvette (cupped) et usure en écaille (scalloped) annotées.*
Source de l'image : go-parts.com, « Suspension Strut Guide: 2014-19 BMW X5/X6 & 2020-25 Mercedes CLA/GLB/GLA | Go-Parts.com ».

1. Description du problème

L'usure n'est pas répartie de façon **homogène** : certains blocs ou zones sont plus usés que d'autres. C'est un signe de défaut mécanique (suspension, géométrie, équilibrage) ou de pression incorrecte.

2. Symptômes observables

- Zones plus usées que d'autres sur la largeur ou la circonférence.
- Blocs en cuvette ou en écaille.
- Vibrations, bruit de roulement, direction instable.
- Usure plus rapide d'un côté du pneu.

3. Causes possibles

- Amortisseurs ou éléments de suspension usés.
- Géométrie ou parallélisme déréglé.
- Roues mal équilibrées.
- Pression incorrecte.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Examiner la bande de roulement sur toute la largeur et la circonférence.
2	Mesurer la profondeur à plusieurs endroits.
3	Vérifier la pression des pneus.
4	Noter les vibrations et le comportement de la direction.
5	Faire contrôler la suspension et la géométrie.
6	Faire équilibrer les roues.
7	Remplacer le pneu si l'usure est trop marquée.

Avertissement de sécurité : Une usure irrégulière réduit l'adhérence et allonge le freinage. La cause mécanique doit être corrigée pour ne pas user les pneus neufs.

5. Solution / réparation

- Réparation ou remplacement des pièces de suspension usées.
- Réglage de la géométrie et équilibrage.
- Remplacement des pneus abîmés.
- Contrôle régulier de la pression.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader dès qu'une usure irrégulière apparaît : la cause est mécanique et doit être diagnostiquée.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-14-F1 : go-parts.com, « Suspension Strut Guide: 2014-19 BMW X5/X6 & 2020-25 Mercedes CLA/GLB/GLA | Go-Parts.com ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.