春秋季秸秆焚烧火点遥感监测日报

山东省生态环境监测中心

第 2020-140 期 2020 年 10 月 18 日

今日 晴 11~21℃

一、秸秆焚烧遥感监测结果

10月18日,利用葵花8号、VIIRS、MODIS等卫星遥感监测山东省秸秆焚烧疑似火点共1个(不包括云覆盖下的火点信息),位于烟台市莱州市。




图 1 全省秸秆焚烧遥感监测火点示意图

表 1. 遥感监测火点信息详情

火点位置	火点编号	经度/°	纬度/°	数据源
烟台市莱州市	2020101814003001	119. 795	37. 126	VIIRS

二、秸秆焚烧现场核实结果

10月19日,对10月18日莱州市1个疑似火点开展野外核实工

作,现场已经过翻耕,但存在秸秆焚烧痕迹,经核实确认为秸秆焚烧 火点。详见以下图表

表 2. 野外调查核实火点信息详情

火点位置	火点编号	经度/°	纬度/°	火点面 积/m²	数据源	核实方式	核实 日期
烟台市莱州 市后桥村西 北	202010181 4003001	119. 7934	37. 1253	4500	VIIRS	人工、	2020.10.19





图 2 莱州市火点野外核实现场