システム基盤 脆弱性診断結果報告書

対象サイト：パネルタンク・クーリングタワー ナビゲーター
（公開ウェブサイト セキュリティ対策チェックリスト No.22）

項目	内容
提出先	三菱ケミカルインフラテック株式会社 御中
対象URL	https://mchem-infratec.com/setu/
診断日	2026年11月12日
報告日	2026年11月12日
作成	株式会社TEGOS

---

1. 結果の要約

当サイトのサーバ 3 台について、AWS の脆弱性診断サービス「Amazon Inspector」で、OS・ミドルウェアの既知の脆弱性を診断しました。

初回の診断で検出された脆弱性は、OS を最新版に更新して対処し、再診断で**すべて解消したことを確認**しました。

区分	初回診断	対処後の再診断
緊急（Critical）	1	**0**
高（High）	339	**0**
中（Medium）	1,233	**0**
低（Low）	476	2
情報（Informational）	1	1

再診断で残った 3 件は、いずれも「通信経路が存在する」ことの通知で、設計どおりの経路です（4 章）。

---

2. 診断の概要

項目	内容
診断ツール	Amazon Inspector（AWS が提供する脆弱性診断サービス）
診断内容	① ソフトウェアの脆弱性：サーバにインストールされた OS・ミドルウェアのパッケージを、既知の脆弱性情報（CVE 等）と照合 ② ネットワーク到達性：インターネットからサーバまでの通信経路と、開いているポートを確認
実施日時	初回診断：2026年11月12日 11:36〜11:42 対処（OS 更新）：同日 11:44〜12:04 再診断：同日 12:05 完了
実施者	株式会社TEGOS

診断対象

No	サーバ	役割	OS
1	本番 Web サーバ	サイトの配信（Apache／PowerCMS）	Amazon Linux 2023
2	検証用 Web サーバ	公開前の動作確認	Amazon Linux 2023
3	踏み台・NAT サーバ	保守用の接続窓口、外部への通信の中継	Amazon Linux 2023

データベース（Amazon RDS）、ロードバランサ（ALB）、CloudFront は AWS が基盤を管理するサービスのため、本診断の対象外です。これらは AWS 側で継続的に更新されています。

---

3. 診断結果と対処

3.1 初回診断の結果（サーバ別）

サーバ	緊急	高	中	低	情報	計
本番 Web サーバ	0	31	75	23	0	129
検証用 Web サーバ	0	31	75	23	0	129
踏み台・NAT サーバ	1	277	1,083	430	1	1,792

検出の大半は、OS のカーネルや標準ライブラリ（glibc、OpenSSL、systemd 等）の更新版が公開済みであるのに、未適用であったものです。同じパッケージの複数の脆弱性が、それぞれ 1 件として数えられています。

3.2 対処内容

順	内容
1	対処前に、3 台のサーバのバックアップ（AMI）を取得
2	3 台の OS を、Amazon Linux 2023 の最新リリース（2023.12.20261109）に更新
3	更新したカーネルを反映するため、サーバを再起動（検証 → 本番 → 踏み台の順）
4	サイトの表示（/setu/tank/、/setu/tower/）と管理画面のサインイン画面が正常に表示されることを確認

本番 Web サーバの再起動に伴う停止は、約 25 秒でした。

3.3 再診断の結果（サーバ別）

サーバ	緊急	高	中	低	情報	計
本番 Web サーバ	0	0	0	1	0	1
検証用 Web サーバ	0	0	0	1	0	1
踏み台・NAT サーバ	0	0	0	0	1	1

ソフトウェアの脆弱性は 3 台とも 0 件となりました。

---

4. 残った項目の評価

サーバ	重要度	内容	評価
本番 Web サーバ 検証用 Web サーバ	低	インターネットから、ロードバランサ（ALB）を経由して Web サーバの 80 番ポートに到達できる	サイトを公開するための正規の経路です。ALB は CloudFront（AWS WAF 適用）からの通信のみを受け付け、Web サーバは ALB からの通信のみを受け付ける設定です。対応不要と判断しました
踏み台・NAT サーバ	情報	インターネットから保守用ポートに到達できる	保守作業のための経路です。接続元は許可した固定 IP アドレスに限定し、パスワードでのログインは無効化して鍵認証のみを許可しています。対応不要と判断しました

---

5. 今後の運用


公開後も、OS・ミドルウェアの更新を定期的に適用し、既知の脆弱性が放置されない状態を維持します（チェックリスト No.47 脆弱性情報の収集、No.48 定期的な脆弱性診断）。

---

6. 診断画面（Amazon Inspector）

再診断後の Amazon Inspector の画面です（AWS アカウント ID 等は伏せています）。


6.1 診断対象（3 台とも診断済み）




診断対象のサーバ 3 台と最終スキャン日（2026年11月12日）

6.2 サーバ別の検出結果


各サーバとも、緊急・高・中は 0 件です。



本番 Web サーバ：緊急 0・高 0・中 0



検証用 Web サーバ：緊急 0・高 0・中 0



踏み台・NAT サーバ：緊急 0・高 0・中 0