



3 - RÉSULTATS

Fabricant: MECANALU

Élément testé : Cloison pleine M77 plaque de plâtre standard sur 1 face et plaque de plâtre


standard + EPDM sur autre face

Surface de l'élément : 10 m²

Température = 19.6 ± 0.5 °C

Hygrométrie = 46.8 ± 0.1 %

Pression statique = 0.9944 ± 0.0003 MPa



Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré évalué selon NF EN ISO 717-1


Rw(C;Ctr) = 47(-4;-12) dB



Rapport d'essai n° BEB2.E.6023-9



Coupe horizontale



Coupe verticale

