



## 3 - RÉSULTATS


Fabricant: MECANALU

Élément testé : Cloison pleine M77 plaque de plâtre standard sur les 2 faces

Surface de l'élément : 10 m²

Température =  $19.8 \pm 0.5$  °C Hygrométrie =  $45.9 \pm 0.1$  %

Pression statique = 0.9947 ± 0.0003 MPa



Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré évalué selon NF EN ISO 717-1


Rw(C;Ctr) = 43(-3;-10) dB



## Rapport d'essai n° BEB2.E.6023-10



## **Coupe horizontale**



## Coupe verticale

