### Rapport d'essai n° BEB2.F.6059-3



# 2 - RÉCAPITULATIF

Le tableau suivant résume l'ensemble des caractéristiques de l'élément testé.

| Élément testé : Cloison pleine avec bloc-porte Evidence |  |            |  |                                 |                             |
|---|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| •   |  | 18 janvier | 2015   | Date du montage<br>Effectué par | 18 janvier 2015<br>MECANALU |
|   |  | 12458      | 5  |                                 |                             |
|   |  | 2015       | Date de réception du descriptif  | 18 janvier 2015                 |                             |
|   | Fabricant                              |            | MECANALU   |                                 |                             |
| INIQUE  | Type de cloison                        |            | Cloison démontable à ossature  |                                 |                             |
|   | Epaisseur de la cloison (mm)           |            | 73   |                                 |                             |
|   | Largeur du module (mm)                 |            | 1212   |                                 |                             |
|   | Hauteur (mm)                           |            | 2500   |                                 |                             |
|   | Parements                              |            | 2 faces BF13 std   |                                 |                             |
|   | Masse surfacique des parements (kg/m²) |            | 9.6 kg/m²  |                                 |                             |
|   | Remplissage                            |            | Laine de verre Cloisolene ép.45 mm 16.6 kg/m3  |                                 |                             |
| U<br>E  | Poteaux                                |            | Poteaux standard aluminium brut C27  |                                 |                             |
| H   | Montants                               |            | Poteaux de départ C49 standard aluminium brut  |                                 |                             |
| <u>щ</u>  | Traverses                              |            | Poteau C27 traverse standard   |                                 |                             |
| <u> </u>  | Lisses                                 |            | Lisse haute alu laqué C108+C103 et lisse basse alu laqué C63   |                                 |                             |
| S<br>R  | Couvre joints                          |            | Couvre joint C56 alu sur poteau std et C57 sur poteau de départ std  |                                 |                             |
| ШS  | Étanchéité                             |            | Joint isophonique M2   |                                 |                             |
| ۵   | Bloc porte                             |            | <ul> <li>Dimensions (mm): 2040(h) x 937(l)</li> <li>Masse du bloc porte (kg): 42.6</li> <li>Remplissage: Porte bois âme pleine ép. 40mm</li> <li>Quincaillerie: Paumelles pour porte bois S17V2 et fermeture: coffre D45 et cylindre européen</li> <li>Profils huisserie: Profil huisserie C23</li> <li>Habillage d'huisserie aluminium C20</li> <li>Etanchéité: Plinthe automatique PAJ200, joint phonique S6 pour porte bois et seuil alu</li> </ul> |                                 |                             |

#### **OBSERVATIONS**

Les éléments suivants sont précisés sur les schémas détaillés :

- BT30 : Mousse PE 3x10x30 calage panneaux (accessoire)
- E19 : Cale de parement (accessoire)

Les schémas détaillés de la cloison figurent à la suite de la courbe de résultat de l'essai







# 3 - RÉSULTATS

Fabricant: MECANALU

Élément testé : Cloison pleine avec bloc-porte Evidence

Surface de l'élément : 10 m²


Réception : Température = 16.5 ± 0.5 °C

Hygrométrie =  $38.5 \pm 5 \%$ 

Emission: Température = 15.7 ± 0.5 °C

Hygrométrie = 37.1 ± 5 %

Pression statique = 0.9977 ± 0.0003 MPa




### Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré évalué selon NF EN ISO 717-1

Rw(C; Ctr) = 34(-1; -3) dB









CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR AVEC BLOC PORTE PLEIN N°3-1

ELEVATION

Version du 15/01/'6



## Rapport d'essai n° BEB2.F.6059-3







CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR AVEC BLOC PORTE PLEIN N°3-2

COUPE HORIZONTALE 2 FACES PLAQUE DE PLATRE STD LDV DE 45 MM BP PLEIN

Varsion du : 15/01/16


Oexainaleur ; G.L.

3-2



## Rapport d'essai n° BEB2.F.6059-3





CLOISON PLEINE TOUTE HAUTEUR AVEC BLOC PORTE PLEIN N°3-3

COUPE VERTICALE 2 FACES PLAQUE DE PLATRE STD LDV DE 45 MM BP PLEIN

Vorsion du : 15/01/16

4

Dessinateur ; G.L.

-5



