Rapport technique: Mise en place d'une infrastructure virtualisee avec Proxmox

Contexte

Dans le cadre dun projet scolaire, une infrastructure basee sur Proxmox VE a ete mise en place afin de simuler un environnement dentreprise resilient et hautement disponible.


Infrastructure materielle et logicielle

- 3 nuds Proxmox VE
- Reseau local organise en bridge (LAN/WAN/Cluster)
- ISO pfSense importee

[Erreur chargement image: Preparation des VM Proxmox.PNG]


1. Preparation des bridges reseau


Creation de vmbr0, vmbr1, vmbr2 sur chaque nud Proxmox.



2. Acces a linterface Web Proxmox et upload de IISO

Connexion a l'interface Web pour televerser l'ISO de pfSense.






3. Creation dune VM pfSense et clonage

Creation dune VM avec pfSense et duplication pour test.

[Erreur chargement image: La VM est cree.PNG]




4. Creation dun cluster

Creation du cluster depuis le PVE1, et ajout de PVE2/PVE3.

[Erreur chargement image: creation d_un cluster et ns faisons rejoindre PVE 2 et PVE3 au PVE1.PNG]

5. Installation de Ceph sur chaque nud

Configuration du stockage distribue Ceph sur les 3 serveurs.



6. Creation du pool Ceph et OSD


Chaque disque est configure en OSD, creation du pool RAID.

[Erreur chargement image: Creation d_un OSD dev SDB, choix du disque pr le red.PNG]

[Erreur chargement image: Le pool a ete cree maintenant le Raid Fonctionne.PNG]

7. Activation du monitoring

Surveillance des trois hotes activee dans l'interface Web.



8. Test de migration et de haute disponibilite

Test de la migration a chaud et de la tolerance de panne avec arret dun nud.

[Erreur chargement image: Migration de la VM qui fonctionne de la 3 a la 2.PNG]

[Erreur chargement image: Test disponibilite en shutdown de PVE3.PNG]

Resultat

Linfrastructure est pleinement fonctionnelle. Les VM migrent automatiquement en cas de panne, et le stockage Ceph est reparti et resilient.