

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, não houve registo de chuvas para as bacias de Búzi e Púngue. Para a bacia do Zambeze houve registo de Chuvas fracas a Moderadas, com destaque para: Tsangano (P-902) com 18.7 e Zóbuè (P-43) com 2.0.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a baixar ligeiramente, no entanto, na bacia do Zambeze regista oscilações com tendência a subir. A estação de Mafambisse E-67 (na bacia do Púngue) encontra-se à 1.97 metros acima do seu nível de alerta. Na bacia do Zambeze, as estações de Caia E-291 e Marromeu E-285 encontram-se à 1.0 e 0.70 metros acima dos seus níveis de alertas respectivamente. Para as estações de Chire Batelão (na bacia do Zambeze) e Namacurra (na bacia de Namacurra) as escalas encontram-se submersas.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa** regista nível de enchimento de 93.63%, com efluência na ordem de 1839.09m³/s.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias hidrográficas de Zambeze, Búzi e Púngue prevê-se descida dos níveis de água face ao abrandamento das precipitações.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m			Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m	
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
17-03-2023	06:00	2.97	0.00	4.67	2648.98	1.90	5.98	0.00
	12:00	2.97		4.63	2544.49		5.46	
	18:00	2.97		4.60	2468.19		5.31	
18-03-2023	06:00	2.97	0.00	4.38	1960.45	0.00	5.19	0.00
	12:00	2.97		4.23	1662.79		5.06	
	18:00	2.96		4.16	1536.28		4.40	
19-03-2023	06:00	2.96	0.00	4.08	1400.80	0.00	4.28	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
17-03-2023	06:00	5.32	445.86	33.40	2.74	0.00
	12:00	5.23	431.29		2.72	
	18:00	5.23	431.29		2.69	
18-03-2023	06:00	5.20	426.48	0.00	2.70	0.00
	12:00	5.17	421.70		2.67	
	18:00	5.01	396.65		2.66	
19-03-2023	06:00	4.98	392.04	0.00	2.61	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
17-03-2023	06:00	1.79	49.35	5.70	4.98	113.34	0.00	S/I	S/I	S/I	7.70	0.00
	12:00	1.76	47.03		4.98	113.34		S/I	S/I		7.74	
	18:00	1.73	44.77		4.96	111.36		S/I	S/I		7.77	
18-03-2023	06:00	1.70	42.56	0.00	4.92	107.45	0.00	S/I	S/I	S/I	7.87	0.00
	12:00	1.69	41.83		4.96	111.36		S/I	S/I		7.89	
	18:00	1.66	39.77		4.94	109.39		S/I	S/I		7.92	
19-03-2023	06:00	1.65	39.00	0.00	4.90	105.54	0.00	S/I	S/I	S/I	7.97	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
17-03-2023	06:00	5.36	39.79	0.00	S/I	S/I
	12:00	5.32	39.25		S/I	
	18:00	5.24	38.18		S/I	
18-03-2023	06:00	5.15	36.98	0.00	S/I	S/I
	12:00	5.07	35.92		S/I	
	18:00	4.98	34.75		S/I	
19-03-2023	06:00	4.66	30.65	0.00	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta				

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
17-03-2023	06:00	3.68	2695.41	0.00	3.30	2449.24	0.00	6.92	7371.41	12.00	6.60	0.00
	12:00	3.74	2759.06		3.35	2503.41		6.92	7371.41		6.60	
	18:00	3.76	2780.30		3.40	2557.91		6.92	7371.41		6.63	
18-03-2023	06:00	3.80	2822.79	0.00	3.41	2568.85	0.00	6.97	7504.42	15.00	6.66	0.00
	12:00	S/I	S/I		3.42	2579.81		7.00	7585.19		6.67	
	18:00	S/I	S/I		3.42	2579.81		7.00	7585.19		6.69	
19-03-2023	06:00	SM	SM	0.00	3.44	2601.76	0.00	7.00	7585.19	0.00	6.70	0.00
Estado Actual do Ale		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Acima do alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Luánga E-343: N. Alerta=6.0		Luia E-645 N. Alerta=5.0m		Revubue E-302: N. Alerta=5.0m		Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Ire Megaza E-289: N. Alerta=8.0			
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível(m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
17-03-2023	06:00	4.22	0.00	1.75	76.62	0.00	3.16	322.80	0.00	9.24	1,237.65	E/S	S/I
	12:00	4.20		1.84	84.31		3.23	335.79		8.85	925.54	S/I	
	18:00	4.20		1.73	74.96		3.20	330.17		8.85	925.54	S/I	
18-03-2023	06:00	4.20	0.00	1.65	68.48	0.00	3.20	330.17	0.00	8.64	782.19	S/I	S/I
	12:00	4.29		S/I	S/I		3.14	319.16		8.60	756.73	S/I	
	18:00	4.29		S/I	S/I		3.16	322.80		8.55	725.70	S/I	
19-03-2023	06:00	4.26	0.00	S/I	S/I	S/I	3.44	377.37	0.00	8.51	701.52	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta						Acima do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	17-03-2023	324.73	2148.64	1851.13	93.57	326
	18-03-2023	324.74	2136.68	1839.09	93.62	
	19-03-2023	*324.74		**1900		
Chicamba	17-03-2023	620.36	66.58	30.12	73.65	624
	18-03-2023	620.45	S/I	S/I	74.12	
	19-03-2023	S/I		***S/I	S/I	
Muda	17-03-2023	S/I	S/I	S/I	S/I	106
	18-03-2023	106.93	S/I	50.86	100.00	
	19-03-2023	S/I	S/I	S/I	S/I	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.



O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos



Francisco Macaringue
(Técnico Superior N1)