

BOLETIM HIDROLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

Edição Nº: 029/ARA-C/DGBB/2025-26

Chimoio, 12 de Janeiro de 2026

1. Situação hidrológica actual

1.1. Precipitação registada

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação da bacia hidrográfica do Búzi, houve registo de chuvas fracas a moderadas, localmente fortes e muito fortes com destaque para estações de: **Revué (P-1070)** com **330.8mm**, **Mohua (P-351)** com **232.0mm**, **Goonda (P-1274)** com **187.8mm**, **Grudja (P-s/n)** com **74.0mm**, **Vanduzi (P-159)** com **65.1mm**, **Machir (P-s/n)** com **56.0mm**, **Chissinguana (P-s/n)** com **54.7mm**, **Bandula(P-s/n)** com **52.0mm**, **Estaquinha (P-77)** com **40.3mm**, **Vila de Búzi (P-1088)** com **33.9mm**, **Bândua (P-356)** com **25.9mm**, **Dacata (P-1110)** com **22.4mm**, **Manica (P-93)** com **20.5mm** e **Garuso (P-91)** com **12.1mm**.

1.2. Níveis hidrométricos observados

Em geral, nas últimas 24 horas, nas estações do curso principal do rio Búzi e dos principais afluentes (Lucite e Revué), observou-se níveis hidrométricos com tendem a subir, com destaque para **E244-Chibabava** com níveis acima de **9m** na escala hidrométrica, **E456-Goonda** com **11.34m** (**5.34m** acima do alerta), **E188-Estaquinha** com **6,25** (**1,25m** acima do alerta), **E-246-Dombe** com **10.64m** (**4,64m** acima do alerta) e **E699-Revué** com **4.65m** (**0,14m** acima do alerta).

1.3. Gestão das principais albufeiras

A cota da Albufeira de Chicamba é de cerca de **609.98m**, correspondente a um nível de enchimento na ordem de **34.10%**. O caudal efluente e a cota da albufeira de Mavuzi são de cerca de **512.5m³/s** e **345.10m** respectivamente.

2. Previsão para as próximas 24 horas:

Para as próximas 24 horas, prevê-se oscilações dos níveis hidrométricos com tendência a subir face a precipitação intensa que vem ocorrendo em quase toda bacia hidrográfica do Búzi.

3. Alerta e precauções:

A Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Búzi apela aos Governos Distritais, aos agentes económicos, aos utentes e ao público em geral para que acompanhem, de forma constante e pontual a informação hidrológica divulgada pelas entidades nacionais competentes.

O Director da Divisão



Salvador Ângelo Mamela
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I: SITUAÇÃO HIDROLÓGICA ACTUAL DA BACIA DO BÚZI





Figura 1: Sistema de Aviso de Cheias (SAC) da Bacia do Búzi.

1. Níveis Hidrométricos Observados nas Principais Estações Hidrométrica

Rio Búzi: Curso Principal										
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Chibabava E-244: N.Alerta=N/A		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m			Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m	
		Nível (m)	Prec: P- 336 (mm)	Nível (m)	Prec: P- 359 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P- 1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
10-01-2026	06:00	3,11	13,40	4,59	0,00	4,10	1433,78	56,20	4,60	9,30
	12:00	3,13		5,15		4,15	1518,82		S/I	
	18:00	3,14		6,27		4,28	1757,89		S/I	
11-01-2026	06:00	3,16	0,00	10,00	0,00	4,87	3221,24	4,10	S/I	8,70
	12:00	S/I		E/S		4,91	3346,14		S/I	
	18:00	S/I		E/S		6,84	15218,81		S/I	
12-01-2026	06:00	S/I	0,00	E/S	0,00	11,34	142405,70	187,70	6,25	40,30
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		-		Acima do Alerta			Acima do Alerta	


Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
10-01-2026	06:00	4,62	338,73	5,40	2,96	73,80
	12:00	4,62	338,73		2,76	
	18:00	4,65	343,03		2,74	
11-01-2026	06:00	4,73	354,62	112,30	2,73	0,00
	12:00	8,76	1177,91		2,83	
	18:00	9,30	1323,47		3,72	
12-01-2026	06:00	10,64	1720,24	0,00	4,65	330,80
Estágio Actual do Alerta		Acima do Alerta			Acima do Alerta	

2. Gráficos ilustrativos da situação hidrológica da bacia do rio Búzi



ANEXO II: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS NA BACIA DO BÚZI

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m ³ /s]	Caudal Efluente [m ³ /s]	Enchimento [%]	NPA [m]
Chicamba	10/01/26	609,69	52,7	14,5	33,31	624
	11/01/26	609,75	161,2	14,8	33,48	
	12/01/26	609,98			34,10	
Mavuzi	10/01/26	345,73	109,5	112,6		345,6
	11/01/26	345,32	510,8	512,5		
	12/01/26	345,10				



Legenda:

N/A = Não tem Nível de Alerta.

S/N = Sem Número.

NPA = Nível de Pleno Armazenamento.

S/I = Sem Informação.

E/S= Escala Submersa.