

## BOLETIM HIDROLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

Edição Nº: 039/ARA-C/DGBB/2025-26

Chimoio, 23 de Janeiro de 2026

### 1. Situação hidrológica actual

#### 1.1. Precipitação registada

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação da bacia hidrográfica do Búzi, houve registo de chuvas fracas nas estações de **Dopodzi (P-s/n)** com **14.mm** e **Estaquinha (P-77)** com **0.2mm**.

#### 1.2. Níveis hidrométricos observados

Em geral, nas últimas 24 horas, as estações localizadas no curso principal do rio Búzi e os principais afluentes (Lucite e Revue), registaram descida dos níveis hidrométricos.

#### 1.3. Gestão das principais albufeiras

A cota da Albufeira de Chicamba é de cerca de **612.24m**, correspondente a um nível de enchimento na ordem de **40.66%**. O caudal efluente e a cota da albufeira de Mavuzi são de cerca de **380.1m<sup>3</sup>/s** e **345.06m** respetivamente.

### 2. Previsão para as próximas 24 horas:

Para as próximas 24 horas, prevê-se descida dos níveis hidrométricos na bacia hidrográfica do rio Búzi, face ao abrandamento da precipitação registada na rede de monitoria da bacia.

### 3. Alerta e precauções:

A Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Búzi apela aos Governos Distritais, aos agentes económicos, aos utentes e ao público em geral para que acompanhem, de forma constante e pontual a informação hidrológica divulgada pelas entidades nacionais competentes.

p/ O Director da Divisão

  
**Salvador Ângelo Mamela**  
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)



## ANEXO I: SITUAÇÃO HIDROLÓGICA ACTUAL DA BACIA DO BÚZI










Figura 1: Sistema de Aviso de Cheias (SAC) da Bacia do Búzi.

### 1. Níveis Hidrométricos Observados nas Principais Estações Hidrométrica

| Rio Búzi: Curso Principal |       |                                 |                  |                                  |                  |                             |               |                   |                                    |                 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| Data                      | Hora  | Macuiana E-84:<br>N.Alerta=3.7m |                  | Chibabava E-244:<br>N.Alerta=N/A |                  | Goonda E-456: N.Alerta=6.0m |               |                   | Estaquinha E-188:<br>N.Alerta=5.0m |                 |
|                           |       | Nível (m)                       | Prec: P-336 (mm) | Nível (m)                        | Prec: P-359 (mm) | Nível (m)                   | Caudal (m3/s) | Prec: P-1274 (mm) | Nível (m)                          | Prec: P-77 (mm) |
| 21-01-2026                | 06:00 | 3.26                            | 5.00             | 6.31                             | 0.00             | 4.89                        | 3283.24       | 0.00              | 5.35                               | 0.10            |
|                           | 12:00 | 3.26                            |                  | 6.11                             |                  | 4.74                        | 2839.65       |                   | 5.03                               |                 |
|                           | 18:00 | 3.26                            |                  | 5.77                             |                  | 4.65                        | 2596.33       |                   | 4.82                               |                 |
| 22-01-2026                | 06:00 | 3.25                            | 0.00             | 5.50                             | 0.00             | 4.56                        | 2369.19       | 0.00              | 4.24                               | 0.00            |
|                           | 12:00 | 3.25                            |                  | 5.46                             |                  | 4.63                        | 2544.49       |                   | 3.74                               |                 |
|                           | 18:00 | 3.25                            |                  | 5.41                             |                  | 4.49                        | 2203.22       |                   | 3.38                               |                 |
| 23-01-2026                | 06:00 | 3.25                            | 0.00             | 5.35                             | 0.00             | 4.25                        | 1700.35       | 0.00              | 3.00                               | 0.20            |
| Estágio Actual do Alerta  |       | Abaixo do Alerta                |                  | -                                |                  | Abaixo do Alerta            |               |                   | Abaixo do Alerta                   |                 |


| Rio Búzi: Principais Afluentes |       |                            |               |                  |                            |                   |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Data                           | Hora  | Dombe E-246: N.Alerta=6.0m |               |                  | Revue E-699: N.Alerta=4.5m |                   |
|                                |       | Nível (m)                  | Caudal (m3/s) | Prec: P-422 (mm) | Nível (m)                  | Prec: P-1070 (mm) |
| 21-01-2026                     | 06:00 | 5.50                       | 475.72        | 1.80             | 2.95                       | 6.30              |
|                                | 12:00 | 5.65                       | 501.32        |                  | 2.80                       |                   |
|                                | 18:00 | 5.60                       | 492.71        |                  | 2.78                       |                   |
| 22-01-2026                     | 06:00 | 5.46                       | 469.00        | 0.00             | 2.76                       | 0.00              |
|                                | 12:00 | 5.10                       | 410.65        |                  | 2.70                       |                   |
|                                | 18:00 | 4.90                       | 379.87        |                  | 2.70                       |                   |
| 23-01-2026                     | 06:00 | 4.82                       | 367.88        | 0.00             | 2.69                       | 0.00              |
| Estágio Actual do Alerta       |       | Abaixo do Alerta           |               |                  | Abaixo do Alerta           |                   |

## 2. Gráficos ilustrativos da situação hidrológica da bacia do rio Búzi



## ANEXO II: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS NA BACIA DO BÚZI

| Barragem | Data     | Cota da Albufeira [m] | Caudal Afluente [m <sup>3</sup> /s] | Caudal Efluente [m <sup>3</sup> /s] | Enchimento [%] | NPA [m] |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
|          |          |                       |                                     |                                     |                |         |
| Chicamba | 21/01/26 | 611.98                | 142.2                               | 32.0                                | 39.84          | 624     |
|          | 22/01/26 | 612.13                | 113.6                               | 32.1                                | 40.31          |         |
|          | 23/01/26 | 612.24                |                                     |                                     | 40.66          |         |
| Mavuzi   | 21/01/26 | 344.69                | 373.6                               | 370.4                               |                | 345.6   |
|          | 22/01/26 | 345.18                | 379.2                               | 380.1                               |                |         |
|          | 23/01/26 | 345.06                |                                     |                                     |                |         |



### Legenda:

N/A = Não tem Nível de Alerta.  
 S/N = Sem Número.  
 NPA = Nível de Pleno Armazenamento.  
 S/I = Sem Informação.  
 E/S= Escala Submersa.