

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes e muito fortes com destaque para: **Bacia do Búzi:** Chibabava (P-359) com 57.1mm e Dombe (P-422) com 25.3mm; **Bacia do Púngue:** Púngue Fronteira (P-1417) com 105.2mm, Gorongosa (P-812) com 69.0mm; Ponte Gorongosa (P-1313) com 30.6mm, Muanza (P-963) com 19.5mm e **Bacia do Zambeze:** Chemba (P-28) com 95.0mm, Muze (P-507) com 73.8mm, Tambara (P-30) com 68.7mm, Nhavunduca (P-1293) com 59.0mm, Chifunde (P-714) com 50.3mm, Furancungo (P-788) com 38.4mm, Cassacatiza (P-1275) com 30.2mm, Zóbuè (P-43) com 24.5mm, Zumbo (P-44) com 24.2mm, Tsangano (P-902) com 17.7mm e Caia (P-50) com 16.0mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis de água nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a subir ligeiramente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 80.61%, 52.70% e 68.20%, respectivamente, com efluências na ordem de 1891.60m³/s, para Cahora Bassa, 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS


Para as próximas 24 horas, nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se subida ligeira dos níveis hidrométricos do actual cenário hidrológico.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.


O Director Geral
ARA-Centro, IP
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m			Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m	
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
19-12-2022	06:00	2.99	10.3	2.42	103.38	17.6	1.76	42.8
	12:00	2.97		2.41	101.14		1.75	
	18:00	2.97		2.47	115.13		1.87	
20-12-2022	06:00	2.96	4.0	2.55	136.03	17.4	1.80	7.8
	12:00	2.99		2.63	159.68		1.83	
	18:00	2.99		2.70	182.84		1.87	
21-12-2022	06:00	3.00	5.0	2.73	193.51	3.2	2.40	3.8
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
19-12-2022	06:00	1.81	54.59	3.6	2.23	46.0
	12:00	1.83	55.77		2.29	
	18:00	1.87	58.17		2.30	
20-12-2022	06:00	2.90	136.74	4.2	2.30	35.1
	12:00	2.92	138.58		2.29	
	18:00	2.92	138.58		2.29	
21-12-2022	06:00	3.50	197.23	25.30	2.29	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Matambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
19-12-2022	06:00	1.73	44.77	30.70	4.03	42.81	39.80	1.82	35.80	0.00	S/I	40.10
	12:00	1.69	41.83		4.15	49.29		1.98	50.99		S/I	
	18:00	1.67	40.40		4.20	52.17		2.09	63.46		S/I	
20-12-2022	06:00	1.69	41.83	16.50	4.30	58.29	23.40	2.96	231.35	20.60	S/I	S/I
	12:00	1.65	39.00		4.59	78.75		2.98	236.85		S/I	
	18:00	1.63	37.61		4.60	79.53		2.97	234.09		S/I	
21-12-2022	06:00	1.87	55.81	105.20	4.77	93.65	6.80	2.98	236.85	30.60	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
19-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	1.06	0.00
	12:00	S/I	S/I		1.07	
	18:00	S/I	S/I		1.07	
20-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	1.07	S/I
	12:00	S/I	S/I		S/I	
	18:00	S/I	S/I		S/I	
21-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
19-12-2022	06:00	2.90	1875.68	29.20	3.08	2215.07	0.0	4.76	3217.79	0.00	3.52	0.00
	12:00	2.88	1854.88		3.09	2225.57		4.74	3191.38		3.54	
	18:00	2.88	1854.88		3.09	2225.57		4.74	3191.38		3.55	
20-12-2022	06:00	3.02	2000.77	0.00	3.11	2246.60	0.00	4.72	3165.15	8.70	3.56	30.00
	12:00	3.02	2000.77		3.12	2257.14		4.72	3165.15		S/I	
	18:00	3.01	1990.33		3.13	2267.69		4.72	3165.15		S/I	
21-12-2022	06:00	2.98	1959.03	24.20	3.15	2288.84	5.10	4.73	3178.24	16.00	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arandjua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Revubue E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
19-12-2022	06:00	1.99	30.20	0.85	18.72	4.40	2.60	232.97	S/I	6.73	89.06	S/I	S/I
	12:00	1.98		0.83	17.84		2.56	227.44		6.70	84.76	S/I	
	18:00	1.98		0.80	16.56		2.50	219.34		6.70	84.76	S/I	
20-12-2022	06:00	1.98	0.00	0.79	16.15	0.00	2.51	220.67	S/I	6.67	80.61	S/I	S/I
	12:00	1.98		0.82	17.41		2.51	220.67		6.67	80.61	S/I	
	18:00	1.98		0.86	19.16		2.46	214.08		6.69	83.36	S/I	
21-12-2022	06:00	1.99	59.00	0.89	20.52	0.00	2.40	206.37	S/I	6.71	86.18	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	19-12-2022	322.03	1629.86	1904.93	80.66	326
	20-12-2022	322.02	1616.72	1891.60	80.61	
	21-12-2022	*322.01		**1900	S/I	
Chicamba	19-12-2022	615.61	35.80	17.70	52.36	624
	20-12-2022	615.63	82.90	19.70	52.43	
	21-12-2022	615.70		***S/I	52.70	
Muda	19-12-2022	103.30	S/I	1.50	65.20	106
	20-12-2022	103.30	S/I	1.50	65.20	
	21-12-2022	103.60	S/I	1.50	68.20	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)