

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes e muito fortes com destaque para: **Bacia do Búzi:** Dombe (P-422) com 27.5mm e Chibabava (P-359) com 16.1mm; **Bacia do Púngue:** Gorongosa (P-812) com 148.9mm Púngue Fronteira (P-1417) com 128.9mm, Gondola (P-106) com 106mm, Muanza (P-963) com 73.1mm, Catandica (P-862) com 64mm, Púngue Sul (P-375) com 42.9mm, Ponta-Gea (P-1416) com 40mm, Chimoio (P-211) com 40mm, Dondo (P-96) com 38.3mm, Nhamatanda (P-90) com 37.5mm, Inhamizua (P-1417) com 32mm e Macúti (P-1269) com 20.2mm; e **Bacia do Zambeze:** Checha (P-984) com 120mm, Marromeu (P-590) com 80.8mm, Morrumbala. (P-829) com 78mm, Tete (P-1287) com 74.7mm, Mucumbura (P-893) com 67.2mm, Manje (P-717) com 57mm, Mutarara (P-835) com 40mm, Tambara (P-30) com 39.7mm, Muze (P-507) com 39.6mm, Caia (P-50) com 35mm, Cassacatiza (P-1275) com 30mm, Quelimane (P-S/n)= 28.7mm, Chemba (P-28) com 26.0 mm

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis de água nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a subir ligeiramente, face as precipitações que se registam. A estação hidrométrica de Macuiane (bacia do Búzi) está a 0.14m acima do alerta.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 80.61%, 52.90% e 68.20%, respectivamente, com efluências na ordem de 1890.83m³/s, para Cahora Bassa, 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as próximas 24 horas, nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se subida ligeira dos níveis hidrométricos como resultado das chuvas que se registam.


3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

PD Director Geral

Custodio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m			Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m	
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
20-12-2022	06:00	2.96	4.0	2.55	136.03	17.4	1.80	7.8
	12:00	2.99		2.63	159.68		1.83	
	18:00	2.99		2.70	182.84		1.87	
21-12-2022	06:00	3.00	5.0	2.73	193.51	3.2	2.40	3.8
	12:00	2.96		2.96	291.83		2.43	
	18:00	3.22		3.22	444.28		2.50	
22-12-2022	06:00	3.84	10.0	3.84	1048.24	2.9	2.57	5.8
Estágio Actual do Alerta		0.14 m acima do alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
20-12-2022	06:00	1.81	54.59	4.2	2.30	35.1
	12:00	1.83	55.77		2.29	
	18:00	1.87	58.17		2.29	
21-12-2022	06:00	2.90	136.74	25.3	2.29	0.0
	12:00	2.92	138.58		2.30	
	18:00	2.92	138.58		2.32	
22-12-2022	06:00	3.50	197.23	27.5	2.59	7.3
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Matambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
20-12-2022	06:00	1.69	41.83	16.50	4.30	58.29	23.40	2.96	231.35	20.60	S/I	S/I
	12:00	1.65	39.00		4.59	78.75		2.98	236.85		S/I	
	18:00	1.63	37.61		4.60	79.53		2.97	234.09		S/I	
21-12-2022	06:00	1.87	55.81	105.20	4.77	93.65	6.80	2.98	236.85	30.60	S/I	S/I
	12:00	1.83	52.53		4.85	100.85		S/I	S/I		S/I	
	18:00	1.90	58.34		4.90	105.54		S/I	S/I		S/I	
22-12-2022	06:00	2.38	106.27	128.90	5.02	117.39	42.90	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
20-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
	12:00	S/I	S/I		S/I	
	18:00	S/I	S/I		S/I	
21-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
	12:00	S/I	S/I		S/I	
	18:00	S/I	S/I		S/I	
22-12-2022	06:00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
20-12-2022	06:00	3.02	2000.77	0.00	3.11	2246.60	0.0	4.72	3165.15	8.70	3.56	30.00
	12:00	3.02	2000.77		3.12	2257.14		4.72	3165.15		3.56	
	18:00	3.01	1990.33		3.13	2267.69		4.72	3165.15		3.56	
21-12-2022	06:00	2.98	1959.03	24.20	3.15	2288.84	5.10	4.73	3178.24	16.00	3.56	S/I
	12:00	2.98	1959.03		3.17	2310.04		4.73	3178.24		3.56	
	18:00	2.98	1959.03		3.20	2341.96		4.74	3191.38		3.57	
22-12-2022	06:00	2.90	1875.68	1.60	3.24	2384.70	74.70	4.76	3217.79	35.00	3.57	80.80
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arundua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m		Revubue E-302: N. Alerta=5.0m		Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m		Prec: P-51 (mm)	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	
20-12-2022	06:00	1.98	0.00	0.79	16.15	0.00	2.51	220.67	S/I	6.67	80.61	S/I	S/I
	12:00	1.98		0.82	17.41		2.51	220.67		6.67	80.61	S/I	
	18:00	1.98		0.86	19.16		2.46	214.08		6.69	83.36	S/I	
21-12-2022	06:00	1.99	59.00	0.89	20.52	0.00	2.40	206.37	S/I	6.71	86.18	S/I	S/I
	12:00	S/I		1.10	31.23		2.36	201.37		6.83	104.45	S/I	
	18:00	S/I		1.24	39.47		2.35	200.13		6.83	104.45	S/I	
22-12-2022	06:00	S/I	S/I	1.57	62.26	7.80	2.60	232.97	S/I	6.90	116.25	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	20-12-2022	322.02	1616.72	1891.60	80.61	326
	21-12-2022	322.02	1890.83	1890.83	80.61	
	22-12-2022	*322.02		**1900	S/I	
Chicamba	20-12-2022	615.63	82.87	19.67	52.43	624
	21-12-2022	615.70	81.12	35.98	52.70	
	22-12-2022	615.75		***S/I	52.90	
Muda	20-12-2022	103.30	S/I	1.50	65.20	106
	21-12-2022	103.60	S/I	1.50	68.20	
	22-12-2022	103.60	S/I	1.50	68.20	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)