

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, com destaque para: **Bacia do Zambeze**: Tsangano (P-902) com 20.5mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis de água nas bacias hidrográficas do Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a baixar, entretanto a bacia do Zambeze regista uma ligeira subida.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa e Chicamba** registam níveis de enchimento de 80.29% e 53.24% respectivamente, com efluências na ordem de 1873.62m³/s, para Cahora Bassa e 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS


Para as próximas 24 horas, nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se descida ligeira dos níveis hidrométricos.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.


(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m			Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m	
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
25-12-2022	06:00	2.98	0.0	3.95	1200.22	0.0	4.62	0.0
	12:00	2.98		3.35	540.07		4.75	
	18:00	2.98		3.17	411.11		4.83	
26-12-2022	06:00	2.98	0.0	2.99	307.01	0.0	4.80	0.0
	12:00	2.98		2.95	286.89		4.23	
	18:00	2.97		2.90	263.18		3.56	
27-12-2022	06:00	2.97	0.0	2.83	232.51	0.0	2.82	0.0
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
25-12-2022	06:00	4.35	301.24	0.0	2.36	0.0
	12:00	3.76	226.78		3.30	
	18:00	3.42	188.55		2.28	
26-12-2022	06:00	2.55	106.44	0.0	2.27	0.0
	12:00	4.23	285.26		2.27	
	18:00	3.56	203.87		2.26	
27-12-2022	06:00	2.82	129.49	0.0	2.25	0.0
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Matambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
25-12-2022	06:00	1.91	59.19	0.00	4.46	69.06	0.00	4.59	987.53	0.00	4.51	0.00
	12:00	1.71	43.29		4.52	73.42		4.57	974.00		4.74	
	18:00	1.69	41.83		4.52	73.42		4.55	960.59		4.50	
26-12-2022	06:00	1.57	33.62	0.00	4.52	73.42	0.00	4.48	914.55	0.00	4.47	0.00
	12:00	1.56	32.98		4.43	66.94		4.45	895.26		4.80	
	18:00	1.56	32.98		4.43	66.94		4.43	882.54		4.40	
27-12-2022	06:00	1.53	31.08	0.00	4.43	66.94	0.00	4.38	851.23	0.00	4.38	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
25-12-2022	06:00	4.68	30.90	0.00	S/I	S/I
	12:00	4.54	29.14		S/I	
	18:00	4.41	27.54		S/I	
26-12-2022	06:00	4.15	24.41	0.00	S/I	S/I
	12:00	S/I	S/I		S/I	
	18:00	S/I	S/I		S/I	
27-12-2022	06:00	S/I	S/I	0.00	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
25-12-2022	06:00	3.08	2063.46	0.00	3.16	2299.43	0.00	4.96	3492.04	0.00	3.58	0.00
	12:00	3.02	2000.77		3.14	2278.26		4.96	3492.04		3.63	
	18:00	3.02	2000.77		3.10	2236.08		4.96	3492.04		3.71	
26-12-2022	06:00	3.15	2136.73	0.00	3.10	2236.08	0.00	4.96	3492.04	0.00	3.79	0.00
	12:00	3.16	2147.21		3.10	2236.08		4.96	3492.04		3.82	
	18:00	3.17	2157.69		3.08	2215.07		4.96	3492.04		3.88	
27-12-2022	06:00	3.20	2189.15	0.00	3.02	2152.41	0.00	4.98	3520.50	0.00	3.90	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arandjua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m		Revubue E-302: N. Alerta=5.0m		Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m		Prec: P-51 (mm)	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	
25-12-2022	06:00	S/I	0.00	2.45	144.92	0.00	2.87	273.28	0.00	7.30	201.58	S/I	S/I
	12:00	S/I		2.40	139.41		2.87	273.28		7.30	201.58	S/I	
	18:00	S/I		2.35	133.99		2.87	273.28		7.32	206.72	S/I	
26-12-2022	06:00	S/I	0.00	2.28	126.56	0.00	2.87	273.28	0.00	7.37	219.95	S/I	S/I
	12:00	S/I		2.20	118.31		2.60	232.97		7.37	219.95	S/I	
	18:00	S/I		2.15	113.27		2.90	278.10		7.37	219.95	S/I	
27-12-2022	06:00	S/I	0.00	2.10	108.34	0.50	2.97	289.60	0.00	7.40	228.16	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m ³ /s]	Caudal Efluente [m ³ /s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	25-12-2022	321.97	1200.95	1749.97	80.38	326
	26-12-2022	321.95	1324.93	1873.62	80.29	
	27-12-2022	*321.92		**1900	S/I	
Chicamba	25-12-2022	615.84	28.40	28.40	53.24	624
	26-12-2022	615.84	27.40	27.40	53.24	
	27-12-2022	615.84	S/I	***S/I	53.24	
Muda	25-12-2022	104.10	S/I	1.50	73.16	106
	26-12-2022	104.13	S/I	1.50	74.03	
	27-12-2022	S/I	S/I	1.50	S/I	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)