

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes com destaque para: **Bacia do Zambeze**: Sena (P-64) com 63.9mm, Chemba (P-28) com 23.0mm, Muze (P-507) com 20.5mm, Zâmbue (P-60) com 20.4mm e Angónia (P-333) com 15.8mm; e **Bacia do Búzi**: Dacata (P-110) com 27.9mm e Macate (P-S/N) com 26.0mm, Grudja (P-S/N) com 23.4mm e Macuiana (P-336) com 15.0mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, apesar das chuvas que se registam, os níveis de água nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a baixar ligeiramente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 80.25%, 52.86% e 72.13% respectivamente, com efluências na ordem de 1910.02m³/s, para Cahora Bassa e 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS


No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se oscilações dos níveis hidrométricos com tendência a subir, face as chuvas que se registam em Moçambique e nos países vizinhos de montante.

3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.


O Director Geral
ARA - Centro, IP
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
04-01-2023	06:00	2.95	0.0	2.50	122.66	0.0	2.04	0.0
	12:00	2.96		2.47	115.13		2.00	
	18:00	2.96		2.46	112.70		1.97	
05-01-2023	06:00	2.95	0.0	2.45	110.31	0.0	1.92	0.0
	12:00	2.95		2.45	110.31		1.88	
	18:00	2.95		2.44	107.96		1.85	
06-01-2023	06:00	2.96	15.0	2.43	105.65	3.4	1.83	0.1
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
04-01-2023	06:00	1.72	49.43	0.0	2.14	0.0
	12:00	1.70	48.31		2.14	
	18:00	1.68	47.21		2.14	
05-01-2023	06:00	1.66	46.12	0.0	2.14	0.0
	12:00	1.65	45.58		2.12	
	18:00	1.63	44.51		2.15	
06-01-2023	06:00	1.68	47.21	7.4	2.13	1.7
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=7.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
04-01-2023	06:00	1.56	32.98	26.70	3.64	25.79	4.50	3.57	437.86	0.00	5.83	0.00
	12:00	1.54	31.71		3.70	28.04		S/I	S/I		5.78	
	18:00	1.53	31.08		3.73	29.21		S/I	S/I		5.72	
05-01-2023	06:00	1.51	29.85	0.00	3.75	30.01	20.20	S/I	S/I	S/I	5.67	0.00
	12:00	1.50	29.24		3.77	30.82		S/I	S/I		5.63	
	18:00	1.48	28.05		3.84	33.79		S/I	S/I		5.57	
06-01-2023	06:00	1.45	26.30	0.00	3.81	32.49	0.00	S/I	S/I	S/I	5.55	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
04-01-2023	06:00	3.18	13.71	7.90	S/I	S/I
	12:00	3.21	14.01		S/I	
	18:00	3.23	14.22		S/I	
05-01-2023	06:00	3.25	14.42	4.60	S/I	S/I
	12:00	3.19	13.81		S/I	
	18:00	3.13	13.20		S/I	
06-01-2023	06:00	3.05	12.41	0.00	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
04-01-2023	06:00	3.43	2431.06	0.00	3.30	2449.24	0.00	4.85	3338.90	0.00	3.86	0.00
	12:00	3.46	2462.71		3.31	2460.05		4.85	3338.90		3.87	
	18:00	3.46	2462.71		3.33	2481.70		4.86	3352.58		3.88	
05-01-2023	06:00	3.59	2600.08	0.00	3.33	2481.70	4.70	4.90	3407.80	0.00	3.89	20.00
	12:00	3.61	2621.25		3.35	2503.41		4.90	3407.80		3.89	
	18:00	3.77	2790.92		3.37	2525.17		4.90	3407.80		3.89	
06-01-2023	06:00	3.60	2610.67	0.00	3.38	2536.07	2.20	4.90	3407.80	7.00	3.89	0.50
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arandua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Revubue E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
04-01-2023	06:00	4.77	0.00	1.67	70.07	0.50	2.94	284.62	0.30	6.89	114.51	6.44	3.80
	12:00	4.77		1.63	66.90		2.70	247.29		6.92	119.78	6.44	
	18:00	4.77		1.62	66.11		2.70	247.29		7.22	181.91	6.43	
05-01-2023	06:00	4.78	0.00	1.60	64.56	0.00	2.70	247.29	13.00	7.37	219.95	6.49	17.10
	12:00	5.00		1.59	63.79		2.65	240.04		7.40	228.16	6.49	
	18:00	5.00		1.58	63.02		2.46	214.08		7.40	228.16	6.48	
06-01-2023	06:00	5.00	0.00	1.57	62.26	1.00	2.39	205.11	SA	7.43	236.58	6.51	2.40
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	04-01-2023	321.93	2185.01	1910.95	80.20	326
	05-01-2023	321.94	2184.16	1910.02	80.25	
	06-01-2023	*321.93		**1900	S/I	
Chicamba	04-01-2023	615.75	21.00	30.00	52.90	624
	05-01-2023	615.74	29.00	29.00	52.86	
	06-01-2023	615.74		***S/I	52.86	
Muda	04-01-2023	104.00	S/I	1.50	72.13	106
	05-01-2023	103.98	S/I	1.50	72.13	
	06-01-2023	103.96	S/I	1.50	72.13	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)