

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas com destaque para: **Bacia do Zambeze:** Chinde (P-38) com 23.5, Angónia (P-333) com 12.0 e Milange (P-1071) com 11.2; e **Bacia do Púngue:** Metuchira (P-1272) com 10.2.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a baixar, no entanto, na bacia do Zambeze tendem a subir. A estação de Mafambisse E-67 (na bacia do Púngue) encontra-se a 0.40 m acima do alerta e na bacia do Zambeze, as estações de Aruângua E-343, Zumbo E-310 e Chire Batelão E-288 encontram-se 1.07 m, e 0.56 m e 0.19 m acima dos seus alertas respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 87.70%, 55.55% e 72.13% respectivamente, com efluências na ordem de 1878.82 m³/s para Cahora Bassa, 27.6 m³/s para Chicamba e 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS


No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias do Zambeze, Búzi e Púngue não se prevê alterações significativas do actual cenário hidrológico.

3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.


Director Geral
ARA - Centro, IP
Sede
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
25-01-2023	06:00	2.95	0.0	2.97	296.82	0.0	2.28	0.0
	12:00	2.95		2.93	277.22		2.26	
	18:00	2.96		2.88	254.12		2.25	
26-01-2023	06:00	2.96	8.0	2.76	204.64	2.9	2.22	16.7
	12:00	2.95		2.74	197.16		2.20	
	18:00	2.94		2.72	189.90		2.20	
27-01-2023	06:00	2.94	0.00	2.68	175.98	0.00	2.22	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
25-01-2023	06:00	2.48	100.82	0.0	2.35	0.0
	12:00	2.45	98.46		2.29	
	18:00	2.45	98.46		2.31	
26-01-2023	06:00	2.44	97.68	21.2	2.45	6.0
	12:00	2.44	97.68		2.29	
	18:00	2.44	97.68		2.26	
27-01-2023	06:00	2.44	97.68	0.0	2.28	0.0
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue S/L E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5m			Mantisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec. P-1415 (mm)
25-01-2023	06:00	1.47	27.46	0.00	4.86	101.78	0.00	3.54	425.73	0.00	6.40	0.00
	12:00	1.45	26.30		4.84	99.93		3.52	417.77		6.46	
	18:00	1.45	26.30		4.81	97.21		3.48	402.13		6.41	
26-01-2023	06:00	1.47	27.46	0.00	4.80	96.31	0.00	3.46	394.44	0.90	6.43	1.50
	12:00	1.44	25.73		4.76	92.78		SI	SI		6.46	
	18:00	1.43	25.17		4.76	92.78		SI	SI		6.41	
27-01-2023	06:00	1.41	24.06	0.00	4.72	89.33	0.00	SI	SI	SI	6.40	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
25-01-2023	06:00	3.54	17.49	0.00	1.76	0.00
	12:00	3.61	18.25		1.76	
	18:00	3.77	20.02		1.76	
26-01-2023	06:00	3.85	20.93	0.00	1.76	20.50
	12:00	3.96	22.19		1.77	
	18:00	3.99	22.53		1.77	
27-01-2023	06:00	4.04	23.12	0.00	1.77	10.20
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
25-01-2023	06:00	5.24	4371.58	5.30	3.78	2983.04	12.20	5.43	4213.86	0.00	5.07	0.00
	12:00	5.26	4393.32		3.76	2960.20		5.45	4247.14		5.10	
	18:00	5.33	4469.45		3.77	2971.61		5.47	4280.63		5.11	
26-01-2023	06:00	5.50	4654.62	40.30	3.79	2994.48	0.00	5.53	4382.43	0.00	5.12	8.00
	12:00	5.58	4741.89		3.77	2971.61		5.55	4416.80		5.13	
	18:00	5.62	4785.55		3.75	2948.79		5.56	4434.08		5.13	
27-01-2023	06:00	5.56	4720.06	1.50	3.74	2937.40	0.00	5.64	4574.29	0.00	5.12	3.00
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arúangua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Rovubuê E-302: N. Alerta=5.0m			Luerha E-348: N. Alerta=NA		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec. P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Nível (m)	Prec. P-51 (mm)
25-01-2023	06:00	6.88	10.00	3.55	67.68	0.00	3.10	311.99	4.00	8.60	756.73	6.21	0.00
	12:00	6.88		3.60	85.18		3.60	411.82		8.87	940.06	6.21	
	18:00	6.88		3.75	89.61		3.00	294.64		8.87	940.06	6.21	
26-01-2023	06:00	6.89	25.00	4.20	103.51	46.20	2.85	270.11	0.00	9.23	1,228.86	6.22	4.90
	12:00	6.89		4.55	460.07		3.00	294.64		9.37	1,355.87	6.22	
	18:00	6.89		4.95	537.76		3.00	294.64		9.40	1,384.21	6.21	
27-01-2023	06:00	7.07	200	4.60	469.48	0.0	4.20	564.83	0.00	9.34	1,327.93	6.21	0.00
Estágio Actual do Alerta		Acima do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]	Observação
HCB	25-01-2023	323.34	7001.58	1870.88	86.80	326	Subida substancial do caudal afluente.
	26-01-2023	323.53	7324.00	1878.82	87.70		
	27-01-2023	*323.55		**1900			
Chicamba	25-01-2023	616.41	29.8	29.8	55.55	624	
	26-01-2023	616.41	27.6	27.6	55.55		
	27-01-2023	616.41		***27.6	55.55		
Muda	25-01-2023	104.00	S/I	1.50	72.13	106	
	26-01-2023	104.00	S/I	1.50	72.13		
	27-01-2023	103.99	S/I	1.50	72.13		

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.


 O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos

 Francisco Macaringue
 (Técnico Superior N1)