

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, com destaque para: **Bacia do Púngue:** Muanza (P-963) com 40.50 e Metuchira (P-1272) com 30.50; e **Bacia do Búzi:** Vanduzi (P-159) com 29.20.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a baixar ligeiramente, contudo, as estações de: Caia E-291 e Zumbo E-310 encontram-se a 0.50 m e 0.03 m acima dos seus alertas, respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa e Muda** registam níveis de enchimento de 90.27% e 72.13% respectivamente, com efluências na ordem de 2945.30 m³/s para Cahora Bassa e 1.5 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias Búzi e Púngue prevê-se ligeira descida dos níveis de água. Na bacia do Zambeze prevê-se subida dos níveis hidrométricos com enfoque para a região do baixo Zambeze face ao incremento das afluências e abertura da comporta da HCB.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral

ARA - Centro, IP
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)
Tete

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP








ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
31-01-2023	06:00	2.95	3.0	2.51	125.25	16.1	2.15	6.5
	12:00	2.95		2.56	138.83		2.12	
	18:00	2.95		2.58	144.56		2.10	
01-02-2023	06:00	2.95	0.0	2.62	156.57	1.5	2.10	5.4
	12:00	2.95		2.66	169.32		2.17	
	18:00	2.95		2.73	193.51		2.25	
02-02-2023	06:00	2.94	0.00	2.99	307.01	0.00	2.33	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
31-01-2023	06:00	2.51	103.21	16.8	2.13	8.4
	12:00	2.60	110.54		2.15	
	18:00	2.73	121.56		2.17	
01-02-2023	06:00	3.26	171.75	10.5	2.19	17.3
	12:00	3.10	155.71		2.13	
	18:00	3.00	146.07		2.14	
02-02-2023	06:00	3.98	253.34	0.0	2.16	0.0
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi



(assinatura)


ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue S/L E-65: N.Alerta=7.0m			Grongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafantisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec. P-1415 (mm)
31-01-2023	06:00	1.33	19.87	5.70	4.60	79.53	0.00	2.69	164.80	0.00	5.92	0.00
	12:00	1.32	19.38		4.68	85.98		2.67	160.42		5.80	
	18:00	1.32	19.38		4.70	87.65		2.64	153.99		5.87	
01-02-2023	06:00	1.47	27.46	48.30	4.70	87.65	23.40	2.63	151.89	10.00	5.81	27.00
	12:00	1.35	20.88		4.67	85.16		2.57	139.63		5.77	
	18:00	1.44	25.73		4.67	85.16		2.55	135.69		5.74	
02-02-2023	06:00	1.39	22.98	0.00	4.64	82.71	0.00	2.54	133.75	0.00	5.69	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec. P-1272 (mm)
31-01-2023	06:00	S/I	S/I	S/I	1.78	0.00
	12:00	S/I	S/I		1.79	
	18:00	S/I	S/I		1.79	
01-02-2023	06:00	3.27	14.63	S/I	1.79	20.00
	12:00	3.27	14.63		1.79	
	18:00	3.27	14.63		1.79	
02-02-2023	06:00	3.25	14.42	0.00	1.79	30.50
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue








ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
31-01-2023	06:00	5.27	4404.19	1.50	3.96	3190.91	0.00	5.90	5055.72	0.00	5.43	0.00
	12:00	5.24	4371.58		3.90	3121.17		5.95	5152.97		5.43	
	18:00	5.23	4360.71		3.84	3051.88		5.98	5212.06		5.49	
01-02-2023	06:00	5.08	4197.87	1.30	3.71	2903.31	0.00	6.50	6329.50	0.00	5.55	0.00
	12:00	5.07	4187.02		3.90	3121.17		6.50	6329.50		5.57	
	18:00	5.07	4187.02		4.05	3296.35		6.50	6329.50		5.62	
02-02-2023	06:00	5.03	4143.66	0.00	4.18	3450.40	0.00	6.50	6329.50	0.00	5.73	0.00
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Anúngua E-343: N.Alerta=6.0m		Lúa E-645: N.Alerta=5.0m			Revúbuê E-302: N.Alerta=5.0m			Luerha E-348: N.Alerta=NA		Chire Magaza E-289: N.Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec. P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Prec. P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m³/s)	Nível (m)	Prec. P-51 (mm)
31-01-2023	06:00	7.04	0.00	2.85	67.68	0.00	3.00	294.64	0.00	8.67	801.66	6.24	0.00
	12:00	7.04		2.84	85.18		3.00	294.64		8.62	769.38	6.25	
	18:00	7.04		2.83	89.61		2.99	292.95		8.62	769.38	6.27	
01-02-2023	06:00	7.02	10.50	2.77	103.51	0.00	2.97	289.60	0.00	8.48	683.75	6.27	10.00
	12:00	S/I		2.74	178.82		3.43	375.30		8.34	604.88	S/I	
	18:00	S/I		2.73	177.60		3.39	367.11		8.34	604.88	S/I	
02-02-2023	06:00	S/I	0.00	2.70	173.95	0.0	3.09	310.22	0.00	8.30	583.54	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Acima do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



28

ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]	Observação
HCB	31-01-2023	324.02	4692.24	2944.68	90.08	326	
	01-02-2023	324.06	4112.04	2945.30	90.27		
	02-02-2023	*324.06		**3000			
Chicamba	31-01-2023	616.40	32.3	32.3	55.50	624	
	01-02-2023	616.40	S/I	S/I	S/I		
	02-02-2023	S/I		***S/I	S/I		
Muda	31-01-2023	103.98	S/I	1.50	72.13	106	
	01-02-2023	103.94	S/I	1.50	72.13		
	02-02-2023	103.93	S/I	1.50	72.13		

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macaringue
 (Técnico Superior N1)

