

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes e muito fortes, com destaque para: **Bacia do Púngue:** Catandica (P-S/N) com 170.0, Mucombedzi (P-1278) com 115.0, Nhazonia (P-1273) com 94.3, Púngue Sul (P-375) com 62.3, Púngue Fronteira (P-378) com 58.9, Ponta Gea (P-1416) com 30.7, Nhampassa (P-569) com 20.6, Macuti 9P-1269 com 20.2 e Vanduzi (P-718) com 20.1; **Bacia do Búzi:** Dacata (P-1110) com 52.3, Muxungue (P-1065) com 43.2 e Chissinguana (P-1096) com 26.0; e **Bacia do Zambeze:** Zâmbue (P-60) com 18.3.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a subir. As estações de Púngue Sul E-65 e Nhazonia E-72 (na bacia do Púngue), Dombe E-246 (na bacia do Búzi) encontram-se a 2.97, 2.11 e 0.12 metros acima dos seus níveis de alerta respectivamente. Na bacia do Zambeze, as estações de Mutarara (E-293), Caia (E-291) e Marromeu (E-285) encontram-se acima dos seus alertas em 0.66, 0.36 e 0.27 metros.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 91.54%, 59.40% e 69.02% respectivamente, com efluências na ordem de 3580.81m³/s para Cahora Bassa, 31.60 m³/s para Chicamba e 1.50 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias de Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se subida dos níveis hidrométricos face as precipitações que se registam no território nacional e nos países vizinhos de montante.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e evitar atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
15-02-2023	06:00	2.98	10.5	3.41	589.23	12.6	3.00	19.0
	12:00	2.98		3.73	911.35		3.20	
	18:00	2.97		4.16	1536.28		3.50	
16-02-2023	06:00	2.97	0.0	4.40	2003.00	1.1	3.90	0.0
	12:00	2.97		4.43	2068.13		4.09	
	18:00	2.97		4.58	2418.31		4.23	
17-02-2023	06:00	2.96	0.00	5.24	4522.36	0.00	4.45	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
15-02-2023	06:00	5.93	550.85	49.2	2.49	0.0
	12:00	6.54	666.60		2.57	
	18:00	6.80	719.20		2.75	
16-02-2023	06:00	5.90	545.44	0.0	2.72	0.0
	12:00	5.60	492.71		2.79	
	18:00	6.54	666.60		2.83	
17-02-2023	06:00	6.12	585.75	0.0	2.61	0.0
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
15-02-2023	06:00	2.17	83.56	61.20	6.22	289.84	199.80	3.39	368.28	S/I	4.40	17.40
	12:00	2.08	74.65		6.24	293.66		3.41	375.64		4.38	
	18:00	2.05	71.79		6.60	368.30		5.16	1424.15		4.40	
16-02-2023	06:00	2.09	75.62	59.00	7.93	755.84	0.00	5.25	1502.43	S/I	4.44	0.00
	12:00	2.10	76.59		9.40	1434.73		5.19	1449.95		4.42	
	18:00	2.04	70.85		8.85	1145.84		5.14	1407.11		4.46	
17-02-2023	06:00	2.38	106.27	58.90	9.97	1782.88	62.30	6.34	2671.25	S/I	4.60	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
15-02-2023	06:00	5.63	43.48	68.80	S/I	S/I
	12:00	5.79	45.71		S/I	
	18:00	5.66	43.90		S/I	
16-02-2023	06:00	6.22	51.85	28.40	S/I	S/I
	12:00	6.68	58.63		S/I	
	18:00	7.31	68.28		S/I	
17-02-2023	06:00	8.61	89.37	94.30	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
15-02-2023	06:00	4.83	3927.18	20.40	4.63	3999.04	1.60	6.31	5900.16	0.00	6.25	10.70
	12:00	4.80	3894.76		4.61	3974.16		6.31	5900.16		6.27	
	18:00	4.79	3883.96		4.60	3961.74		6.31	5900.16		6.27	
16-02-2023	06:00	4.76	3851.56	1.70	4.58	3936.93	0.90	6.31	5900.16	0.00	6.27	0.00
	12:00	4.72	3808.38		4.71	4099.01		6.31	5900.16		6.27	
	18:00	4.64	3722.10		4.82	4237.62		6.31	5900.16		6.27	
17-02-2023	06:00	4.60	3679.00	2.40	4.91	4352.02	0.00	6.36	6010.72	0.00	6.27	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arúangua E-343: N. Alerta=6.0m		Luíla E-645: N. Alerta=5.0m			Revúbuê E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
15-02-2023	06:00	S/I	S/I	2.37	67.68	12.40	3.50	390.00	14.00	8.65	788.64	6.25	0.00
	12:00	S/I		2.35	85.18		3.62	416.30		8.60	756.73	6.25	
	18:00	S/I		2.45	89.61		3.50	390.00		8.60	756.73	6.25	
16-02-2023	06:00	S/I	S/I	2.65	103.51	16.80	4.60	690.68	4.70	8.57	738.01	6.25	0.00
	12:00	S/I		2.70	173.95		4.80	761.74		8.50	695.56	6.26	
	18:00	S/I		2.72	176.38		4.70	725.49		8.48	683.75	6.26	
17-02-2023	06:00	S/I	S/I	2.64	166.77	0.0	3.80	458.46	0.00	8.50	695.56	6.26	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]	Observação
HCB	15-02-2023	324.30	4405.37	3524.09	91.44	326	
	16-02-2023	324.32	4168.76	3580.81	91.54		
	17-02-2023	*324.32		**3500			
Chicamba	15-02-2023	616.86	562.80	31.10	57.40	624	
	16-02-2023	617.39	367.80	31.60	59.67		
	17-02-2023	617.72		***31.60	61.11		
Muda	15-02-2023	103.64	S/I	1.50	69.02	106	
	16-02-2023	103.62	S/I	1.50	69.02		
	17-02-2023	103.60	S/I	1.50	69.02		

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)