

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes, com destaque para: **Bacia do Púngue:** Chimoio (P-211) com 79.0 e Dondo (P-96) com 28.7; e **Bacia do Zambeze:** Angónia (P-333) com 12.8.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze registam oscilações com tendência a baixar. As estações de Mafambisse E-67 (na bacia de Púngue) encontra-se a 1.47 metros acima dos seu nível de alerta. Na bacia do Zambeze, as estações de Mutarara (E-293), Caia (E-291) e Marromeu (E-285) encontram-se acima dos seus alertas em 0.38, 0.60 e 0.58 metros respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 93.57%, 69.36% e 91.53% respectivamente, com efluências na ordem de 1962.03m³/s para Cahora Bassa, 29.14 m³/s para a albufeira de Chicamba e 1.50 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias de Búzi, Púngue e Zambeze prevê-se subida dos níveis hidrométricos face as precipitações que se registam no território nacional e nos países vizinhos de motante.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e evitar atravessar os leitos dos rios.

PO Director Geral

Custodio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
22-02-2023	06:00	3.00	80.0	4.34	1877.41	105.6	5.10	6.4
	12:00	2.99		4.22	1644.25		5.03	
	18:00	2.99		4.11	1450.49		4.72	
23-02-2023	06:00	2.98	0.0	4.41	2024.53	8.6	4.36	25.2
	12:00	2.98		4.52	2273.23		4.22	
	18:00	2.98		4.59	2443.15		4.30	
24-02-2023	06:00	2.98	0.00	4.45	2112.44	0.00	4.78	0.10
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
22-02-2023	06:00	5.42	462.34	31.4	2.65	100.8
	12:00	5.46	469.00		2.68	
	18:00	6.40	639.09		2.67	
23-02-2023	06:00	6.82	723.32	3.9	2.87	0.0
	12:00	6.50	658.68		2.98	
	18:00	6.40	639.09		2.99	
24-02-2023	06:00	5.67	504.78	0.0	2.88	0.0
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
22-02-2023	06:00	1.70	42.56	7.50	4.97	112.35	28.20	6.42	2774.04	47.20	6.52	109.30
	12:00	1.67	40.40		4.96	111.36		6.47	2839.52		6.84	
	18:00	1.65	39.00		4.96	111.36		6.34	2671.25		6.98	
23-02-2023	06:00	1.60	35.59	6.00	4.92	107.45	5.20	5.28	1529.11	0.00	7.24	80.60
	12:00	1.57	33.62		4.88	103.65		5.24	1493.61		7.34	
	18:00	1.56	32.98		4.87	102.71		5.15	1415.62		7.40	
24-02-2023	06:00	1.51	29.85	0.00	4.86	101.78	0.00	4.62	1008.05	0.00	7.47	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
22-02-2023	06:00	4.80	32.42	5.60	1.70	0.00
	12:00	4.75	31.79		1.70	
	18:00	4.73	31.53		1.70	
23-02-2023	06:00	4.66	30.65	6.20	1.70	27.00
	12:00	4.62	30.14		S/I	
	18:00	4.59	29.77		S/I	
24-02-2023	06:00	S/I	S/I	0.00	S/I	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
22-02-2023	06:00	4.75	3840.76	0.00	4.15	3414.67	0.00	6.66	6710.91	0.00	6.54	0.00
	12:00	4.83	3927.18		3.92	3144.36		6.66	6710.91		6.54	
	18:00	4.86	3959.62		3.77	2971.61		6.66	6710.91		6.55	
23-02-2023	06:00	4.69	3776.01	0.00	3.65	2835.47	1.30	6.63	6637.97	0.00	6.58	0.00
	12:00	4.61	3689.77		3.38	2536.07		6.63	6637.97		6.58	
	18:00	4.55	3625.15		3.37	2525.17		6.63	6637.97		6.58	
24-02-2023	06:00	4.46	3528.34	0.00	3.31	2460.05	0.00	6.60	6565.70	0.00	6.58	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arúangua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Revúbue E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
22-02-2023	06:00	6.30	S/I	2.38	67.68	0.00	3.00	294.64	6.00	9.10	1,118.45	6.29	0.00
	12:00	S/I		2.35	85.18		3.01	296.34		8.89	954.74	6.29	
	18:00	S/I		2.34	89.61		3.01	296.34		8.89	954.74	6.27	
23-02-2023	06:00	S/I	S/I	2.30	103.51	0.00	3.08	308.46	3.60	8.76	862.08	6.27	0.00
	12:00	S/I		S/I	S/I		3.20	330.17		8.76	862.08	6.32	
	18:00	S/I		S/I	S/I		3.00	294.64		8.76	862.08	6.31	
24-02-2023	06:00	S/I	S/I	S/I	S/I	0.0	3.00	294.64	0.00	8.74	848.39	6.31	0.00
Estágio Actual do Alerta		Acima do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]	Observação
HCB	22-02-2023	324.66	3456.77	1973.07	93.22	326	
	23-02-2023	324.73	4042.79	1962.03	93.57		
	24-02-2023	*324.74		**2000.00			
Chicamba	22-02-2023	619.21	251.73	24.88	67.95	624	
	23-02-2023	619.41	131.23	29.14	68.92		
	24-02-2023	619.50		***29.14	69.36		
Muda	22-02-2023	103.61	S/I	1.50	69.02	106	
	23-02-2023	105.27	S/I	1.50	85.84		
	24-02-2023	105.74	S/I	1.50	91.53		

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.


E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)