

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas, porém, sem nenhum destaque.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a baixar. Na bacia do Zambeze registam oscilações com tendência a subir ligeiramente. A estação de Mafambisse E-67 (na bacia de Púngue) encontra-se à 1.50 m acima do seu nível de alerta. Na bacia do Zambeze, a estação de Mutarara E-293 encontra-se no seu nível de alerta, e as estações de Chire Batelão E-288 e Caia E-291 encontram-se à 0.82 e 0.02 metros acima dos seus alertas respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 93.57%, 71.59% e 100% respectivamente, com efluências na ordem de 3474.16 m³/s para Cahora Bassa, 26.60 m³/s para Chicamba e 18.70 m³/s para a albufeira de Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias de Búzi e Púngue não se prevê alterações significativas do actual cenário hidrológico. Na bacia do Zambeze, na região do baixo Zambeze, prevê-se uma ligeira subida dos níveis de água devido as efluências da HCB.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
07-03-2023	06:00	2.97	0.00	3.46	632.73	0.00	3.65	0.00
	12:00	2.97		3.37	556.10		3.62	
	18:00	2.96		3.35	540.07		3.57	
08-03-2023	06:00	2.96	0.00	3.27	479.45	0.00	3.36	0.00
	12:00	2.97		4.00	1274.59		3.25	
	18:00	2.97		3.95	1200.22		3.08	
09-03-2023	06:00	2.97	0.00	3.75	935.16	0.00	3.15	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
07-03-2023	06:00	3.56	203.87	8.20	2.48	0.00
	12:00	3.56	203.87		2.45	
	18:00	3.56	203.87		2.43	
08-03-2023	06:00	3.53	200.54	0.00	2.42	0.00
	12:00	3.47	193.96		2.40	
	18:00	3.45	191.78		2.37	
09-03-2023	06:00	3.15	160.64	0.00	2.40	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
07-03-2023	06:00	1.13	11.15	0.00	4.74	91.04	0.00	SI	SI	SI	7.64	0.00
	12:00	1.17	12.70		4.74	91.04		SI	SI		7.64	
	18:00	1.14	11.53		4.74	91.04		SI	SI		7.62	
08-03-2023	06:00	1.47	27.46	0.00	4.73	90.19	0.00	SI	SI	SI	7.60	0.00
	12:00	1.44	25.73		4.70	87.65		SI	SI		7.58	
	18:00	1.39	22.98		4.68	85.98		SI	SI		7.56	
09-03-2023	06:00	1.38	22.44	0.00	4.68	85.98	0.00	SI	SI	SI	7.50	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
07-03-2023	06:00	4.03	23.00	0.00	1.69	0.00
	12:00	4.04	23.12		1.80	
	18:00	4.02	22.88		1.80	
08-03-2023	06:00	3.96	22.19	0.00	1.80	0.00
	12:00	3.93	21.84		1.80	
	18:00	3.89	21.38		1.82	
09-03-2023	06:00	3.89	21.38	0.00	1.82	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta				

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
07-03-2023	06:00	3.78	2801.54	0.00	4.46	3789.02	0.00	6.00	5251.77	0.00	5.57	0.00
	12:00	3.80	2822.79		4.47	3801.28		6.00	5251.77		5.60	
	18:00	3.79	2812.16		4.45	3776.77		6.00	5251.77		5.63	
08-03-2023	06:00	3.82	2844.04	0.00	4.44	3764.53	0.00	6.02	5291.73	0.00	5.72	0.00
	12:00	3.81	2833.41		4.44	3764.53		6.02	5291.73		5.75	
	18:00	3.86	2886.59		4.45	3776.77		6.02	5291.73		5.78	
09-03-2023	06:00	3.87	2897.23	0.00	4.42	3740.09	0.00	6.02	5291.73	0.00	5.83	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Arúnguá E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Revúbuê E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
07-03-2023	06:00	4.28	0.00	2.31	129.72	0.00	3.22	333.91	0.00	7.64	301.55	6.36	0.00
	12:00	4.28		2.37	136.14		3.22	333.91		9.08	1,102.09	6.38	
	18:00	4.28		2.41	140.50		3.22	333.91		9.65	1,636.29	6.38	
08-03-2023	06:00	4.26	0.00	2.51	151.67	0.00	3.24	337.68	0.00	9.07	1,093.97	6.36	0.00
	12:00	4.26		2.50	150.54		3.11	313.77		8.67	801.66	6.36	
	18:00	4.28		2.48	148.28		3.00	294.64		8.67	801.66	6.34	
09-03-2023	06:00	4.31	0.00	2.41	140.50	0.0	3.00	294.64	S/N	8.60	756.73	6.34	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta					Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	07-03-2023	324.75	1987.97	3477.64	93.67	326
	08-03-2023	324.73	2878.89	3474.16	93.57	
	09-03-2023	*324.71		**3400.00		
Chicamba	07-03-2023	619.92	38.00	26.60	71.39	624
	08-03-2023	619.93	60.60	26.60	71.44	
	09-03-2023	619.96		***26.60	71.59	
Muda	07-03-2023	106.75	S/I	25.00	100.00	106
	08-03-2023	106.73	S/I	22.50	100.00	
	09-03-2023	106.70	S/I	18.70	100.00	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos



Francisco Macarinnue
(Técnico Superior)