

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em ,)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes e muito fortes com destaque para: **Bacia do Zambeze:** Chire (P-434) com 232.0, Caxias (P-352) com 112.0, Macossa (P-S/N) com 100.5, Chemba (P-28) com 95.0, Inhaminga (P-24) com 95, Sena (P-64) com 85.7, Macuse (P-S/N) com 80.0, Tambara (P-30) com 68.0, Checha (P-984) com 67.0, Caia (P-50) com 65.0, Msserena (P-S/N) com 60.0, Mutarara (P-835) com 60.0, Megaza (P-51) com 52.0, Tsangano (P-902) com 51.2, Marromeu (P-590) com 37.0, ,Angonia (P-333) com 36.03, Chingodzi (P-438) com 34.0, Chinthopo (P-788) com 30.0, Chiramba (P-29) com 26.2, Mitengo (P-434) com 23.1, Tete (P-1287) com 20.1, Meponda (P-SN) com 18.9, Furancungo (P-788) com 17.4; **Bacia do Púngue:** Gondola (P-106) com 216.0, Gorongosa (P-812) com 167.0, Dondo (P-96) com 156.2, Púngue Sul (P-375) com 136.4, Chimoio (P-211) com 120.6, Nhamatanda (P-90) com 116.6, Púngue Fronteira (P-378) com 117.5, Barragem de Muda com 100.5, Muda Serreção (P-7180) com 100.4, Macuti (P-1269) com 80.0, Mafambisse (P-1416) 74.4, Ponta-Gea (P-1416) com 74.4, Muanza (P-963) com 68.0, Chitundo (P-S/N) com 59.2 e Catandica (P-862) com 48.8; e **Bacia do Búzi:** Dacata (P-1110) com 115.6, Chitunga (P-S/N) com 94.0, Revue (P-1070) com 90.1, Rotanda (P-759) com 83.4, Bandua (P-356) com 79.5, Vila de Búzi (P-1088) com 77.9, Vanduzi (P-195) com 73.0, Goonda (P-1274) com 65.4, Nova Sofala (P-1087) com 56.4, Gurudja (P-S/N) com 56.3, Estaquinha (P-77) com 55.1, Dombe (P-422) com 34.3, Machir (P-S/N) com 32.1, Manica (P-93) com 30.0, Chissinguana (P-1096) com 29.2 e Machaze (P-284) com 18.5.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Zambeze, Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a subir. A estação de Mafambisse E-67 (na bacia do Púngue) encontra-se à 1.26 metros acima do seu nível de alerta. Na bacia do Zambeze, as estações de Mutarara E-293, Chire Batelão E-288, Caia E-291 e Marromeu encontram-se à 0.29, 1.19, 0.52 e 0.35 metros acima dos seus níveis de alertas respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e muda**, registam níveis de enchimento de 93.37% e 71.94% respectivamente, com efluências na ordem de 1891.51 m³/s para Cahora Bassa, e 26.8 m³/s para a albufeira de Chicamba e 628.05 para a albufeira de Muda

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias hidrográficas de Zambeze, Búzi e Púngue prevê-se subida dos níveis de água face as precipitações que se registam em território nacional com a passagem do ciclone tropical Freddy.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)



ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
11-03-2023	06:00	2.96	0.00	3.16	404.71	7.00	2.88	0.00
	12:00	2.96		3.14	392.13		2.85	
	18:00	2.96		3.15	398.38		2.83	
12-03-2023	06:00	2.97	3.00	3.24	458.11	2.70	2.90	29.30
	12:00	2.97		3.27	479.45		2.92	
	18:00	2.97		3.28	486.73		2.92	
13-03-2023	06:00	2.98	10.20	3.50	669.25	65.60	2.94	55.10
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
11-03-2023	06:00	3.10	155.71	5.10	2.32	29.50
	12:00	3.12	157.67		2.33	
	18:00	3.12	157.67		2.35	
12-03-2023	06:00	3.15	160.64	31.80	2.38	47.60
	12:00	3.52	199.44		2.37	
	18:00	3.52	199.44		2.36	
13-03-2023	06:00	3.50	197.23	34.30	2.64	90.10
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
11-03-2023	06:00	1.41	24.06	12.70	4.62	81.11	0.00	S/I	S/I	18.50	7.29	0.00
	12:00	1.41	24.06		4.62	81.11		S/I	S/I		7.27	
	18:00	1.39	22.98		4.62	81.11		S/I	S/I		7.23	
12-03-2023	06:00	1.54	31.71	24.20	4.62	81.11	0.00	S/I	S/I	32.60	7.20	37.80
	12:00	1.50	29.24		4.62	81.11		S/I	S/I		7.23	
	18:00	1.48	28.05		4.60	79.53		S/I	S/I		7.26	
13-03-2023	06:00	2.79	158.41	117.50	4.68	85.98	136.40	S/I	S/I	167.00	7.26	74.80
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
11-03-2023	06:00	4.00	22.65	0.00	S/I	S/I
	12:00	3.94	21.96		S/I	
	18:00	3.88	21.27		S/I	
12-03-2023	06:00	3.84	20.81	6.80	S/I	S/I
	12:00	3.84	20.81		S/I	
	18:00	3.82	20.59		S/I	
13-03-2023	06:00	4.25	25.60	67.70	S/I	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta				

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
11-03-2023	06:00	3.81	2833.41	0.00	3.98	3214.25	0.00	6.02	5291.73	38.00	6.02	14.00
	12:00	3.82	2844.04		3.97	3202.57		6.02	5291.73		6.02	
	18:00	3.82	2844.04		3.94	3167.61		6.02	5291.73		6.02	
12-03-2023	06:00	3.92	2950.46	0.00	3.90	3121.17	0.00	6.39	6077.88	100.50	6.06	37.00
	12:00	3.90	2929.16		3.90	3121.17		6.39	6077.88		6.06	
	18:00	3.87	2897.23		3.90	3121.17		6.39	6077.88		6.06	
13-03-2023	06:00	3.80	2822.79	6.00	3.93	3155.98	20.05	6.52	6376.16	75.00	6.35	37.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Acima do alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Anungua E-343: N. Alerta=6.0m		Luia E-645: N. Alerta=5.0m			Revubue E-302: N. Alerta=5.0m			Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N. Alerta=8.0m	
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
11-03-2023	06:00	4.35	0.00	2.28	126.56	0.00	2.50	219.34	0.00	8.68	808.23	6.35	0.00
	12:00	4.37		2.28	126.56		2.48	216.69		8.68	808.23	6.35	
	18:00	4.37		2.28	126.56		2.48	216.69		8.68	808.23	6.35	
12-03-2023	06:00	4.37	0.00	2.20	118.31	0.00	2.44	211.48	0.00	8.58	744.21	6.38	0.00
	12:00	S/I		2.20	118.31		2.44	211.48		8.97	1,015.02	6.39	
	18:00	S/I		2.20	118.31		2.44	211.48		8.97	1,015.02	6.39	
13-03-2023	06:00	S/I	0.00	2.14	112.28	5.20	2.52	222.01	34.00	9.23	1,228.86	6.50	52.20
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta					Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	11-03-2023	324.69	3032.87	2141.63	93.37	326
	12-03-2023	324.69	1891.58	1891.58	93.37	
	13-03-2023	*324.71		**2000.00		
Chicamba	11-03-2023	619.99	25.60	25.60	71.73	624
	12-03-2023	619.99	74.60	26.80	71.73	
	13-03-2023	620.03		***26.80	71.94	
Muda	11-03-2023	106.76	S/I	26.26	100.00	106
	12-03-2023	106.87	S/I	40.12	100.00	
	13-03-2023	108.00	S/I	628.05	100.00	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macarinnue
 (Técnico Superior)