

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro, não houve registo de chuvas para a Bacia do Búzi. Para as bacias de Púngue e Zambeze houve registo de chuvas fracas a Moderadas, sendo locamente fortes com destaque para: **Bacia do Zambeze:** Licuar (P-505) com 85.0, Caia (P-50) com 68.0, Muandama (P-S/N) com 51.0, Musserema (P-SN) com 42.8, Meponda (P-1419) com 30.0mm, Mintengo (P-434) com 22.4, Mbetazigone (P-1420) com 19.7, Chinde (P-SN) com 18.9, Macossa (P-S/N) com 12.0, Tsangano (P-902) com 10.4; e **Bacia do Púngue:** Púngue Fronteira (P-378) com 10.0.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas do Zambeze, Búzi e Púngue registam oscilações com tendência a estabilizar. As estações de Mafambisse E-67 (na bacia do Púngue), Estaquinha E-188 (na bacia do Búzi) encontram-se à 1.52 e 1.55 metros acima dos seus níveis de alerta, respectivamente. Na bacia do Zambeze, as estações de Mutarara E-293, Caia E-291 e Marromeu E-285 encontram-se à 0.50, 0.98 e 0.84 metros acima dos seus níveis de alertas respectivamente.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e muda**, registam níveis de enchimento de 93.52%, 73.65% e 100%, respectivamente, com efluências na ordem de 1850.15m³/s para Cahora Bassa, e 30.70 m³/s para a albufeira de Chicamba e 67.15 m³/s para a albufeira de Muda

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

No geral, para as próximas 24 horas, nas bacias hidrográficas de Zambeze, Búzi e Púngue prevê-se subida dos níveis de água face as precipitações que se registam em território nacional com a passagem do ciclone tropical Freddy.


3. ALERTAS E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director-Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
14-03-2023	06:00	2.98	7.00	4.95	3474.68	59.30	4.56	44.40
	12:00	2.98		5.07	3882.89		5.86	
	18:00	2.98		5.30	4766.13		6.74	
15-03-2023	06:00	2.98	15.10	5.50	5651.41	0.00	7.10	0.00
	12:00	2.97		5.47	5511.24		7.07	
	18:00	2.98		5.38	5106.54		6.97	
16-03-2023	06:00	2.98	0.00	5.03	3742.98	0.00	6.55	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Acima do alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
14-03-2023	06:00	9.45	1365.37	49.20	S/I	189.30
	12:00	9.73	1445.28		S/I	
	18:00	9.27	1315.17		S/I	
15-03-2023	06:00	9.15	1282.21	0.00	S/I	4.50
	12:00	7.40	847.97		S/I	
	18:00	6.98	756.74		S/I	
16-03-2023	06:00	5.80	527.57	0.00	2.90	0.00
Estágio Actual do Alerta		Acima do alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi




ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
14-03-2023	06:00	2.19	85.60	9.10	5.20	136.83	5.80	S/I	S/I	S/I	7.26	18.30
	12:00	2.12	78.55		5.18	134.56		S/I	S/I		7.25	
	18:00	2.27	94.03		5.18	134.56		S/I	S/I		7.24	
15-03-2023	06:00	2.05	71.79	16.90	5.02	117.39	0.00	S/I	S/I	S/I	7.30	0.00
	12:00	1.94	61.79		5.02	117.39		S/I	S/I		7.35	
	18:00	1.90	58.34		4.99	114.35		S/I	S/I		7.42	
16-03-2023	06:00	1.87	55.81	10.00	4.99	114.35	0.00	S/I	S/I	S/I	7.52	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
14-03-2023	06:00	4.27	25.84	5.80	S/I	0.00
	12:00	4.27	25.84		S/I	
	18:00	4.28	25.96		S/I	
15-03-2023	06:00	4.60	29.89	1.60	S/I	0.00
	12:00	4.74	31.66		S/I	
	18:00	4.84	32.94		S/I	
16-03-2023	06:00	5.13	36.71	0.00	S/I	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta				

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue




ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbu E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marroneu E-285:	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
14-03-2023	06:00	3.73	2748.45	12.00	3.62	2801.73	9.70	6.92	7371.41	135.00	6.54	90.00
	12:00	3.71	2727.23		3.60	2779.30		6.94	7424.38		6.60	
	18:00	3.72	2737.84		3.53	2701.21		6.95	7450.98		6.65	
15-03-2023	06:00	3.73	2748.45	0.00	3.45	2612.76	15.30	6.98	7531.27	125.00	6.77	83.70
	12:00	3.69	2706.02		3.40	2557.91		6.98	7531.27		6.78	
	18:00	3.67	2684.81		3.38	2536.07		6.98	7531.27		6.80	
16-03-2023	06:00	3.63	2642.43	1.20	3.35	2503.41	2.00	6.98	7531.27	0.00	6.84	0.00
Estado Actual do Alé		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Acima do alerta			Acima do alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes													
Data	Hora	Luánga E-343: N.Aleria=6.0		Luia E-645 N.Aleria=5.0m		Revubue E-302: N. Aleria=5.0m		Luenha E-348: N. Aleria=N/A		Ire Megaza E-289: N.Aleria=8.0			
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível(m)	Caudal (m3/s)	Nível (m)	Prec: P-51 (mm)
14-03-2023	06:00	4.38	12.00	2.04	102.56	3.40	3.14	319.16	20.40	9.37	1,355.87	6.51	98.40
	12:00	4.35		2.08	106.40		3.50	390.00		9.48	1,461.75	6.62	
	18:00	4.35		2.10	108.34		3.33	355.09		9.48	1,461.75	6.69	
15-03-2023	06:00	4.33	0.00	2.15	113.27	7.40	3.35	359.06	16.00	9.53	1,511.69	8.24	44.00
	12:00	4.30		2.14	112.28		3.25	339.58		9.53	1,511.69	8.90	
	18:00	4.30		2.13	111.29		3.25	339.58		9.53	1,511.69	S/I	
16-03-2023	06:00	4.27	0.00	1.85	85.18	0.00	3.21	332.03	4.00	9.50	1,481.59	S/I	9.60
Estágio Actual do Aleria		Abaixo do Aleria		Abaixo do Aleria		Abaixo do Aleria						Abaixo do Aleria	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluyente [m3/s]	Caudal Efluyente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]
HCB	14-03-2023	324.73	2148.36	1850.85	93.57	326
	15-03-2023	324.72	1552.64	1850.15	93.52	
	16-03-2023	*324.76		**1900		
Chicamba	14-03-2023	620.15	198.60	28.50	72.56	624
	15-03-2023	620.29	115.80	30.70	73.29	
	16-03-2023	620.36		***30.70	73.65	
Muda	14-03-2023	107.51	S/I	261.69	100.00	106
	15-03-2023	107.16	S/I	109.57	100.00	
	16-03-2023	107.00	S/I	67.15	100.00	

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluyente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluyente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macaringue
 (Técnico Superior N1)