

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO ZAMBEZE, PÚNGUE E BÚZI.

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada (em mm)

Nas últimas 24 horas, ao longo da rede de observação hidroclimatológica das bacias da região centro houve registo de chuvas fracas, com destaque para: **Bacia de Zambeze:** Mágoè (P-41) com 12.9; **Bacia de Púngue:** Gorongosa (P-812) com 8.3 e Ponte Gorongosa (P-1313) com 6.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral, os níveis de água nas bacias hidrográficas do Zambeze, Púngue e Búzi registam oscilações com tendência a baixar.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

As albufeiras de **Cahora Bassa, Chicamba e Muda** registam níveis de enchimento de 74.80%, 50.85% e 73.16% respectivamente, com efluências na ordem de 1843.24 m³/s para Cahora Bassa, 26.5 m³/s para Chicamba e 1.8 m³/s para Muda.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS


Para as próximas 24 horas, nas bacias do Zambeze, Púngue e Búzi prevê-se ligeira descida dos níveis hidrométricos.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.


O Director Geral
ARA-Centro
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

ANEXO I. SISTEMA DE AVISO DE CHEIAS DA ARA-CENTRO, IP




ANEXO II. BACIA HIDROGRÁFICA DO BÚZI

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Búzi

Rio Búzi: Curso Principal								
Data	Hora	Macuiana E-84: N.Alerta=3.7m		Goonda E-456: N.Alerta=6.0m		Estaquinha E-188: N.Alerta=5.0m		
		Nível (m)	Prec: P-336 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1274 (mm)	Nível (m)	Prec: P-77 (mm)
31-12-2023	06:00	2.99	15.00	4.44	2090.20	2.80	2.45	3.60
	12:00	2.98		4.82	3070.14		2.42	
	18:00	2.97		4.78	2953.19		2.40	
01-01-2024	06:00	2.97	0.00	4.36	1918.59	0.00	2.37	0.00
	12:00	2.97		4.19	1589.57		2.37	
	18:00	2.96		3.98	1244.44		2.35	
02-01-2024	06:00	2.96	0.00	3.62	788.48	0.00	2.33	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		

Rio Búzi: Principais Afluentes						
Data	Hora	Dombe E-246: N.Alerta=6.0m			Revue E-699: N.Alerta=4.5m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-422 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1070 (mm)
31-12-2023	06:00	6.94	748.32	8.40	2.66	3.00
	12:00	5.95	554.48		2.60	
	18:00	5.65	501.32		2.58	
01-01-2024	06:00	3.20	165.64	0.00	2.44	0.00
	12:00	3.17	162.63		2.51	
	18:00	3.11	156.69		2.45	
02-01-2024	06:00	3.08	153.76	0.00	2.28	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Búzi








ANEXO III. BACIA HIDROGRÁFICA DO PÚNGUE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Púngue

Rio Púngue: Curso Principal												
Data	Hora	Fronteira E-64: N.Alerta=2.8m			Púngue Sul E-65: N.Alerta=7.0m			Gorongosa E-651: N.Alerta=6.5			Mafambisse E-67: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-378 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-375 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1313 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1415 (mm)
31-12-2023	06:00	1.91	59.19	4.20	5.22	139.11	0.00	4.57	974.00	0.00	3.70	14.50
	12:00	1.87	55.81		5.13	129.02		4.09	683.40		4.28	
	18:00	1.84	53.34		5.13	129.02		3.98	625.69		3.79	
01-01-2024	06:00	1.78	48.57	0.00	5.08	123.64	0.00	3.87	571.14	0.00	3.72	0.00
	12:00	S/I			5.04	119.45		3.86	566.34		4.15	
	18:00	S/I			5.00	115.35		3.85	561.56		3.76	
02-01-2024	06:00	S/I		S/I	4.99	114.35	0.00	3.78	528.81	6.00	3.84	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Púngue: Principais Afluentes						
Data	Hora	Nhazónia E-72: N.Alerta=6.5m			Metuchira E-76: N.Alerta=N/A	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1273 (mm)	Nível (m)	Prec: P-1272 (mm)
31-12-2023	06:00	S/I		S/I	S/I	S/I
	12:00	S/I			S/I	
	18:00	S/I			S/I	
01-01-2024	06:00	S/I		S/I	S/I	0.00
	12:00	S/I			S/I	
	18:00	S/I			S/I	
02-01-2024	06:00	S/I		S/I	S/I	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta				

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Púngue









ANEXO IV. BACIA HIDROGRÁFICA DO ZAMBEZE

1. Dados Hidrológicos Observados nas Principais Estações do Zambeze

Rio Zambeze: Curso Principal												
Data	Hora	Zumbo E-310: N.Alerta=5.0m			Tete E-320: N.Alerta=5.5m			Caia E-291: N.Alerta=6.0m			Marromeu E-285: N.Alerta=6.0m	
		Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-44 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1287 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-50 (mm)	Nível (m)	Precip: P-590 (mm)
31-12-2023	06:00	3.55	2557.77	0.00	3.12	2257.14	0.00	5.15	3770.32	7.00	4.30	5.50
	12:00	3.50	2504.93		3.11	2246.60		S/I			4.31	
	18:00	3.57	2578.92		3.09	2225.57		S/I			4.32	
01-01-2024	06:00	3.59	2600.08	0.00	3.07	2204.59	0.00	S/I		5.00	4.33	0.00
	12:00	3.54	2547.20		3.18	2320.67		5.17	3800.65		4.34	
	18:00	3.65	2663.62		3.29	2438.45		5.17	3800.65		4.36	
02-01-2024	06:00	3.69	2706.02	0.00	3.35	2503.41	0.00	5.17	3800.65	0.00	4.37	0.00
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta			Abaixo do Alerta	

Rio Zambeze: Principais Afluentes												
Data	Hora	Aruãgua E-343: N.Alerta=6.0m		Luia E-645: N.Alerta=5.0m		Revúbuê E-302: N. Alerta=5.0m		Luenha E-348: N. Alerta=N/A		Chire Megaza E-289: N.Alerta=8.0m		
		Nível (m)	Prec: P-1293 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-1323 (mm)	Nível (m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-438 (mm)	Nível(m)	Caudal (m3/s)	Prec: P-51 (mm)
31-12-2023	06:00	2.38	95.00	0.95	23.38	0.00	2.45	212.78	0.00	7.33	209.32	S/I
	12:00	2.38		0.95	23.38		2.67	242.92		7.55	272.38	S/I
	18:00	2.38		0.94	22.89		2.65	240.04		7.65	304.92	S/I
01-01-2024	06:00	2.44	0.00	0.92	21.93	0.00	2.45	212.78	0.00	7.23	184.29	S/I
	12:00	2.44		0.94	22.89		2.22	184.62		7.23	184.29	S/I
	18:00	2.44		0.93	22.41		2.21	183.47		7.23	184.29	S/I
02-01-2024	06:00	2.46	0.00	0.90	20.99	0.00	2.39	205.11	0.00	7.17	170.30	S/I
Estágio Actual do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo do Alerta		Abaixo da alerta		Abaixo do Alerta		

2. Gráficos Ilustrativos da Bacia do Zambeze



ANEXO V: GESTÃO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Barragem	Data	Cota da Albufeira [m]	Caudal Afluente [m3/s]	Caudal Efluente [m3/s]	Enchimento [%]	NPA [m]	Observação
HCB	31-12-2023	320.73	2121.93	1857.63	74.80	326	
	01-01-2024	320.73	1843.24	1843.24	74.80		
	02-01-2024	*320.74		**1900			
Chicamba	31-12-2023	615.16	71.5	26.4	50.62	624	
	01-01-2024	615.21	35.5	26.5	50.81		
	02-01-2024	615.22		***26	50.85		
Muda	31-12-2023	103.69	7.64	1.80	69.02	106	
	01-01-2024	103.95	15.83	1.80	72.13		
	02-01-2024	104.05	7.28	1.80	73.16		

Legenda:

N/A=Não tem Nível de Alerta.

S/N=Sem Número.

NPA=Nível de Pleno Armazenamento.

S/I=Sem Informação.

E/S=Escala Submersa.

* Valor médio da cota no período das 0:00 as 07:00 horas.

** Caudal efluente médio previsto para as próximas 24 horas.

*** Caudal efluente médio previsto das 0:00 as 08:00 horas.

O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos


 Francisco Macaringue
 (Técnico Superior N1)