



GID Lab – 2025-10-02

# Report Test – Curva MPPT

Template: curva MPPT DC1.xlsx  
Seriale UUT: **ZH1050006KE23C180307**

## Risultato del test


Nome Test	Risultato Test	Valore di riferimento	Tolleranza	Valore misurato
curva MPPT DC1	<b>FAIL</b>	3,750 kW	5.0%	6,140 kW

## Dati allegati

File log: curva\_MPPT\_DC1.xlsx

Grafici (Pdcx vs Vdcx):

- DC1 — [interattivo](#)



## Allarmi

Nessun allarme disponibile.