
## INC 00000005954326

## **C/FALCINELO 44**





Tras revisión en campo en calle de Falcinelo 44, se ha comprobado que por vandalismo se ha cortado el tramo C-234 24 F.O PKP del A-27 de San Ignacio.



El tramo bordea una casa baja a muy baja altura, lo que hace muy accesible la manipulación del cable, el tramo ha sido cortado afectando solamente a la CTO final 029-28-027126.

El tramo ha sido reparado provisionalmente con una bandeja para reestablecer el servicio.





Como solución definitiva, se plantea sustituir el tramo C-234 24 F.O PKP desde la CTO 029-28-027128 hasta la CTO 029-28-027126, colocando anclajes entre los edificios indicados en la imagen números 44 y 40 de C/Falcinelo, fusionando fibras activas y atravesando esa zona mediante un paso aéreo.

