# ACTUACIÓN SOBRE RED Calle Princesa 21 (ZARAGOZA): IL

FINCAS AFECTADAS: Calle Princesa 21

N. ACT. JZZ: ZAR99999-CR000135-04


# **DESCRIPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO:**

En la Calle Princesa 21 en el municipio de Zaragoza, hemos recibido una reclamación porque están derribando el edificio tenemos el paso del C-587 desde la CR hasta la CTO 029-50-50586

### **ANTECEDENTES:**

En la Calle Princesa 21 en el municipio de Zaragoza, hemos recibido una reclamación porque están derribando el edificio tenemos el paso del C-587 desde la CR hasta la CTO 029-50-50586

## No se encuentra la UCAO 505588, no esta.



- 1.1.- TELEFONOS DE CONTACTO:
- Presidenta: Responsable de Obra: MARTA SANDOVAL 976 219115
- 1.2.- FECHAS IMPORTANTES:
  - 25/06/2018.

### 1) TRABAJOS A REALIZAR:

En la Calle Princesa 21 en el municipio de Zaragoza, hemos recibido una reclamación porque están derribando el edificio tenemos el paso del C-587 desde la CR hasta la CTO 029-50-50586

Recuperar el C587 desde CR para realizar el paso por postes e instalar una nueva Fosc provisional en poste junto a la salida lateral, instalar nuevo Cable de 48 F.O desde nueva FOSC hasta CR.


**NOTA IMPORNTANTE**; Se tienen que pedir un TP

### 2.1.- FO Y CTO:

CABLE	ELEMENTO INICIAL	ELEMENTO FINAL
C587	E0046	029-50-50586

2.2.- REPORTE FOTOGRAFICO: continuación se adjuntara un pequeño reportaje fotográfico de cómo se encuentra el tendido:







# 2) DESGLOSE DE MATERIALES:

Cable de 48 F.O unos 30 mtrs y Nueva Fosc para sujetar en poste provisional