## Allwaste Tanks Services de México, SA de CV

INFORME FINAL DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN TANQUES Y LINEAS ACREDITACIÓN No. MM-0366-043/12 Ante Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

Inicio de la Acreditación: 19 de abril de 2012

Calle Isidro Fabela No. 124 Casa 03, Col. El Sol de Tultitlàn, Tultitlàn, Estado de Mèxico, C.P. 54913 Conmutador: (01-55) 5365 0068 / 5397-5640

#### INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A DE C.V PL/12734/EXP/ES/2015

Domicilio de la Estación de Prueba

Técnico:

Nº de Folio:

**ERG** 

326/2020

Método y Equipo de Prueba a Tanques:

AVENIDA RIO CONSULADO N°2071, COLONIA FELIPE ANGELES, MÉXICO, C.D.M.X C.P.15310

Nº de Lic.: MT/X 253 EPA/530/UST-90/005 03-1990 No Volumétrico (MESA Sonda 2D) BOB 196/VAC/ATS/01

Método y Equipo de Prueba de Líneas:

EPA/530/UST-90/010 03-1990 MODELO (PLT 100R ATS 003) (MAN/ATS/04)

CONTACTO PROGRAMÓ: EDUARDO GALICIA

Teléfono:

26164397

Inicio de Prueba:

14 de diciembre de 2020

Tanque Primario	Cap. (Litros)	Producto	Fecha de Prueba del tanque	Material del Tanque	Fecha de Compra del Tanque	Resultado de Prueba en Tanque
1	40 MIL	G-SUPER	14-dic-20	DPA/POL	jun-13	Hermético
2	60 MIL	G-SUPER	14-dic-20	DPA/POL	jun-13	Hermético
3	40 MIL	G-PREMIUM	14-dic-20	DPA/POL	jun-13	Hermético
4	60 MIL	G-DIESEL	14-dic-20	DPA/POL	jun-13	Hermético

Linea de Producto	Material de la Línea	Fecha de Prueba de la Línea	Resultado de Prueba en Línea de Producto
G-SUPER	POLIETILENO	14-dic-20	Hermético
G-PREMIUM	POLIETILENO	14-dic-20	Hermético
. G-DIESEL	POLIETILENO	14-dic-20	Hermético

a) LOS TRABAJOS REPORTADOS EN EL

PROBADOS EN EL DOMIGLIO DEL CLIENTE

INFORME SOLO RESPALDAN LOS TANQUES Y LINEAS

**TOTAL DE TANQUES:** 

4 3

TOTAL DE LINEAS: **TOTAL DE MANGUERAS:** 

26

ALLWASTE TANKS SERVICES DEMERSOO S A DE CV Los Resultados Aplican A la Muestra Como se recibio

#### INFORMACION ADICIONAL:

Tanque 1, 2, 3 y 4 son de doble pared Acero /Polietileno y cuentan con motobomba propia. Las líneas de producto son de doble pared Polietileno Alta Densidad. Esta estación de servicio cuenta con monitoreo permanente y requperación de vapores fase il 100 L

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Los resultados de estas pruebas indicaron que los Tanques 1, 2, 3 y 4, así como su correspondiente línea de producto, se encontraban en buenas condiciones.

ESTE INFORME CONSTA DE

PAGINAS INCLUYENDO EST



A) ALGUNA FALLA DETECTADA PUEDE REQUERIR ACCION ADICIONAL.

... Ilwaste Tanks Services de México S.A. de C.V. R.F.C. ATS 071002 K52

ro Fabela 124 Casa 3 Col. El Sol de Tultitlán Tultitlan, México C.P. 54913 ...S. (0155) 5397-5640. (0155) 5365-0068.

Elaboro / Autorizo

José Rosales Ramos Coordinador Administrativo MT/X 248

# INFORME FINAL DE RESULTADOS

#### EN TANQUES Y LINEAS DE PRODUCTO

## INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A DE C.V PL/12734/EXP/ES/2015

#### Dirección de la Estación

### RESULTADOS DE PRUEBAS EN TANQUES DE PRODUCTO


INFORME FINAL DE RESULTADOS  EN TANQUES Y LINEAS DE PRODUCTO  ACREDITACION No. MM-0366-043/12 Ante Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)  Inicio de la Acreditación: 19 de abril de 2012										
4 4 9	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A DE C.V  PL/12734/EXP/ES/2015  Dirección de la Estación  AVENIDA RIO CONSULADO N°2071, COLONIA FELIPE ANGELES, MÉXICO, C.D.M.X							.V		
FOLIO	C.P.15310  FOLIO 326/2020 Fecha de Prueba: 14 de diciembre de 2020									
	RESULTADOS DE PRUEBAS EN TANQUES DE PRODUCTO									
Pruebas de Hermeticidad a Tanques de Almacenamiento por el Método EPA/530/UST-90/005 03-1990 No Volumétrico (MESA Sonda 2D) BOB 196/VAC/ATS/01										
Tanque Primario	Cap. (Litros)	Producto	Fecha de Prueba de Tanque		Describe to	Presión Inicial de Prueba(kPa)	Presión Final de Prueba(kPa)	Cambio	Resultado	
1 2 3 3	40 MIL 60 MIL 40 MIL 60 MIL	G-SUPER G-SUPER G-PREMIUM G-DIESEL	14-dic-20 14-dic-20 14-dic-20 14-dic-20	73.89 44.68 50.34 31.67	-14.892 -14.892 -14.892 -14.892	-14.892 -14.892 -14.892 -14.892	-14.892 -14.892 -14.892 -14.892	0.0 0.0 0.0 0.0	Hermético Hermético Hermético Hermético	
Perdida en tanques es de 0.1 gph Perdida en líneas 0.05 gph No mantiene presion de prueba Fail Hermetico Mantiene presion de prueba y resultado Pass Hermetico										
		RESULTADO					PRODU	СТО	***************************************	
	Linea Primaria	e Hermeticidad a líneas de Producto	Material			990 MODELO (F Presión Final de Prueba(kPa)	Cambio	Resultado		
	1 2 3	G-SUPER G-PREMIUM G-DIESEL	POLIETILENO POLIETILENO POLIETILENO	330,948 330,948 330,948	330,948 330,948 330,948	330,948 330,948 330,948	0.0 0.0 0.0	Hermetico Hermetico Hermetico		
INFORME FINAL DE RESULTADOS EN TANQUES Y LINEAS DE PRODUCTO  ACREDITACION No. MM-0366-043/12 Ante Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Iniclo de la Acreditación: 19 de abril de 2012  INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A DE C.V PL/12734/EXP/ES/2015  Dirección de la Estación  AVENIDA RIO CONSULADO N'2071, COLONIA FEIDE ANGELES, MEXICO, C.D.M.X C.P.15310  RESULTADOS DE PRUEBAS EN TANQUES DE PRODUCTO  Pruebo de Hermétidad a Travaso de almosacriento por el Modo ENVISOU-CE REGIONO D'ESPO NO MUNICATIVO!  Travasor Cago, (Utros) Producto reducto en reducto										
Storo Fab	R.F.C. ATS 071002 K52  store Fabela 124 Casa 3 Cot. El Sol de Tultillan Tultillan, México C.P. 54913  TELS. (0155) 5397-5640. (0155) 5365-0066  TELS (0156) 6397-6640. (0155) 5365-0066								NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	

### RESULTADOS DE PRUEBAS EN LINEAS DE PRODUCTO

Linea Primaria	Producto	Material	Presión de Operación (kPa)			Cambio	Resultado
1	G-SUPER	POLIETILENO	330,948	330,948	330,948	0.0	11
2	G-PREMIUM	POLIETILENO	330,948	330.948			Hermetico
3	G-DIESEI			7.	330,948	0.0	Hermetico
-	ODIESEE	POLIETHENO	330,948	330,948	330,948	0.0	Hermetico

## Allwaste Tanks Services de México S.A. de C.V

MT/X 248 



ATS/FT/04/REV.04