



תחמוצות חנקן דו-חמצני NO_2

בשנת 2024 לא נמדדו חריגות או אירועים מעל התקן לחנקן דו-חמצני.

מקור תחמוצות החנקן הדו-חמצני בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשייה ושרפת דלק במנועי כלי הרכב. עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים בסמוך לצמתים מרכזיים. ריכוז החנקן הדו-חמצני משתנה בהתאם למיקום התחנה ביחס לכבישים ראשיים, לתעשייה ובהתאם למגמות רב שנתיות של הפחתת פליטת תחמוצות החנקן מהתחבורה והתעשייה.

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שעתי מרבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך השעתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אשדוד, שדרות ירושלים	19.6	129.1	0	0	96
אשדוד, רובע ט"ו החדשה	13.1	107.7	0	0	94
אשדוד, אזור תעשיה קלה	16.9	100.2	0	0	96
אשדוד, פארק לכיש	15.7	128.8	0	0	94
בני דרום	13	76.8	0	0	88
גן יבנה	14.5	77.8	0	0	84
קבוצת יבנה מערב	12	84.6	0	0	94
יד בנימין	12.6	75.6	0	0	98
ערך סביבה	**40**	**200**			




אוזון O_3

בשנת 2024 נמדדה חריגה אחת בתחנת יד בנימין בפרק זמן של 8 שעות.

אוזון הוא מזהם משני שאינו נפלט ישירות מתהליכי השרפה והייצור, אלא נוצר בריאקציות כימיות ופוטוכימיות באטמוספירה, בעיקר בימים בהם הטמפרטורות גבוהות וקרינת שמש חזקה. שינויים בריכוז האוזון מצביעים על שינוי בריכוז תחמוצות חנקן ועל ריכוז החומרים האורגניים באוויר. בדיקת מגמות רב שנתיות בתחנות האיגוד ובתחנות מנ"א, מראה שאין מגמה ברורה לאורך השנים.

אוזון O_3				
תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז שמונה שעתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך השמונה שעתי	זמינות נתונים באחוזים
אשדוד, רובע ט"ו החדשה	68.4	129.1	0	95
אשדוד, אזור תעשיה קלה	63.1	125.6	0	97
בני דרום	54.6	118.8	0	98
יד בנימין	63.2	153.1	1	91
ערך סביבה		**140**		



חלקיקים נשימים עדינים PM 2.5


במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים, חלק מהמקורות הינם טבעיים (אבק מדבר וחלקיקי מלח מהים) וחלקם מעשה ידי האדם (תעשייה, שינוע מחצבים, סלילת כבישים, עבודות בניה, עיבוד חקלאי וכד').

בשנת 2024 נמדדו בתחנות הניטור - 88 חריגות מהתקן היממתי.

חלקיקים נשימים עדינים PM2.5					
תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך שנתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אשדוד, שדרות ירושלים	15.5	67.2	0	2	96
אשדוד, רובע ט"ו החדשה	14.6	71.3	0	6	93
אשדוד, אזור תעשיה קלה	15.5	72.2	0	9	96
אשדוד, פארק לכיש	16.4	81.2	0	10	95
בני דרום	16	81.4	0	9	98
גן יבנה	18.2	109.1	0	17	85
אשדוד, אזור תעשייה צפוני	23.9	109.6	0	26	97
יד בנימין	16.8	97.2	0	9	99
ערך סביבה	**25**	**37.5**			

חריגות נמדדו בכל התחנות בזמן סופות אבק, בנוסף נמדדו חריגות ממקורות נוספים בתחנות הבאות:

1. בתחנת אזור תעשיה צפוני - חריגות אבק שמקורן בביצוע הוספת תשתיות של הרכבת, הריסה ובניית מבנה סמוך לתחנה ופליטות ממפעלי תעשייה.
2. בתחנת גן יבנה - הריסה ובניית בית ספר חדש בסמוך לתחנה והוספת תשתיות תת קרקעיות.
3. בתחנת פארק לכיש - עבודות הוספת התשתיות התת קרקעיות והכנת המגרשים להקמת הרובע הצפוני החדש.



בנזן Benzen

בשנת 2024 לא נמדדו חריגות מהתקן לבנזן בתחנות הניטור של האיגוד.

בתחנת בני דרום נוסף דוגם בנזן.

הבנזן, ידוע כחומר מסרטן, מקורו בנידוף דלקים קלים כגון בנזין במסופי טעינה, בתחנות דלק, במפעלי תעשיה בשרפות פסולת ועוד.

בנזן Benzen					
תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מערך שנתי	מס' חריגות מהערך היממתי	זמינות נתונים באחוזים
אשדוד, שדרות ירושלים	0.61	2.48	0	0	90
אשדוד, רובע ט"ו החדשה	0.43	1.32	0	0	89
אשדוד, אזור תעשיה קלה	0.5	2.39	0	0	95
קבוצת יבנה מערב	0.32	2.05	0	0	95
אשדוד, אזור תעשייה צפוני	0.87	2.49	0	0	95
בני דרום	0.5	2.59	0	0	93
ערך סביבה	**1.3**	**3.9**			

