




广州市黄埔区
开创大道1501号3栋101房
广州市
邮编510760

上海国际主题乐园有限公司
-
中国



客户名称：-

设备信息	
样品编号	33639672
设备注册号码	02566013
部件代码	-
设备名称	举起马达轴承
部件名称	举起马达轴承油脂 - B
设备使用时间	10年
目前设备工况	-

样品信息	
实验室编号	647602
取样日期	-
油品牌号/类型	美孚力富SHC 100
油箱容积	-
有无更换或添加油品	-
油品使用时间	-


联络信息			
诊断工程师：曾安	客服：许黄	商务：顾晶晶	
电话：18664867751	电话：13817354220	电话：13524862793	

诊断建议	2026/1/15
磨损正常，请正常监控。	

分析铁谱显微照片



放大倍数 100X



放大倍数 200X

磨损颗粒类型	无	少量	中等	大量	最大颗粒尺寸 (μm)
正常磨损磨粒		√			10
切削磨损颗粒					
严重滑动磨损颗粒					
滚动疲劳磨损颗粒					
滚/滑齿轮磨损颗粒		√			20
腐蚀磨损颗粒					
黑色氧化物					
红色氧化物					
有色金属(铜)磨损颗粒					
有色金属磨损颗粒					
灰尘/氧化皮					
油变质产物					
纤维/漆					
其它污染物		√			30

注：以上结果仅涉及在上述时间、地点的测试内容，而不涉及任何其它内容。

Sam Long

授权签字人
通标标准技术服务有限公司石化部