

分类号： TU2

密 级： 公开

论 文 编 号：

贵 州 大 学

2019 届硕士研究生学位论文

# 贵州“一线路”古驿道遗产特征及保护策略研究——以东段既存桥梁遗产为例

学科专业： 建筑与土木工程

研究方向： 建筑设计及理论

导 师： 李效梅（副教授）

研 究 生： 夏 骥

中国 ■ 贵州 ■ 贵阳

2019 年 5 月

# 贵州“一线路”古驿道遗产特征及保护策略研究—— 以东段既存桥梁遗产为例

## 摘要

贵州“一线路”古驿道是古苗疆走廊的主要组成要素。自明代以来该驿道作为湖广行省通往云南省的重要官道成为贵州地域发展乃至西南地区政治、经济、文化发展之肇始。在贵州省快速发展的今天，由于对古驿道沿线文化遗产价值的认识欠缺，导致沿线文化遗产受到不同程度损害；相关的法规法律条例没有针对性，导致沿线遗产保护没有正确方法。另一方面，国内桥梁文化遗产保护的研究起步晚，成果仅涉及知名的几十座桥梁。而“一线路”古驿道东段古桥就有五十一座之多，即使尚无“一线路”整体视角的当下，被列为文物保护单位的桥梁已达八座之多，所以对于“一线路”古驿道沿线既存桥梁遗产的研究非常值得。

以贵州“一线路”古驿道既存桥梁遗产为研究对象，通过包含历史古籍、各时期地方志等文献研究；联系与当地文物部门与文化遗产周边原住民并实地开展的田野调研研究；以及建筑学图纸绘制、类型学方法、比较分析法等研究方法进行研究。

本研究中的关键在于根据既存桥梁的结构以及外形特点揭示其营造技术。对于贵州明清石构桥梁的构建方法，文献并无记载。仅有同时期其他地区石拱桥技术的研究可供借鉴。

研究内容包括桥梁样本的结构形式特征研究、影响因素研究和遗产价值评价研究。针对结构特征研究，以清代官式石拱桥的各部分结构为蓝本，逐一进行研究。形式特征研究以现状分析结合中国古代石拱桥的形式特点进行研究。影响因素包括地域发展因素、经济因素和环境因素。通过古文献记载、古今地方志和文物部门档案部门提供的资料及周边现况对桥梁遗产的影响因素、结构特征和形式特征进行研究。遗产价值评价研究包括基于不同参照系下的价值阐述和桥梁单体价值构成研究。其中不同参照系下的价值阐述主要指主要通过历史自然景观、文化线路、城镇空间线路这三个参照系下分别对桥梁遗产进行研究。桥梁单体价值构成研究指各桥梁遗产的历史价值、文化价值、科学价值和社会价值研究。

古驿道桥梁遗产作为古驿道的重要组成要素，受自然环境、经济和技术等多

方面的影响。根据桥梁遗产的始建年代研究追溯古驿道的发展进程；根据桥梁遗产捐建来源及筑桥过程可以窥见相关的历史事件和社会发展；根据桥梁遗产的分布及环境研究可以印证古驿道的具体走向和相关聚落的内在联系；根据桥梁遗产的构造特征研究成果总结出驿道沿线桥梁遗产的构建技术和代表性构造特征。根据以上研究较为全面地认识贵州“一线路”既存桥梁遗产，归纳其共性，表达文化整体性和文化保护的策略；找到其特殊性，针对性对古驿道桥梁遗产进行具体的管理办法和保护修复技术。

目前，我国现行的文化遗产保护主要立足于以文化遗产保护单位为重点的“点式”保护，对于文化线路的保护策略、保护制度和修复技术方面还有很多需要向发达地区学习借鉴的地方。本文通过对桥梁遗产的研究，深化贵州古驿道文化，提升公众对古驿道沿线桥梁文化遗产的认识，对贵州省地区桥梁遗产的保护管理有一定指导性作用。

关键词：贵州“一线路”古驿道 桥梁遗产 保护策略 苗疆走廊

# Study on the Heritage Characteristics and Protection Strategy of the "One Line" Ancient Road in Guizhou - Taking the Existing Bridge Heritage in the Eastern Section as an Example

## ABSTRACT

The “one line” ancient ramp in Guizhou is the main component of the ancient Miaojiang corridor. Since the Ming Dynasty, this ramp has become an important official road leading to Yunnan Province in the province of Huguang, and has become the beginning of political development, economic development and cultural development in the southwest region of Guizhou. In the rapid development of Guizhou Province, due to the lack of understanding of the value of cultural heritage along the ancient Shu Road, the cultural heritage along the line has been damaged to varying degrees; the relevant laws and regulations are not targeted, resulting in no correct method of heritage protection along the line. On the other hand, the research on the protection of cultural heritage of domestic bridges started late, and the results only involved dozens of well-known bridges. There are more than forty ancient bridges in the eastern section of the “one line” of ancient Shu Road. Even if there is no “one line” overall perspective, the number of bridges listed as cultural relics protection units has reached more than ten, so The study of the existing bridge heritage along the “one line” of ancient ramps is very worthwhile.

Taking the existing bridge heritage of Gusong Road in Guizhou as the research object, it includes literature research including historical ancient books and local chronicles, and links with local cultural relics and cultural heritage around the indigenous people and field research and research; and architectural drawings Research methods such as mapping, typology, and comparative analysis are studied.

The key to this study is to reveal its construction techniques based on the structure and shape characteristics of existing bridges. There is no document in the literature on the construction method of stone bridges in Ming and Qing Dynasties in



Guizhou. Only the research on stone arch bridge technology in other regions at the same time can be used for reference.

The research content includes the study of structural form characteristics of bridge samples, the study of influencing factors and the evaluation of heritage value. According to the study of structural characteristics, the structure of each part of the official stone arch bridge in the Qing Dynasty was taken as a blueprint and studied one by one. The study of formal characteristics is based on the analysis of the status quo and the formal characteristics of ancient Chinese stone arch bridges. The influencing factors mainly refer to geographical development factors, economic factors and environmental factors. Through the ancient literature, the information provided by the archives department of the ancient and modern local and cultural relics departments and the surrounding conditions, the influencing factors, structural characteristics and formal characteristics of the bridge heritage are studied. The study of heritage value evaluation includes the study of value based on different reference frames and the study of the composition of bridges. The value description under different reference systems mainly refers to the study of bridge heritage mainly through the three reference systems of historical natural landscape, cultural route and urban space route. The study of the monolithic value of bridges refers to the study of historical, cultural, scientific and social values of each bridge heritage.

As an important component of the ancient ramp, the ancient Shudao Bridge heritage is influenced by many aspects such as the natural environment, economy and technology. According to the study of the archaeological heritage of the bridge heritage, the development process of the ancient ramp is traced back; according to the source of the bridge heritage and the process of building the bridge, the related historical events and social development can be seen; the distribution of the heritage of the bridge and the environmental study can confirm the specific direction of the ancient ramp. The intrinsic relationship with the relevant settlements; based on the structural characteristics of the bridge heritage, the construction techniques and representative structural features of the bridge heritage along the ramp are

summarized. According to the above research, we can comprehensively understand the existing "one line" existing bridge heritage in Guizhou, sum up its commonality, express the strategy of cultural integrity and cultural protection; find its particularity, and specifically carry out specific management measures and protection for the ancient Shudao Bridge heritage. technology.

At present, China's current cultural heritage protection is mainly based on the "point-type" protection focusing on cultural heritage protection units. There are still many places to learn from developed areas for the protection strategies, protection systems and restoration techniques of cultural routes. Through the study of bridge heritage, this paper deepens the ancient Shudao culture in Guizhou, enhances the public's understanding of the cultural heritage of bridges along the ancient Shu Road, and has a certain guiding role in the protection and management of bridge heritage in Guizhou Province.

Key words: Ancient road in Guizhou, Bridge heritage, Protection strategy, Ancient miaojiang road

目 录

摘要.....I

ABSTRACT.....III

第一章 绪论.....1

    1.1 研究背景 .....1

        1.1.1 社会背景 .....2

        1.1.2 研究现状 .....2

    1.2 研究对象及研究内容 .....6

        1.2.1 研究对象 .....7

        1.2.2 研究内容 .....7

    1.3 研究目的与研究意义 .....7

        1.3.1 研究目的 .....7

        1.3.2 研究意义 .....8

    1.4 研究方法与技术路线 .....9

        1.4.1 研究方法 .....9

        1.4.2 技术路线 .....10

    1.5 特色和创新点 .....11

        1.5.1 论文特色 .....11

        1.5.2 论文创新点 .....11

参考文献.....12

第二章 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产.....15

    2.1 贵州“一线路”古驿道 .....15

        2.1.1 贵州“一线路”古驿道的时间发展特征 .....15

        2.1.2 贵州“一线路”古驿道的空间发展特征 .....21

        2.1.3 贵州“一线路”古驿道的功能与影响 .....28

    2.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁概况 .....31

        2.2.1 既存桥梁简介 .....31

        2.2.2 研究桥梁样本的选择 .....32

        2.2.3 桥梁样本的基本信息 .....33

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 参考文献.....                          | 52  |
| 第三章 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产遗产特征研究.....  | 53  |
| 3.1 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产特征研究 .....   | 53  |
| 3.1.1 既存桥梁遗产始建年代特征研究 .....         | 54  |
| 3.1.2 既存桥梁遗产构造特征研究 .....           | 59  |
| 3.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产影响因素研究 ..... | 74  |
| 3.2.1 地区发展影响因素研究 .....             | 75  |
| 3.2.2 经济因素研究 .....                 | 76  |
| 3.2.3 环境因素研究 .....                 | 79  |
| 小结.....                            | 88  |
| 参考文献.....                          | 89  |
| 第四章 遗产保护策略.....                    | 91  |
| 4.1 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值评价指标 .....   | 91  |
| 4.1.1 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值 .....     | 93  |
| 4.1.2 桥梁遗产的本体价值 .....              | 97  |
| 4.1.3 桥梁遗产的保护发展价值 .....            | 102 |
| 4.1.4 价值评价指标 .....                 | 103 |
| 4.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产价值评价研究 ..... | 104 |
| 4.3 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产保护策略 .....   | 111 |
| 4.3.1 保护理念 .....                   | 113 |
| 4.3.2 保护技术 .....                   | 121 |
| 参考文献.....                          | 129 |
| 第五章 总结.....                        | 131 |
| 致谢.....                            | 133 |
| 附录.....                            | 134 |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景

### （1）贵州“一线路”的概念

云贵地区道路崎岖山路坎坷，史上多次开辟驿道，然多有废弛。贵州“一线路”古驿道，从湘经黔达滇的线路，正是元明时期得以开辟的一条连接中原与西南的交通命脉。该驿道起初被称为“普安入黔旧路”或“辰沅普安东路”。因明初在该驿道上遍设卫所，且沿东西方向排列在一条线上<sup>[1]</sup>，在郭子章《黔记》一书中有“借一线之路，以通往来”<sup>[2]</sup>的表述。清代驿道在明代的驿道基础上未有过大变化。在民国时期又建设有湘黔公路、滇黔公路等多条线路，与该驿道有多段重合之处。建国后又有 G320G321 龙洞堡至甘巴哨段、S306 甘巴哨至青溪段及 G320 青溪至玉屏段，基本又延续了湘黔公路的大致走向。

目前对于这条古驿道的名称有“古苗疆走廊”、“湘黔滇驿道”等多种称呼方式。因元代驿道的具体节点走向难以考证，而贵州建省及开发都是从明代开始，因此以贵州“一线路”这个最早有文献记载的名字姑且称之。

### （2）古驿道的概念

驿道是古代中央集权为联系地方设立有一系列相关设施的专用道路。主要有旱道、水道两种形式，在贵州“一线路”又有东南亚地区朝贡所设的“象道”这种特殊驿道。驿道承载着古代“邮”、“驿”及“传”等多种交通运输功能，具体有国家文书和军事信息的传递、贡品和其他货物运输功能以及接送官员、外交使节、罪犯押送等交通功能。

元明清的邮驿系统逐渐完善，除驿道本身还有管理机构及服务设施的建立。驿道沿途设置有“驿铺”旱路“驿站”及“水马驿”等服务设施。旱路主要有“步驿”、“马驿”、“车驿”几种方式。在贵州地理环境下，驿道较险，多台阶而主要以“步驿”、“马驿”、“水驿”为主。

### （3）东段的概念

贵州“一线路”作为汉族文明最早深入贵州地域的通道。在贵州地域的发展中积淀了自明代以来历朝留存的物质遗产。这些物质遗产类别丰富，且数量丰厚。以龙里县为例，目前全国第三地文物普查共计文化遗产 110 处，种类涉及寺庙宫

殿、桥梁、墓葬、塔碑石幢、岩刻。因此以龙里县至玉屏段作为调研范围，选取驿道之上具有较高价值的桥梁作为研究对象。

### 1.1.1 社会背景

贵州地域素有“天无三日晴，地无三尺平”的说法。多雨潮湿，夏季凉爽冬季阴冷的气候以及丰富的喀斯特地貌孕育出具有贵州特色的自然环境。同时自古以来贵州地域又是少数民族杂居地区，在贵州独特的地理地貌环境，造就了丰富多彩的民族风貌以及同样复杂多样的民族关系。长期以来，地狭民稀，经济欠发达<sup>[3]</sup>一直是贵州地域的写照。因此在中国几千年封建制度各个王朝中对于贵州地区多采用羁縻制进行较为宽松的管制。

山高路远，驿道难开，区域发展缓慢的局面直到元代以后才逐渐打开。在元明清至民国的时代发展中，首先在元代湖广、四川和云南行省被设立，连接云南与湖广横穿贵州地域的古驿道被开辟；明代朱元璋进行设立一系列的卫所进行大规模的移民形成基于古驿道的线性防御体系，汉族较先进的科技文化引入贵州<sup>[4]</sup>；清代在更大规模的移民下，汉族移民沿驿道进入贵州地域并以驿道沿线向南北两侧发散。<sup>[5]</sup>在大量汉族移民与贵州地域原住民的不断的接触碰撞中形成了以“一线路”为主，大量沿线支路为辅的交通网络。民国时期设立黔桂、湘黔、滇黔、黔川公路，开辟了贵州现代公路的历史。<sup>[6]</sup>

### 1.1.2 研究现状

#### （1）民族走廊的研究

“民族走廊”是我国最早研究线性文化空间的方法。从1978年到2003年，费孝通先生通过“民族走廊”构建了“中华民族多元一体”的框架格局<sup>[7][8]</sup>。“民族走廊”作为费孝通基于民族识别问题而提出的，在当时的年代来讲视野上是远远超前的，而意义已经远远超过其为了当时民族识别的范畴，超过了民族学、民族史学的学科范畴而被很多学科引用。但从本研究项目来讲，“民族走廊”主要提供了一个整体性的视野，是作我国研究“线性文化空间”的先驱。在费孝通先生的基础上，2006年李绍明详细整理了费孝通先生的谈话并在此之上进行研究<sup>[9]</sup>，同年王元林对费孝通提出的南岭走廊进行了深度研究<sup>[10]</sup>，其后有岳小国在地方认同与国家认同方面提出了较新颖的观点，对本课题部分内容有一定启发作用<sup>[11]</sup>。

## （2）驿道相关聚落的研究现况及发展动态

对于本课题中贵州“一线路”古驿道上研究对象的选择过程中主要以卫所形成的城市及屯、驿、铺、堡、哨形成的聚落节点结合实际道路的具体走向为主要线索进行筛选并得出古驿道上长期或某一段时期对驿道的畅通有代表性意义的古桥梁遗产。因此对于驿道沿线的聚落需要进行必要的认识与理解。

1989年王东民对贵州古城的出现和发展及其对贵州地区的影响作用进行了研究,得出贵州古城即贵州卫所这一论证。<sup>[12]</sup>2004 此后北大钟铁军年发表了《释明代贵州之一——州卫同城》<sup>[13]</sup>,通过详尽的史料研究对贵州地区“卫所城镇”与“郡邑城镇”合并的现象进行了梳理解释。文中也提及了贵州境内的交通主题构架,引用王东民论句“明代贵州的卫所城镇,几乎全部分布在这两条道路的沿线”(东线路及西线路)。2009 年汤芸发表《从明代贵州的卫所城镇看贵州城市体系的形成机理》<sup>[14]</sup>,通过历史人类学考查以学科交叉的角度重新回顾了这一段过程,并无新的观点结论等突破。对于贵州地区传统聚落的研究,2005 年陈顺祥对屯堡聚落的社会形态、空间形态,通过田野调查,分析比较并进行了一定的总结<sup>[15]</sup>。

王继红 2007 年发表的《论明代贵州卫所建置的特点及其职能》<sup>[16]</sup>一文针对贵州地区卫所,围绕分布情况,卫所职能,财政运行,机构设置等与内地卫所的差异,得出贵州地区卫所不为纯粹的军事建制,而是一种军中有民的“准行政设施”。这一结论,正印证了北师大顾诚教授在 1988 年发表的《卫所制度在清代的变革》<sup>[17]</sup>提到的,“明代的卫所在多数情况下是一种军事性质的地理单位,而不仅是一种单纯的军事组织。”2008 年张原发表了《在文明与乡野之间》<sup>[18]</sup>,对黔中地区的屯堡村寨的社会生活通过人类学角度进行了较为深入的剖析。2009 年刘沛林通过景观基因的概念对传统聚落的保护与开发提出新的思路<sup>[19]</sup>。

马国君 2011 年发表了《明清时期贵州卫所置废动因管窥》<sup>[20]</sup>,对贵州地区在清代时期的裁撤过程进行了分析,但是错误地认为卫所裁并是因其对清代是一“巨大的军事威胁”。在 2014 年施剑发表的《清前期贵州卫所之裁撤及其屯田处置》<sup>[21]</sup>中将有提及三藩之乱平定的前提下,新军事制度的产生老旧多制度长期杂糅的不利于地方管理,屯田赋额的征收方面卫所失去原先作用并最终导致卫所裁撤。显然更合理。论文中对裁撤时间顺序进行了梳理并对卫所屯田有关内容进行了梳理。董学林 2016 发表的《清前期云贵卫所变革研究》<sup>[22]</sup>进一步对明中后期

卫所废弛,到清代的卫所裁撤进行了研究。复旦大学的杨晨宇于2014-2015年对明清卫所的民化等问题进行研究<sup>[23][24][25][26]</sup>,从2017年开始发表了多篇论文以时间为线索,对每一小段的时间逐点进行研究,对清代卫所裁并进行了时间上的梳理,并总结了卫所裁并的意义。<sup>[27][28][29][30][31][32]</sup>2017年杜佳对屯堡聚落的演变趋势进行分类,通过对聚落不同时期的边界形状进行指数分析方法进行量化分析,再通过绘制样本村落核心区与整体公共空间分维值结合建筑密度、容积率、建筑朝向等对内部空间形态演化进行量化分析。对于聚落节点的理解具有有较高的意义<sup>[33]</sup>。

此外,对贵州卫所研究时间较久,探讨较为深入,成果较有价值的有张金奎2007年著《明代卫所军户研究》<sup>[34]</sup>同年也发表了《明代卫所经历司制度浅析》<sup>[35]</sup>,从军户来源的方法进行了深入的讨论。郭红2003年有《明代卫所移民与地域文化的变迁》<sup>[36]</sup>,2004年有《明代都司卫所制度与军管型政区》<sup>[37]</sup>2004年邱宗功在《明代黔东南的卫所与文化遗存》<sup>[38]</sup>中提到了“卫学”的概念并初步进行了探讨。

### (3) 古代桥梁文化遗产的研究现况

我国文化遗产类型多且广。国内文化遗产保护起步较晚,对于身边古桥梁相比其他寺庙等古建筑的遗产则关注更少。尽管有茅以升等早期致力于桥梁事业的专家学者在不断呼吁中国古桥梁的价值及其重要性,但从最早上世纪五十年代到本世纪初,相关论文少且质量不高,相当部分论文仅以文化角度对史料进行发掘。

早期有记述及研究的文献主要来自《文物参考资料》,即今天的《文物》。1953年刘致平等人对赵县安济桥进行勘察,追溯其历史事件并绘有石桥平面图以及附属关帝阁剖面图。对桥的现况及修葺进行“极力保持桥的旧观为主旨”<sup>[39]</sup>对券、栏杆及附属建筑提出具体方案并提出建便桥以便大车经行的建议。1955年江世荣等人对扬州瘦西湖五亭桥进行历史考证以及测绘研究<sup>[40]</sup>。1957年俞同奎补充了关于安济桥的历史记载以及重修安济桥过程中发掘出的碑碣等文物,整理了其上的文字记载并联系历史进行考证<sup>[41]</sup>。1958年谭毅然首次将侗族风雨桥引入大众视野<sup>[42]</sup>。许清泉对福建安海宋代安平桥进行了一定测绘勘查并绘制总平面图<sup>[43]</sup>。陈从周整理了绍兴八字桥和宝祐桥修复时测绘数据以及石刻内容<sup>[44]</sup>。1959年李全庆对赵州桥的修复工程中的挖掘发现进行了梳理并对修复工程进行了详细记



述<sup>[45]</sup>。陈柏泉对江西分宜县万年桥进行了实地测量及史料研究<sup>[46]</sup>。1963 年茅以升以第一批全国重点文物保护单位中泸定桥、芦沟桥、安平桥、安济桥、永通桥为例,挖掘史料并从形式结构等多方面进行考证,强调了古桥梁的重要价值并对古桥梁文化遗产的保护进行呼吁。<sup>[47]</sup>1963 年梁思成通过安济桥等古桥、古建的重修工作,提出“重修具有历史、艺术价值的文物建筑中,一般应以‘整旧如旧’为我们的原则”、“一切经过试验”、“古为今用”、对文物分“轻重缓急、排队逐一处理”进行修缮”、“红花还要绿叶托”强调了文物建筑所在环境的影响。最后提出重修文物是增添部分的谨慎态度<sup>[48]</sup>。1973 年茅以升又介绍了珠浦桥、广济桥、洛阳桥、宝带桥和灞桥,对桥所在位置、史料中建造过程、修葺事迹、功能结构、影响作用等方面进行分析考证<sup>[49]</sup>。1975 年杜连生通过张择端《清明上河图》对宋代木骨虹桥进行深入考证<sup>[50]</sup>。1978 年唐嘉弘追溯了索桥的历史演变、分布区域、营造方法<sup>[51]</sup>。1980 年郑振飞对福建地区的石梁桥进行了发展历史和技术成就进行了梳理研究<sup>[52]</sup>。孙儒僑对甘肃渭沱灞凌桥进行了实地调研与考证<sup>[53]</sup>。1986 年阙维民对杭州古桥梁的历史兴衰进行了研究,并尝试对这些古桥梁进行分类<sup>[54]</sup>。1988 年吴锐对山西晋城的景德桥、景忠桥、晋南桥进行了史料考证和实地测量<sup>[55]</sup>。2005 年孙荣华对江南水乡的古桥文化进行了梳理史料考证和实地研究<sup>[56][57]</sup>。2007 年唐家俊发表学位论文对古代桥梁进行概述,对石桥病害提出具体保护内容和措施。同年黄伟民对泉州地区的古桥梁进行梳理,对古桥梁损毁原因进行分类<sup>[58]</sup>。2008 年张亚军对云南古桥梁的建筑特征着手进行,对古桥的形态特征、技艺特征和文化内涵进行研究<sup>[59]</sup>。同年任晓婷对国内外工业遗产中桥梁建筑的保护和更新进行研究<sup>[60]</sup>。周丽的学位论文中从建筑学的角度从桥梁的结构、类型等方面对湖南地区古代桥梁的遗产价值及保护进行研究<sup>[61]</sup>。2009 年王利羽的学位论文从设计艺术学的角度对徽州古桥的艺术文化等方面进行了研究<sup>[62]</sup>。2011 年冯倩的学位论文从考古学及博物馆学的角度对从类型、结构、技艺浙江地区的古代桥梁进行研究<sup>[63]</sup>。2012 年石泉彬从道路工程的角度对泰州地区古桥的加固保护进行了调研与研究。根据古桥病害及其原因,对桥梁建立模型进行有限元分析,提出了系统的解决办法与建议<sup>[64]</sup>。2013 年张冬宁从世界遗产的视角首先对国外世界遗产中的古桥梁进行分析,为国内古代经典桥梁申报世界遗产提供了可行的建议<sup>[65]</sup>。朱蓉对无锡的古桥梁的建筑艺术特色进行研究<sup>[66]</sup>。

丁媛的学位论文中从史学的角度分别从时期特点、艺术宗教、筹资群体等角度对中国古代桥梁的文化进行专题研究<sup>[67]</sup>。万敏对活态桥梁遗产的在我国的发展提出了桥梁遗产的研究意义并对桥梁遗产的发展动态进行了研究<sup>[68]</sup>。2014 年查娜通过各时期的审美理念、艺术表现、装饰手法等方面对无锡古桥的艺术特色进行了研究<sup>[69]</sup>。夏晋对鄂南地区现存古桥梁进行了调研并对其技艺特色和保护进行了探讨<sup>[70][71]</sup>。2015 年杨艳通过现有世界文化遗产桥梁的分析对中国古桥申遗进行了分析思考<sup>[72]</sup>。余姚市文物保护管理所的李安军以余姚市的古桥梁为例,对境内桥梁进行分类、研究其特色和价值、现况<sup>[73]</sup>。向同明对侗族濒危的桥梁文化遗产进行了梳理,对目前保护过程中存在的问题提出了具体的解决办法。<sup>[74]</sup>2017 年赵旎娜通过文化线路视野对这栋运河水系古桥梁的遗产构成中的历史、美学和科技进行研究,并对遗产保护进行了思考<sup>[75]</sup>。蔡祥梅通过历史发展、建造及装饰艺术、功能等方面对明代南京的桥梁进行了研究<sup>[76]</sup>。2017 年刘怡然通过建立三维模型对滁州市古桥梁及其周边环境进行协调,对遗产保护及施工作起一定的指导作用<sup>[77]</sup>。李树雪以山西古石桥为例,对石桥文化遗产价值的方法论进行了总结分析<sup>[78]</sup>。张春琳基于《世界桥梁遗产报告》对世界桥梁遗产的价值内涵和入选条件进行了分析,对中国桥梁申遗有一定借鉴作用<sup>[79]</sup>。严波通过图表对苏南古桥的建造技术和装饰艺术进行了较系统的研究<sup>[80]</sup>。2018 年潘坤云对肇庆羊峡古驿道上的古桥现状进行分析研究<sup>[81]</sup>。李思雨的学位论文对郑州大运河上惠济桥进行价值、功能、维修保护等方面的研究<sup>[82]</sup>。王兵对茶马古道上的古桥病害诊断及修复进行研究。通过有限元计算分析,最后对古桥梁的安全性进行了鉴定评级<sup>[83]</sup>。景萌的学位论文对北京段大运河上的古桥进行研究,通过历史演变、水系分析进行古桥与运河的关系,最后对古桥特征进行了研究和分析<sup>[84]</sup>。

纵观关于桥梁的论文,大量论文集中在新建桥梁的新技术、施工等方面。早期发表的关于古桥梁论文中梳理较简略,相当部分的论文仅对文史资料进行了梳理,缺乏必要的图示和系统的研究。而对古桥梁遗产保护方面的论文更是少之又少。从 07 年开始有学位论文开始对桥梁遗产进行系统的研究,其中又主要有从桥梁文化历史、艺术特色、申请世界文化遗产进行开发保护、运用现代技术对桥梁进行保护等角度对古桥梁进行了研究。

## 1.2 研究对象及研究内容

### 1.2.1 研究对象

本文以“一线路”古驿道背景下的沿线桥梁遗产作为研究对象。古驿道横穿整个贵州地域，沿途所经河流较多。桥梁作为中国古代最方便的过河方式，自明代以来该古驿道沿线有大量桥梁被建造起来，遗留至今成为贵州省文化遗产的瑰宝。

由于“一线路”上沿线桥梁遗产众多，因此取桥梁遗产较丰厚的“东段”进行研究对象的选取范围。所谓东段即自“一线路”古驿道中自贵阳沿至湘黔交界的一段。主要城镇有贵阳、龙里、贵定、福泉、凯里炉山镇、黄平、施秉、镇远、岑巩青溪、玉屏。

### 1.2.2 研究内容

(1) 作为沿线桥梁遗产的背景，首先通过古驿道的主要节点及其在格局上的发展，从时间和空间上对线路变迁进行分析。

从元、明统治者的角度，该驿道对于控制云南边陲有举足轻重的地位；对于云贵地区，该驿道是联系当时最强大地区的重要通道。本块内容拟通过史实史料等方面，以多种角度还原“一线路”的前世今生。

(2) 作为中国民族文化最丰富的地区，贵州省的古驿道研究仍缺乏实际调研取证，长期以来一直处于“纸上谈兵”的状态。在遗产保护的新风之下，综合目前研究成果，对贵州“一线路”古驿道既存桥梁文物遗产进行评估、确定，结合当下整体保护策略，以及近年来国内文化遗产的案例对贵州省“一线路”古驿道既存桥梁文化遗产提供建设性的保护意见，对贵州“一线路”古驿道遗产保护研究做一点贡献。

为推进文化遗产保护，只有把历史与现实结合，才能更好地联系实际，响应国家号召，赶上时代潮流，推动贵州省的文化遗产保护事业的发展。从这点而言，本项研究不仅意义重大，并且有相当的实际价值。

## 1.3 研究目的与研究意义

### 1.3.1 研究目的

(1) 以贵州“一线路”为重点关注要素，从建筑遗产保护角度进行贵州“东

线路”古驿道桥梁文化研究；

贵州“一线路”古驿道上的文化遗产繁布。通过对线路轨迹内线路节点上既存桥梁文化遗产进行研究，支撑贵州“一线路”古驿道遗产保护研究。

(2) 尝试建构贵州省文化遗产保护理论的部分内容；

通过对线路上的桥梁文化遗产进行梳理，建构贵州省保护理论的部分内容。

### 1.3.2 研究意义

(1) 深化贵州地域驿道文化研究

随着时代变迁，作为我国研究的焦点之一的民族文化越来越多地随着第三产业的发展走入大众视野。而在全中国框架下，贵州地区的少数民族文化最为丰富，发展情况较为复杂，而研究尚浅，因而其本身更有深入的价值。

文化是自然、历史、社会、文化等因素共同影响下的产物。从文化的源头而言，贵州地区从三皇五帝开始属于蚩尤率领的九黎等部落的少数民族部落，而中原地区则是炎帝皇帝的汉族部落。此后有庄蹻入滇，而庄蹻自身为楚国人，即今天苗族一系。在秦汉到隋代很长一段时期，贵州地区虽偶有少量驻军，但主要控制权仍在当地聚落之中，从唐代实行羁縻制度，直至元代，除却部分土司所管制地区，其他地区为羁縻州。因此，结合现有史料记载从古至明清汉族大量移民入黔，贵州地区是少数民族实际上自治以及世居的地域。在长期远离中原文化的情况下，少数民族聚落纷纷孕育出各自鲜明而独特的民族文化，并且在今天，这些少数民族鲜明的民族文化仍在传承之中。

贵州“一线路”作为连接内地与西南边陲的一条重要驿道，在历史上对西南地区产生了深远影响。在这条古驿道上见证了明清汉族移民的进入和融合，见证了改土归流以及卫所裁并的不断尝试，见证了苗疆的开辟过程，同时也见证了贵州地区国家化、内地化的交织过程。贵州“一线路”对于区域的发展也起到极大的促进作用：首先在“一线路”下贵州地区构建了最初的城镇体系，其次在“一线路”下形成了贵州地区经济与贸易系统，最后关键的一点是“一线路”促进了民族民间文化交流和融合。<sup>[85]</sup>

综上，在当今对地域文化民族文化广泛关注的情况下，对少数民族聚居的贵州地区以贵州“一线路”古驿道作为线性文化空间的载体，以贵州地域驿道文化

为关注点进行深入研究具有较高的研究价值。

## （2）为“西南学”的构建做一点学术贡献

我国西南地区文化丰富而复杂，长久以来都是学术界关注的一片区域。按照费孝通《中华民族多元一体格局》的系统，当两条民族走廊交汇与某一处时会产生较为丰富的民族交流，那么贵州地区在五族民族走廊中是唯一一处集合了三条民族走廊交汇的重要节点：贵州地区西接藏彝走廊的东侧，而乌蒙山、北盘江上游以及南盘江上游又是壮侗走廊西侧的重要节点，而土家-苗瑶走廊更是直接经行贵州。同时通过历史资料以及文献的解读，贵州地区从古至今都延续着全国最丰富的少数民族聚落，其研究价值和意义不言而喻。

在长期的学术研究过程中，以西南地区学者为主的研究者在对西南地区的研究过程中逐渐形成较为统一的观点。在联合国教科文组织提出《世界维护文化多样性宣言》后，对于西南地区的总体认识又上升到一个新的高度。在此之下，长期研究西南地区的学者们开始努力尝试建构一个整体“西南学”的框架。

西南地区，就贵州而言，首先因其特殊的自然地理环境，在封闭的贵州高原山地峡谷环境下，不仅外来文化难以到达，相互之间也能长期保持有各自的文化传承，成为所谓的“文化孤岛”。又有“三里不同俗，十里不同风”之说。这种少数民族聚落文化的多元共生放眼世界都十分罕见。

当代背景下，丰富的民族聚落文化的逐个研究显然是不够的，贵州地区的迫切地需要一个中心凝聚其丰富文化内涵。按照刘小芳《中国文化线路遗产的保护与旅游开发——以茶马古道滇藏线为例》等硕博论文的出发点，以文化线路概念对汉文化为代表的古驿道文化进行研究，为西南地区丰富的文化遗产做小小的贡献。

## 1.4 研究方法与技术路线

### 1.4.1 研究方法

#### （1）文献研究法

搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。文献法是一种古老、而又富有生命力的科学研究方法。

#### （2）历史研究法

运用历史资料,按照历史发展的顺序对过去事件进行研究。亦称纵向研究法,是比较研究法的一种形式。在政治学领域中,它着重对以往的政治制度、政治思想、政治文化等的研究。

### (3) 建筑学方法

以建筑学的角度首先对古驿道,以及驿道节点的卫所军城建筑从设计之初筑就选址的考虑、功能的需要等方面进行探究,并进行宏观上合理的分析解释分析研究。其次根据驿道最终成果的体现进行分析,对其变迁的因果关系进行一定解析。

### (4) 田野调查法

对一个社会及其生活方式亲身从事的长期性的调查和体会工作。通过既作为参与者又作为观察者的身份深入到一种文化的内部去观察这种文化和使用这种文化。

#### 1.4.2 技术路线




图 1.1 技术路线 作者自绘

## 1.5 特色和创新点

### 1.5.1 论文特色

（1）通过“一线路”古驿道为基础的线性空间，从整体以及更为宏观的角度去研究贵州省线性文化空间。

（2）通过建筑学角度，并准备通过田野调查，从物质载体的层面上对“苗疆走廊”进行实际支撑。

### 1.5.2 论文创新点

（1）梳理贵州省典型古驿道在发展过程中的变迁，从动态的角度研究古驿道的线路特征。

近些年来在文化遗产保护领域有以文化遗产保护单位为主体的保护逐渐转向以区域的范围性保护的趋势。而在贵州地区文化遗产保护的研究中，鲜有人涉足。仅几篇论文，且更主要以短时期的跨度的历史人物冠名整条线路，缺乏更大跨度的整体性视野。因此通过贵州“一线路”古驿道的研究中，以更宏观角度，更长远的时间跨度的梳理工作是有价值的。

（2）通过实地走访调研及史料的挖掘，构建贵州“一线路”既存桥梁文化遗产的保护策略

贵州省作为中国地区民族文化最丰富的地区，通过对其中的古桥梁文化遗产保护策略的构建，不仅对贵州地区有积极的现实意义，更是对地区的文化遗产保护有积极的实际意义。通过整体保护，统一管理，其文化遗产的价值远超原有孤立的保护下的价值。这种整体性保护更为全面，更为合理。并且对地区的文化遗产保护策略以及城市规划、旅游发展等方面都有积极的意义。

## 参考文献

- [1]罗婷. “一线路”上明代屯田研究[D]. 贵州大学, 2016.
- [2] (明代)郭子章(撰). 黔记[M]. 西南交通大学出版社, 2016.
- [3]史继忠. 贵州置省的历史意义[J]. 贵州民族研究, 1997(03): 61-65.
- [4]唐莉. 明代贵州省建置研究[D]. 中央民族大学, 2016.
- [5]杨志强. “国家化”视野下的中国西南地域与民族社会——以“古苗疆走廊”为中心[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 36(03): 2-9.
- [6]冯成. 从五尺道到通江达海——贵州交通发展的五张地图[J]. 当代贵州, 2007(02): 14-16.
- [7]费孝通. 谈深入开展民族调查问题[J]. 中南民族学院学报(哲学社会科学版), 1982(03): 2-6.
- [8]费孝通. 关于我国民族的识别问题[J]. 中国社会科学, 1980(01): 147-162.
- [9]李绍明. 费孝通论藏彝走廊[J]. 西藏民族学院学报(哲学社会科学版), 2006(01): 1-7+105.
- [10]王元林. 费孝通与南岭民族走廊研究[J]. 广西民族研究, 2006(04): 109-116.
- [11]岳小国, 陈红. 不被“整合”的向心力——民族走廊“国家化”研究[J]. 青海民族研究, 2013, 24(02): 37-44.
- [12]王东民. 贵州的古城[J]. 贵州文史丛刊, 1989, (04): 128-133+65.
- [13]钟铁军. 释明代贵州之“州卫同城”[J]. 中国历史地理论丛, 2004, (01): 33-45+158.
- [14]汤芸, 张原, 张建. 从明代贵州的卫所城镇看贵州城市体系的形成机理[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2009, 30(10): 7-12.
- [15]陈顺祥. 贵州屯堡聚落社会及空间形态研究[D]. 天津大学, 2005.
- [16]王继红, 罗康智. 论明代贵州卫所建置的特点及其职能[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2007, (06): 58-61.
- [17]顾诚. 卫所制度在清代的变革[J]. 北京师范大学学报, 1988, (02): 15-22.
- [18]张原. 在文明与乡野之间[D]. 中央民族大学, 2008.
- [19]刘沛林. 聚落文化景观基因图谱的新探索[A]. 中国地理学会(The Geographical Society of China). 中国地理学会百年庆典学术论文摘要集[C]. 中国地理学会(The Geographical Society of China): 中国地理学会, 2009: 1.
- [20]马国君, 李红香. 明清时期贵州卫所置废动因管窥[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2011, 29(02): 88-93.
- [21]施剑. 清前期贵州卫所之裁撤及其屯田处置[J]. 历史档案, 2014, (02): 57-65.
- [22]董学林. 清前期云贵卫所变革研究[D]. 云南大学, 2016.
- [23]杨晨宇. 明中后期的卫所与法律——以《军政条例》和《问刑条例》为中心[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2016, 38(04): 95-99.
- [24]杨晨宇. 明中后期的卫所“民化”[J]. 三峡论坛(三峡文学·理论版), 2014, (01): 8-13.
- [25]杨晨宇. 明朝皇帝亲耕考——以《明史》为中心[J]. 三门峡职业技术学院学报, 2015, 14(03): 100-103.
- [26]杨晨宇. 清朝的卫所裁并——以蔚州卫、宁武所、丰川卫与关西五卫为个案[J]. 理论界, 2016, (11): 78-86.
- [27]杨晨宇. 顺治十二年至十八年的卫所裁并[J]. 唐都学刊, 2017, 33(04): 112-117.
- [28]杨晨宇. 顺治元年至十一年的卫所裁并[J]. 天中学刊, 2017, (06): 121-127.



- [29]杨晨宇. 康熙二十六年至三十二年的卫所裁并[J]. 南方论刊, 2017, (10):26-28+44.
- [30]杨晨宇. 雍正四年至八年的卫所裁并[J]. 西安文理学院学报(社会科学版), 2017, 20(05):15-20.
- [31]杨晨宇. 清雍正九年至十三年的卫所裁并[J]. 史志学刊, 2017, (01):10-16.
- [32]杨晨宇. 清代卫所裁并总论[J]. 史志学刊, 2017, (03):6-13.
- [33]杜佳, 华晨, 余压芳. 传统乡村聚落空间形态及演变研究——以黔中屯堡聚落为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(02):47-53.
- [34]张金奎著. 明代卫所军户研究[M]. 线装书局. 2007年5月
- [35]郭红. 明代卫所移民与地域文化的变迁[J]. 中国历史地理论丛, 2003, (02):151-156.
- [36]郭红. 于翠艳. 明代都司卫所制度与军管型政区[J]. 军事历史研究, 2004, (04):78-87.
- [37]张金奎. 明代卫所经历司制度浅析[J]. 故宫博物院院刊, 2007, (02):118-126+158.
- [38]邱宗功. 明代黔东南的卫所与文化遗存[A]. 贵州史学学会. 开发中的崛起——纪念贵州建省 590 周年学术讨论会文集[C]. 贵州史学学会:, 2004:9.
- [39]劉致平, 盧繩, 羅哲文, 祁英濤, 余鳴謙, 李良姣, 孔德墀, 周俊賢, 酒冠五, 孔祥珍. 趙县安济桥勘查记[J]. 文物参考资料, 1953(03):57-63.
- [40]江世荣, 蔡述傳, 韩益之. 揚州瘦西湖莲花桥[J]. 文物参考资料, 1955(12):94-98.
- [41]俞同奎. 安济桥的补充文献[J]. 文物参考资料, 1957(03):13-21.
- [42]谭毅然. 侗族人民的风雨桥和钟鼓楼[J]. 文物参考资料, 1958(08):70.
- [43]许清泉. 福建安海宋代安平桥调查记[J]. 文物参考资料, 1958(12):40-41.
- [44]陈从周. 绍兴的宋桥——八字桥与宝祐桥[J]. 文物参考资料, 1958(07):59-61.
- [45]李全庆. 赵州桥修复工程竣工[J]. 文物, 1959(02):35.
- [46]陈柏泉. 记江西分宜万年桥[J]. 文物, 1961(02):22-23.
- [47]茅以昇. 重点文物保护单位中的桥——泸定桥、芦沟桥、安平桥、安济桥、永通桥[J]. 文物, 1963(09):33-47+69-70.
- [48]梁思成. 閑話文物建筑的重修与維護[J]. 文物, 1963(07):5-10.
- [49]茅以昇. 介绍五座古桥——珠浦桥、广济桥、洛阳桥、宝带桥及灞桥[J]. 文物, 1973(01):19-34+70-71.
- [50]杜连生. 宋《清明上河图》虹桥建筑的研究[J]. 文物, 1975(04):56-63+55.
- [51]唐嘉弘. 索桥和牂牁柯江[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1978(04):82-92.
- [52]郑振飞. 福建古代石梁桥的历史地位及其技术成就[J]. 福州大学学报, 1980(01):85-91.
- [53]孙儒僩. 甘肃渭源灞凌桥[A]. . 建筑历史与理论(第一辑)[C]. :中国建筑学会建筑史学分会, 1980:4.
- [54]阙维民. 杭城古桥梁——历史时期杭城水利的晴雨表[A]. 中国古都学会. 中国古都研究(第四辑)——中国古都学会第四届年会论文集[C]. 中国古都学会:中国古都学会, 1986:10.
- [55]吴锐. 晋城城关古桥梁——景德桥、景忠桥、晋南桥[J]. 古建园林技术, 1988(04):47-51+60.
- [56]孙荣华. 江南水乡古桥文化——浙江德清古桥梁初探(上)[J]. 古建园林技术, 2005(02):14-22.
- [57]孙荣华. 江南水乡古桥文化(下)——浙江德清古桥梁初探[J]. 古建园林技术, 2005(03):20-24.
- [58]黄伟民. 关于泉州古代桥梁损毁与保护的探讨[J]. 泉州师范学院学报, 2007(05):6-9.
- [59]张亚军. 云南古桥建筑特征探析[D]. 昆明理工大学, 2008.
- [60]任晓婷. 工业遗产中桥梁建筑的保护与更新研究[D]. 长沙理工大学, 2008.

- [61]周丽. 湖南古代桥梁结构类型和特点研究[D]. 湖南大学, 2008.
- [62]王利羽. 徽州古桥的装饰艺术研究[D]. 西安建筑科技大学, 2009.
- [63]冯倩. 浙江宋元时期桥梁研究[D]. 浙江大学, 2011.
- [64]石泉彬. 泰州市古建桥梁调研与典型古桥的加固保护研究[D]. 南京林业大学, 2012.
- [65]张冬宁. 世界遗产视野下的中国古代经典石桥申遗研究[D]. 河南大学, 2013.
- [66]朱蓉, 查娜, 李镇国. 无锡古桥梁建筑艺术特色研究[J]. 创意与设计, 2013(06):83-87.
- [67]丁媛. 中国古代桥梁文化专题研究[D]. 华中师范大学, 2013.
- [68]万敏. 活态桥梁遗产及其在我国的发展[A]. 国家住房和城乡建设部. 第九届中国国际园林博览会论文汇编[C]. 国家住房和城乡建设部:中国风景园林学会, 2013:6.
- [69]查娜. 无锡古桥艺术特色研究[D]. 江南大学, 2014.
- [70]夏晋. 鄂南地区现存古桥梁建筑的现状调查与分析[J]. 湖北社会科学, 2014(07):73-78.
- [71]夏晋. 鄂南地区古桥梁建筑的技艺特点及其保护探讨[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2014, 34(03):20-23.
- [72]杨艳, 孙潮, 陈宝春. 现有世界文化遗产桥梁的核心价值及中国古桥申遗的思考[J]. 世界桥梁, 2015, 43(02):65-71.
- [73]李安军. 浙东四明山区古桥梁保护利用研究——以余姚市为例[J]. 东方博物, 2015(04):109-117.
- [74]向同明, 龙宇晓. 侗族濒危桥梁文化遗产的抢救记录与传承保护[J]. 民族论坛, 2015(02):42-46.
- [75]赵旎娜. 文化线路视野下浙东运河水系古桥梁的遗产构成研究[J]. 艺术与设计(理论), 2016, 2(10):90-92.
- [76]蔡祥梅. 明代南京桥梁研究[D]. 陕西师范大学, 2016.
- [77]刘怡然. 滁州市古桥梁现状与三维视景修复设计研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2017, 33(16):25-28.
- [78]李树雪. 石桥文化遗产当代价值实现的编史学分析——基于山西古代石桥的考量[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2017, 40(03):200-209.
- [79]张春琳, 万敏. 世界桥梁遗产的价值内涵及入选条件分析——《世界桥梁遗产报告(Context for World Heritage Bridges)》解读[J]. 华中建筑, 2018, 36(02):13-16.
- [80]严波, 瞿小佩, 张勇, 刘思娴. 苏南古桥建造技术和装饰艺术特征对比研究[J]. 艺术与设计(理论), 2017, 2(07):71-73.
- [81]潘坤云. 肇庆羚羊峡古驿道上的古桥梁[J]. 客家文博, 2018(03):28-36.
- [82]李思雨. 郑州大运河遗产之惠济桥研究[D]. 郑州大学, 2018.
- [83]王兵. 茶马古道古桥病害检测的检测与修复思路研究[J]. 工业安全与环保, 2018, 44(10):26-29+92.
- [84]景萌. 大运河北京段古桥研究[D]. 北京建筑大学, 2018.
- [85]杨志强. “国家化”视野下的中国西南地域与民族社会——以“古苗疆走廊”为中心[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 36(03):2-9.

## 第二章 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产

贵州“一线路”古驿道作为其上驿道文化遗产的重要承载，从今天研究驿道沿线桥梁遗产的角度来看，是其形成的重要文脉。因此在对桥梁遗产进行研究之前有必要对其所在的驿道进行必要的研究。

### 2.1 贵州“一线路”古驿道

贵州位于中国西南部高原地区，境内地址东低西高，平均海拔约 1100 米。气候方面贵州省属亚热带湿润季风气候，全年变化小，境内降水较多，日照较少。全年湿度较大，体感温度相对较低。受地形影响，贵州地域有“一山分四季，十里不同天”的说法。贵州境内岩溶地貌分布丰富，形成了有复杂多样峰林峰丛等地貌特征的山地景观。水文方面贵州省是长江、珠江水系上游地带，河流较多分布较广。由于岩溶地貌的特殊性，贵州地域暗河较多，属结构性缺水区域。

贵州“一线路”古驿道由云贵交接处经过六盘水山地高原区、黔中丘原区、黔东南山地丘陵区。经行区域丘陵分布较广较密，坡度较大，石质部分较多土壤较少。给驿道的开凿带来很大的困难的同时也产生了二十四道拐以及梯田等具有贵州山地地域特色的名胜景观。驿道经行区域河流较多，有北盘江、白水河、水桥河、独水河（瓮城河）、鱼梁江、杨老河、白水河、重安江、湄阳河等众多河流。贵州“一线路”古驿道属水陆混合道路，其中自施秉至玉屏段借湄阳河水路陆路共同承担驿道功能。

#### 2.1.1 贵州“一线路”古驿道的时间发展特征

虽然自秦代以来就有黔中郡作为今天黔东北区域的行政建制，但用作专指贵州地域的“贵州”之名，最早见于北宋宋太祖敕普贵“予以义正邦华夏，蛮貊罔不服，惟尔贵州，远在要荒”。<sup>[1]</sup>元代之前的贵州地域，播州（即今遵义地区）与思州区域受直接统治，乌江以南则多为羁縻州，到贵州西部则为作为藩属国而依附于中原王朝的少数民族政权。<sup>[2]</sup>

至元代，贵州地域被归并为数个行政单位，其中有周边湖广、四川及云南几个行省以及播州宣慰司、新添葛蛮安抚司、思州宣抚司、八番顺元宣慰司都元帅府等单位。西南地区地形复杂，至元十九年在元世祖的坚持下开辟了中庆路至四

川的驿道，然而使用不便。至元二十七年四川行省下的迤东、罗甸、贵州、葛龙、新添设站连接普安路至黄平、镇远，通辰、沅、靖至江陵路。<sup>[3][4]</sup>大德五年，又设立了琅洞、重万、麻峡等站。<sup>[5]</sup>

明代西南地区的驿道系统是在元代驿道基础上建立的。明代洪武十四年（1381年），全国大局已定，控制云南地区扫除元代残余势力成为朱元璋的首要解决问题。通过元代所建古驿道傅友德“分遣都督胡海等将兵五万由永宁趋乌撒，而自率大军由辰、沅趋贵州。克普定、普安，降诸苗蛮。进攻曲靖，大战白石江，擒元平章达里麻。遂击乌撒，循格孤山而南，以通永宁之兵，遣两将军趋云南。”<sup>[6]</sup>即元代中庆路经普安至黄平路。从岳州（湖南岳阳）到辰州设立十八处驿站。洪武十五年（1382年）增设湖广通贵州九驿。洪武十七年通龙场九驿。洪武二十五年（1392年）都督王成被派往贵州修桥通路。通过卫所系统，贵州地区驿道得到一定的保障。大量的卫所屯普在这时被设立，形成了贵州地域明代以卫所为主要单位的军事防御体系。随着这次战争及后期各朝对驿道的不断修筑，这条驿道被明确地继承并且延续下来。

清代早期的西南地区主要在吴三桂的控制之下。随着“三藩之乱”的终结，康熙雍正年间开始大规模地改土归流推进。驿站方面，清政权一方面继承了明代的驿传制度，一方面在元明驿道系统基础上广泛开辟驿道，设立驿站、兵站、铺递等一系列基础设施。随着乾隆年间的大规模移民及改土归流活动，移民通道得以由“一线路”不断向南北拓展同时古驿道的安全性大大增强。<sup>[7]</sup>

我国的邮驿系统的变革是在外来势力入侵下开始的。随着国门的打开，西方传教士以及西方经济因素进入贵州，原有的驿传系统无法满足新的需求。在此情况下邮政传递系统也进入了西南边陲。光绪二十七年（1901年）清朝廷在贵阳设立了贵州境内首个邮政机构，是贵州地区现代邮驿系统开端。<sup>[8]</sup>

1926年，《贵州省全省马路计划大纲》制定了贵北（川黔）、贵南（黔桂）、贵西（滇黔）、贵东（湘黔）四条要道以及其他支路。1935年国民政府统一西南地区，贵州省在原来“一线路”古驿道的基础上修筑湘黔、滇黔公路。1928年黔滇公路通车，1936年年底黔湘公路通车。至此，现代公路横穿贵州地域东连湘西，西抵云南全线贯通。这条公路在抗战时期作为军事物资运输要道发挥了重要作用。<sup>[9]</sup>

新中国成立后，人民政府抢修恢复及修建公路。1988 年底，贵州省公路通车里程达到 30445 公里，中等公路 9925 公里。而总管全省公路网络，实际上依旧以黔滇、黔湘公路为主干，其与其他干道、支路工程构成了新时期的贵州交通网络。

我们可以发现在元代之前即使是唐、汉、北宋等实力强大的朝代，云贵地区一直未有较大的发展。究其原因，不免有因外敌窥伺、国库空虚而心有余力不足等多种情况。而恰恰是在中国历史唯二少数民族建立一统之下的封建王朝，贵州地域有了较大的改变。元代首次修有驿道，清代大规模移民开发。而明代更多的在继承了元代驿道的基础上从军事政治文化方面对贵州进行实际控制，这点发人深思。

贵州“一线路”古驿道以元代为基础，在明代通过军事机构保障并成为完整系统，清代从制度等方面进行改革不断强化，民国时期完成现代公路的建设，新中国成立后构架了贵州较早的交通网络，对贵州地域发展影响深远。

贵州“一线路”古驿道雏形始于元代。因原连接云南通道险元朝廷改道“辰沅普安东路”；通过湖广辰州、沅州，经普安至中庆路。<sup>[10]</sup>元代的这条驿道从中庆府—杨林（嵩明县杨林镇）—矣龙（寻甸县塘子乡东南易隆）—马龙（马龙县通泉镇）—不鲁吉（曲靖盘江乡东南）—他罗迷（云南富源县中安镇西北）—普安（贵州盘县东）—镇远—普定（安顺）—顺元（贵阳）—麻峡（麻江）—麻站—罗仲（凯里）—偏桥（施秉）—镇远—平地（今镇远县境内）—平溪（贵州玉屏县城关）—晃州（湖南新晃县老城）—便溪（芷江县西）—沅州路在城站（芷江）—盈口（怀化市西南盈口）—白牛堡（怀化东北白牛铺）—寺前（辰溪县东南寺前垅）—辰溪（辰溪县城）—杨溪（沅陵县西南杨溪）—辰州路在城（沅陵县城）—马底（沅陵县马底驿）—界亭（沅陵县东北界亭驿）—新店（桃源县新店）—郑家市（桃源县西南郑家驿）—桃源（桃源县城关）—常德路和丰（常德）。

<sup>[11]</sup>（注：按党宝海《蒙元驿站佳通研究》一书中所提，从不鲁吉还有一条通往普定（贵州普定）的道路，经他罗迷（云南富源中安镇西北）—南梦（贵州盘县旧普乡西）、磨溪（晴隆县凉水营乡东）、琅诩（镇宁县大山乡），到普定路的平坝（今平坝县）。此道路基本与驿道重叠。文中述以“道路”二字是否区别与官道还待考究。）由于沅水至怀化之后折而向南直到洪江再折而北行，在元代站赤系

统中则由沅水而下直至盈口，后向东北行经白牛堡、寺前、辰溪而后继续随沅水东下，未有完全直接按水路沿线设站。根据《中国历史地图集》元代在今天的贵州地域“一线路”古驿道自西而东主要由滇黔边界的他罗迷驿-盘县北-普安路-普安-晴隆-永宁州南-关岭-普定路-顺元宣抚司-龙里-叆叻古平-瓮城-新添葛蛮安抚司-福泉南分两条路，一条走黄平府-偏桥中站-镇远府-平溪至湖南晃州，另一条走三陂-都镇-恭溪-凯黎至镇远-平溪至湖南晃州。<sup>[12]</sup>与元代《站赤三》、《站赤四》所记载的路线基本一致。

明洪武十四年，朱元璋发兵扫除元代残余势力。并随即在贵州地域设立一系列的军事机构，通过卫所设立时间梳理得出一线路沿线卫所设立时间主要为洪武二十一年至洪武二十五年。即洪武十四年发兵后很快就被设立下来。<sup>[13]</sup>

| 表 2.1 明代“一线路”沿线卫所设置时间表 |             |                    |                                                                                            |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 卫所名称                   | 设治地<br>(今地) | 设置年份               | 来源                                                                                         |
| 普安卫                    | 盘县城区        | 洪武十五年<br>(1382 年)  | 嘉靖《普安府志》载该卫 “洪武二十二年始创立城基与番纳弁山之阳……”                                                         |
| 安南卫<br>(尾酒)            | 晴隆县城<br>区   | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《寰宇通志》载洪武二十三年十二月“置安南卫……初官军征云南，指挥使张麟统宝庆土军立栅江西坡屯守，至是以其地炎瘴，乃徙与尾酒，筑城置卫守之”                      |
| 关锁岭守<br>御千户所           | 关岭县城<br>区   | 洪武二十五年<br>(1392 年) | 明《永宁州志》载“洪武二十五年置关锁岭守御千户所，属安庄卫”                                                             |
| 安庄卫                    | 镇宁县城<br>区   | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载二十三年五月“筑普定安庄卫城，置卫屯守。”                                                               |
| 普定卫                    | 安顺市城<br>区   | 洪武十五年<br>(1382 年)  | 《大明一统志》载“普定军民指挥使司，洪武十四年仍置普定府，属四川布政司，寻增置普定卫……”                                              |
| 平坝卫                    | 平坝县城<br>区   | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载二十三年闰四月“置平坝卫指挥使司于贵州威清驿，以金镇为指挥金事领兵守之”                                                |
| 威清卫                    | 清镇市城<br>区   | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《大明一统志》载“本朝洪武二十一年置威清站，属贵州卫。二十三年改置威清卫指挥使司，隶贵州都司。”                                           |
| 贵州卫                    | 贵阳市城<br>区   | 洪武四年<br>(1371 年)   | 明《太祖实录》载洪武四年十二月“置永宁、贵州二卫……今议以贵州卫属成都都卫，便以节制。”                                               |
| 龙里卫                    | 龙里县城<br>区   | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载洪武二十三年四月“置龙里卫指挥使司。初龙里设长官司，以土官阿善署司事。……改为军民指挥使司”                                      |
| 新添卫                    | 贵定县城<br>区   | 洪武二十二年<br>(1389 年) | 《太祖实录》载洪武二十三年二月“己酉，置新添卫指挥使司，属贵州都指挥使司，后改为军民指挥使司”，《明史》卷 46 载二十九年三月“改贵州都司所属龙里、新添、都匀三卫为军民指挥使司” |
| 平越卫                    | 福泉市县<br>城区  | 洪武十四年<br>(1381 年)  | 《大明一统志》卷 88 载“洪武十四年始置平越卫军民指挥使司”                                                            |
| 清平卫                    | 凯里市         | 洪武二十三年             | 嘉靖《贵州通志》载 “洪武十四年置清平堡，二十三年改                                                                 |

|         |            |                    |                                                             |
|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|         | 炉山镇        | (1390 年)           | 置清平卫指挥使司，隶贵州都司”。                                            |
| 重安守御千户所 | 黄平县<br>重安镇 | 弘治元年<br>(1488 年)   | 《孝宗实录》载弘治元年二月“增设贵州重安守御千户所，命四川播州宣慰司岁调士兵一千人以助戍守”，正德至万历年间废除。   |
| 兴隆卫     | 黄平县<br>新州镇 | 洪武二十二年<br>(1389 年) | 《太祖实录》载洪武二十二年六月“置兴隆卫，隶贵州都指挥使司……”                            |
| 偏桥卫     | 施秉县        | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载洪武二十三年四月“置清浪、偏桥二卫指挥使司于思南宣慰司之地”                       |
| 镇远卫     | 镇远县城<br>区  | 洪武二十二年<br>(1389 年) | 《太祖实录》在洪武二十二年六月“置湖广镇远卫指挥使司”。                                |
| 清浪卫     | 镇远县<br>清溪镇 | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载洪武二十三年四月“置清浪、偏桥二卫指挥使司于思南宣慰司之地”                       |
| 平溪卫     | 玉屏县        | 洪武二十三年<br>(1390 年) | 《太祖实录》载洪武二十三年三月“置平溪卫指挥使司于思州”。弘治《贵州图经新志》载“洪武二十三年建，隶湖广都指挥使司”。 |

表 2.1 整理自《中国行政区划通史·明代卷》郭红、靳润成著

朝廷通过驿道沿线构建卫所系统保障驿道的畅通。明代该驿道在贵州地域的路线为湖南沅州（湖南芷江）—平溪卫（贵州玉屏）—清浪卫（青溪）—镇远卫—偏桥卫（施秉）—兴隆卫（黄平）—清平卫（炉山）—平越卫（福泉）—新添卫（贵定）—龙里卫—贵州宣慰司—威清卫（清镇）—平坝—普定卫—安庄卫（镇宁）—关锁岭所（关岭）—盘江—安南卫（晴隆）—普安州（贵州普安）—平夷（云南富源）入滇。<sup>[14]</sup>《中国历史地图集》记载明代驿道经过地名有亦资孔驿-普安卫-新兴所-江西坡-沙子岭-安南卫-盘江河-查城驿-关锁岭所-安庄卫-普定卫分两条路，北线过平坝卫-威清卫（清镇）-贵阳宣慰司，南线走红枫湖南直接入贵阳宣慰司，而后过龙里司-龙耸关-新添司-谷忙关-羊场关分两路，北路过杨老堡-清平-重安司-兴隆卫-偏桥卫-镇远卫-焦溪关-清浪卫-平溪卫-鲢鱼关入湖南，南路过凯里安抚司至直镇远卫与北线汇合。<sup>[15]</sup>




图 2.1 贵州“一线路”古驿道沿线城市节点示意图（作者自绘）

清顺治年间对卫所制度进行改进，卫所原本承担的驿递任务则由专设的驿丞负责。在清代的一系列变革下，在贵州地域连接云南和湖南的驿道主要经过的城镇有：盘县—普安—安南（晴隆）—永宁州—关岭（关锁岭）—镇宁州（镇宁）—普定（安顺）—平坝—贵阳府（贵阳市）—龙里—贵定—平越州（福泉）—清平（凯里炉山镇）—黄平州（黄平）—施秉—镇远府（镇远）—玉屏。《中国历史地图集》记载有亦资孔驿-刘官屯驿-革纳哨-板桥哨-普安-江西坡驿-乌鸣关-安南-哈马铺-新铺-永宁州-安笼铺-关岭铺-白水堡-镇宁州-龙井铺-普定-水桥屯-饭陇铺-贵阳府-龙里-麻子铺-龙头营-贵定-黄丝驿-酉阳铺分两路，北路过走马坪寨-杨老驿-五里哨-清平-重安堡-黄平州-十里关-东坡堡-烂桥关-偏桥司-镇远府-焦溪关-鸡鸣关-青溪-羊坪铺-玉屏-鲢鱼关至湖南新晃，南路从酉阳铺-福泉-新牌寨-箐口哨-凯里-镇远与北路汇合。<sup>[16]</sup>

至民国十五年（1926 年）主持的四条主干道中，湘黔、滇黔公路通过盘县、普安、江西坡、晴隆、安顺、平坝、清镇、贵阳、谷脚、龙里、盘江瓮城桥、贵定、黄丝、酉阳、福泉马场坪、羊老、凯里炉山、大风洞、重安、黄平、施秉、镇远、三穗、玉屏至湘西。较明清两朝的古驿道，除镇远经青溪至玉屏改为镇远-三穗-玉屏，其余部分基本未有大的变化。<sup>[17][18]</sup>





明洪武年间官书《寰宇通衢》中“京城至云南布政司”驿道中有“八十里至冷水驿，一百里至平溪驿，八十里至清浪驿，六十里至镇远驿，六十里至偏桥驿，六十里至兴隆驿，六十里至清平驿，六十里至平越驿，六十里至新添驿，七十里至龙里驿，六十里至贵州驿，六十里至威清驿，五十里至平坝驿，六十里至普利驿，六十里至安庄驿，七十里至查城驿，六十里至尾洒驿，七十里至新兴驿，八十里至相满驿，六十里至亦资孔驿，七十里至平夷驿……”<sup>[20]</sup>明代商书《一统路程图记凡例》记载：“……晃州驿。六十里平溪卫。七十里清浪卫。浮桥。九十里镇远府。七十里偏桥卫。六十里兴隆卫。六十里清平卫。渡。六十里一平越




图 2.5 贵州“一线路”古驿道水路部分示意图（作者自绘）

卫。渡。七十里新添卫。六十里龙里卫。五十里贵州布政司。六十里威清卫。六十里平坝卫。六十里普定卫。西六十里安庄驿。过关锁岭，即管顶黄土巡司，共七十里。查城驿。三十里安南卫。过土坡。三十里尾洒驿。属普安州。过江。老鸭关七十里新兴驿。八十里普安州安卫相满驿。七十里亦资孔驿。属贵州普安州。七十里平夷卫……”<sup>[21]</sup>（注：平溪卫位于玉屏县，清浪卫位于岑巩县青溪，偏桥卫位于施秉县，兴隆卫位于黄平县，清平卫治所位于凯里炉山镇，平越卫位于福泉市，新添卫治所在今天贵定县城内，威清卫在清镇，普定卫在安顺市，安庄

驿在安顺市镇宁县，关索岭位于关岭县，安南卫在晴隆县，平夷卫在盘县。）根据其记载大致确定“一线路”古驿道的重要节点走向。并且与古苗疆走廊研究成果中主要线路一致。

《寰宇通衢》中对水马驿站有记载：“……一至兴隆卫，其路有二：一路水马驿，五十驿四千五百二十五里。水驿：龙江驿至偏桥驿，四十九驿四千四百六十五里；马驿：偏桥驿至兴隆驿，一驿六十里。”<sup>[22]</sup>根据记载，明代古驿道从湖南地区进入贵州地区有水驿和马驿两种方式，马驿即从前文所述的线路横跨贵州地区。水路方面由沅水上游的澧阳河（澧水）进入贵州地区，至偏桥卫（施秉）改陆路横跨贵州地区进入云南。澧阳河是沅水七大主要支流之一，从贵州瓮安县尖坡流经黄平、施秉、镇远、岑巩、玉屏至湖南新晃、芷江等地，在洪江汇入沅水<sup>[23]</sup>。在贵州“一线路”古驿道的构成中水路部分是重要的组成部分。

古代文献往往不重视交通线路，《明史》未载水马驿站，《明会典》仅载驿站名称而未记其位置，《寰宇通衢》仅载驿路而未载驿站位置，《寰宇通志》只载驿站位置又未载驿路。<sup>[24]</sup>但对于研究文化遗产，仅仅了解驿站名称以及卫所城市节点是远远不够的。所幸明代有一系列的商书对该古驿道有较为详细的记载。

根据对《寰宇通衢》、《一统线路图记》《中国历史地图集》的记载，首先确定了东段主要节点有龙里、新添、平越、清平、兴隆、偏桥、镇远、清浪、平溪。明代商书《士商类要》中湖广由辰州府至贵州水路载“……三十里晃州驿。二十里鲇鱼堡。三十里平溪卫。三十里至太平堡。二十五里清浪卫。二十五里椒溪。中火。五十里至镇远府。四十里刘安庄。中火。三十里偏桥卫。三十里至东坡。中火。三十里兴隆卫。二十五里重安江。中火。三十五里清平县。四十里杨老站。中火。三十里谷觉。三十里至贵州省城。”<sup>[25]</sup>同时这本书对镇远府由贵州至云南陆路载有“镇远府。镇远驿。十里白杨铺。即油炸关。远。有坡。十里至相见坡。近。十里至干溪铺。即刘家庄。坡。十里青庄铺。有坡。近。十里至偏桥卫。偏桥驿。十里水浸铺。坡。十里烂桥铺。坡。远。十里至东坡站。有月潭寺、飞云洞。十里至十里桥。坡。远。十里兴隆卫。黄平驿。有五里桥。近十里。至黄候铺。有坡。远。十里洲同铺。有坡。十里至对江铺。有重安坡。近。过浮桥。十里罗重铺。坡。十里落登铺。坡。远。十里至清平县。清平驿。近。谨防蛮子。十里洛邦铺。坡。十里鸡场铺。坡。十里杨老站。坡。十里羊场铺。近。坡。十里三郎铺。有坡。远。过麻哈江。十里至平越军民府。平越驿。坡。远。可防蛮

子。十里至谷子铺。坡。十里酉阳铺。远。坡。十里黄丝堡。远。坡。十里令溪铺。坡。十里崖头铺。远。坡。十里新添卫。新添驿。远。坡。可防蛮子。十里至乾溪铺。坡。十里瓮城铺。坡。十里新安堡。近。坡。十里垅耸铺。近。坡。十里麻子铺。十里龙里卫。龙里驿。十里高寨铺。坡。十里至谷觉铺。坡。十里毕铺。坡。十里龙洞铺。坡近。十里贵州省城。贵州驿。……”其中地名不免有改动,但是通过这份文献记载同时在实际调研中通过古驿道走向及当地历史对证基本核实了古今地名的更易。城市交通在很大程度上决定了城市形态。<sup>[26]</sup>因此结合卫星地图对沿线聚落进行辅助辨识。

在盘江地区的调研中还搜集到三个版本的路引口诀,对地区的路程、特产等方面都有生动的说明:

### (1) 盘江前美食协会主席

一出西门西对西, 要吃粽子粽巴街 (g āi)。

要吃粮水冒沙井, 要吃粑粑上高坪。

### (2) 安方印

一出西门西对西, 九龙托宝过甘溪,

凤凰飞过牟珠洞, 转过湾湾到瓮城,

过坝上岸堡子老, 翻山过坳到高坪,

新安大娘太贤惠, 油盐炒菜很均匀。

### (3) 林家马店后人口传

一出西门西对西, 二龙夺宝是甘溪,

凤凰飞过牟珠洞, 转个湾湾到幺营,

瓮城桥下柳穿鱼, 要吃粮水冒沙井,

要吃粑粑上高坪, 新安大娘又贤惠,

油盐炒菜又均匀, 营顶关儿敲 (kāo) 狗卖,

撑死好多湖南人。

三个版本的路引口诀以盘江镇林荣海姑妈口传的最全。据了解, 盘江镇原有四处马店, 林荣海姑妈小时一直在自家经营的马店。据老人回忆每家马店都为三开间, 下养马上住人, 一般一家马店存十余匹马, 四家马店一般存 60 左右匹马。

口诀中按照路程顺序对地名进行了记录。其中“瓮城桥下柳穿鱼”形容盘江鱼多, 出现“吃粮水”、“吃粑粑”、以及“新安大娘”“油盐炒菜”都是指一顿饭

的路程后歇脚吃饭的地方。而最后谑称“撑死好多湖南人”是因当时湖南省往这条古驿道上做行商的人非常多，是以有如此一说。

口诀提及地名有：甘溪、牟珠洞（即凭虚洞）、幺营、瓮城桥、冒沙井、高坪、新安、营顶关。

通过调研结果及多种文献梳理一线路东段主要经行地名如下：

| 表 2.2 明清贵州“一线路”古驿道东段古今地名 |      |                 |                                          |
|--------------------------|------|-----------------|------------------------------------------|
| 明代地名                     | 今地名  | 文献来源            | 备注                                       |
| 贵阳府                      | 贵阳市  |                 |                                          |
| 龙洞铺                      | 龙洞堡  | 士商类要            |                                          |
| 毕铺                       |      | 士商类要            |                                          |
| 谷觉铺                      | 谷脚镇  | 士商类要            |                                          |
| 高寨铺                      |      | 士商类要            |                                          |
| 龙里卫                      | 龙里县城 |                 |                                          |
| 麻子铺                      | 麻芝乡  | 士商类要、中国历史地图集(清) |                                          |
| 龙头营                      | 龙头云  | 中国历史地图集(清)      |                                          |
| 垅耸铺                      |      | 士商类要            | 此处已不存，据当地老人回忆约在龙头营西 1000 米处。中国历史地图集记作巃耸关 |
|                          | 营顶关  |                 | 此处保留古驿道                                  |
| 新安堡                      | 新安村  | 士商类要            |                                          |
| 瓮城铺                      | 盘江镇  | 士商类要            |                                          |
| 凭虚洞                      | 牟珠洞  | 中国历史地图集(明)      |                                          |
| 乾溪铺                      | 甘溪   | 士商类要            |                                          |
| 新添卫                      | 贵定县城 |                 |                                          |
| 崖头铺                      | 半边街  | 士商类要            | 根据调研结合等高线地图，此处相符                         |
| 谷忙关                      | 古蒙关  | 中国历史地图集(明)      |                                          |
| 令溪铺                      | 冷溪村  | 士商类要            |                                          |
| 黄丝堡                      | 黄丝镇  | 士商类要、中国历史地图集(清) | 中国历史地图集(清)载有黄丝驿                          |
| 酉阳铺                      | 酉阳村  | 士商类要、中国历史地图集(清) |                                          |
| 谷子铺                      | 谷营村  | 士商类要            |                                          |
| 平越军民府                    |      |                 |                                          |
| 走马坪寨                     | 走马坪村 | 中国历史地图集(清)      | 此处有福泉南，驿道行此不经福泉，较省路程                     |
| 三郎铺                      |      | 士商类要            |                                          |
| 羊场铺                      | 羊土坪  | 士商类要            |                                          |
| 杨老站                      |      | 士商类要            | 中国历史地图集(明)载有“杨老堡”                        |

|     |      |                 |                                                  |
|-----|------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 鸡场铺 |      | 士商类要            |                                                  |
| 洛邦铺 | 洛邦村  | 士商类要            |                                                  |
| 清平卫 | 炉山镇  |                 |                                                  |
| 落登铺 | 洛灯哨  | 士商类要            |                                                  |
| 罗重铺 | 龙井坝  | 士商类要            | 凯里市志载“罗重铺即今龙井坝”                                  |
| 对江铺 | 重安镇  | 士商类要            | 士商类要载“对江铺。有重安坡”中国历史地图集(明)载有“重安司”；中国历史地图集(清)载有重安堡 |
| 洲同铺 | 黄侯铺  | 士商类要            |                                                  |
| 五里桥 | 五里桥  | 士商类要            | 炉山镇西南留有五里桥                                       |
| 兴隆卫 | 黄平县城 |                 |                                                  |
| 十里桥 | 十里桥村 | 士商类要            |                                                  |
| 东坡站 | 东坡   | 士商类要            | 士商类要载有“月潭寺、飞云洞”                                  |
| 烂桥铺 |      | 士商类要、中国历史地图集(清) | 按里程计算应于新桥村，中国历史地图集(清)载有烂桥关                       |
| 水浸铺 | 水浸坡  | 士商类要            |                                                  |
| 偏桥卫 | 施秉县  |                 |                                                  |
|     | 诸葛洞  |                 | 此处有码头遗址，可能为明清水陆转运的节点                             |
| 青庄铺 |      | 士商类要            |                                                  |
| 干溪铺 | 刘家庄  | 士商类要            | 士商类要载“十里至干溪铺。即刘家庄”                               |
| 相见坡 |      | 士商类要            | 应于镇雄关西侧，相见河北段附近                                  |
| 白杨铺 | 柏杨坪  | 士商类要            |                                                  |
| 镇远卫 | 镇远县  |                 |                                                  |
| 椒溪  | 蕉溪镇  | 士商类要            | 中国历史图集(明)载有焦溪关                                   |
| 鸡鸣关 | 鸡鸣关村 | 中国历史地图集(清)      |                                                  |
| 清浪卫 | 青溪镇  |                 |                                                  |
| 太平堡 | 太平村  | 士商类要            |                                                  |
| 平溪卫 | 玉屏县  |                 |                                                  |
| 鲇鱼堡 | 大龙镇  | 士商类要            | 中国历史图集(明)载有鲇鱼关                                   |

根据以上节点，梳理道路上的桥梁遗产，结合民国《贵州通志》记载，选取线路上既存的桥梁文化遗产进行调查研究。

贵州“一线路”古驿道属于驿传系统的一部分。根据交通工具的不同，以专人寄送为邮，以车寄送为传，以马寄送为驿，以船寄送为水驿。驿传系统承担着通信、交通、歇息住宿、接待等多种功能。作为通信机构，承担着传送公文、和军情的通信功能；作为交通机构，本质上是古代政府控制下服务于朝廷的交通运输机构；作为歇息住宿的场所，又有给传递公文的人、来往官员提供歇息住宿换马或其他交通工具，给马匹提供食料修整的场所；作为接待等其他功能的场所，

其承担着给来往官员，外国使节提供接待等功能的作用。

明洪武元年（公元 1368 年）正月二十六日设置各处水马站及递运所、急递铺。是明代驿传系统的开始。对驿传系统的组织规模，分布，里程时限，经费定额等方面作了具体规定，最后形成法律。洪武十四年九月，朱元璋兵分两路进攻云南。先派人自岳州至贵州设置 25 驿，传递军情，运送粮草。此年二月攻克大理，随即以六十里为一驿开筑驿道。在对滇残余蒙古势力的清剿过程中发挥了重要作用。

贵州“一线路”沿线驿站遗迹已不存，通过同时期其他地区驿站探究其设施特点。明代驿传系统有会同馆、水马驿、军站、驿站、递运所、急递铺这几种机构。

会同馆设于首都所在地，是全国驿站的总枢纽，国家最高级招待所，此处不作引申。

水马驿站有分设的马驿和水驿或水陆合设的水马驿。以马匹或船只数量为区别驿站规模的主要标准的。重要马驿设八十匹、六十匹、三十匹不等，次要马驿设二十四匹、十匹、五匹不等。重要水驿设船二十只、十五只、十只不等，次要水驿设船七只、五只，每船设水夫十名。<sup>[27]</sup>

军站是有军卒应役军官管领的机构，站军皆给田，供本站口粮及买补马骡所需。卫所设立军站有专用地亩，拨充站军耕种。贵州“一线路”沿线的驿站原由府司供应马匹，后改为军卒代役，军少差繁，大批军卒不堪忍受纷纷逃亡，于是卫军代役，逐渐成为军站。

驿站的建筑物称驿舍，明代驿站大小不等，但建筑规格相仿，一般有大门、厅堂、仪门、鼓楼、厢房、耳房、仓库、厨房、马房等。部分驿站还建有监房（即收押囚犯的场所）和马神庙。《河间府驿递考》记载“河间府乐城驿建于洪武三年，弘治四年增修，增传堂五间，左右饩舍各两间，前驻节堂五间，东西库舍各七间。堂南夹路立碑、井二亭，亭南有报捷命门，门外左神祠，右官亭。”<sup>[28]</sup>万历年间重修山东东平府恩县太平驿，万历年间重修，后堂为重华馆，中为正堂三间，有耳房二间，铺陈库东西各五间，后堂五间，厨房五间，厢房三间，库房十四间，厩房三十间，仪门一座，大门一座，下为券，上为楼，置鼓角。福建瓯宁城西水驿，建于洪武二年，中为厅，左右为房六。房为燕居所，前为穿廊，中为

十字过廊，左右为六，南为前庭，大南为鼓楼，前厅之右有小厅三间，为各官憩止之所，小厅北为庖厨，又北为驿官住宅。

驿站由于功能较多，其规模、空间也更复杂。按照这些史料记载，需满足驿站职能至少需要办理事务以及接待的厅堂、存储货物的库房、住宿用的厢房、安置车辆马匹的马厩或马房以及厨房这几个功能，至少也为一进三合院的形式。至于前面所述至少是三进院落的大型公共建筑群体了。

明初设置有递运所，用车、船、牛、骡等交通工具负责军需物资及贡品。

相对于驿站的多种功能，急递铺是仅用来传递普通公文的通信机构。全国分布更广，运送方式仅靠步行的方式昼夜不停，接力传送。<sup>[29]</sup>急递铺以十里设一铺。

（也有间距 15 里 25 里甚至 40 里的）根据弘治《黄州府志》载递铺房舍的形式，

府所在地总铺设正厅三间，东西从屋各一间，左右厢房各三间，邮亭门一间，周围缭以垣墙，设铺司二名，铺兵 16 名。正德《琼台志》记载：“本府四路铺舍公一百二十五所，邮亭中设，翼以两廊，铺门前开，牌额外立，宿房居邮亭之后，日晷在邮亭之前”。崇祯《义乌县志》记载：“急递凡十一所，每铺为屋三楹，傍有两廊，中建邮亭，其外为门，而榜以某铺。设日晷，以视时刻。悬旗铃，以严号令。置包匭，以护封缄。凡有文檄往来，传至于铺，必附于历。每一昼夜以行三百里为程限，弗敢稽迟，所以重命令也”

清代驿传系统的机构主要有驿、站、塘、台、所、铺六种<sup>[30]</sup>。驿为传递通信、迎送使臣和运送官物的机构，腰驿为驿站之间的换马处；站、塘、台为专门负责传递军报的机构，其中塘存在于特定地区并有汛兵驻扎而有检查保卫的功能，台则分布于“西北两路”，由蒙古章京、骁骑校、兵丁以司接递；所是运送官物的机构，后并入驿；铺即急递铺，是传送普通公文的通信机构。每 15 里设铺，与明代急递铺基本相同。

### 2.1.3 贵州“一线路”古驿道的功能与影响

一般情况下，城市交通是与城市同步形成的，究其原因城市的形成包含城市交通的部分，一般先有过境交通，再沿交通线形成城市<sup>[31]</sup>。元代的贵州地域虽然建有驿道，但除去一些土司所筑的小土城、石堡外，未有真正意义上的城市。明洪武时期一方面重立元代遗留的驿道，一方面在沿线设立卫所，形成了最早期的城市。<sup>[32]</sup>此时贵州地域的驿道不仅兼有驿道本身的功能，更有着道路（古道）的



意义。也正是由明代开始,以徐霞客、王士性等士商官旅留下了相当有价值的作品得以让后人了解当时的贵州地域。

在贵州地域城市与道路相互促进发展的过程中,城市与城市之间的道路交通需求很大程度上影响了道路。并且时至今日,这种内在的联系至今有迹可循。纵观贵州“一线路”古驿道沿线城市的起源和生长,部分城市虽然在历史中衰落下来,但“一线路”沿线总体框架,在卫所建立之时起就基本被确定下来了。

现从宏观上国家的尺度以及微观上贵州地域内部两个层面分别对“一线路”古驿道进行功能与作用的分析。

首先从国家政权的角度,“一线路”驿道主要是为了对西南少数民族聚居乃至西域、东南亚地区的控制。政治上确保政令速行、区域管理、迎送官员、对外交流等目的;军事方面能够军机速达、运输物资、行军作战,更通过“一线路”遥控云南以及东南亚地区诸多领国;经济方面通过开辟驿道连接较为富庶的云南地区。驿道系统、卫所系统设立之初,为了巩固人心,推行国家倡导下的“教化”,防止卫所屯民在与当地文化交融中受地域文化而丢失了原本的纲常等思想,统治者设立了官学、卫学、义学,推广儒学举行科举考试,不仅达到了从思想上稳固西南地区的目的,更涌现出一批作为国家栋梁的人才。如屯民出身的孙应鳌、周瑛等人以及龙绍讷等贵州地域少数民族中的人才。

在国家政治与军事推动下,贵州地域内部产生天翻地覆的变化。以“一线路”沿线为开端广泛促进了贵州地区的社会经济文化等多方面的变化。农业方面,贵州地域在元代以前农业较为落后,甚至部分地区仍有“刀耕火种”的原始农业生产方式。在“一线路”古驿道开辟之后先进的农耕文化引入贵州地区,开发和促进了地域的农业产量的发展。经济方面,贵州地域自古以来交通较为闭塞。由于地形特点,贵州地域交通不便,即使是相邻同民族的不同村寨之间也缺乏交流,商业贸易缺乏最基本的生长土壤。“一线路”古驿道的开辟使得交通运输成为可能;卫所屯民之间由于生产资料的不同,产生了贸易的需要;后期朝廷政策的鼓励及商屯的建立,使得沿线城市带形成相应的经济贸易市场。

文化方面,由于异于以汉族为主体的主流文化,同时保留有部分较为原生的传统习俗,从各处以汉族文人官宦所留存的文献对贵州地域文化不乏贬斥,长期以来一直是汉文明视野中的“化外之地”。在今天成为了宝贵的少数民族地域文

化资源。从全国范围整体看待贵州地域文化由于长期与汉族主导的主流文化隔绝,而形成的“文化孤岛”现象。贵州地区的少数民族文化常常用“五里不同风,十里不同俗”作为表述,在这句话之下暗含着微观角度下贵州地域由于地形特点带来的长期交流困难,导致在贵州地域少数民族内部的文化差异性。随着驿道成立,汉族移民进入贵州同时也将中原文化带入贵州。在“一线路”推动下,依附于屯民的汉族文化由“一线路”穿过贵州地域腹地。在与贵州地域少数民族为主体的少数民族原住民的摩擦碰撞中又相互影响。自明代在驿道沿线广设卫所屯普等聚落后,为保证“王化”及中原文化的传播,明清设立一系列的卫学府学等机构。是贵州地域在封建王朝下文化教育的发端。其影响不仅达到了屯民的文化教育,同时通过屯民将中原文化中的入学、宗教、习俗、礼仪、文化艺术、科学技术向贵州地域少数民族聚落逐步渗透传播<sup>[33]</sup>。

通过这条线路从当时较为发达的湖广地区得以穿过贵州众多土司等势力范围入滇乃至东南亚地区,蒙古铁骑对八百媳妇国的征讨成为可能,而明清通过这条线路扼制西南以及东南亚的藩属国。在打通这条驿道之后明清通过卫所镇守,通过这条通道上的卫所节点以及屯田制度,明代构建了巨幅的国家防御体系。有明一代到清代都发挥了实际作用。通道既成,明清国家移民政策之下这条线路成为移民的主要通道。大量移民通过“一线路”入黔,贵州地区国家化、内地化才有了现实基础。<sup>[34]</sup>明代以前,贵州大部分地区仍属于湖广、川蜀、滇以及大量土司控制下。在大量人口输入后驿道沿线逐渐形成自身的区域市场,实际上成为贵州建省的内在应力。<sup>[35]</sup>最后,通过贵州“一线路”,贵州建省成为可能并且最终成为现实。<sup>[36]</sup>

2.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁概况

2.2.1 既存桥梁简介

贵州“一线路”古驿道既存桥梁遗产是驿传系统的重要部分。在东段统计的五十一座桥梁中，有 14 座有确切始建年代，其中明代建有 16 座，清代建有 9 座，民国时期建有 4 座。前文已述，古驿道主要在明代确立下来，纵观明清民国三个朝代，显然以明代为驿道桥梁的建设高潮，但在具体时间上未有突出的年份。而始建于清代桥梁则沿驿道向南北分布。这与“古苗疆走廊”的发展进程是相互呼应的。

| 表 2.3 贵州“一线路”古驿道既存桥梁遗产始建年代统计（部分） |    |         |                                          |
|----------------------------------|----|---------|------------------------------------------|
| 编号                               | 朝代 | 名称      | 始建时间                                     |
| 01                               | 明代 | 平龙桥     | 明洪武年间始建嘉靖二十三年复建万历二十九年再建清乾隆年间再建，民国时期改为公路桥 |
| 02                               |    | 通远桥     | 明永乐三年（1406）                              |
| 03                               |    | 广济桥     | 明正统十年（1446）                              |
| 04                               |    | 瓮城桥     | 明弘治六年（1493）                              |
| 05                               |    | 皋阳桥     | 明弘治十四年（1501）                             |
| 06                               |    | 葛镜桥     | 明万历四十三年（1615）                            |
| 07                               |    | 酉阳桥     | 明万历年间                                    |
| 08                               |    | 黄丝桥     | 明万历年间                                    |
| 09                               |    | 圣果桥     | 明崇祯初建、清乾隆六十年圯，嘉靖四年重修，1933 年改公路桥          |
| 10                               |    | 祝圣桥     | 崇祯年间建成                                   |
| 11                               | 清代 | 七星桥     | 清康熙九年（1670）始建、乾隆二十年圯二孔，民国 24 年改为公路桥      |
| 12                               |    | 升仙桥     | 乾隆初年                                     |
| 13                               |    | 龙塘三拱桥   | 始建于清乾隆五十八年（1793）                         |
| 14                               |    | 曾家院石桥   | 始建于清嘉庆九年（1804）                           |
| 15                               |    | 新安水桥    | 道光二十一年（1841）                             |
| 16                               |    | 铁索桥     | 光绪丙子年建（1876）                             |
| 17                               | 民国 | 鹅翅膀桥    | 民国二十四年建（1935）                            |
| 18                               |    | 施秉大桥    | 民国二十六年建（1937）                            |
| 19                               |    | 小水桥     | 民国 33 年（1944）                            |
| 20                               |    | 五里桥（龙里） | 民国 33 年（1944）                            |

这些桥梁虽然始建年代从明代至民国时期都有建设和复修，时间上跨度大。空间分布上涵盖了古驿道沿线的各县市，分布广泛。功能上都为古驿道的交通起到了重要的作用。

从结构形式来看，这些桥梁跨度不一，但多因地制宜，以当地石材为主要砌

筑材料；结构上以实肩拱桥为主。

### 2.2.2 研究桥梁样本的选择

贵州“一线路”古驿道上存有大量的桥梁遗产，在对这些桥梁遗产中进行调研时选取了十二座具有代表性的桥梁遗产作为样本进行研究。这些桥梁遗产广泛地分布与这条古驿道与河流交汇处，因此调研中自贵阳市为起点，沿驿道向东选取既存桥梁遗产。为保证样本桥梁遗产的代表性，需要满足：

1. 空间上属于古驿道的道路沿线范畴
2. 时间上属于古驿道的形成发展时期
3. 历史上承载了古驿道的功能

实际调研中自贵阳市为起点向东调研。古文献中记载的桥梁遗产多有废弛，今天的地方志里记录的桥梁遗产存在信息的混淆或桥梁遗产信息的缺失。通过以民国版本《贵州通志》中记载的桥梁遗产，通过卫星地图初步核实桥梁遗产是否存在，并结合当地文物部门进行对象的选取，选择出如下具有古代文献记载的既存桥梁遗产：

1. 龙里县广济桥
2. 龙里县三元镇三元桥
3. 贵定县新安村新安水桥
4. 贵定县盘江镇瓮城桥
5. 福泉市马场村升仙桥
6. 福泉市城厢镇城郊村洒金桥
7. 福泉市通远桥
8. 福泉市双桥村葛镜桥
9. 福泉市凤山镇杨老村皋阳桥
10. 凯里市炉山镇五里桥村五里桥
11. 凯里市炉山镇海星桥村海星桥
12. 黄平县重安镇铁索桥

通过实地调研和相关部门的走访，现对调研选取桥梁遗产的基本信息进行归纳整理。

2.2.3 桥梁样本的基本信息

1. 龙里县广济桥

（一）基本信息

| 表 2.4 龙里县广济桥基本信息 |                                                                                 |       |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 名称               | 广济桥                                                                             | 位置    | 龙里县城西二公里处                      |
| 其他名称             | 水桥                                                                              | 经纬度   | 北纬 26° 27′ 56″ 东经 106° 57′ 11″ |
| 始建年代             | 明正统十一年(1446)                                                                    | 海拔    | 1080 米                         |
| 方向               | 北偏西 338°                                                                        | 旧桥尺寸  | 长约 82 米宽约 9 米                  |
| 分类               | 多孔石拱桥                                                                           |       |                                |
| 上部结构             | 护栏                                                                              | 块石护栏  |                                |
|                  | 桥面                                                                              | 沥青路面  |                                |
| 下部结构             | 孔数                                                                              | 五孔    |                                |
|                  | 拱券形式                                                                            | 半圆实肩拱 |                                |
|                  | 承重结构                                                                            | 尖首实体墩 |                                |
| 其他结构             | 增设水泥墩、限高杆。西侧在块石基础上向内增厚 70cm 的水泥砂浆                                               |       |                                |
| 其他               | 原桥面无护栏，后增设三层块石为护栏。原桥面改为沥青桥面。拱券内侧有新修加固。<br>所用石材尺寸：85~96 厘米（长）30 厘米（宽）17~22 厘米（厚） |       |                                |
| 保存情况             | 桥体上部护栏桥面皆为后修。下部结构中拱券内侧有明显加固痕迹，其他部分保存较好                                          |       |                                |
| 保护等级             | 现为县级文物保护单位                                                                      |       |                                |
| 使用情况             | 仍在使用中，有小型车辆及行人通行                                                                |       |                                |

（二）测绘图纸及实际照片




图 2.6 龙里广济桥平面图及南立面图 作者自绘



图 2.7 龙里广济桥南侧 作者自摄

2. 龙里县三元镇三元桥

（一）基本信息

| 表 2.5 龙里县三元镇三元桥基本信息 |                                          |           |                                    |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 名称                  | 三元桥                                      | 位置        | 龙里县三元镇                             |
| 其他名称                |                                          | 经纬度       | 北纬 26° 30′ 24.8″ 东经 107° 05′ 13.2″ |
| 始建年代                | 道光十年<br>(1830)                           | 海拔        | 1020 米                             |
| 方向                  | 东偏南 93°                                  | 旧桥尺寸      | 长约 48.33 米宽约 6.15 米                |
| 分类                  | 多孔石拱桥                                    |           |                                    |
| 上部结构                | 护栏                                       | 块石护栏，上砌水泥 |                                    |
|                     | 桥面                                       | 水泥路面      |                                    |
| 下部结构                | 孔数                                       | 五孔        |                                    |
|                     | 拱券形式                                     | 实肩尖拱      |                                    |
|                     | 承重结构                                     | 尖首实体墩     |                                    |
| 其他结构                | 两侧增砌水泥平台作栏。两侧各设三根电线杆及水泥墩以通线缆。所用石材尺寸差别较大。 |           |                                    |
| 其他                  |                                          |           |                                    |
| 保存情况                | 桥体上部护栏及桥面皆为后修，下部结构保存较好。                  |           |                                    |
| 保护等级                | 为全国第三次文物普查录入点                            |           |                                    |
| 使用情况                | 仍在使用中，有小型车辆及行人通行                         |           |                                    |

（二）测绘图纸及实际照片




图 2.8 龙里县三元镇三元桥平面图和南立面图 作者自绘





图 2.9 龙里县三元镇三元桥 作者自摄



图 2.10 龙里县三元镇三元桥桥头碑 作者自摄



3. 龙里县新安村新安水桥

（一）基本信息

| 表 2.6 龙里县新安村新安水桥基本信息 |                                        |           |                                |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 名称                   | 新安水桥                                   | 位置        | 龙里县三元镇新安村                      |
| 其他名称                 |                                        | 经纬度       | 北纬 26° 30′ 16″ 东经 107° 7′ 4″   |
| 始建年代                 | 道光二十一年<br>(1841)                       | 海拔        | 1010 米                         |
| 方向                   | 西偏南 253°                               | 旧桥尺寸      | 长约 10.38 米（不含引桥部分）<br>宽约 4.3 米 |
| 分类                   | 单孔石拱桥                                  |           |                                |
| 上部结构                 | 护栏                                     | 水泥墩及钢管作护栏 |                                |
|                      | 桥面                                     | 块石        |                                |
| 下部结构                 | 孔数                                     | 单孔        |                                |
|                      | 拱券形式                                   | 实肩尖拱      |                                |
|                      | 承重结构                                   | 尖首实体墩     |                                |
| 其他结构                 |                                        |           |                                |
| 其他                   | 拱券中间有刻字，因字迹较小据路较远无法辨清。北侧东曾有碑，已佚失       |           |                                |
| 保存情况                 | 桥体上部护栏为后修，两侧原有踏步后用水泥起坡方便通行；下部结构保存基本完好。 |           |                                |
| 保护等级                 | 为全国第三次文物普查录入点                          |           |                                |
| 使用情况                 | 保存完好仍可通行，但行人及车辆多由侧面路面经行                |           |                                |

（二）测绘图纸及实际照片




图 2.11 龙里县三元镇新安村新安水桥平面图和南立面图 作者自绘



图 2.12 龙里县三元镇新安村新安水桥桥面及桥首石 作者自摄



图 2.13 龙里县三元镇新安村新安水桥 作者自摄

4. 贵定县盘江镇瓮城桥

(一) 基本信息

| 表 2.7 贵定县盘江镇瓮城桥基本信息 |                                  |                      |                                       |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 名称                  | 瓮城桥                              | 位置                   | 贵定县盘江镇                                |
| 其他名称                | 古称惠政桥                            | 经纬度                  | 北纬 26° 30′ 16” 东经 107° 10′ 5”         |
| 始建年代                | 明弘治六年<br>(1493)                  | 海拔                   | 990 米                                 |
| 方向                  | 西偏南 252°                         | 旧桥尺寸                 | 长约 75.28 米 (旧长约 63.38 米)<br>宽约 6.89 米 |
| 分类                  | 多孔石拱桥                            |                      |                                       |
| 上部结构                | 护栏                               | 石护栏                  |                                       |
|                     | 桥面                               | 水泥路面                 |                                       |
| 下部结构                | 孔数                               | 六孔 (原五孔, 近年来为除水患加一孔) |                                       |
|                     | 拱券形式                             | 实肩尖拱                 |                                       |
|                     | 承重结构                             | 尖首实体墩                |                                       |
| 其他结构                |                                  |                      |                                       |
| 其他                  |                                  |                      |                                       |
| 保存情况                | 桥体上部原护栏有残损, 少量护栏为后修; 下部结构保存基本完好。 |                      |                                       |
| 保护等级                | 2016 年列为州级文物保护单位                 |                      |                                       |
| 使用情况                | 保存完好仍可使用, 不时有行人通过                |                      |                                       |

(二) 测绘图纸及实际照片




图 2.14 贵定县盘江镇瓮城桥南立面图和平面图 作者自绘




图 2.15 贵定县盘江镇瓮城桥细部构件 作者自绘



图 2.16 贵定县盘江镇瓮城桥 作者自摄



5. 福泉市升仙桥

(一) 基本信息

| 表 2.8 福泉市马场村升仙桥基本信息 |                      |       |                                |
|---------------------|----------------------|-------|--------------------------------|
| 名称                  | 升仙桥                  | 位置    | 福泉市马场村小河口南响琴峡                  |
| 其他名称                | 万善桥                  | 经纬度   | 北纬 26° 37′ 48″ 东经 107° 30′ 39″ |
| 始建年代                | 乾隆初年                 | 海拔    | 870 米                          |
| 方向                  | 西偏南 234°             | 旧桥尺寸  | 长约 48 米<br>宽约 9.94 米           |
| 分类                  | 多孔石拱桥                |       |                                |
| 上部结构                | 护栏                   | 无     |                                |
|                     | 桥面                   | 石质路面  |                                |
| 下部结构                | 孔数                   | 三孔    |                                |
|                     | 拱券形式                 | 实肩尖拱  |                                |
|                     | 承重结构                 | 尖首实体墩 |                                |
| 其他结构                |                      |       |                                |
| 其他                  |                      |       |                                |
| 保存情况                | 桥体上部杂草丛生；下部结构保存基本完好。 |       |                                |
| 保护等级                | 2006 年列为市级文物保护单位     |       |                                |
| 使用情况                | 保存原貌仍可使用，可通行。几无人使用。  |       |                                |

(二) 实际照片



图 2.17 福泉市升仙桥 作者自摄

6. 福泉市洒金桥

(一) 基本信息

| 表 2.9 福泉市城厢镇城郊村洒金桥基本信息 |                    |       |                                    |
|------------------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| 名称                     | 洒金桥                | 位置    | 福泉市县城厢镇城郊村武胜关南                     |
| 其他名称                   | 古称武胜桥              | 经纬度   | 北纬 26° 40′ 56.1″ 东经 107° 29′ 55.3″ |
| 始建年代                   | 明代                 | 海拔    | 820 米                              |
| 方向                     | 北偏东 24°            | 旧桥尺寸  | 长约 14 米<br>宽约 4 米                  |
| 分类                     | 单孔石拱桥              |       |                                    |
| 上部结构                   | 护栏                 | 无     |                                    |
|                        | 桥面                 | 残缺    |                                    |
| 下部结构                   | 孔数                 | 单孔    |                                    |
|                        | 拱券形式               | 实肩半圆拱 |                                    |
|                        | 承重结构               | 尖首实体墩 |                                    |
| 其他结构                   |                    |       |                                    |
| 其他                     | 上铺水泥石板，供管道穿过       |       |                                    |
| 保存情况                   | 98 年桥面被山洪冲毁，两侧桥墩残存 |       |                                    |
| 保护等级                   |                    |       |                                    |
| 使用情况                   | 现为危桥，不可通行          |       |                                    |

(二) 实际照片



图 2.18 福泉市洒金桥 作者自摄

7. 福泉市通远桥

（一） 基本信息

| 表 2.10 福泉市通远桥基本信息 |                 |       |                                |
|-------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| 名称                | 通远桥             | 位置    | 福泉市猪场街，横跨犀牛河                   |
| 其他名称              |                 | 经纬度   | 北纬 26° 41′ 55” 东经 107° 30′ 12” |
| 始建年代              | 明永乐三年<br>(1406) | 海拔    | 880 米                          |
| 方向                | 北偏东 23°         | 旧桥尺寸  | 长约 23.4 米<br>宽约 6.9 米          |
| 分类                | 多孔石拱桥           |       |                                |
| 上部结构              | 石质护栏            | 无     |                                |
|                   | 桥面              | 沥青铺墁  |                                |
| 下部结构              | 孔数              | 三孔    |                                |
|                   | 拱券形式            | 实肩尖拱  |                                |
|                   | 承重结构            | 尖首实体墩 |                                |
| 其他结构              | 两侧沿原桥于桥墩之上架设木栈道 |       |                                |
| 其他                |                 |       |                                |
| 保存情况              | 保存较好            |       |                                |
| 保护等级              |                 |       |                                |
| 使用情况              | 仍在使用中，经行车辆人流不息  |       |                                |

（二） 测绘图纸及实际照片




图 2.19 福泉市通远桥平面图和西立面图 作者自绘



图 2.20 福泉市通远桥 作者自摄



8. 福泉市葛镜桥

(一) 基本信息

| 表 2.11 福泉市双桥村葛镜桥基本信息 |                                  |                      |                                |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 名称                   | 葛镜桥                              | 位置                   | 福泉市双桥村黎明村民组                    |
| 其他名称                 | 又称葛公桥<br>俗称豆腐桥                   | 经纬度                  | 北纬 26° 1′ 6″ 东经 107° 31′ 32.5″ |
| 始建年代                 | 明万历四十三年<br>(1615)                | 海拔                   | 820 米                          |
| 方向                   | 西偏南 252°                         | 旧桥尺寸                 | 长约 52.7 米<br>宽约 8.5 米          |
| 分类                   | 多孔石拱桥                            |                      |                                |
| 上部结构                 | 护栏                               | 清康熙九年修砌腰墙百余丈以卫行者往来便之 |                                |
|                      |                                  |                      |                                |
| 下部结构                 | 孔数                               | 三孔                   |                                |
|                      | 拱券形式                             | 实肩尖拱                 |                                |
|                      | 承重结构                             | 尖首实体墩                |                                |
| 其他结构                 | 清康熙九年建三元阁于桥北，巡抚修凤彩复于两岸。（三元阁已毁）   |                      |                                |
| 其他                   |                                  |                      |                                |
| 保存情况                 |                                  |                      |                                |
| 保护等级                 | 2005 年列为第六批国家重点文物保护单位            |                      |                                |
| 使用情况                 | 因南北两侧有石阶，主要以行人通行为主。因偏离城市干道，人流量较少 |                      |                                |

(二) 实际照片



图 2.21 福泉市葛镜桥 作者自摄

9. 福泉市杨老村皋阳桥

(一) 基本信息

| 表 2.12 福泉市凤山镇杨老村皋阳桥基本信息 |                |       |                                |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------|
| 名称                      | 皋阳桥            | 位置    | 福泉市凤山镇杨老村                      |
| 其他名称                    | 古称杨老桥          | 经纬度   | 北纬 26° 37′ 52″ 东经 107° 38′ 22″ |
| 始建年代                    | 明弘治十四年(1501)   | 海拔    | 790 米                          |
| 方向                      | 西南 244°        | 旧桥尺寸  | 长约 32 米<br>宽约 7 米              |
| 分类                      | 多孔石拱桥          |       |                                |
| 上部结构                    | 栏杆             | 无     |                                |
|                         | 桥面             | 块石桥面  |                                |
| 下部结构                    | 孔数             | 三孔    |                                |
|                         | 拱券形式           | 实肩尖拱  |                                |
|                         | 承重结构           | 尖首实体墩 |                                |
| 其他结构                    |                |       |                                |
| 其他                      |                |       |                                |
| 保存情况                    | 桥面坍塌部分较多，有垮塌风险 |       |                                |
| 保护等级                    |                |       |                                |
| 使用情况                    | 鲜有人走           |       |                                |

(二) 实际照片



图 2.22 福泉市皋阳桥 作者自摄



图 2.23 福泉市皋阳桥 作者自摄



10. 凯里市炉山镇五里桥

(一) 基本信息

| 表 2.13 凯里市炉山镇五里桥基本信息 |                |       |                                |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------------|
| 名称                   | 五里桥            | 位置    | 凯里市炉山镇五里桥村                     |
| 其他名称                 | 勇胜桥            | 经纬度   | 北纬 26° 38′ 15″ 东经 107° 45′ 40″ |
| 始建年代                 | 明代             | 海拔    | 906 米                          |
| 方向                   | 西北 332°        | 旧桥尺寸  | 长约 18 米<br>宽约 7.5 米            |
| 分类                   | 单孔石拱桥          |       |                                |
| 上部结构                 | 桥面             | 水泥铺墁  |                                |
|                      | 护栏             | 水泥护栏  |                                |
| 下部结构                 | 孔数             | 单孔    |                                |
|                      | 拱券形式           | 圆弧高拱桥 |                                |
|                      | 承重结构           | 尖首实体墩 |                                |
| 其他结构                 |                |       |                                |
| 其他                   |                |       |                                |
| 保存情况                 | 文物情况良好         |       |                                |
| 保护等级                 |                |       |                                |
| 使用情况                 | 有大型车辆、小型车辆经行不息 |       |                                |

(二) 实际照片



图 2.24 凯里炉山镇五里桥 作者自摄

11. 凯里市炉山镇海星桥

(一) 基本信息

| 表 2.14 凯里市炉山镇海星桥基本信息 |                |      |                                |
|----------------------|----------------|------|--------------------------------|
| 名称                   | 海星桥            | 位置   | 凯里市炉山镇海星桥村                     |
| 其他名称                 | 凯旋桥            | 经纬度  | 北纬 26° 40′ 22″ 东经 107° 47′ 21″ |
| 始建年代                 | 清嘉靖之前          | 海拔   | 856 米                          |
| 方向                   | 南 199°         | 旧桥尺寸 | 长约 23.2 米<br>宽约 7.28 米         |
| 分类                   | 单孔石拱桥          |      |                                |
| 上部结构                 | 桥面             | 水泥铺满 |                                |
|                      | 栏杆             | 钢管栏杆 |                                |
| 下部结构                 | 孔数             | 单孔   |                                |
|                      | 拱券形式           | 半圆拱  |                                |
|                      | 承重结构           |      |                                |
| 其他结构                 |                |      |                                |
| 其他                   |                |      |                                |
| 保存情况                 | 文物情况良好         |      |                                |
| 保护等级                 |                |      |                                |
| 使用情况                 | 有大型车辆、小型车辆大量经过 |      |                                |

(二) 实际照片



图 2.25 凯里炉山镇海星桥 作者自摄



12. 黄平县重安镇铁索桥

(一) 基本信息

| 表 2.15 黄平县重安镇铁索桥基本信息 |                                              |         |                                |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 名称                   | 铁索桥                                          | 位置      | 黄平县重安镇重安江上                     |
| 其他名称                 |                                              | 经纬度     | 北纬 26° 46′ 19” 东经 107° 52′ 29” |
| 始建年代                 | 清光绪丙子年(1876)                                 | 海拔      | 616 米                          |
| 方向                   | 北 20°                                        | 旧桥尺寸    | 跨度 34.36 米<br>宽约 3.14 米        |
| 分类                   | 铁索桥                                          |         |                                |
| 结构                   | 栏杆                                           | 铁索      |                                |
|                      | 桥面                                           | 208 块木板 |                                |
| 其他结构                 |                                              |         |                                |
| 其他                   | 原 19 根铁链，后修复时以其中 3 根做扶手。另 16 根铁链上铺木板以铁条柳丁固定。 |         |                                |
| 保存情况                 | 保存完好                                         |         |                                |
| 保护等级                 | 省级文物保护单位                                     |         |                                |
| 使用情况                 | 不时有游客及当地人经行                                  |         |                                |

(二) 实际照片




图 2.26 重安江三朝桥 图片来源: <http://haidehangji.blog.sohu.com/306614260.html>



图 2.27 重安江铁索桥 作者自摄

## 参考文献

- [1]周春元.《贵州古代史》[M]. 贵州人民出版社, 1982 年, 第 151 页
- [2]唐莉. 明代贵州省建置研究[D]. 中央民族大学, 2016.
- [3]党宝海. 蒙元驿站交通研究[M]. 昆仑出版社, 2006.
- [4]《站赤》卷三. 至元二十七年四月. [M]全国图书馆文献缩微中心, 2006.
- [5]《站赤》卷四. 大德五年十二月. [M]全国图书馆文献缩微中心, 2006.
- [6]《明史》卷 129《傅友德传》, [M]中华书局, 1976 年
- [7]杨志强. “国家化”视野下的中国西南地域与民族社会——以“古苗疆走廊”为中心[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 36(03):2-9.
- [8]周恩宇. 道路、发展与权力[D]. 中国农业大学, 2014.
- [9]冯成. 从五尺道到通江达海——贵州交通发展的五张地图[J]. 当代贵州, 2007(02):14-16.
- [10]《站赤》卷三. 至元二十七年四月. [M] 2006. 全国图书馆文献缩微中心
- [11]党宝海. 蒙元驿站交通研究[M]. 昆仑出版社, 2006.
- [12]谭其骧. 中国历史地图集[M]. 中国地图出版社, 1996.
- [13] 罗婷. “一线路”上明代屯田研究[D]. 贵州大学, 2016.
- [14]曹端波. 明代“苗疆走廊”的形成与贵州建省[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, 36(03):14-21.
- [15]谭其骧. 中国历史地图集[M]. 中国地图出版社, 1996.
- [16]谭其骧. 中国历史地图集[M]. 中国地图出版社, 1996.
- [17]冯成. 从五尺道到通江达海——贵州交通发展的五张地图[J]. 当代贵州, 2007(02):14-16.
- [18]林辛《贵州近代交通史略》[M]. 贵州人民出版社, 1985.
- [19] (明)郭子章纂修《黔记》[M]. 2016. 西南交通大学出版社
- [20] (明洪武)佚名撰. 寰宇通衢[M]. 1996. 齐鲁书社
- [21] (明)黄汴《一统路程图记》[M]卷七——二六三页. 1994. 中国广播电视出版社
- [22] (明洪武)佚名撰. 寰宇通衢[M]. 1996. 齐鲁书社
- [23]周红. 湖南沅水流域古镇形态及建筑特征研究[D]. 武汉理工大学, 2011.
- [24]杨正泰撰. 明代驿站考 增订本[M] 上海古籍出版社. 2006. 11
- [25] (明)程春宇辑. 士商类要[M] 北京图书馆藏天启六年刊本. 第四十六, 三二八页
- [26] (明)程春宇辑. 士商类要[M] 北京图书馆藏天启六年刊本. 第九十九, 三五十页
- [27]洪武实录卷 25
- [28] 河间府驿递考
- [29]《明会典》卷 149 兵部·驿传五
- [30]清会典
- [31]吴志强李德华. 城市规划原理. [M]. 中国建筑工业出版社, 2010.
- [32]王东民. 贵州的古城[J]. 贵州文史丛刊, 1989(04):128-133+65.
- [33]邱宗功. 明代黔东南的卫所与文化遗存[A]. 贵州史学学会. 开发中的崛起——纪念贵州建省 590 周年学术讨论会文集[C]. 贵州史学学会:贵州史学学会, 2004:9.
- [34]范松. 明初卫所文化与西南民族地区社会[J]. 贵州民族研究, 2014, 35(11):191-197.
- [35]曹端波. 国家、族群与民族走廊——“古苗疆走廊”的形成及其影响. 贵州大学学报(社会科学版), 2012(05): 第 76-85 页.
- [36]唐莉. 明代贵州省建置研究[D]. 中央民族大学, 2016.



## 第三章 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产遗产特征研究

### 3.1 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产特征研究

“一线路”古驿道东段即自龙里至玉屏段。在调研中主要对古驿道沿线的龙里县广济桥、龙里三元镇三元桥、三元镇新安村新安水桥、贵定县盘江镇瓮城桥、贵定县菜篮桥、福泉市升仙桥、福泉市通远桥、福泉市洒金桥、凯里市炉山镇五里桥、凯里市炉山镇海星桥、黄平县重安镇重安江铁索桥、黄平县重安镇钢架桥（抗战大桥）、黄平县重安镇曲拱桥进行实地考察并与资料文献的整理归纳，对古驿道东段既存桥梁遗产的特征进行研究并试以总结。

选取调研的桥梁空间分布上都集中在古驿道沿线。建成时间上以清代为主，明代及民国时期建成的桥梁较少。

其中龙里县新安村新安水桥、福泉市通远桥、凯里市炉山镇五里桥、凯里市炉山镇海星桥作为驿道交通支撑，自建成至今仍担负着重要的交通职能。

龙里广济桥、贵定县盘江镇瓮城桥、福泉市升仙桥、福泉市葛镜桥、福泉市杨老村皋阳桥、黄平县重安镇铁索桥曾今在历史上支撑驿道发挥了重要作用；由于新建桥梁或改道，虽然结构完整仍能通行，但已成为次要桥梁。

福泉市洒金桥洒金桥在历史上是进入福泉的必经之路，近现代仍大量使用，至一九九八年被山洪冲毁。现为危桥不可通行。

根据实地调研采访，贵定县菜篮桥所在位置曾有桥，民国时期毁后重建，取名为菜篮桥。其地理位置为古驿道入原贵定的最主要通道，且由此门进入后为曾经的七座牌坊所在地，实为贵定的门户。因此菜篮桥所在位置确实为古驿道上重要节点。查阅民国版《贵州通志》中无菜篮桥的记载，与调研采访中所知桥毁的事情能够相互印证。菜篮桥所在地原桥名及其历史信息尚需进一步考证。以民国时期暂为其建成年代，其对于“一线路”古驿道也产生了相当重要的作用。

龙里县三元镇三元桥所在的三元镇虽然不是“一线路”古驿道中龙里至贵定的必经之处，但也属于清代贵州地域古驿道的辐射范围。三元镇与其东的新安村息息相关。而新安村即“一线路”古驿道的节点之一。其次，从年代上讲，三元桥与新安水桥等桥梁的建成时间一致。因此将此桥作为论文中的一个参考对象。

综上所述，本文选定的 13 座桥梁中都曾起到甚至一直在执行其交通功能。这些桥梁随着“一线路”古驿道兴起而立，见证了贵州地域的交通发展。这些桥梁有其典型性及代表性意义。这些古桥梁文化遗产在贵州地域古驿道研究中具有较大的意义。

### 3.1.1 既存桥梁遗产始建年代特征研究

#### （一）龙里广济桥

明嘉靖《贵州通志》载，此桥原名广济桥，建于明正统十一年（1446）。贵州卫学教授王训撰建桥碑记：“凿石为梁，冶铁弥缝，次年告成……”。<sup>[1]</sup>清《一统志》载广济桥“在龙里县西\*一名水桥，跨原溪上，为往来必经之道”。<sup>[2]</sup>清乾隆《贵州通志》载“水桥在城西五里官道上”<sup>[3]</sup>。民国时期借此桥通湘黔公路。广济桥在建成后的 489 年中一直都是龙里城至贵阳的关键节点。解放前大南桥被毁，1963 年水桥重修，修整了桥面和石栏杆又作为主要桥梁使用。今天的广济桥作为便路，仍有小型车辆通行。

在周边社区走访中了解到，曾经的元明清古驿道及民国湘黔公路均由观音山-三道河经广济桥向东进入龙里县城。该桥由 1958 年由拱桥改为公路桥，原桥两侧与桥面齐平，面两侧三层石块为后砌。98 年东北侧筑新桥，广济桥成为次要道路上的桥梁，但仍有小汽车通过。

#### （二）龙里三元镇三元桥

以三元桥命名的桥很多，民国《贵州通志》载三元桥“在河边寨，道光十年村人罗承懋等建”。查阅地图河边寨即三元镇三元桥所处地。<sup>[4]</sup>三元镇位于新安村西 2.7 公里，可经石门坎古道直接达到，向南 3.5 公里至营顶关至“一线路”古驿道上。桥成于清道光年间，晚于清乾隆年间的大规模移民时期。与清代“一线路”古驿道沿线的移民与发展进程相符。

该桥目前结构完整，情况良好，尽管在北侧有新建更为宽敞的大桥，但旧桥因其位置更为方便仍不时有车辆及行人经过。

#### （三）龙里县新安村新安水桥

明代《士商类要》中记载有“新安堡”，即今新安村。新安村东北接石板坡至盘江贵定，西南方经罗安、桥底下、营顶关、龙头云至龙里，是明清两朝龙里

与贵定之间必经之处。按盘江地区曾流传的路引口诀也提及此处，属贵州“一线路”古驿道经行歇脚并有饭肆酒店的重要节点。

新安水桥位于村东北。村内水泥路修于 1998 年，东北向的道路与新安水桥平行，古桥得以较好地保存下来。新安水桥的桥尖石上石刻记载有“桥首武东贵杨应章邓声扬徐廷扬龙焕廷徐廷楠道光二十一年八月二十日”。从当地了解到，新安水桥所在河流较小，建桥前马匹多蹚水而行。桥两侧原设块石踏步，后为方便摩托车等工具通行用水泥起坡。桥两侧作引桥部分的土坡两侧有叠石护坡，保存情况良好。

自 98 年水泥路修成，新安水桥的功能被取代。鲜有人走。

#### （四）贵定县盘江镇瓮城桥

嘉靖《贵州通志》载惠政桥“在新添卫治西南二十里，弘治六年都御史邓廷瓚命贵州宣慰使安贵荣建。”<sup>[5]</sup>乾隆《贵州通志》载惠政桥“在贵定县西二十里，跨瓮城河上，即瓮城桥”。<sup>[6]</sup>惠政桥位于古驿道的必经之道，对当地乃至贵州地区的经济贸易影响巨大，据当地老人回忆此桥上曾筑篷以便商贩贸易，今已不存。此处水患较多，为此在不改变原貌的情况下在西侧挖去原河堤新建一孔。此桥得以保存下来。

#### （五）福泉市升仙桥

清《平越直隶州志》载“升仙桥，在城南二十里小河口，两山对峙，水出其中，为滇黔上下必由之路，向无桥，迂走他道。乾隆初，小河口里人王廷荣、刘致中各捐千金建桥，不足则他募，盖之三年始成。于桥右建三宫庙。未几，鄂文端宫奏改驿道，由此至今利焉。”<sup>[7]</sup>

升仙桥位于福泉市马场村响琴峡口。由贵定经黄丝、酉阳过此桥，向北可至平越军民府，向东至马场坪，是一线路古驿道的重要节点。此处原为清初黔中八景之“响琴余韵”，峡谷环绕河水蜿蜒，风光秀丽环境优美。此地属峡谷，落差大，北侧有沪昆铁路贯通，南有 G320，此桥的交通职能被替代，仅当地几户人家偶尔经行。河西岸北原有庙，毁后今年当地村民有简易搭建，遗有原柱础若干。

#### （六）福泉市洒金桥

乾隆《贵州通志》载武胜桥（即洒金桥）“在城西南五里”<sup>[8]</sup>民国《贵州通志》载武圣桥“在城西南五里，俗名洒金桥。立其上正望仙影岩。”<sup>[9]</sup>

洒金桥在福泉西南。今仍留有五圣关的地名。洒金名字由来是此桥即使盛夏久晴无雨，清晨仍有微雨数点洒在桥面上，天天如此，故称夜雨洒金桥。是明代平越八景中“武胜夜雨”。此桥在上世纪 30 年代改为公路桥，70 年代每天承受数千辆运磷车辆通行仍完好无损，1998 年为山洪所决。今仅余两侧桥墩，属危桥。现被铺设水泥以通管道。

#### （七）福泉市通远桥

乾隆《贵州通志》载通远桥“在城南明永乐间建”。<sup>[10]</sup>原为京滇古驿道经平越卫城桥梁，清乾隆间桥体开裂桥面损坏，嘉庆二年（1797 年）知府郭守璞募银修缮，撰《募修城南通远桥疏》碑和捐银功德碑立于桥头。1930 年代修建平越公路，填平桥头两侧石阶，70 年代垫高桥面，迄今六百余年，是福泉现存最早的古石拱桥之一。（附原文）

#### （八）福泉市葛镜桥

乾隆《贵州通志》载葛公桥“在城东五里跨麻哈江明万厯间郡人葛镜建屡为水决三建乃成糜金巨万悉罄家资总督张鹤鸣砉碑题葛镜桥三字记以诗文 国朝康熙二年为水所拆副使徐\*业重修九年建三元阁于桥北巡抚佟凤彩复于两岸修砌腰墙数十丈以卫行者往来便之”。康熙《贵州通志》载“葛镜桥在府城东五里。明万厯间郡人葛镜建\*。为水决，三建乃成，糜金巨万，悉罄家资厥功。\*\*总督张鹤鸣砉碑题葛镜桥三字记以诗文。清康熙二年为水所圻\*副徐弘\*重修。康熙九年建三元阁于桥北。巡抚佟凤彩复于两岸修砌腰墙百余丈以卫行者往来便之”<sup>[11]</sup>

葛镜桥位于福泉市东南。福泉原本流传众多关于张三丰的传说，当地人称豆腐桥是因此桥久建不成，张三丰到此以豆腐造此桥云云。实则此处渡舟往往覆没，葛公因此立志建桥。初建不成，再建费倍于初建之资，仍不成。葛镜誓曰：‘吾罄家资必成此桥。’三建乃成”，“计费不下五六千金”，“镜饶田计岁米糊口外悉用之桥，前后三十年功始成”<sup>[12]</sup>清一统志赞曰：“为黔南桥梁之冠”<sup>[13]</sup>葛镜桥保留完整，南侧留有碑数座，是福泉历史的以及葛公坚忍不拔的精神的见证。茅以升称此桥：“工程艰巨，雄伟壮观，为西南桥梁之冠。”由于此桥离城区较远，又远离主干道，经行人流较少。南北属峡谷，高差较大，多有台阶不可通车仅通人行，是南北当地人经行的主要桥梁。

#### （九）福泉市皋阳桥

乾隆《贵州通志》载杨老桥“在城东三十里”。<sup>[14]</sup>贵州《图经新志》载“在平越卫治东二十里杨老堡东弘治十四年都御史郑廷瓚建”。<sup>[15]</sup>清《一统志》载“在府东十里路通杨老驿”。<sup>[16]</sup>

皋阳桥同瓮城桥等明弘治年间兴建的桥梁多与都御史郑廷瓚有关。皋阳桥在福泉市凤山镇杨老村。杨老村所在地点在明清均为古驿道的必经之处，因此皋阳桥的存在意义对于古驿道有较大的意义。现为杨老村通东西两岸的便桥，现桥面有坍塌，西侧拱券有变形，有垮塌风险。

#### （十）凯里市炉山镇五里桥

清嘉靖《贵州通志》载勇胜桥“在清平卫治南五里”。<sup>[17]</sup>清康熙《贵州通志》载勇胜桥“在清平县城南，明知县王傲建”。<sup>[18]</sup>清光绪八年重刊《清平县志》载“勇胜桥城南五里，明邑令王仿建，即五里桥。”<sup>[19]</sup>民国《贵州通志》载《访册》记录有勇胜桥“即今之五里桥”。<sup>[20]</sup>

五里桥位于凯里炉山镇五里桥村，是洛邦西进清平的必经之路。桥体保存良好，现作为 S306 的公路桥，各类车辆往来不绝。

#### （十一）凯里市炉山镇海星桥

清嘉靖《贵州通志》载凯旋桥“在清平卫治北五里”。<sup>[21]</sup>清《一统志》载凯旋桥“在县北五里，凯旋溪上”。<sup>[22]</sup>清光绪《清平县志》载“凯旋桥城北三里。”<sup>[23]</sup>

海星桥位于凯里炉山镇海星桥村，与五里桥同为 S306 的公路桥，桥体保存较好车辆经行不息。

#### （十二）黄平县重安镇铁索桥

民国《贵州通志》载“在重安江上，据县治四十里。桥东属黄平州，桥西属清平县”。“在城南三十里，跨重安江上流。光绪丙子年贵州提督周远武捐建。桥身长二百五十尺有奇，宽十三尺，觅以铁栏。桥之南建有庙殿，桥下为深潭水波澄碧，莫测其底。时有数十斤之鱼游泳水面，来往过客投以饼饵，鱼争噉之。重安梁山对峙，一水中流，当荫人出入之冲，实滇黔两省咽喉。”<sup>[24]</sup>

索桥是我国乃至世界上最早的桥梁形式之一，在我国也以西南地区的文字记载为发端。黄平铁索桥所跨重安江南岸原属清平县，北岸属黄平。按民国贵州通志记载，铁索桥建于清光绪丙子年。此处原需由东侧重安渡过江，河滩仍在遗址不存。铁索桥保存情况良好，现为重安江“三朝桥”景区的重要组成部分。所谓

“三朝桥”，是因此处有清代铁索桥；民国时期（公元 1938 年）建设，有茅以升参与设计的钢桁架桥，又称抗战大桥；1994 年所建钢筋混凝土曲拱桥；不远处为重安江渡，是明清时期的重要渡口。小处可足见古驿道的发展，是古驿道上桥梁遗产的重要节点。

根据以上桥梁样本的基础信息以及实际调研所得信息得知，该古驿道沿线桥梁遗产的始建年代自明代起，至近现代一直都有建设。这与古驿道本身自明代开发以来的历史进程是一致的。桥梁的建设是古驿道在历史中延续以及不断发展的事物证明，保证了古驿道的通畅易行，是贵州省古驿道发展的重要见证，更是贵州省古桥梁遗产的重要组成部分。

### 3.1.2 既存桥梁遗产构造特征研究

通过对贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产的调查研究，在整理中对桥梁遗产的构造特征经行整理归纳研究。贵州地域山石多，“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产多就地取材，以石拱桥为主。石拱桥各部件主要有下图中的结构。




图 3.1 清·官式石拱桥各部名称图

图片源自：卢嘉锡总主编；唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷

实际调研中发现贵州地域的桥梁更注重实际使用，少装饰，主要以曲线拱的为主。现对调研中的桥梁遗产中保留原有的各构造特征进行分析。

#### 1、栏杆部分

调研走访的十一座石拱桥梁遗产中，保留原有栏杆的桥梁较少，主要有贵定盘江镇瓮城桥，福泉县双桥村葛镜桥两座桥梁。其余桥梁，有如三元桥用砖石水泥砌就，也有如新安水桥水泥砌筑，又有如新安水桥主要用水泥砌实护栏又用钢管连接坡道部分水泥墩的做法，有通远桥近些年用石材架设，更有如升仙桥，皋阳桥未发现栏杆及其痕迹的。

##### (1) 抱鼓

在调研中的十一座石拱桥梁遗产中，仅福泉通远桥在近年来砌有石抱鼓，并不具有参考价值，其余桥梁均未发现此构件。

##### (2) 栏杆、栏板

栏杆分为柱头和柱身两部分。保留原有栏杆的桥梁有瓮城桥和葛镜桥。

瓮城桥栏杆直接架设在桥面之上，柱头装饰多为后加，缺损较多。每根石柱宽 0.15~0.22 米，平均宽 0.2 米左右，为长宽一致。栏板长 0.8~1.0 米，平均约 0.84 米左右。栏板之间有补间石柱，为长方体，长 0.12~0.18 米，平均约 0.15



米，宽与栏杆基本一致。现存的柱头主要在栏杆上加一层，再加一四棱台，应为后添设。地袱向桥外出挑 0.05 米，厚 0.15 米，与栏杆石质相同。

葛镜桥原有栏杆部分主要在桥两端，中间部分为后修，风格形制保持一致。葛镜桥的栏杆柱身部分多落于石柱础之上。柱础部分有简单方石，或为上下有枋中间收腰的基座式，无花纹装饰或雕花已不清。石柱柱身部分较宽，有菱形鏤花纹饰。柱头部分为圆球形，有向下平行的鏤花纹路。现存的栏板部分长短不一，越向桥心处栏板越短。亦有垂直桥面的鏤花花纹，纹路较柱头宽。



图 3.2 葛镜桥栏杆



图 3.3 瓮城桥栏杆

图片来源：作者自摄

## 2、桥面部分

保留原有桥面的桥梁遗产有新安水桥、升仙桥、皋阳桥、葛镜桥。

新安水桥原桥面分两部分，一部分为两侧踏步部分。在新路修筑之前，为方便现代交通工具通行，作踏步的石板可能有挪动。东西现存有两级踏步，东侧另有三块石板顺通行方向横向放置，东侧则仅有一块石板呈纵向放置。踏步再上一阶为覆盖正方形薄石板的桥面部分。不同于大部分石板桥的桥面，该桥桥面石板斜向 45° 放置，余边角裁三角形石板填充。以方砖对角线长度计一块砖长，每行 5 块半，每列 10 块半（东侧填半块砖）。正方形石板边长 0.5 米，大小均匀。以整体尺寸计算，石板间缝隙宽度在 3.5 毫米左右。现桥面有缺损。方砖原共有 100 块，缺失 8 块，有六块因覆土较厚尚不清楚是否存在。二分之一方砖大小的三角形砖原共有 30 块，缺失 7 块，有六块是否存在尚不清楚。四分之一方砖大小的三角形砖原共有两块，存一块，另一块是否存在尚不清楚。中国古桥桥面多以长方形石料平行或垂直经行路线铺设，新安水桥桥面用正方形石板斜向铺设，较为少见。

升仙桥保留有原貌，桥面与两岸齐平，为乱石铺就。

皋阳桥留有原貌，两侧原有石板作踏步，西侧已坍塌，踏步数量不可数。东侧以乱石起坡至桥面。桥面部分以乱石砌平。

葛镜桥目前保存较好。自其南侧下台阶转至葛镜桥，桥面平直飞于峡谷之上。桥北有条石铺设的石阶由此上坡。葛镜桥桥面部分主要由乱石铺设，桥面沿经行方向另有一列条石居中铺设，上沿经行方向刻条纹。纹理至今清晰可见。



图 3.4 福泉升仙桥桥面 图片来源：作者自摄



图 3.5 福泉皋阳桥桥西侧踏步 图 3.6 福泉皋阳桥桥东侧踏步  
图片来源：作者自摄



图 3.7 福泉葛镜桥桥面 图 3.8 贵定三元镇新安水桥桥面  
图片来源：作者自摄

### 3、桥体部分

#### (1) 拱券部分

拱券有护拱石、券脸石、内券石组成，是拱桥最重要的结构之一。曲线拱按照其拱轴线可分为圆弧拱、半圆拱、马蹄拱、锅底券（两点圆拱）、蛋圆拱（三点圆拱）、椭圆拱等种类。<sup>[25]</sup>




图 3.9 中国石拱拱券各种拱轴线

1. 圆弧拱（割圆拱） 2. 半圆拱 3. 马蹄拱 4. 尖拱 5. 蛋圆拱 6. 椭圆拱

图片来源：卢嘉锡总主编；唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷 2000. 01




图 3.10 中国石拱拱券砌筑方式

1. 并列 2. 并列榫卯 3. 横放并列 4. 纵联 5. 分节并列 6. 联锁分节并列 7. 镶面纵联 8.

框式纵联 9. 乱石 10. 镶面乱石

图片来源：卢嘉锡总主编；唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷 2000. 01



拱券的砌筑方法与拱券的结构息息相关。不同的砌筑方法决定了拱券的用材及施工技术。中国石拱券主要有并列、并列榫卯、横放并列、纵联、联锁分节并列等方式。<sup>[26]</sup>

广济桥采用了半圆实肩拱，五孔内侧都有水泥加固，无法观察到内券石。五个券中中间最高，向两面券渐低，跨度相仿略有不同。广济桥拱券有两层眉石，内层厚约 0.2 米，外层厚约 0.5 米，两层都与山花墙在同一平面上。

三元桥采用实肩尖拱，五券之中中券跨度最大，券最高，近两侧券越小。券的砌筑方式为纵联。眉石与山花墙齐平。该桥选用石材大小不一，尺寸相差较大。



图 3.11 广济桥拱券



图 3.12 三元桥拱券

图片来源：作者自摄

新安水桥属实肩尖拱桥，单孔，纵联砌筑，眉石与山花墙齐平，券脸石上刻捐建者姓名和建桥时间。纵联砌券。

瓮城桥属实肩尖拱桥，原五孔，后加一孔，框式纵联砌筑，眉石与山墙面齐平。



图 3.13 新安水桥拱券



图 3.14 瓮城桥拱券

图片来源：作者自摄



升仙桥属实肩尖拱桥，三孔，中间一孔跨度较大，顶点角度较两侧小而另两孔曲度较缓，框式纵联砌筑，眉石与山墙面齐平，券脸石小，山墙面砌筑整齐。

洒金桥属实肩半圆拱桥，单孔，框式纵联砌筑，眉石与山墙面齐平，缺损多。



图 3.15 升仙桥拱券



图 3.16 洒金桥拱券 图片来源：作者自摄

通远桥为实肩尖拱桥，三孔，中孔较大，纵联砌筑，眉石与山墙面齐平。山墙砌筑整齐。

葛镜桥为实肩尖拱，三孔大小不一，北孔最大南孔最小，纵联砌筑。其中最大一孔内券石体积远大另两孔以及其他桥梁的内券石。



图 3.17 通远桥拱券

通远桥图片来源：作者自摄



图 3.18 葛镜桥拱券

葛镜桥拱券图片来源：[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_71ab79df0102w0lr.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_71ab79df0102w0lr.html)

皋阳桥为实肩尖拱桥，三孔，中孔大，另两孔略小，框式纵联砌筑，眉石与山墙面齐平。

五里桥为圆弧高拱桥，单孔，纵联砌筑，眉石与山墙面齐平。山墙面为乱石砌就。

海星桥为半圆拱桥，单孔，纵联砌筑，眉石与山墙面齐平。山墙面整齐。



图 3.19 皋阳桥拱券 图片来源：作者自摄



#### 4、桥墩部分

桥墩部分主要结构有分水尖、凤凰台、分水金刚墙。同时通过对桥墩类型的分类有平首实体墩、尖首实体墩、箱式石墩等多种形式<sup>[27]</sup>。调研中所见驿道沿线石拱桥桥梁遗产的桥墩均为尖首实体墩，除大小、块石材质略有不同外，形式，结构形式相似。多数桥梁未做凤凰台或因杂草丛生不见其结构，其中三元桥为累石砌台。砌筑结构上，葛镜桥在分水尖部分独立设一组石料以应对重安江湍流。



图 3.20 广济桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄



图 3.21 三元桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄



图 3.22 瓮城桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄





图 3.23 升仙桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄



图 3.24 通远桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄



图 3.25 葛镜桥尖首实体墩

图片来源：<https://muguayuan.com/2015/2316.html?replytocom=5287>



图 3.26 皋阳桥尖首实体墩

图片来源：作者自摄



5、其他部分

除以上结构以外，有白岸、雁翅保护河堤并使桥梁与两岸之间的联系更为坚固，但并非桥梁必须存在的结构。调研中的桥梁遗产中也并非所有桥梁都出现了这些结构。如葛镜桥跨重安江两岸，崖壁坚固，因此即使未设置白岸及雁翅依然稳跨重安江四百余年。

| 表 3.1 贵州“一线路”古驿道既存桥梁遗产（部分）白岸及雁翅存在情况统计表 |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 名称                                     | 白岸（有无） | 雁翅（有无） | 其他     |
| 广济桥                                    | 仅南侧    | 两侧     |        |
| 三元桥                                    | 两侧     | 两侧     |        |
| 新安水桥                                   | 两侧     | 两侧     | 白岸已坍塌  |
| 瓮城桥                                    | 仅东侧    | 无      | 原有两侧白岸 |
| 升仙桥                                    | 无      | 无      |        |
| 洒金桥                                    | 无      | 两侧     |        |
| 通远桥                                    | 两侧     | 无      |        |
| 葛镜桥                                    | 无      | 无      |        |
| 皋阳桥                                    | 无      | 无      |        |
| 五里桥                                    | 无      | 无      |        |
| 海星桥                                    | 无      | 无      |        |



图 3.27 龙里县广济桥雁翅



图 3.28 龙里县广济桥雁翅



图 3.29 龙里县广济桥白岸

图片来源：作者自摄



图 3.30 龙里县三元镇三元桥白岸

图片来源：作者自摄





图 3.31 龙里县三元镇新安村新安水桥白岸及雁翅 图 3-32 龙里县三元镇新安村新安水桥雁翅  
图片来源：作者自摄



图 3.33 贵定县盘江镇瓮城桥白岸及雁翅  
图片来源：作者自摄



图 3.34 福泉市洒金桥雁翅  
图片来源：作者自摄





图 3.35 福泉市通远桥白岸



图 3.36 福泉市通远桥白岸

图片来源：作者自摄

此次调研中除石拱桥外有重安江铁索桥，属索桥。索桥中根据绳索的材质主要有藤索桥、竹索桥、铁索桥这三种类别。根据索的数量有溜索桥、双索溜索桥、双索三索人行桥、左右双索人行桥、四至六索走行桥、并列多索桥等多种形式。<sup>[28]</sup>在中国西南地区有竿人<sup>[29]</sup>，善于用竹索造桥。最早的文字记载中，早在公元前 285 年即有“竿”。是索桥的发端。<sup>[30]</sup>

重安江铁索桥属并列多索桥。桥四脚各有一墩石以系作为栏杆的铁索。四块墩石大小相似。形状相若，为梯形。约 0.5 米宽，0.6 米高。同岸之间间距约 3 米。桥面为 208 块木板，下有原 19 根铁链，近现代战争年代有三根被炸断，1980 年修复作扶手。铁链两端直插两岸崖壁。



图 3.37 重安镇铁索桥头基石



图 3.38 重安镇铁索桥面

图片来源：作者自摄

通过对贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产特征的分析对比，总体而言由于贵州多山，该段古驿道上的桥梁遗产多采用石材砌筑，主要砌筑方法有纵联和联锁分节并列两种方式。整体装饰少，具体为栏杆柱头栏板形式简单，少有浮



雕等雕花装饰，券脸石简单无花纹。部分采用了框式纵联砌筑的桥梁如瓮城桥、升仙桥的券脸石体积极小，远小于其他眉石。桥墩部分在调研的十余座桥梁遗产中无一例外使用了尖首实体墩。

尽管在调研范围内仅重安镇铁索桥一处索桥的桥梁遗产，但贵州“一线路”古驿道上仍有其他索桥。《贵州通志》《徐霞客游记》等文献中记有盘江铁桥，位于晴隆县城东 20 公里的北盘江河谷，至今安在。尽管贵州地域的索桥不及云南多，但在明清贵州也不失为除石拱桥之外的一种筑桥方式。

3.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产影响因素研究

通过对古驿道东段既存桥梁遗产特征的梳理，对调研中的桥梁遗产进行横向对比。

| 表 3.2 桥梁样本基本信息 |            |     |               |                      |              |       |            |                               |
|----------------|------------|-----|---------------|----------------------|--------------|-------|------------|-------------------------------|
| 名称             | 地点         | 分类  | 始建年代          | 跨度                   | 桥体结构         | 桥墩结构  | 文保等级       | 使用情况                          |
| 广济桥            | 龙里县城       | 石拱桥 | 明正统十一年（1446）  | 82 米                 | 五孔半圆拱实肩拱     | 尖首实体墩 | 县级文物保护单位   | 有新桥，仍有小型车辆及行人通行               |
| 三元桥            | 龙里县三元镇     | 石拱桥 | 道光十年（1830）    | 48.33 米              | 五孔尖拱实肩拱      | 尖首实体墩 | 三普录入       | 有新桥，仍有小型车辆及行人通行               |
| 新安水桥           | 龙里县三元镇新安村  | 石拱桥 | 道光二十一年（1841）  | 10.38 米              | 单孔实肩拱        |       | 三普录入       | 保存完好<br>行人车辆由旁新路经行，几无人使用      |
| 瓮城桥            | 贵定县盘江镇     | 石拱桥 | 明弘治六年（1493）   | 75.28 米旧长<br>63.38 米 | 六孔尖拱实肩拱（原五孔） | 尖首实体墩 | 州级文物保护单位   | 有行人通行<br>车辆由旁新桥通行             |
| 升仙桥            | 福泉市马场村     | 石拱桥 | 清乾隆初年         | 约 48 米               | 三孔尖拱实肩拱      | 尖首实体墩 | 市级文物保护单位   | 人迹罕至<br>几无人经行                 |
| 洒金桥            | 福泉市城厢镇城郊村  | 石拱桥 | 明代            | 约 14 米               | 单孔实肩拱半圆拱     |       |            | 现为危桥<br>无法通行                  |
| 通远桥            | 福泉市城区      | 石拱桥 | 明永乐三年（1406）   | 23.4 米               | 三孔尖拱实肩拱      | 尖首实体墩 |            | 行人车辆<br>经行不息                  |
| 葛镜桥            | 福泉市双桥村     | 石拱桥 | 明万历四十三年（1615） | 约 52.7 米             | 三孔尖拱实肩拱      | 尖首实体墩 | 国家重点文物保护单位 | 偶有行人经行                        |
| 皋阳桥            | 福泉市凤山镇杨老村  | 石拱桥 | 明弘治十四年（1501）  | 约 32 米               | 三孔尖拱实肩拱      | 尖首实体墩 | 县级文物保护单位   | 鲜有人经行                         |
| 五里桥            | 凯里市炉山镇五里桥村 | 石拱桥 | 明代知县王傲建       | 约 6 米                | 单孔实肩拱圆弧高拱    |       |            | 为 G320 国道经行<br>桥梁各类车辆经行<br>不息 |
| 海星             | 凯里市炉山镇     | 石拱  | 清嘉靖或之前        | 4.7 米                | 单孔实肩拱        |       |            | 为 G320 国道经行<br>桥梁各类车辆经行       |

|             |            |             |                      |            |     |  |              |                            |
|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|-----|--|--------------|----------------------------|
| 桥           | 海星桥<br>村   | 桥           |                      |            | 半圆拱 |  |              | 不息                         |
| 铁<br>索<br>桥 | 黄平县<br>重安镇 | 铁<br>索<br>桥 | 清光绪丙<br>子年<br>(1876) | 34.36<br>米 |     |  | 省级文物<br>保护单位 | 为“三朝桥”景点<br>游客及当地人不时<br>经行 |

表格中的桥梁主要选自龙里至黄平重安一段的桥梁。黄平向东的桥梁较少，且自施秉起有水路，陆路的重要性也被降低。因此调研中的桥梁能够代表贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产的特征。

3.2.1 地区发展影响因素研究

调研范围内的贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产中最早可以追溯到明代。尽管元代在这条线性区域中也开辟有驿路，但自贵阳至玉屏段的调研中未有发现相关的桥梁遗产。元代贵州龙里至玉屏段被列为文化保护单位的文化遗产仅岑巩白鹤鸣泉遗址，少之又少。按照修建时间有：

| 表 3.3 桥梁样本修建时间统计 |                               |                                    |                               |                                    |                                         |                                |                               |                                |                       |                               |                                         |                                    |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 名<br>称           | 通远<br>桥                       | 广济<br>桥                            | 瓮城<br>桥                       | 皋阳<br>桥                            | 葛镜<br>桥                                 | 五里<br>桥                        | 洒金<br>桥                       | 海星<br>桥                        | 升仙<br>桥               | 三元<br>桥                       | 新安<br>水桥                                | 铁索<br>桥                            |
| 始<br>建<br>时<br>间 | 1406<br>明<br>永<br>乐<br>三<br>年 | 1446<br>明<br>正<br>统<br>十<br>一<br>年 | 1493<br>明<br>弘<br>治<br>六<br>年 | 1501<br>明<br>弘<br>治<br>十<br>四<br>年 | 1615<br>明<br>万<br>历<br>四<br>十<br>三<br>年 | 明                              | 明                             | 清嘉<br>靖之<br>前                  | 清<br>乾<br>隆<br>初<br>年 | 1830<br>清<br>道<br>光<br>十<br>年 | 1841<br>清<br>道<br>光<br>二<br>十<br>一<br>年 | 1876<br>清<br>光<br>绪<br>丙<br>子<br>年 |
| 地<br>点           | 福泉<br>市<br>城<br>区             | 龙里                                 | 贵定<br>县<br>盘江<br>镇            | 福泉<br>市<br>杨老<br>村                 | 福泉<br>市<br>双桥<br>村                      | 凯里<br>市<br>炉山<br>镇<br>五里<br>桥村 | 福泉<br>市<br>城厢<br>镇<br>城郊<br>村 | 凯里<br>市<br>炉山<br>镇<br>海星<br>桥村 | 福泉<br>市<br>马场<br>村    | 龙里<br>县<br>三元<br>镇            | 龙里<br>县<br>三元<br>镇<br>新安<br>村           | 黄平<br>县<br>重安<br>镇                 |

贵州“一线路”古驿道的桥梁是驿道系统的一部分。桥梁建成之前各地不同的临时解决办法，如龙里广济桥处有“先是架木为杠以利行者会积雨涨溢輒决杠漂木葺而后毁。”，龙里三元桥、福泉通济桥、葛镜桥、重安江铁索桥处都以舟渡河，盘江瓮城桥有“旧作浮梁编竹为\*，实以杂石绝流而\*之者以十\*上施\*木仅道”。升仙桥处“向无桥，迂走他道。” 架木为桥或浮桥每逢河水泛滥有被冲毁的风险，摆渡有溺水的可能，远走他道则耗时费力。<sup>[31]</sup>桥梁的出现，给交通运输提供了极大的方便。贵州地域地形多变，桥梁的架设理应是卫所建立之初立刻

着手的事情。对比贵州地域卫所建立时间,“一线路”上主要卫所在洪武二十二年前后都设置完成,而桥梁始建始建却远远滞后卫所。明代初期建立的治所及卫所多为土城,即使是弘治十四年(1501年)所建的思南府城也是“前树木栅,后筑土墙”<sup>[32]</sup>。加上早期其时蒙古未灭加之国库空虚,造桥的事情也被耽搁下来。

调研中所见的既存桥梁遗产中最早追溯到明永乐三年的福泉通远桥。前文已述,朱元璋时期的卫所城多为土城外加石料,在朱棣执政时期土城损毁坍塌严重,上拨款重修卫城墙。<sup>[33]</sup>通远桥也在同期修筑。根据排序我们发现,调研中的桥梁在葛镜桥之前基本都为朝廷官员牵头下建成的,直到万历年间的葛镜才有了准确的地方商贾兴建的桥梁。这与贵州地区经济发展较为落后,山地崎岖运输不便等多方面原因是密不可分的。明代弘治年间,邓廷瓚平定地方战乱,对桥梁等基础设施多有建设。是贵州地域桥梁建设活动的第一次高潮。至清代,建桥的活动主要集中在乾隆年间之后的道光年间。按乾隆年号自1736年至1795年,此时是清代汉族移民沿古驿道进入贵州地域的时期。大规模的汉族移民在贵州地域扎根下来,自发开始对周边环境进行建设,也是贵州地域桥梁建设活动的第二次高潮。

### 3.2.2 经济因素研究

贵州地区受地形地貌影响,道路难行。对于由其他省份迁入贵州地域的官兵移民而言,道路难通又加上多处河流湍急,更是雪上加霜。以龙里广济桥的记载有:“既实以兵而又兼顾民事,故卫名为军民指挥使司,而兵屯夷寨参列其境,旦夕远近皆入卫奔走职事贸易货殖。其路当西南隅有源溪截道,而东厥流奔\*,非揭厉可涉。先是架木为杠以利行者会积雨涨溢輒决杠漂木葺而后毁。吏民恒病涉焉,虽难有急速弗克济也。”<sup>[34]</sup>

在福泉通济桥的记载中有:“旧济用舟\*,遇暴雨不虞舟为水所漂流,或济而水悍急,往往有罹溺之患,涉者病之。正统间苗寇筑,王师于征。临河,水卒起,舟济弗及将士。死者不可胜计,有职者尤以为深虑。”<sup>[35]</sup>重安江渡也有“江水深湍当滇黔孔道,昔系舟渡往往有覆没之患。”<sup>[36]</sup>等记载。在没有桥梁的时期,过河成为平民交通贸易,士兵征战,官员奔走职事的巨大阻碍。于是,在造桥这件事情上,官员、屯兵、平民,可说是上下一心的。也因此,在造桥的详细记载中群众更倾向于齐心协力地造桥。如嘉靖贵州通志对龙里广济桥有记载:“正统壬戌东,贵州按察司副使济甯李公奉理屯田农务大与,不二三年仓充实而兵民亦

有余资。丙寅秋指挥使\*侯度其力可以给斯役也，乃会集僚属捐俸禄为倡，复命住持僧昌明\*募金谷以鸠工，未几而足。卜日经使鑿石舜梁冶铁弥缝，明年告成。”<sup>[37]</sup>官员集体捐俸禄作表率，昌明大师筹集资金和粮食，没有几天就完成筹备工作。贵州地域在当时经济及其不发达的情况下能如此高效地完成这项工作，不仅因为四处奔走出钱出力的官员僧侣，还有大量的民众的支持。康熙贵州通志中记载了明张鹤鸣葛镜桥碑记，对葛镜有评价道：“夫镜一匹夫耳，非有陶朱猗\*之富。建桥一念之死不移。一建而坏，人情已获之矣。再建再坏，三建卒成，计费不下五六千金。人情所更难者。闻镜饶田计岁米糊口外悉用之桥。前后三十年功始成此，其从容乐善不吝不倦豈世俗人所能企其万一者。”<sup>[38]</sup>其中可以想见，葛镜是为造桥一事倾其所有，而人情更不计其数。桥之所以能建成，葛公三十年的不懈努力是问题解决的关键，同时其背后提供帮助的人也推动了建桥的过程。

在古代，桥梁的建设是地方性的浩大工程。贵州地区的桥梁，如福泉升仙桥多耗时年许，金千余。若“三建乃成”的葛镜桥，更耗时三十年，金以万计。在“一线路”古驿道的范围内，桥梁遗产众多。现对其捐建来源进行分析：

表 3.4 桥梁样本的捐建来源统计

| 名称    | 通远桥   | 广济桥             | 瓮城桥              | 皋阳桥     | 葛镜桥    | 五里桥        | 洒金桥       | 海星桥        | 升仙桥           | 三元桥     | 新安水桥      | 铁索桥      |
|-------|-------|-----------------|------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|----------|
| 捐建人   |       | 卫指挥使储斌、住持僧昌明等捐建 | 都御史邓廷瓚命贵州宣慰使安贵荣建 | 都御史郑廷瓚建 | 乡人葛镜建  | 知县王傲建      |           |            | 小河口里人王廷荣刘致中募建 | 村人罗承懋等建 | 桥首武东贵等建   | 贵州提督周远武捐 |
| 捐建者分类 |       | 官僧民             | 官                | 官       | 民      | 官          |           |            | 民             | 民       | 民         | 官        |
| 地点    | 福泉市城区 | 龙里              | 贵定县盘江镇           | 福泉市杨老村  | 福泉市双桥村 | 凯里市炉山镇五里桥村 | 福泉市城厢镇城郊村 | 凯里市炉山镇海星桥村 | 福泉市马场村        | 龙里县三元镇  | 龙里县三元镇新安村 | 黄平县重安镇   |



桥梁的捐建群体主要有四类：一为当地或朝廷指派官员，二为当地百姓，三为僧侣。一般而言，官员捐建桥梁是为方便交通，或直接领命造桥，后者常有朝廷专款。当地百姓中有普通村民和商贾两种，普通村民多为了生活所需而捐建桥梁。富商多因为经商有成，为家乡多做贡献以有个好名声，有一定功利性在里面。至于僧侣造桥，是因佛教中造桥以渡人的说法而乐于造桥，其目的在于众生，最没有功利性质。在各种记录中虽被一笔带过但却不能忽视。

查询史料，在调研的十余座桥梁中，龙里广济桥是明代正统年间由龙里卫指挥使储斌及其僚属、广济桥西面观音庙的主持昌明大师募金、谷，官僧民合力捐建而成。黄平重安江铁索桥则为贵州提督周远武捐建。

瓮城桥、皋阳桥都在郑廷瓚的领导下建成。在对贵州地域桥梁相关的史料整理中多次出现了都御史邓廷瓚的名字。明史记载：“邓廷瓚，字宗器，巴陵人。景泰五年进士。知淳安县，有惠政。”“贵州新设程番府，地在万山中，蛮僚杂居，吏部难其人，特擢廷瓚为知府。至则悉心规划，城郭、衢巷、学校、坛庙、廨舍，以次兴建。”“弘治二年以右副都御史巡抚贵州。”“‘都匀；清平旧设二卫、九长官司，其人皆世禄，自用其法，恣虐，激变苗民，乱四十余年。今元凶就除，非大更张不可。请改为府县，设流官与土官兼治，庶可久安。’因上善后十一事，帝悉从之。遂设府一，曰都匀，州二，曰独山、麻哈；县一，曰清平。苗患自此渐戢。论功，进右都御史。”<sup>[39]</sup>不仅为贵州省的基础建设作出了巨大的贡献，从制度上着手缓解了民族问题并多次解决苗患饥民作乱。可以说是文能治世武能安国的人物。

康熙志对凯里炉山镇五里桥有“明知县王傲建”<sup>[40]</sup>，但在道光十八年清平县知县彭泰楠撰《清平县志》秩官记录中未查得此人。<sup>[41]</sup>

平民百姓中有葛镜这样的富人，更有建升仙桥的王廷荣、刘致中；捐建龙里三元桥的罗承懋等人；捐建新安水桥的武东贵、杨应章、邓声扬、徐廷扬、龙焕廷、徐廷楠等等平凡的人。在他们的付出下，贵州“一线路”古驿道上的桥梁逐渐建构出来，交通变得便利。既方便了行人，又促进了地区之间的交流贸易，使得“一线路”沿线的卫所所形成的城镇能够焕发活力，更吸引了王士性、徐霞客等文人墨客入黔，为今天的我们留下了宝贵的资料。这些都建筑在道路畅通的基础之上的，桥梁的建构是其中不可或缺的一部分。

### 3.2.3 环境因素研究

从总体地形地貌上来看，贵州“一线路”古驿道东段区域内，自龙里至镇远蕉溪一带，区域高差大，陡坡多。上游江流河水经过密集的峰林峰丛，所经路线曲折蜿蜒，险滩湍流急弯多。至蕉溪西岑巩县青溪镇以东，地势渐平缓。古驿道于万山之间取道，遇河流或架桥梁，或设渡口。在造价等系列问题下，道易取，桥难设。也有因桥的设立而改驿道的情况。如升仙桥，未设时“迂走他道”，桥成“鄂文端宫奏改驿道，由此至今利焉。”“一线路”古驿道附属桥梁为驿道本身服务，其地理位置与驿道本身息息相关。

在上节对桥梁的捐建人进行了一定探讨，在此基础上不难发现桥梁的捐献者主要都来自于当地的官员、当地寺庙僧侣和当地的住民。如龙里广济桥为当地官员及附近寺庙僧侣及当地人集资修建，皋阳桥、升仙桥、三元桥、新安水桥都为当地人集资修建。因此桥梁与其附近的聚落有着密不可分的关系。由此通过古驿道上卫所哨关隘等节点将所调研的桥梁进行分类。

表 3.5 桥梁样本与周边聚落相距距离统计

| 名称    | 通远桥                | 广济桥      | 海星桥        | 葛镜桥    | 五里桥        | 皋阳桥    | 洒金桥       | 新安水桥      | 铁索桥    | 瓮城桥     | 升仙桥    |
|-------|--------------------|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 位置    | 福泉市城区              | 龙里       | 凯里市炉山镇海星桥村 | 福泉市双桥村 | 凯里市炉山镇五里桥村 | 福泉市杨老村 | 福泉市城厢镇城郊村 | 龙里县三元镇新安村 | 黄平县重安镇 | 贵定县盘江镇  | 福泉市马场村 |
| 分类(古) | 近卫所                | 近卫所      | 近卫所        | 近卫所    | 近卫所        | 近站驿堡   | 近关隘       | 近堡        | 近铺     | 近村落     | 野外     |
| 距离(古) | 100米               | 古称五里     | 古称五里       | 2300米  | 古称五里       | /      | 1600米     | /         | 1000米  | 350米    | 二十里*   |
| 备注    | 至平越城墙              | 至原龙里城墙位置 | 至原清平城墙位置   | 至平越城墙  | 至原清平城墙位置   |        | 至武胜关      |           | 至重安镇   | 至盘江最早聚落 |        |
| 分类(今) | 城镇内                | 城镇内      | 村落内        | 近村落    | 近村落        | 近村落    | 近村落       | 近村落       | 近村落    | 村落内     | 近村落    |
| 距离(今) | /                  | /        | /          | 200米   | 750米       | 50米    | 1200米     | /         | 500米   | /       | 360米   |
| 备注    | 近代村落以地图中有标注的最近的聚居点 |          |            |        |            |        |           |           |        |         |        |

\*按《平越直隶州志》记载“响琴峡在城南二十里鱼梁江两岸壁削，江水中\*声如鸣琴。乾隆中\*林德隆摩岩书曰响琴峡。”

\*\*表格内距离以卫星导航图计算，可能因高差等因素有一定误差。

表格中的桥梁都处于古驿道上，按照其与驿道上各种节点的距离分类。其中通远桥、广济桥、海星桥、葛镜桥、五里桥据卫所城镇较近，皋阳桥、洒金桥、新安水桥、铁索桥靠近各驿道上相对更小的关隘、驿、堡、站、铺等节点。而升仙桥据平越城墙即使以现代公路计算也近 10 公里，相对较远，因此归野外一类。

### (1) 近卫所城镇等大型人口聚居地的桥梁

通远桥位于福泉市南门街，距离原平越古城墙南 100 米，正对福泉城墙南门，除西侧 250 米处有山环绕，四周高差较小视野开阔。通远桥所跨犀牛河自平越古城墙的西北蜿蜒直至城墙东南方向，是平越卫主要的护城河。其不仅有一般桥梁的交通功能，同时还有军事上的意义。平越为明代设立的驿道沿线的重要卫城之一，是明代贵州地域最早形成的汉族移民聚落。通远桥现位于福泉市市区范围，所处地段为城市绿地广场，是城市中提供休闲娱乐场所的空间。

广济桥位于龙里县城西的水桥社区旁，是龙里东入贵阳的必经之路。广济桥

南北东三面皆为山仅东面较为平坦，打草河由南河谷中流淌而出，最为关键的是其西侧有一线山坳直通贵阳，也是贵州“一线路”古驿道所经行路线。龙里同福泉类似，也是贵州地域最早形成的汉族移民聚落。

在今天，广济桥附近 200 米范围内，铁轨数计双向八条；有 G321 通过；600 米处有贵龙大道直通贵阳；1000 米处有 G60 沪昆高度。其所在地理位置对于交通的重要性可见一斑。按贵州通志称此桥距龙里卫五里，通过地图测量距龙里环城路为 2000 米左右。建国后于桥北 50 米处建有新桥及相对平行的新路，广济桥成为便桥，原先的道路也成为次要道路。根据当地老人回忆，现与县城相接的老路即民国时期所建湘黔公路的一部分。在桥东的一千米路两边所形成线性的聚落，其历史至少追溯到民国时期龙山镇所辖水桥保。值得注意的是水桥社区与龙里县城并不相连，是一个相对独立的沿驿道南北两面呈线性分布的聚落。由于道路为东西走向，聚落中建筑开间较小而进深较大。根据此聚落名称、分布形态、周边环境及主要标注的相对位置，水桥地区聚落的形成发展与贵州“一线路”古驿道




图 3.39 广济桥及水桥社区周边环境 图片来源：Google 地图

具有较大的关联性。

葛镜桥位于平越卫东南方向，跨重安江。两岸树木林立，植物覆盖率高。枯水期两岸峡谷落差较大，南北两岸都属于喀斯特丘陵地带，高差大。桥南北都有多级台阶，限制了现代交通工具的通行，现主要由南北若干村落相互之间的步行便道。南面村落同时有通往葛镜桥与可通往福泉的 S205，村落主要以这两条路沿线分布。






图 3.40 葛镜桥及周边村落周边环境 图片来源：Google 地图

海星桥（凯旋桥）位于炉山镇北 1.2 公里处，古称其距清平卫五里。周边环境主要有东、西、南三面开垦的梯田及北侧、西南侧、东南侧山头的树林。清平卫由海星桥北行过海星桥顺 S306 直至大风洞，或过海星桥由东侧小路也能至大风洞乡。海星桥就及海星桥村都在此路口。海星桥周边较为平坦，秋冬季溪流较浅（刚没脚踝），但溪流路线有 2~3 米深，形成了天然的壕沟。海星桥村以桥北侧的山为壁，南面有凯旋溪流过，风水较好。由多数二坡屋顶可以看出村落中建筑多坐北朝南开间较大，并未完全受驿道影响而形成较规整的线性聚落，从背山环水等方面都能看出海星桥村选址和平面布局上更大程度上受中国古代风水的影响。




图 3.41 海星桥及海星桥村周边环境 图片来源：Google 地图



五里桥（勇胜桥）位于炉山镇西南四公里处，古称距清平卫五里。福泉至炉山路况复杂难行，至五里桥处，为炉山镇所在山坳一角，视野逐渐开阔。是东入清平卫的门户，此地凭地势之险可拒大军于此桥，有其战略上的特殊意义，同时“勇胜桥”的古名也呼之欲出。同海星桥一样，原有以此桥命名的五里桥村。S306在此有急转弯而后上炉碧东大道。由于区域规划，五里桥村已搬迁他处。



图 3.42 五里桥周边环境 图片来源：Google 地图

## (2) 近关隘站堡等小型人口聚居地的桥梁

皋阳桥（杨老桥）位于凤山镇杨老村，脚跨东西两岸。皋阳桥两边都为中间低东西侧高的缓坡，其中西侧坡度较大，都有梯田。因远离市区，保留有较多原生绿地。沿桥两侧各有聚落。古驿道借皋阳桥由两岸聚落间穿行而过，村落间道路较窄，因此 S306 由西岸南，东岸北绕过两岸聚落。此处古道与皋阳桥通行路线皆为东西向，两岸聚落沿古驿道两侧呈线性分布，建筑开间小而进深大。




图 3.43 皋阳桥及杨老村周边环境 图片来源：Google 地图

洒金桥位于福泉洒金谷，丘陵峡谷中山路曲折多坡。洒金桥与葛镜桥同跨于流经福泉南面的重安江上，洒金桥为平越通西南方向的桥梁，葛镜桥则为平越通东南方向的桥梁。洒金桥跨南北两岸，位于峡谷低处，周边山头遍布。洒金桥在洒金谷景区内，四周保持有原生绿地，植被覆盖率非常高。古驿道由升仙桥曲折北上，经此桥过武胜关即可到达平越古城。其北侧有近代集体住宅，南侧沿坡而上有打油坡，有零星住宅分布。因此桥暂时不通未能到达对岸继续调研。

新安水桥位于龙里三元镇新安村。此处有周边群山环绕，地势较为平坦，村落周边平地多开垦为耕地，面积较广。新安水桥跨溪流东西两边，是龙里贵定之间的必经之道，同时也是给过往行人马匹供食的休息之处。新安村历史悠久，主要分新安上街及新安下街南北两处聚落。古驿道在此处主要以南北走向。从建筑形态上看，两处聚落中有沿古驿道呈线性分布的建筑，同时两处聚落都发展出垂直于古驿道的道路。新安村在地形平坦的条件下，聚落总体呈团状发展。由于道路方向的影响，建筑的开间方向多为南北方向。






图 3.44 新安水桥及新安村下街周边环境 图片来源：Google 地图

重安江铁索桥位于黄平县重安镇。铁索桥跨重安江南北两岸，南有寺庙。重安镇及铁索桥周边群山遍野，多坡，道路曲折。铁索桥重安江至此两岸跨度已有三十余米，在铁索桥建成之前以舟渡过江。渡口码头在桥东约 300 米处，沿江再向东 700 米左右至重安镇。古驿道从清平（炉山镇）由重安江铁索桥或重安渡过重安江至重安镇后一路北行至黄平。重安镇老城被汇入重安江的河流分为东西两片，其规模远大于新安村等聚落，在不断发展中出现了与驿道平行及垂直的多条道路。其中古城西侧的区域建筑开间方向多平行于 S306 经行方向，基本呈线性沿道路分布。



图 3.45 重安江铁索桥及重安镇周边环境 图片来源：Google 地图






图 3.46 瓮城桥及盘江镇周边环境 图片来源：Google 地图

瓮城桥（惠政桥）位于贵定县盘江镇。瓮城桥跨独水河（又称瓮城河）东西两岸七十余米，是龙里与贵定之间自驿道开通以来的必经之处。瓮城桥东抵较连续的一组群山脉，西侧较为平坦。是盘江镇最早的聚落所在。瓮城桥是龙里至贵定的必经之处，驿道由此过独水河（瓮城河）是提供食宿修整的沿途重要节点。受地形影响，桥西侧沿河有较多开垦农田，东侧群山保留原生各种灌木乔木。瓮城桥周边最主要有两个聚落，一为桥西路北侧，一位桥东驿道两侧。其中最早的聚落为桥西，相比其他紧邻古驿道桥梁的聚落，此聚落不仅偏古驿道一侧，甚至据桥有约 100 米的范围为开垦的农田。而在新桥建立前，买卖集会都在瓮城桥上进行。桥东的聚落则呈线性分布于古驿道两侧，曾有多家马店提供食宿等配套设施。

### （3）远离人口聚居地的桥梁

升仙桥位于福泉市马场坪西响琴峡小河口东西跨约 40 米。四周群山环绕，保留有原生灌木乔木，植被覆盖较高。其北五十米左右为沪昆铁路，南一百米左右为 G210，南 450 左右米为 G60 沪昆高速，在交通史上自古至今都占有非常重要的位置。古驿道由此跨响琴峡，向北至平越，但在古代交通下行人需下行至响琴峡谷底过桥再向上走出峡谷，费时费力。现代交通解决了以往不能解决的困难，升仙桥成为周边住户的便桥，由于行人较少桥梁上覆满杂草。受现代交通影响马场坪村由于火车站及 G210、G60、S35 的影响下发展迅速，而小河口因峡谷的存

在交通不便，现居住于此仅十余户，实际常居人口则更少，逐渐式微。




图 3.47 升仙桥及小河口周边环境 图片来源：Google 地图

贵州地域受制于沟壑纵横的地形地貌、当时科学技术的局限以及落后的经济条件等多方面因素的影响，在山脉丘陵中取较平坦易行的道路实属不易。在上面总结以及各地方志中屡屡得见因过河过江舟毁人亡损失惨重的记述。在朝廷及当地官宦的推动下，在乡绅士绅的号召下，在僧侣侠士的慷慨解囊以及无数普通群众的极力支持下，在与贵州地域险峻的自然环境下生生建造出一系列的桥梁。相较而言，道易取，桥难架是贵州地域普遍的情况。桥取驿道中要害之处，更成为商旅官宦等行人的必经之处。驿道沿线的聚落给予行人食宿补给的同时汇集于驿道之上的行人不仅给聚落的发展和延续提供了相当有利的条件，也深刻影响了聚落的布局。



## 小结

本节对贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁的主要影响因素进行研究，通过始建时间、捐建来源、遗产分布及周边环境、构造特点这几方面对调研选取的一系列桥梁遗产进行了较为深入的分析对比和探讨。贵州地域受经济、自然环境等因素的影响。造桥不易。在此背景下的桥梁相比其他省份同时期的桥梁在装饰艺术方面上不甚考究。桥梁更是一种急需的通行工具，而保障其功能性成为最首要的目的。我们不应该以其美观性、艺术价值弱于同时期的其他同类遗产而否定其整体价值。在这些朴素的桥梁遗产上真实地反映了时代特点。这些看似简单的桥梁的背后是大批有识之士的奔走号召，乡亲们的积极响应和慷慨解囊。这些见证了贵州地域发展历史的桥梁不仅凝聚了贵州地域工匠们的心血、汇集了贵州地域士农工商各阶级为造桥一事坚韧不拔的意志。从各种史料上，从这些桥梁遗产上我们能够充分感受到贵州人不畏自然，顽强拼搏的精神。

# 参考文献

- [1](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [2](清)蒋廷锡[等]纂修. 一统志[M] 全国图书馆文献缩微中心
- [3](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [4](民国)刘显世 谷正伦修 任可澄 杨恩元纂. 贵州通志[M] 贵州人民出版社. 1988. 10
- [5](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [6](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [7](清光绪)瞿鸿锡修 贺绪蕃纂. 平越直隶州志[M] 光绪三十三年刻本
- [8](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [9](民国)刘显世谷正伦修任可澄杨恩元纂. 贵州通志[M] 贵州人民出版社. 1988. 10
- [10](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [11](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [12](清康熙)卫既齐修 吴中蕃 李祺等撰 阎兴邦补修. 贵州通志[M] 浙江人民出版社. 1988
- [13](清)蒋廷锡[等]纂修. 一统志[M] 全国图书馆文献缩微中心
- [14](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [15](明)沈庠删正(明)赵瓚编 张祥光校. 贵州图经新志[M] 贵州人民出版社. 2015
- [16](清)蒋廷锡[等]纂修. 一统志[M] 全国图书馆文献缩微中心
- [17](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [18](清康熙)卫既齐修 吴中蕃 李祺等撰 阎兴邦补修. 贵州通志[M] 浙江人民出版社. 1988
- [19](清光绪)彭泰楠纂. 清平县志[M] 凯里市档案局翻印
- [20](民国)刘显世谷正伦修任可澄杨恩元纂. 贵州通志[M] 贵州人民出版社. 1988. 10
- [21](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [22](清)蒋廷锡[等]纂修. 一统志[M] 全国图书馆文献缩微中心
- [23](清光绪)八年重刊. 清平县志[M] 凯里市档案局翻印
- [24](民国)刘显世谷正伦修任可澄杨恩元纂. 贵州通志[M] 贵州人民出版社. 1988. 10
- [25]唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 01.
- [26]唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 01.
- [27]周丽. 湖南古代桥梁结构类型和特点研究[D]. 湖南大学, 2008.
- [28]唐寰澄著. 中国科学技术史 桥梁卷[M]. 北京: 科学出版社, 2000. 01.
- [29](晋)常璩辑撰 唐春生等译. 华阳国志[M]. 重庆出版社. 2008
- [30](清)辜培源等修(清)曹永贤等纂. 盐源县志[M]. 巴蜀书社. 1992
- [31](清光绪)瞿鸿锡修 贺绪蕃纂. 平越直隶州志[M] 光绪三十三年刻本
- [32](明)鐘添纂修. 思南府志[M] 上海古籍書店. 1962
- [33]何一民, 吴朝彦. 明代卫所军城的修筑、空间分布与意义[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2015(01): 75-83.
- [34](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [35](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [36](清乾隆)鄂尔泰等修 靖道谟 杜淦撰. 贵州通志[M] 江苏广陵古籍刻印社. 1987
- [37](明嘉靖)谢东山修 张道纂. 贵州通志[M] 西南交通大学出版社. 2018
- [38](清康熙)卫既齐修 吴中蕃 李祺等撰 阎兴邦补修. 贵州通志[M] 浙江人民出版社. 1988
- [39](清)张廷玉等著. 明史[M] 中华书局 1974. 4. 卷 172
- [40](清康熙)卫既齐修 吴中蕃 李祺等撰 阎兴邦补修. 贵州通志[M] 浙江人民出版社. 1988
- [41](清光绪)八年重刊. 清平县志[M] 凯里市档案局翻印

附：

《募修城南通远桥疏》嘉庆二年（公元 1797 年）知府郭守璞撰

原文如下：

盖闻叠嶂千寻，曾留鸟道，长河万里，不乏鼃梁。矧都邑之巨浸，人民所辐辏，可使病涉輿嗟呼！然创造者，厥功甚宏，而继起者，责尤难追。原夫平越城南通远桥者，建自明朝永乐初。其溪流自城西逆折而下，江心乱石叠齿，每当春夏水涨，奔流澎湃，怒涛冲激。本朝康熙间迄乾隆改元，屡经重葺，阅今六十载复渐倾圯。虽徒行未虞遽，占过涉之，凶而执轡，已不免临危之叹。《傳》曰：九月除道，十月成梁。《月令》曰：修利堤防，开通道路，则兴利举废，固守土者责也。余奉简行，来守是邦。甫下车，巡行城邑，周视原野，顾斯而瞿然。亟谋所以葺治者，会军务倥偬，日不暇给，隙驹易驰，匆匆又半载矣！欧阳子有云：事不患于不成，而患于易坏。盖作者未始不欲其久存，而继者每至于殆废。古之君子，为民兴利捍患，其遗迹往往而在，使继起者尽如始作之心，则民到于今受其赐。则斯桥也，失此弗图，一任颓败殆废之，咎伊谁执耶？第厥功浩繁，绵力难胜，尤冀同人暨我士庶，斤羨捐赢，襄之盛举。将见飞鸿，永奠弛驱，共乐坦途，蟠螭益坚，往来均沾利济矣！特为先路之导，尚其从善如登。特授贵州平越府正堂加四级、军功加六级、随带记录十次，郭撰，嘉庆二年岁次丁巳季夏月吉旦。

## 第四章 遗产保护策略

### 4.1 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值评价指标

“一线路”古驿道是桥梁遗产物质上的实质载体。桥梁遗产又体现了古驿道在时间维度上的发展背景，是历史场域存在的重要前提。因此首先通过“文化线路”的视角对“一线路”古驿道进行必要的论述。

文化线路是集文化遗产价值判定、保护、管理及开发一整套的系统。通过这个系统，近年来国内文化遗产保护方面得到了长足的进步和发展。按照国际古迹遗址理事会制定的文化线路宪章中的定义，首先如空间概述中所提，贵州“一线路”古驿道有明确的界限。其次，按时间概述所提，该古驿道自明清乃至近代，一直处于动态的发展之中。功能上从军事、交通、贸易、政治等等方面满足了中原朝廷的实际控制，满足了在贵州地域屯民的物质流通和精神交流需要并带动了整个贵州地域的发展。根据《国际古迹遗址理事会 (ICOMOS) 文化线路宪章》提出的背景、跨文化性、整体性、动态性和环境五点对贵州“一线路”古驿道的价值进行评价。<sup>[1]</sup>

(1) 背景：

贵州“一线路”古驿道的形成背景主要由自然背景、文化背景两方面组成。贵州“一线路”古驿道横穿贵州地域，东接湖南新晃，西连云南红果，将云南地区与中原朝廷更方便地连接起来。促进了贵州经济文化教育等各方面的发展，推动了贵州地域内地化的进程。

(2) 跨文化的意义：

文化线路必须形成于人类长期的互动，并且反映了较长历史中不同民族、地区多维度交通贸易、文化等方面的交流。贵州“一线路”古驿道跨文化的意义见表 4-1。

| 表 4.1 贵州“一线路”古驿道跨文化的意义分析 |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不同民族聚落之间连接的意义            | 贵州“一线路”古驿道是中原联系西南地区的重要通道，贵州地域原本在民族走廊版图中汇集了土家-苗瑶走廊、壮侗走廊（南岭走廊），并且在古驿道连接下，汉族与贵州原住民、原住民与原住民之间产生了丰富的文化碰撞、交流与融合。 |
| 文化线路所含的文化多样性             | 不同时期多样的建筑、文化遗迹构成了贵州“一线路”古驿道的文化遗产；明代汉族移民在贵州地域形成了独特的屯普文化，与其他                                                 |

|  |             |
|--|-------------|
|  | 少数民族文化交相辉映。 |
|--|-------------|

(3) 整体性

文化线路强调将每个独立的文化遗产作为整体的组成部分，通过更广阔的背景得以更准确地描述和保护文化遗产与自然、文化和历史环境之间直接而重要的关系。作为整体的价值，要比单个部分简单相加的价值更大并且赋予线路真正的意义。贵州“一线路”古驿道文化遗产的整体性见表 4-2。

| 表 4.2 贵州“一线路”古驿道整体性分析 |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 跨文化的整体价值              | 贵州“一线路”古驿道是中原王朝联系云南、东南亚地区的重要通道；是各地域的汉族移民进入贵州地域的主动脉。汉族移民以驿道沿线形成聚落、卫所城市。          |
| 各部分共有的意义              | 贵州“一线路”古驿道沿线包含有众多不同时期、不同功能的文化遗产，共同见证了其作为军事战略要道又在时代需要下不断变迁，超过了其原本仅作为交通运输线路的重要意义。 |

(4) 动态性

文化线路的动态性作为一种文化现象，遵循人类行为过程和兴趣。通过把文化线路理解为不同民族不同聚落间一系列文化交流的动态要素，遗产资源置于更真实的空间和历史范畴被认知和理解。贵州“一线路”古驿道文化遗产动态性分析见表 4-3。

| 表 4.3 贵州“一线路”古驿道文化遗产动态性分析 |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 由人类行为和兴趣形成持续的文化线路动态性      | 贵州“一线路”古驿道经历多个历史时期的修筑、修缮和维护，形成丰富的文化景观。贵州“一线路”古驿道作为集军事运输防御、经济贸易、移民迁徙等多种功能在不同朝代的不同时期历经兴衰演变。                          |
| 体现在有形遗产方面的文化动态性           | 贵州“一线路”古驿道沿线桥梁码头、驿站哨所、宗教建筑、卫所城市、屯普村寨、以及的形成和发展表现出有形遗产的动态性。                                                          |
| 体现在无形遗产方面的文化动态性           | 贵州“一线路”古驿道沿线来自不同地区的汉族移民与贵州地域不同民族、不同聚落的人们产生丰富的文化交流，以及屯普文化的形成过程体现了无形遗产的动态性。                                          |
| 文化线路在时间和空间维度方面的动态性        | 时间维度上的贵州“一线路”古驿道雏形出于元代，形成于明代，兴盛于清代，民国时期有重要影响，在现代交通系统下影响大大减弱。<br>空间维度上的贵州“一线路”古驿道仅“一线”范围，清乾隆时期随大量汉族移民入黔，古驿道范围被大大拓宽。 |

(5) 环境

按照地理环境、区域环境、文化景观和核心保护区四个方面，贵州“一线路”古驿道的背景环境分析见表 4-4。

| 表 4.4 贵州“一线路”古驿道环境背景分析 |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 地理区域                   | 贵州“一线路”古驿道自贵州东部玉屏至贵州西部盘县，横穿整个贵州省。      |
| 历史文化景观                 | 贵州“一线路”古驿道沿线城村落、交通路线以及沿线自然环境共同构成了古驿道的文 |



|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | 化景观。                                                                        |
| 外部自然与文<br>化景观 | 贵州“一线路”古驿道向西通过澧阳河入沅水水系连接洞庭湖，与长江水系结合起来。<br>贵州地域少数民族众多，这些少数民族聚落各自有着丰富多彩的文化景观。 |
| 核心保护区         | 贵州“一线路”古驿道核心保护区包括线路本身和沿线的文化遗产                                               |

根据以上内容，充分证明贵州“一线路”古驿道是一条文化线路，并且其与丝绸之路、茶马古道、京杭大运河等文化线路同样具有深刻的内涵和意义。

4.1.1 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值

“一线路”古驿道上的桥梁遗产价值主要分为两部分。首先是作为古驿道视野下的整体价值，其次是桥梁遗产本体的价值。古驿道桥梁遗产的整体性价值，或者说这条承载着桥梁遗产的古驿道的文脉可从桥梁遗产外部环境的历史自然景观、桥梁遗产作为线性空间关键的城镇空间线路、桥梁遗产作为时间空间整体连续性的关联这三部分进行具体分析和研究。

1. 历史自然景观

承载着桥梁遗产的“一线路”古驿道自元代形成雏形，历经明、清、民国多个时期的发展，至今沿线仍保留有丰富的历史景观。桥梁遗产周边为丘陵、峡谷、山谷、盆地等地形地貌的喀斯特地貌景观。尽管古驿道六百余年的历史中对古驿道沿线有陆续的发展建设，但仍保留了大量具有贵州特色的自然景观。

牟珠洞是贵定西南方向的著名名胜。同时也是腰营桥周边的文脉的重要节点。在清光绪 31 年及民国 8 年的贵定县志中收录了光绪年间的举人姚文栋所书牟珠



图 4.1 牟珠洞记 图片来源：（清）段兆鳌纂 贵定县志稿 民國八年(1919)鈔呈本

洞记，详细描述了其洞内天然美景：“其中灵迹甚多，不可殚述。有所谓千坵田万坵田者。石根屈盤成阡陌之形，宛然區田也。有所谓满天星者石屋及石柱间细点如繁星，能放光明。也有所谓珍珠山者固纍纍若贯珠也。有所谓七层宝塔千层宝塔者，其下或有舍利子也。洞尽处得一涧，探之深不可测，是为牟珠江。江旁有路，又有石梯云可通上。洞窄狭不能容足。游者至此多畏险不敢进。江中有石船一，上有八仙像，谓之八仙过江也。江上有台和二仙含笑相向，有十八罗汉，又有二十四天尊，各肖其像，如画家之无一复笔也。洞中又有观音像，拜其前者童子也……”<sup>[2]</sup>文中对牟珠洞历史自然景观的有较为详尽的描述。现牟珠洞作为沿线的历史名胜并未得到开发。此洞中石料应该含有发光元素，能发光，是古驿道沿线具有贵州特色的自然景观之一。

洒金桥位于洒金谷，其所在周边的武胜关是福泉著名关隘，两岸壁立，一线通行。洒金桥在此横跨诸梁江，相传每当夜晚，此处雾气较大，有“过桥不见桥，夜雨洒金桥”的说法，是平越十景中“武胜夜雨”。洒金桥正对平越十景之“灵岩仙影”，上有明万历贵州巡抚郭子章题，平越指挥使奚国柱书“神留宇宙”摩崖。

七盘坡位于福泉城东 3 公里。是官田营至葛镜桥的必经之路，同时也是葛镜桥附近的自然风景名胜。因其高俊崎岖，山谷幽深，道路蜿蜒，回盘凡七而得名。七盘坡石壁连延，落日映照，余晖数里，向有“七盘晚照”之称，是平越十景之一。王阳明有诗云：

乌道萦纤下七盘，古藤苍木峡声寒。

境多奇绝非吾土，时可淹留是谪官。

扰记边烽传羽檄，近闻苗俗化衣冠。

投簪实有居夷志，垂白难承菽水欢。<sup>[3]</sup>

坡脚是鸭爪坝，一湾碧流，两岸町畦相连，江天一色，景色多绝。<sup>[4]</sup>

小风洞位于凯里炉山镇北，海星桥北 1 千米处。《清平县志》记载“城北七里一名小风洞又名宝阳洞。嘉靖间都督石邦宪始辟之。洞中石乳倒垂如莲花万朵。金事田汝成邑御史王木并有记。提学吴国伦有诗勒石今藓蚀矣。”小风洞以北为大风洞，现有大风洞乡。《清平县志》记载有大风洞游记一篇，原文如下：

大风洞记明 潘淳 举人

由清平而北十余里，距大道数百步有山焉，与诸山接而状如蹲虎。山之西有洞，洞口垂藤挂藓苍翠蒙翳，若从未经人出入者。清泉一道涓涓流出，掬之寒沁肌骨，虽酷暑不能堪。洞中时殷殷作雷声，少顷怒涛盆涌已则奔屋撼木势不灭海中飓。士人曰，洞中大风出矣，故名大风洞。云邑人高一庐物外士也，每与朋好三四人挈壶觞坐洞口，绿莎茵临流啸歌醺饮竟夕一日。谓其侪辈，曰是洞深邃不知所底，吾等汹洞口外四面巉岩勘藤萝可扪凝瞩，伫望寂无往来人相顾恍惚不知为何处也。发火燃炬回穴中扶向路出所见与去时同异各半方一庐入洞时日亭午，出则次日二鼓矣。一庐偕诸人缘山寻数十里内。所谓大江一派，隔岸人家者杳不可得。<sup>[5]</sup>




图 4.2 大风洞记 图片来源：（清光绪）八年重刊. 清平县志 p691-692

桥梁遗产周边还有更多历史自然景观，受篇幅所限，不能一一列举，但从这几处历史文化景观足够说明该古驿道上具有大量贵州地域特色的溶洞、山川、峡谷等具体的喀斯特地貌景观。

## 2. 城镇空间线路

通过第二章对古驿道东段线路特征的研究，对城市、县城、乡镇节点进行统

计。主要聚落节点有贵阳市、谷脚镇、龙里县城、麻芝乡、盘江镇、贵定县城、黄丝镇、福泉市、炉山镇、重安镇、黄平县、施秉县、镇远县、蕉溪镇、青溪镇、玉屏县。“一线路”古驿道建立的同时产生了一系列的卫、所、驿站、递运所、急递铺。驿道的建立是建立在明王朝从贵州众多土司势力范围内划出“一线”。在明代长期汉族移民与少数民族不息的争战中,这些来自全国各地的屯民内有卫所制度的约束,外有少数民族聚落摩擦不断,在此之下汉族移民的生存空间被约束在驿道沿线。有明一朝,“一线路”沿线成为汉族移民聚落建设的重点,也为清代的移民潮提供了线路和物质基础。<sup>[6]</sup>

在中原朝廷的控制下,“一线路”古驿道是国家层面实现控制西南地区的控制为目的,是设立卫所城镇聚落节点的重要依据;卫所城镇节点是保障“一线路”古驿道正常运行的关键。“一线路”古驿道与贵州地域最早形成的城镇节点协同发展,形成贵州地域最重要的城镇空间线路,同时这条由汉族移民经营时间最长的线路也成为了该古驿道上由中央集权控制下,人为创造的点式聚落空间和线性道路空间。

### 3. 时间空间整体连续性的关联

古驿道的修建过程,无论从明初经济、屯民的人力、修筑的材料这些基本条件来说都不可能一蹴而就的。明代屯垦制度原本就是在元末明初长年累月的战争中,经济条件十分恶劣的情况下的解决办法。在第三章的桥梁遗产始建年代特征研究当中,根据历史文献的记载,自明初至清代古驿道上都有桥梁新建以及坍塌桥梁的复建工作。因此从时间上不难看出,桥梁的修建和复建工作不仅仅是贵州地域桥梁历史的发展,同时也是古驿道在贵州省古代交通的发展史的重要内容。

明初在桥梁建成之前主要用舟渡过河,河水湍急常有事故发生。但即使是清代晚期,舟渡仍是古驿道上一种过河的方式。如黄平重安镇的重安渡,直至清光绪丙子年(公元1876年)才架设了铁索桥,明清两朝基本都由摆渡过江。另外一种情况是原有桥,后毁。在桥梁未修复或重建下,也由舟渡临时解决。

部分地段由于人流量较大,根据记载有架设浮桥的另一种临时解决办法。搭建浮桥,需多艘船只相连,上铺木板等供人行走,远不及桥梁坚固,但较舟渡又方便不少。成本方面则相反,舟渡仅需一船及艄公即可。浮桥需视水面跨度,以船为墩,需要更多的船只。而桥梁的建设一方面耗资不等。以跨度48米的升仙



桥为例，始建共耗资两千多金；葛镜桥则计费不下五六千金，远高于浮桥及舟渡的成本。建设耗时方面桥梁同样远高于临时性的浮桥和舟渡。

| 表 4.5 过桥方式的比较 |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| 过河方式          | 舟渡 | 浮桥 | 桥梁 |
| 过桥效率          | 低  | 较高 | 高  |
| 安全性           | 低  | 中  | 高  |
| 所需成本          | 低  | 中  | 高  |
| 建设耗时          | 低  | 中  | 高  |
| 耐用性           | 低  | 低  | 高  |

从承担驿道上过河的交通功能本质上的主要方面进行对比，相较于舟渡、浮桥这两种方式，由于桥梁在过桥效率、安全性、耐用程度上极大的优势，其对于舟渡和浮桥的替换是历史发展的需要。在贵州地域的古桥梁建设反映了历史发展进程。

六百多年后的今天，道路桥梁的建设最主要的变化是由于交通工具的变化。受贵州地域的地形地貌影响，“一线路”古驿道陆路部分在明清两朝主要供人和马匹的使用。在桥梁方面多为拱桥，过桥需要经过多级踏步，人和马匹都很方面通行。民国时期修建的湘黔公路、滇黔公路是应近现代交通工具的需求，更需要考虑到坡度等方面技术指标。因此在道路上对原有驿道采取了选择性的沿用并对不满足条件的路段进行了重新规划和建设。桥梁方面则更多地在原有桥梁的基础上进行改建，如龙里广济桥、炉山五里桥、炉山海星桥、黄平平龙桥、黄平折桂桥等都在此列。（详见附录）道路经过民国和建国后的改建，难见原貌，而桥梁遗产作为道路上可识别性更高，保存信息更具体更丰富的历史遗存，更体现了在空间上古今道路的发展和变迁。

4.1.2 桥梁遗产的本体价值

《世界桥梁遗产报告》肯定了桥梁遗产的价值，桥梁是人类克服大自然，能动地改造环境，体现了科学技术的发展以及工匠技艺的重要证明。<sup>[7]</sup>在我国，桥梁遗产众多，其与历史文化方面的价值更是不容置疑的。贵州“一线路”古驿道经历了明清民国的建设，为贵州地域的经济文化政治等多方面的建设和发展起到及其重要的贡献，而驿道沿线的桥梁作为驿传系统的一部分，其重要性和价值是不容置疑的。在贵州“一线路”古驿道沿线几百年的历史中，过河方式由摆渡、浮桥到古桥梁乃至今天的现代的公路桥，见证了科学技术的进步与时代的发展。



[8]

桥梁遗产的本体价值，即区别于“一线路”古驿道视野下的桥梁单体价值

### 1. 历史价值

“一线路”古驿道沿线文化遗产与明代贵州开发立省进程密切相关，与明朱元璋、邓廷瓚等历史任务有重要关联，是具有重要史料价值和研究意义的文化遗产。

在明朱元璋的决策下，古驿道通而后贵州立省。尽管关于贵州的古文献中对此驿道多有涉及，如明代有《贵州图经新志》、《贵州通志》、《黔记》、《徐霞客游记》等等；清代有《黔书》、《贵州通志》、《黔南识略》、《桑梓述》等等；民国有新《贵州通志》。同时又有福泉城墙等部分文物、遗址，但是对于这条贯穿贵州地域的大动脉或更进一步从整体角度来对待整个贵州地域的建设等问题显然是远不足够的。但桥梁遗产，因其交通功能的性质，大量地保存下来。尽管多数桥梁历经修缮，但仍保留有其原真性。桥梁的建设见证了贵州地域发展的历史，从各处文献中众多重大历史人物及事件的实物见证。桥梁遗产包含了历史发展的大量信息。如龙里广济桥，1949年11月初，国民党第八十九军三四三师一〇二九军团进驻观音山、吴家庄、水桥一带布防，撤退时炸毁桥梁以拖延解放军追击步伐。瓮城桥与皋阳桥都与历史上对贵州地域建设方面贡献巨大的邓廷瓚有关，然而关于其倡导下的大量建设中，城郭、衢巷、学校、坛庙、廨舍等建筑几已不存，对应文献，贵州地区明弘治年间现存的一批桥梁等遗产是其对贵州地域巨大贡献的实证。<sup>[9]</sup>从当地文物部门了解到瓮城桥在1949年11月12日，国民党第89军撤退时将中间两孔炸毁以阻止解放军追击，是近现代国共内战时期的重要见证。葛镜先生更是尽三十年精力与几乎全部的家产以筑桥，造桥及后世评价所刻石碑及摩崖石刻犹在，是丰富的史料和实证。茅以升率团队勘测后赞之“北有赵州桥，南有葛镜桥。”而黄平重安江铁索桥及渡口遗址见证了古驿道上桥梁发展的过程，近代战争年代虽几经轰炸，经修复仍矗立重安江上。

贵州“一线路”古驿道沿线既存桥梁遗产见证了贵州地域经此驿道而不断发展的历史，其意义不仅是中国古桥发展历史的重要篇章，更是我国西南地区“古苗疆走廊”的重要构成要素。对于地域发展变迁研究有着极为重要的价值。

### 2. 文化价值

贵州“一线路”古驿道作为自明代以来汉族移民进入贵州地域的重要通道。

在其上承载了来自各地的汉族聚落。这些汉族聚落中给贵州地域带来了中原文化的同时又因其移民特点，逐渐形成自身的文化。“一线路”古驿道沿线的桥梁正是这些移民们在当时克服地域生产力低下的情况下的创作，是这些移民群体及其后代的文化的直观体现。

桥梁遗产是桥梁文化的载体。贵州“一线路”古驿道沿线的桥梁遗产造型简洁，少有装饰，用材不拘一格。驿道沿线桥梁善于从当地取材，多为石拱桥，虽说是人力物力等方面的缺乏，但从另一个角度看，也体现了地域性特征。相当部分的桥梁成为地标，甚至如广济桥所在水桥社区以及海星桥、五里桥被作为村落名称而存在。

古驿道沿线桥梁遗产的捐建者中出现了大量地方官员和僧侣群体。作为官员群体，造桥修路是中华民族优秀的政治文化传统。而佛教僧侣造桥以渡人，是佛教文化的具体体现。这两类群体，给予桥梁遗产有政治文化和宗教文化的内涵。在调研的十二座桥梁遗产中，查询到捐建者的共有九座。其中如广济桥、瓮城桥、皋阳桥、五里桥、重安江铁索桥都有官员或僧侣的大力支持。

“一线路”沿线桥梁遗产更是贵州人民精神文化的财富。不管是三十年如一日，倾尽家产，只因不愿再见重安江舟毁人亡事故再次发生的葛镜。在葛镜先生背后，其他的桥梁建设大多克服了非常大的困难，在对桥梁的记载中，多以某某等人捐资建桥，何况修桥出力者，提供食宿者未列入记载。可知为建桥者奔走人数之多。龙里广济桥筹资时，即使在明正统年间，贵州地域经济仍十分困顿的情况下，“未几而足”。可见大家齐心协力。瓮城桥建成“四民承德，百姓快哉”，因感其德“恐二公之功久而湮也”立石纪念。可以说这些桥梁遗产的背后，是贵州地域官民，不畏艰难，携手共同克服困难的结果。是贵州人团结一致，顽强拼搏，勇于奋斗精神的实质体现。

古驿道沿线桥梁遗产也产生了非常多的诗词歌赋。如重安江渡口及铁索桥有诗词二十余首，如：

#### 安江晓渡 周瑛（明）

渺渺江流值要津，朝曦初浴往来频。  
 橹声惊起沙鸥宿，曙色平分野草春。  
 雪浪喷花迎云棹，烟波暝树怯垂纶。  
 天光云影徘徊里，尽是呼舟唤渡人。

### 重安江杂咏四首 孙应鳌（明嘉靖）

其一

微风披落叶，秋色满江波。

野旷行人少，萧萧雁影过。

其二

霜风撼微茫，江烟入座凉。

观澜情自适，洗耳意何长。

其三

平沙飘碧玉，一水即沧洲。

浪迹同渔父，閒心对野鸥。

其四

地僻聊垂钓，江清一濯纓。

年久幽事惬，销晝济川心。

### 铁索桥 邹一桂（清·雍正）

岂徒乘马更乘船，铁索桥横欲上天。

正是扶风吹不定，怒涛惊吼起龙眠。

迁客骚人经“一线路”古桥梁，叹服于贵州风光与桥梁建设的鬼斧神工，留下大笔宝贵文化遗产，是贵州地域宝贵的文化财富。

### 3. 科学价值

明代贵州地域随着第一批卫所屯民的进入，内有百废待兴，外有兵患之扰。即使经过百余年几十代人的努力，生产力不足，材料限制依旧是贵州地域明清时期筑桥时所面临的问题。在这样的基础之上，“一线路”古驿道依然能筑起一座座坚固的桥梁，充分体现了贵州人坚强的意志，工匠们的智慧和中国古代桥梁建设的技术水平。

“一线路”古驿道穿越贵州地域喀斯特丘陵山脉等地理环境，从外地取材不仅运输成本高昂且本身钱少力薄，因此因地制宜，就地取材成为这些桥梁遗产最普遍的营造特点。尽管部分地域的石材质量不尽人意，但同时由于本地取材的特点，各桥梁的石材质量、光泽、色彩有一定的差异性。如三元镇三元桥石材略偏赭红，三元镇新安村新安水桥用石材则偏青灰。尽管两地地理位置相近，但石材

所展现的色彩，肌理完全不同形成了贵州地域有地域特色的桥梁遗产。

葛镜桥三建而成，自建成历经 400 余年。近现代桥梁专家茅以升实地测量后得出“该桥能够承载 10 吨重型汽车正常通行”的结论。葛镜先生在建桥的三十年中不断总结经验，且不吝付出，桥梁用材扎实，由桥墩处分水尖另设一组石料以拒水就可见一斑。

#### 4. 社会价值

社会价值是指文物古迹在知识的记录和传播、文化精神的传承、社会凝聚力的产生等方面所具有的社会效益和价值<sup>[10]</sup>。贵州各地在未有桥梁的年代，文献记载大量因过河而遭受损失的事例。对广济桥的记载有“我朝受天明命奄有万过肇置兹卫。既实以兵而又兼顾民事，故卫名为军民指挥使司，而兵屯夷寨参列其境，旦夕远近皆入卫奔走职事贸易货殖。其路当西南隅有源溪截道，而东厥流奔\*，非揭厉可涉。先是架木为杠以利行者会积雨涨溢輒决杠漂木葺而后毁。吏民恒病涉焉，虽难有急速弗克济也。”瓮城桥有“是河其水益大以沿路挡孔道东西行者踵相接也，咸以徙涉为艰”，福泉通济桥有“旧济用舟\*，遇暴雨不虞舟为水所漂流，或济而水悍急，往往有罹溺之思，涉者病之。正统间苗寇筑，王师于征。临河，水卒起，舟济弗及将士。死者不可胜计，有职者尤以为深虑。”重安江渡的记载有“江水深湍当滇黔孔道昔系舟渡往往有覆没之患”。充分说明“一线路”古驿道在没有桥梁的地区，因过水而溺水的事情时有发生。其次百姓官吏都十分痛恨过河，严重影响了官吏办事、百姓经商贸贸易等等。桥梁的建成，百姓快哉，对当地社会产生了一定社会凝聚力，葛镜精神在历史上更被广为传颂，成为福泉市的一段佳话。

通过东段牟珠洞、大风洞等相关古文献中的记载以小窥大，对沿线部分既存的历史自然景观进行了挖掘。贵州地域由于特殊的地形地貌，在古代交通极为不便，同时也因其喀斯特地貌的特点，有极为丰富的峡谷、溶洞，也产生了大量游记性质的文献记载。这些历史自然景观充分展现了贵州的地域性特点，是贵州“一线路”古驿道乃至贵州省的文脉，是大自然的宝藏。“一线路”古驿道与沿线城镇空间的形成发展有着相互辩证关系，若无古驿道的设立，沿线卫所城镇空间不会产生；若无沿线卫所城镇空间，古驿道的运行无法得到保障。二者相互依存，共同发展，贯穿贵州建省六百年的历史。使得古驿道沿线成为贵州地域文化遗产最为丰富、最有价值和意义的线性区域之一。

贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产的价值主要有历史价值、文化价值、科学价值三个部分。历史价值方面，明朱元璋认为实际控制贵州地域能够有效稳定西南地区。在此之下设卫所、复修驿道并依此扩大统治区域，尝试改土归流。<sup>[11]</sup>是贵州能够建省的重要因素。桥梁遗产更是现存数量最多，分布最广的文化遗产之一，能够充分体现贵州地域的发展进程，也见证大量历史事件的始末，具有非常重要的历史价值。文化价值方面，该驿道上的古桥梁等桥梁遗产体现了由此驿道进入贵州的汉文化。并且由于这些物质文化遗产以及沿线的历史自然景观，又产生了各类诗词歌赋，更丰富了该古驿道的文化。古驿道沿线桥梁遗产还体现了古代贵州地域的桥梁技术，具有其科学价值。综上，贵州“一线路”古驿道东段桥梁遗产价值丰厚，值得深入研究和保护。

#### 4.1.3 桥梁遗产的保护发展价值

桥梁遗产作为众多文化遗产的一部分，有重要的保护意义和发展的价值。根据不同的桥梁遗产对古代以及当代的意义和影响，揭示其特殊意义和价值。根据遗产的现况，宏观上制定保护规划和综合管理机制，微观上运用适当的保护修复技术，对桥梁遗产进行管理和保护，符合我国文化遗产保护事业的发展 and 文化遗产的延续，是文化发展、人民精神需要不断的进步落实在物质层面的具体要求和基础。

“一线路”古驿道沿线文化遗产众多，分布较广。在管理和保护方面有一定的难度，同时我国在区域性大范围的文化线路的保护管理方面仍处于探索阶段。但随着京杭大运河，丝绸之路和茶马古道等极具盛名的文化线路引起国内学者的广泛关注下，相关研究不断深入，为接下来的实际工作提供了相当的理论指导。



4.1.4 价值评价指标

根据前三节对桥梁遗产的价值分析。其中每项价值按：无价值、价值较少、有一定价值、非常有价值、极为重要或具有不可替代的价值分为五个级别，分别计为 0~5 分。以历史自然景观、城镇空间线路、时间空间整体连续性这三个方面的整体性价值；桥梁遗产个体的历史价值、文化价值、科学价值、社会价值四个方面以及保护和发展价值中的保护策略和发展潜力对桥梁样本的价值进行评价。

评价指标评分表如下：

| 表 4.6 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值评价指标评分表 |    |        |        |           |       |      |      |      |         |      |    |
|---------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------|------|------|---------|------|----|
| 编号                              | 名称 | 整体性价值  |        |           | 个体性价值 |      |      |      | 保护和发展价值 |      | 总分 |
|                                 |    | 历史自然景观 | 城镇空间线路 | 时间空间整体连续性 | 历史价值  | 文化价值 | 科学价值 | 社会价值 | 保护策略    | 发展潜力 |    |
|                                 |    |        |        |           |       |      |      |      |         |      |    |

通过该表格中所列价值评价指标比较桥梁遗产之间的价值。

## 4.2 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产价值评价研究

### 1. 广济桥

历史自然景观方面龙里广济桥西为观音山，是龙里县历史上有名的宗教胜地。有一定的相关价值。

城镇空间线路方面广济桥是贵阳经龙里至湖广的必经之处，至今此处汇集多条铁路和多条公路，自古至今为城镇空间线路的重要节点，在近现代战争中也有一定的战略地位，有极为重要的价值。

整体连续性方面，广济桥是古驿道东段唯一一座明正统时期始建的桥梁，属于明代早期的桥梁。这座桥梁联系了龙里与贵阳，是古驿道沿线中极有代表性的桥梁遗产之一。另一方面，广济桥在明代弘治始建之时，有“住持僧昌明\*”（原文见 3.2.2）筹资筑桥，文献中虽无对该大师的详细记载，但首先观音山上观音庙确实是龙里最早的庙宇，其次观音上庙宇又是距广济桥最近的庙宇。那么明嘉靖本贵州通志所记载的住持僧很有可能就是观音山的寺庙住持。可以确定的是，广济桥建桥之初，与龙里卫、某个寺庙的僧侣——极有可能是观音山上的寺庙的僧侣，至少在明正统时期是共存的。因此广济桥在整体连续性方面非常有价值。

广济桥始建于明正统十年（1446），是东段历史最早，留存文献最多的几座桥梁遗产之一。明嘉靖本贵州通志对此桥的修建前当地情况、筹资过程以及捐建者等信息有详细记载。此外清《一统志》、清乾隆本《贵州通志》都对此桥有记载。民国时期更经历改建为公路桥梁。在国共内战时期，被国民党军队撤退时炸毁，是历史的重要见证，有极为重要的历史价值。

文化价值方面，桥梁属汉族文化在贵州地域的创作。就桥梁个体而言，是贵州卫学教授王训所撰建桥碑记的实际载体。有一定的文化价值。科学价值方面，广济桥作为贵州地域较早的桥梁之一。是贵州地域人民在有限的条件下对周边环境的针对性改善。广济桥凝聚了当时的工匠技艺，有较大的科学价值。社会价值方面，广济桥在历史上极大地方便了当地交通，对文化传播有积极的意义和实际效果。在筹资造桥的过程中“一呼百应”，桥既建成，所有人受益，对当地社会产生凝聚力。具有极为重要的社会价值。

三元桥屡经修缮，在保护方面得到当地相关部门的重视，具有一定的发展潜力。

## 2. 三元桥

三元桥处于丘林间洼地，保留有一定自然景观。历史自然景观价值较少。三元桥东接石门坎至新安村，向南经 90 年代修筑道路可至龙头云。因其并未处于古驿道上，在城镇空间线路上的意义较小。三元桥始建于清道光十年，时间上在清乾隆年间汉族移民潮之后。与新安水桥、升仙桥始建时期相近，空间上属于古苗疆走廊范畴，有一定文化遗产整体连续性方面的价值。

历史信息方面，民国《贵州通志》对其始建时间、捐建人、位置有记载。有一定历史价值。三元桥促进了当地与古驿道的文化交流，文革期间始建碑被毁，所刻碑文已佚，仅剩刻有“三元桥”石碑一块，文化价值较少。科学价值方面，自明代至清代，桥梁技术愈发成熟，即使山花墙并未完整对齐，桥梁的稳固性依旧可以经历时间的考验，有较高的科学价值。社会价值方面，三元桥促进了当地交通、经济等方面的发展，并至今仍在发挥重要作用。

保护策略方面，三元桥目前保存状况良好，能得到当地的一些注意，发展潜力较小。

## 3. 新安水桥

新安水桥所在新安村属丘陵间平地，周边土地多开垦为农田，历史自然景观方面价值较少。城镇空间线路方面，新安水桥属于古驿道沿线桥梁，有重要的价值和意义。文化遗产整体连续性方面，新安水桥同三元桥和升仙桥，为桥梁样本中具有代表性的清代桥梁，有一定价值。

尽管在史料中对新安水桥的记载较少，但不管是从盘江得到的路引口诀或桥体券心石上的记录都证实了新安水桥有相当的历史价值。新安水桥的文化方面的价值，主要是由桥梁本身所蕴含的文化。相对而言其文化价值较小。新安水桥麻雀虽小五脏俱全，具有一定的科学价值。社会价值方面，途径新安水桥并在村中打尖歇脚的旅人，对当地产生一定价值。

新安水桥目前位于龙里县新安村，是新安村有名的历史遗存，但目前影响范围较小同时远离主要城市圈，发展潜力较小。桥梁保存完整，状态欠佳，需要文物相关部门的进一步关注和有效的措施。

## 4. 瓮城桥

瓮城桥东临群山，留有一定自然景观。城镇空间线路方面，瓮城桥所处之处，

自元代驿道就有提及，具有非常重要的价值。瓮城桥与皋阳桥都为邓廷瓚倡导下所建，见证了明代贵州地域的建设高潮。是贵州地区建设发展的见证，极具价值。

作为贵州最古老的几座桥梁遗产，瓮城桥的文献记载丰厚，具有非常重要的历史价值。瓮城桥的捐建者有地方官员和普通百姓，体现了中华民族的政治文化传统，有一定的文化价值。瓮城桥为五孔石拱桥，工程大，耗资巨，具有相当重要的科学价值。瓮城桥古称惠政桥，始建之初，民众感恩以“惠政”之名纪念捐建者的功绩，并以碑刻记此事。具有重要的社会价值。

该桥的保护意义能得到当地居民的广泛认同，屡经修葺但桥体风化严重，需要文物部门的有效管理和定期检查。瓮城桥位于盘江镇旁，位于金海雪山的旅游线路。有一定的发展潜力。

## 5. 升仙桥

升仙桥位于福泉市响琴峡，为黔中八景之“响琴余韵”，峡谷两侧沉积岩体块大，凹凸明显，肌理特点显著。含铁泛红静态的石壁与碧波荡漾的河水形成强烈对比，流水淙淙，鸟鸣山幽，风景极其秀美，具有不可复制的自然景观。城镇空间线路方面，升仙桥虽然建成时间较晚，但其存在影响了古驿道在福泉局部地区的走向，具有重要价值和意义。文化遗产整体连续性方面，升仙桥作为清代三



图 4.3 黔中八景之响琴余韵 作者自摄

孔古桥梁遗产，周边有“响琴峡”摩崖石刻，非常有价值。

升仙桥有一定的文献记载，非常有历史价值。升仙桥所在自然风景极其优美，迁客骚人多汇与此，具有重要的文化价值。作为清代民间所筑的桥梁，有一定的科学价值。响琴峡两岸极陡，通此桥，不仅方便了当地住民，更为驿道节省了路程，具有一定的社会价值。

升仙桥属市级文物保护单位，但目前仍需要文物相关部门的更多重视和有效保护措施。福泉市范围内桥梁遗产众多，有一定的整体影响和潜力。

## 6. 洒金桥

洒金桥位于福泉市洒金谷景区，四处群山环绕，是明代平越八景之“武胜夜雨”。桥南直指仙影岩，桥北为极为险要的武胜关。具有极具有特色的历史自然景观。城镇空间线路方面，洒金桥损毁之前一直是交通要道中的重要节点，具有重要的价值。洒金桥始建于明代，见证了贵州地域桥梁建设的高潮，在文化遗产整体连续性方面非常有价值。

洒金桥的文献记载丰厚，有重要的历史价值。洒金桥作为桥梁文化的载体，是洒金谷的重要文脉和地标，文化价值显著。由于现今洒金桥仅余两侧桥墩，其可考证的科学价值较小。洒金桥自建成以来至九十年代，在道路交通方面起到非常大的作用，有重要的社会价值。

洒金桥虽然仅剩桥墩，但地处洒金谷风景区，有明代平越八景的盛名，有特殊的保护意义，需要相关部门的重视。该处遗产具有较大的发展潜力。

## 7. 通远桥

通远桥位于福泉城墙南侧，跨护城河。通远桥所在位置极有战略意义。首先，从平面布局上看，平越卫据高地砌筑城墙，由地势影响，通远桥所对城门处在平面上向内凹陷。攻城战中敌军过桥将面对扇形分布的平越守军。其次，按中国古代弓箭的有效射程在 120 米以内，最大射程在 200 米左右。而通远桥北端距城门城墙直线距离为 130 米，距东侧城墙最短距离为 112 米。攻城方完全暴露在守军的攻击范围内，真正做到了易守难攻。很具有历史自然景观价值。通远桥作为平越卫的护城河桥，在城镇空间线路上具有有重要价值和意义。文化遗产整体连续性方面，通远桥与福泉城墙同属于卫城的基础设施，非常有价值。

通远桥留有多篇相关碑文及文献记载，有重要的历史价值和文化价值。通远



桥作为贵州最早的桥梁,至今保存良好,有非常高的科学价值。该桥梁始建之初,对社会产生良好的社会效益,目前通远桥状况良好,具有重要的社会价值。

通远桥目前保存情况较好,完整度较高。受到较好的重视和保护,具有较高的发展潜力。

#### 8. 葛镜桥

葛镜桥跨重安江,两岸绝壁高耸。四周草盛林茂。有较丰富的自然景观。城镇空间线路方面,葛镜桥在历史上作为古驿道要津,非常有价值。在文化遗产整体连续性方面,葛镜桥,同明代所建桥梁具有相当高的价值。

关于葛镜桥的历史文献记载极详,具有重要的历史价值和意义。葛镜桥体现了中华民族坚忍不拔的文化传统,更引无数英雄尽折腰,留下充满敬佩的赞美之词,具有重要的文化价值。葛镜桥三建乃成,其中不断吸取经验,凝聚了古人的经验,具有重要的科学价值。葛镜精神激励了一代又一代的贵州人,对于福泉乃至贵州都有极其重要的社会价值。

作为福泉市最知名的古桥梁遗产,葛镜桥具有重要的意义。同时作为国家级文物保护单位,受到较好的保护条件。具有较高的发展潜力。

#### 9. 皋阳桥

皋阳桥所处位置地势较平缓,周边土地多开垦为农田。城镇空间线路方面,皋阳桥为平越卫周边重要的古驿道桥梁,非常有价值。文化遗产整体连续性价值方面,同瓮城桥都为邓廷瓚所倡建,极具价值。

皋阳桥的兴建,是邓廷瓚所倡,是贵州地区历史上名人所留,具有非常高的历史价值。文化价值方面,皋阳桥的修筑体现了中华民族的政治文化传统。作为明代古桥梁遗产,虽然有歪闪现象以及石料间的粘合剂流失的现象,但仍非常有科学价值。皋阳桥所处杨老村曾为杨老站、杨老驿,皋阳桥对当地社会有一定价值。

皋阳桥有一定的保护意义,目前还需要更高的重视及切实的保护措施。联系附近的竹王城遗址,有一定的发展潜力。

#### 10. 五里桥

炉山镇五里桥位于南北两山之中,周边保留有部分自然景观。城镇空间线路方面,五里桥是清平卫西出的必经之路,有重要价值。文化遗产整体连续性方面,

尽管五里桥确切的始建时间并无记载，但其与炉山镇宗伯桥等明代的桥梁，仍有非常高的价值。

关于五里桥的记载，还需更多史料进行勘误。但此桥也凝聚了相当的历史价值。五里桥文化价值较小，作为始建于明代的桥梁，有一定科学价值，对当地的交通商贸发展有一定的促进作用。

炉山镇五里桥保存较好，作为桥梁遗产目前仍需更广泛的重视。受区域影响，发展潜力较小。

### 11. 海星桥

海星桥所处海星桥村的平面布局方式符合中国风水学说。周边保留有较好的自然景观。具有一定的历史自然景观方面的价值。海星桥作为清平卫北上黄平的必经之路，在城镇空间线路上具有重要价值。海星桥的文献记载见于清嘉靖，始建年代不详，但其与海星桥村的历史有一定关联，非常有价值。

由于缺乏有力的文献记载，海星桥历史价值相对较小。海星桥文化价值较小，有一定的科学价值和社会价值。

炉山镇海星桥保存较好，作为桥梁遗产目前仍需更广泛的重视。受区域影响，发展潜力较小。

### 12. 铁索桥

黄平重安江镇铁索桥跨重安江，有较好的自然景观，北侧寺庙历史悠久。具有一定的历史自然景观方面的价值。黄平重安江铁索桥所在及其重要，虽然建成较晚，此前多依赖重安江渡，但此处实为城镇空间线路中的重要节点，具有重要价值。索桥是西南地区常见的筑桥方式之一。在文化遗产整体连续性价值方面非常有价值。

铁索桥见证了古驿道由渡口发展为桥梁的历史发展规律，具有重要历史价值。该桥跨高悬于鱼梁江之上，迁客骚人与此多有感慨，有大量诗词存世，具有重要的文化价值。铁索桥构造较石拱桥较为简单，但仍有一定的科学价值。自铁索桥建成，重安渡随即被废除。铁索桥所在区域颇为微妙，土司控制该区域之时，由土司轮流负责摆渡，明清时期北岸属黄平，南岸属清平。两地轮流负责船只和船夫，直至铁索桥成，不仅省去舟渡的管理问题，更大大提升了过江的效率。具有重要的社会价值。

重安江铁索桥属于“三朝桥”景区的重要组成部分,属于省级文物保护单位,有较高的意义同时受到较好的保护,有一定的发展潜力。

综上所述,罗列出“一线路”古驿道视野下的桥梁遗产样本价值评价指标评分表如下:

| 表 4.7 “一线路”古驿道视野下的桥梁遗产价值评价指标评分表 |       |        |        |           |       |      |      |      |         |      |    |
|---------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-------|------|------|------|---------|------|----|
| 编号                              | 名称    | 整体性价值  |        |           | 个体性价值 |      |      |      | 保护和发展价值 |      | 总分 |
|                                 |       | 历史自然景观 | 城镇空间线路 | 时间空间整体连续性 | 历史价值  | 文化价值 | 科学价值 | 社会价值 | 保护策略    | 发展潜力 |    |
| 01                              | 广济桥   | 3      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 3       | 3    | 38 |
| 02                              | 三元桥   | 2      | 1      | 1         | 1     | 1    | 1    | 1    | 2       | 2    | 12 |
| 03                              | 新安水桥  | 2      | 4      | 4         | 4     | 4    | 4    | 4    | 2       | 2    | 30 |
| 04                              | 瓮城桥   | 3      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 4       | 4    | 41 |
| 05                              | 升仙桥   | 5      | 4      | 4         | 4     | 4    | 4    | 4    | 3       | 4    | 36 |
| 06                              | 洒金桥   | 5      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 1       | 4    | 40 |
| 07                              | 通远桥   | 4      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 3       | 3    | 40 |
| 08                              | 葛镜桥   | 3      | 4      | 4         | 4     | 4    | 4    | 4    | 5       | 5    | 37 |
| 09                              | 皋阳桥   | 1      | 4      | 4         | 4     | 4    | 4    | 4    | 2       | 3    | 30 |
| 10                              | 五里桥   | 2      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 2       | 1    | 35 |
| 11                              | 海星桥   | 3      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 2       | 1    | 36 |
| 12                              | 重安铁索桥 | 3      | 5      | 5         | 5     | 5    | 5    | 5    | 4       | 3    | 40 |

### 4.3 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产保护策略

贵州“一线路”古驿道沿线积淀有众多自明代以来的文化遗产，相当部分的文化遗产仅列入“全国第三次文物普查”录入点，并未能够得到法律的有效保护。但是作为文化线路的一部分，这些文化遗产以及周边的自然历史景观，有着重要的价值和意义。

由于未列入文物保护单位而长期以来不能得到足够的保护，被列入文化保护单位的部分文化遗产也常因经费不足、经验不够丰富，未能得到妥善的保护、管理与修缮。大量桥梁遗产正面临着自然与人为等诸多因素下的风险。因此对于其整理发掘及管理保护是贵州省历史文化刻不容缓的问题。

以调研中的十二座桥梁为例，梳理遗产保护现状。以目前基本结构的状态程度对桥梁遗产划分为保存完好、结构基本完整、结构损伤、结构损毁。保存完好意味即使在现状整修和修复中仍能保持原有风貌，基本不存在不可逆性修复。结构基本完整为在修复中存在较多或较明显不可逆性修复，但结构基本完整。结构损伤是现状受到多方面因素，结构受到损伤，但暂时未形成较大危害，长期未得到有效保护措施有毁坏风险。结构损毁即结构失去完整性，不能履行原有功能的情况。

表 4.8 贵州“一线路”古驿道东段既存桥梁遗产保护现状（部分）

| 名称   | 保护等级       | 基本结构现状 | 其他                  |
|------|------------|--------|---------------------|
| 广济桥  | 县级文物保护单位   | 结构基本完整 | 拱券附加一层水泥券以加固        |
| 三元桥  | 三普录入       | 结构基本完整 | 桥面改为水泥路面，桥体附加电线杆及线缆 |
| 新安水桥 | 三普录入       | 结构损伤   | 一侧白岸坍塌，桥体附加物较多      |
| 瓮城桥  | 州级文物保护单位   | 结构损伤   | 部分栏杆断裂，桥体附加多处线缆     |
| 升仙桥  | 市级文物保护单位   | 结构损伤   | 桥面受杂草侵蚀，桥墩长期没入水中    |
| 洒金桥  |            | 结构损毁   | 仅余两侧桥墩，仍附加水泥板及管道    |
| 通远桥  |            | 结构基本完整 | 桥面改为柏油路面，两侧附加木栈道    |
| 葛镜桥  | 国家重点文物保护单位 | 结构完好   | 部分栏杆为后添设，其余基本为原貌    |
| 皋阳桥  | 县级文物保护单位   | 结构损伤   | 桥体有较大变形，拱券组成石块歪闪    |
| 五里桥  |            | 结构基本完整 | 桥面改为水泥路面，附加线缆及其他构筑  |
| 海星桥  |            | 结构基本完整 | 桥面改为水泥路面，附加线缆       |
| 铁索桥  | 省级文物保护单位   | 结构完好   | 除上铺木板外都为原物，保存较好。    |

桥梁遗产的危害主要有人为及社会因素、自然因素和景观因素三个方面。

人为及社会因素方面又有主观性破坏和非主观性破坏两种情况。人为因素的破坏主要由于对于文化遗产的价值意义以及其保护了解不够深入。其中影响比较深刻的主要由 1966 年-1976 年文革期间“破四旧”口号下的破坏。在“一线路”古驿道沿线桥梁遗产中,如新安水桥和三元桥的桥头碑,都收到的不同程度的破坏。据当地人讲,新安水桥原有两块桥头碑,文革期间被彻底打碎抛入河中。三元桥的桥头碑,被挪到附近铁路下农田中掩埋起来。非主观性破坏如新安水桥被油漆涂写有“河道内禁倒垃圾违者罚款 50 元”字样。主观上并未直接破坏桥梁遗产,但结果确实对桥梁遗产的结构或外貌产生了破坏。社会因素主要为周边建设和生产活动搭建了各种缆线,及其他临时性构筑物。通常伴随着电线、缆线的布置,还有配套的电线杆、水泥墩、固定线缆所用打入石材的钉子等其他固定件。不仅破坏了桥梁的整体风貌,增加了桥梁遗产的承载,更容易让桥体结构受到影响。

自然因素方面主要有洪水、自然风化和杂草侵蚀这几方面的问题。桥梁遗产作为跨河岸的构筑物,自古至今常被水冲毁。如福泉升仙桥,上个世纪仍能承受大量运磷车辆荷载,1998 年被洪水冲垮,损毁严重。瓮城桥原有五孔,但仍屡次为水所决。多次准备拆除,所幸在各文物部门的努力下得以重修,并挖河堤另加一孔以解决洪水问题。

自然风化属于不可动文化遗产无法避免的问题,自然风化侵蚀石构桥梁遗产。“一线路”古驿道沿线桥梁遗产所用石材主要依靠周边开采石料,这些石料中材质不同,所含成分不一致。部分桥梁遗产的构件受自然风化影响出现开裂等现象,需要进行现状整修。

桥梁遗产还易受杂草侵蚀。杂草生长于桥梁石块的缝隙处,扩大了石料间的孔隙,并且使水更易进入桥梁内部石料,冲刷石料间黏合材料。长此以往,石料有产生变形,坍塌的风险。石构桥梁受杂草侵蚀的部分主要在桥墩上的凤凰台、山花墙与桥面交接处以及桥面部分。

景观因素方面主要受周边不协调的建筑及其他构筑物对遗产周边的影响。如紧挨着龙里广济桥西侧水厂的建筑,其色调与古朴的桥梁形成了较大的反差,影响了古桥的整体景观。



#### 4.3.1 保护理念

我国关于文化遗产保护及管理的依据主要有 2017 年修正本《中华人民共和国文物保护法》和 2015 年修订的《中国文物古迹保护准则》。

对于 2017 年的文物保护法,通过具体性质和意义划定了受保护文物的范围、划定文保单位的办法。主要有不可移动文物、考古管理、可移动文物、文物出境进境、合理利用、家督检查、法律责任这七个部分。<sup>[12]</sup>古驿道沿线文化遗产具有历史、艺术和科学价值,同时与贵州在明清民国乃至近现代发展历史密切相关,是能够反映明清、民国时期贵州社会生产、社会生活的代表性实物,是贵州历史事件、历史人物的见证。适用于本部法律。

这部法律是国内所有文物的总纲领,对于驿道沿线文化遗产适用的规定主要有以下几条:

第八条规定:“县级以上地方人民政府承担文物保护工作的部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理。县级以上人民政府有关行政部门在各自的职责范围内,负责有关的文物保护工作。”<sup>[13]</sup>本条规定划定了对文物保护工作的监督管理工作和行政部门对文物保护工作的责任,是在文物保护问题上对监、管责任的具体分工,为文物保护工作的落实提供了基础。

第二十一条规定“对文物保护单位进行修缮,应当根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准;对未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮,应当报登记的县级人民政府文物行政部门批准。文物保护单位的修缮、迁移、重建,由取得文物保护工程资质证书的单位承担。”同时规定“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状的原则。”<sup>[14]</sup>该规定主要针对对文物保护单位进行修缮前的申报批准工作,对实施文物保护修复等工作的机构提出文物保护工程资质的要求。同时也提及了“不改变文物原状”原则,但对于文化遗产的各种现状并未过多说明。如本文所述被立为文物保护单位的桥梁遗产,在各时期有多次维修、结构重建、增设构件等情况,部分桥梁在自然条件下形成覆土长满杂草。“文物原状”对于各文物保护单位没有针对性。

第二十六条规定“使用不可移动文物,必须遵守不改变文物原状的原则,负责保护建筑物及其附属文物的安全,不得损毁、改建、添建或者拆除不可移动文物。对危害文物保护单位安全、破坏文物保护单位历史风貌的建筑物、构筑物,

当地人民政府应当及时调查处理，必要时，对该建筑物、构筑物予以拆迁。”<sup>[15]</sup>该条围绕文物保护单位周边历史风貌继续就“不改变文物原状”进行补充。规定当地人民政府对不可移动文物周边影响历史风貌的建筑物构筑物进行调查，但对于需要拆迁的建筑物、构筑物缺乏明确的评判标准。

对于古驿道既存桥梁遗产的保护，属于不可移动文物的范畴，需要根据历史、艺术、科学价值，确定为文物保护单位和一般不可移动文物。但对于更具体遗产的保护管理办法等方面未有针对性的规定。

2015年《中国文物古迹保护准则》是对于中国文物保护工作的最高行业规则和主要标准。对文物保护基本原则坚持不改变原状、最低限度干预、使用恰当的保护技术、防灾减灾等文物保护基本原则的同时，强调真实性、完整性、保护文化传统等保护原则。<sup>[16]</sup>这些保护原则在文物保护过程中产生的问题和应对措施有较多阐述，能够解决实际工作中的很多问题。但是同时因为其仅作为“保护准则”，其约束力远不能达到约束的效果。在文化遗产的实际保护过程中，常常出现带有盈利性质的工程项目与文化遗产之间的矛盾。在这种矛盾中，仅靠“保护准则”是远不够的。仍需要专项法律法规的约束才能保证文化遗产的延续。如上海市公益坊，虽作为第三次全国文物普查不可移动文物名录，其中留有多处建筑文化遗产，但仍被拆除大量石库门老房子。<sup>[17]</sup>“一线路”沿线有大量未被列入文保单位的文化遗产，其状况堪忧。

古苗疆走廊及其所包含的贵州“一线路”古驿道属文化线路，属于总则第一条规定文物古迹的范畴。在保护原则中具体提到不改变原状、真实性、完整性、最低限度干预、使用恰当的保护技术、防灾减灾等保护原则。对于文化线路，《中国文物古迹保护原则》规定，文化线路必须在对各构成要素保护的基础上突出对文物古迹整体的保护。一定范围内的环境和自然景观是这些文物古迹本体的构成要素，对这部分环境和自然景观的保护和修复即是对文物古迹本体的保护。<sup>[18]</sup>很大程度上对文化遗产的保护管理等方面的工作进行了更详细的规定以及阐释。

### 一、桥梁遗产适用原则

根据2008版国际古迹遗址理事会(ICOMOS)《文化线路宪章》、2015版《中国文物保护原则》以及2017版《世界遗产公约》操作指南。其中“宪章”主要以文化线路为主体的前提下对保护提出了要求，“文化保护原则”和“遗产公约”都以文化遗产本身为主体。基于不同视角，对属于文化线路的古苗疆走廊上的桥

梁遗产的保护可以综合以上文件更好地对遗产进行保护的探讨。

对于文化线路上的遗产保护首先需要考虑到真实性、完整性两大基本原则。真实性原则上,《中国文物保护原则》中强调文物古迹应该保留有材质、工艺、设计、环境以及其所反映的历史文化社会等信息的真实性。<sup>[19]</sup>《世界遗产公约》列出了八项特征:

- (1) 外形和设计;
- (2) 材料和实质;
- (3) 用途和功能;
- (4) 传统、技术和管理体系;
- (5) 位置和环境;
- (6) 语言和其他形式的非物质遗产;
- (7) 精神和感觉;
- (8) 其他内外因素。<sup>[20]</sup>

满足这八项特征真实可信则认为该文化遗产有真实性。《文化线路宪章》规定每一条文化线路及其关键元素、物质和非物质的特点,在自然环境和文化环境都能展现自身价值的真实。“宪章”同时规定,即使文化线路部分地段的物质痕迹并未得到保存,但有史料文献、非物质元素能够证明其真实性。<sup>[21]</sup>简而言之,真实性是指文化遗产所含信息的真实性。在桥梁遗产的保护中需要以不使其所含信息缺失的前提下进行维护修缮和管理。

完整性原则方面,《世界遗产公约》中以三个特征对遗产进行完整性程度的评价:

- (1) 包括所有表现其突出的普遍价值的必要因素;
- (2) 面积足够大,确保能完整地代表体现遗产价值的特色和过程;
- (3) 受到发展的负面影响和/或缺乏维护<sup>[22]</sup>。

“宪章”由文化线路的视角出发,对于完整性的评价基于物质和非物质证据和因素两个部分,通过整体和部分分别对线路进行识别,确保文化线路特征和意义的呈现。<sup>[23]</sup>“保护原则”中对完整性的描述是体现文物古迹价值的各个要素的完整保护,包括各个时代特征、具有价值的物质遗存。<sup>[24]</sup>对于完整性的概念,“宪章”由于文化线路的视角,更注重部分和整体之间的关系,二者从文化遗产单体的微观角度和文化线路线性空间的宏观角度分别对整体性的考虑。“公约”

所列出的三项特征中分别从反映价值的因素的完整性、空间的完整性、受发展等因素受负面影响的程度综合整体性的完整。国内“保护原则”更直接地把完整性归结为对文物古迹价值要素的完整。而由“宪章”和“遗产公约”可以对其进行补充。

其他方面的保护原则中,文化线路宪章与世界遗产公约另有可持续性利用的原则,旨在保护和发展的同时保障文化线路历史价值内涵、真实性和完整性的延续和传承。《中国文物保护原则》更提出不改变原状、最低限度干预、适用恰当保护技术、防灾减灾的原则。对于古驿道沿线桥梁遗产的保护有重要的意义。

## 二、“一线路”东段桥梁遗产保护需求

根据“一线路”古驿道东段部分既存桥梁遗产的现状及存在问题,保护要求也从人为因素、社会因素、自然因素和景观因素这四个危害桥梁遗产的方面入手。

针对桥梁遗产中出现的人为因素影响下的破坏,主要原因在对于桥梁遗产的价值意义以及其保护了解不够深入。需要地方文物、宣传等部门深入搜集史料,并以此加大宣传力度。就调研中所见情况,尽管部分地区曾举办有文化遗产的宣传活动,但仅局限于机关工作人员。桥梁遗产周边原住民以及外地搬迁到桥梁遗产周边的住户中对于桥梁遗产的认识还不够,多数村民仅仅知桥名而对桥梁遗产的历史少有了解。同时也能发现少部分原住民对于桥梁遗产及其过往的近代历史了解非常丰富。文化遗产的保护工作是全社会国家鼓励公民、法人和其他组织参与文物保护,支持开展文物保护志愿服务活动。

针对桥梁遗产中由社会因素造成的破坏,现阶段更主要为桥梁遗产周边建设及生产活动所产生的破坏。对桥梁遗产有实际破坏或影响其风貌的已建成建筑物或构筑物需要获得文物保护工程资质证书的单位进行拆除。对于正在建设或准备建设的项目需要广大群众以及文物部门的监督举报和及时制止。需要在对地方群众加深桥梁遗产的认识的同时,还需要地方立法部门配合出台相关惩治性法规条例。应当设立较为明确的规则以更好地保护桥梁遗产。建设部门在建设公司备案时需要严格把关,控制好桥梁遗产周边地段的工程项目。

针对桥梁遗产由于自然因素造成的破坏或潜在破坏的风险。桥梁遗产对面对的自然因素危害方面自然风化和杂草侵蚀属长期缓慢的破坏,是产生破坏的原因。最终产生实际破坏的主要是洪水对桥梁遗产的破坏。应对自然因素下的破坏,首

先需要切实做好防灾减灾工作。防灾减灾工作主要有预防和灾后应对措施两部分。

“一线路”古驿道沿线桥梁遗产中与河流的关系密不可分，极易受水灾影响而被冲毁。部分已设立为文物保护单位的桥梁遗产能得到法律下相关部门的维护，但更多未列入文物保护单位的驿道沿线桥梁遗产也需要对其状态进行专业评估和相关的专项设计。如清除杂草覆土、维护加固防护措施，对桥梁稳固程度进行周期性检测，对相关河流常年水位、警戒水位和最高水位密切关注以做好应对措施。

针对景观因素对桥梁遗产的影响。针对桥梁遗产本身，对掩埋、无损、荒芜的部分经行恢复原状。对于桥梁遗产周边的环境，需要考量其保护范围和控制范围，并对此范围内的各景观要素进行控制。对于建筑物、构筑物需要控制色彩、体量和形式，对于自然景观进行保护，对于历史景观可通过联系周边的文化遗产通过申报文物群进行保护。驿道沿线桥梁遗产周边在历史上有记载的庙宇，对当地有一定的社会需求。如升仙桥北侧、葛镜桥北侧，有村民自主在原址上重建的部分。也应纳入桥梁遗产的控制范围进行系统的论证后决定重建方案。





图 4.4 新安水桥山花墙面涂抹字迹 作者自摄



图 4.5 瓮城桥上多处线缆



图 4.6 瓮城桥上多处线缆

作者自摄



图 4.7 三元桥上电线杆



图 4.8 洒金桥上的管道

作者自摄





图 4.9 通远桥下的管道及线缆



图 4.10 五里桥下的管道及其他临时构筑物  
作者自摄




图 4.11 瓮城桥新旧桥体相接部分 作者自摄




图 4.12 升仙桥受杂草侵蚀部分



图 4.13 洒金桥受杂草侵蚀部分及架设管道  
作者自摄





图 4.14 皋阳桥受杂草侵蚀部分



图 4.15 广济桥周边不协调的建筑

作者自摄



图 4.16 广济桥受杂草侵蚀部分



图 4.17 三元桥受杂草侵蚀部分

作者自摄




图 4.18 瓮城桥桥受杂草侵蚀部分



图 4.19 新安水桥受杂草侵蚀部分

作者自摄

### 4.3.2 保护技术

#### 4.3.2.1 保护管理技术

国务院 2016 年发布的《关于进一步加强文物工作的指导意见》第四条中明确要求健全国家文物登陆制度。建立国家文物资源总目录和数据资源库,全面掌握文物保存状况和保护需求,实现文物资源动态管理,推进信息资源社会共享<sup>[25]</sup>。2017 年国家文物局发布《关于加强尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护工作的通知》更规定:“县级文物行政部门应探索建立一般不可移动文物登录、发布机制,可牵头成立由文物、文化、住建、民政、地方志等部门以及专家、社会公众代表等组成的文物审查委员会,审核、确定一般不可移动文物价值和保护措施。”“已登记公布的一般不可移动文物,应及时编写资料档案,设立保护标志。资料档案和保护标志中应包括文物名称、本体构成、文物年代、权属性质、登记日期和登记机关等内容。”<sup>[26]</sup>贵州“一线路”古驿道沿线古桥梁更有着其整体性价值,历史资料丰厚,更需要设立详尽的档案以更高标准完成国家任务。

近些年来数字化技术成为我国文化遗产管理取得重大进展。在此之前,文化遗产的资料多以图片、文字等方式进行记录。在数字化技术出现后,三维扫描、虚拟现实等数字技术不断出现并在飞速的发展中。数字化管理更能长期保存,以及统一管理。对于“一线路”古驿道这类跨区域需要大量资料支撑的文化线路通过数字化技术能够得到更完善解决完整性的问题,并且有利于文化遗产的保护、宣传乃至文化线路、世界遗产的申报工作。

贵州省作为我国大数据综合试验区域,对于文化遗产的进行采集与储存有着天然优势。在对古驿道沿线的桥梁遗产存在着数量多、分布广的特点。普通的保护措施不能够完善地保护每一处桥梁遗产。调研中发现各地关于桥梁遗产的历史资料散见于各地的档案部门及文物部门,桥梁遗产的资料仍有相当部分还需要从当地进行整理归纳以及系统的存储。

目前对于“一线路”古驿道沿线桥梁遗产档案管理存在的难点主要集中在信息采集方面。大多数桥梁遗产的资料来源极为分散。在相关的文物管理部门、文史资料馆、水利局、地方上有识之士、省图书馆乃至国家图书馆都散见这些桥梁遗产的相关资料。给研究、宣传、保护桥梁遗产,管理桥梁遗产的资料产生非常大的困难。资料分散的同时更曾因火灾丢失资料的情况。通过数字化采集资料则

有效解决了这些问题。

目前的资料采集主要为第三次全国文物普查的资料, 仅对桥梁建筑类型、修建年代等方面有简单的记载, 这点在未被列入文物保护单位的桥梁遗产上更为明显。作为“一线路”古驿道的重要组成, 这些资料能够对桥梁遗产进行简单分类。相关部门应联合进行桥梁遗产的专项调查, 推动古驿道沿线文化遗产的普查工作。桥梁遗产详尽档案建立未有先例, 参照 2008 年《历史文化名城名镇名村保护条例》的历史建筑档案, 古桥梁遗产的档案内容应当包括:

#### (1) 第三次全国文物普查不可移动文物登记表信息内容

全国第三次文物普查内容主要有名称、代码、地址及位置、GPS 坐标、海拔高程、文物类别、文物始建年代、面积、所有权、使用情况等基本信息。

#### (2) 桥梁遗产的保存情况

包括桥梁遗产的保护等级、保存状态、面临的危害因素。

对于桥梁遗产的保存情况, 应设立周期性复查制度, 并优先考虑无损检测技术(如 NDT)的检测技术。及时对桥梁的保存情况进行跟踪记录, 是做好防灾减灾工作的依据。

#### (3) 桥梁遗产的保存环境

保存环境应包括桥梁遗产受日照情况、年平均温度、最高温度、最低温度、年平均相对湿度、最高相对湿度、最低相对湿度。

贵州地域多山, 桥梁遗产中有位于峡谷、洼地等地形地貌。省内近湖南省的区域温度比中西部地区要高。通过桥梁遗产的保存环境的记录, 能够为每一座桥梁遗产所适用保护技术提供有意义的参考价值。

#### (4) 桥梁遗产的修缮情况

包括桥梁遗产的修缮时间, 修缮内容, 修缮具体方案, 施工方与监理方等实施单位。

通过修缮情况的记录, 对桥梁修缮的成效提供依据。为贵州地域桥梁遗产适用的保护技术得出经验性总结, 更好地在保护原则之下以更经济、更有效、更长远地保护桥梁遗产。

#### (5) 桥梁遗产的历史资料

包括对桥梁遗产有记录的各时期各版本地方志、史籍、文人游记、碑刻等载体上含设计、施工、材料供应地、捐建者、所有者和使用者信息以及历代修缮改



建的记录，

对于文化线路组成部分的桥梁遗产，“宪章”的完整性中突出了历史文献资料的重要价值，也应当作为“一线路”的重要组成部分进行归档。

(6) 桥梁遗产的修筑技艺

修筑技术需要将工匠群体中的技术、同时期桥梁遗产的的修筑技术以及取得文物保护工程的机构和文物古迹的从业者群体的修缮技艺进行归档。为日后桥梁遗产的修缮提供有力的帮助。

根据以上归纳及国家文物局石质文物保护修复方案编写规范》中的《石质文物的基本信息》和《石质文物保存现状调查表》、《中国古代桥梁技术档案》以及李思雨《郑州大运河遗产之惠济桥研究》中制定表格，草拟出以下档案表，以供参考。

(7) 桥梁遗产的测绘详图及三维扫描成果

测绘详图应组织专业人员进行测量并绘制有平面图、两侧立面图、剖面图、结构详图。在修缮时应存有施工图样。三维扫描成果应包括适当的周边环境及周边村落。

通过此项记录，能够从空间上体现桥梁遗产及周边的空间格局、自然历史景观等方面的价值；长期定时做好此项工作并以时间序列排序，能够在时间维度上体现桥梁遗产在当代发展过程中产生和被赋予的价值。

| 表 4.9 贵州“一线路”古驿道桥梁遗产档案记录表 |        |      |           |      |        |          |
|---------------------------|--------|------|-----------|------|--------|----------|
| 名称                        | 现有名称   |      |           |      |        |          |
|                           | 曾用名称   |      |           |      |        |          |
| 桥梁概况                      | 地理位置   |      |           |      |        |          |
|                           | GPS 坐标 |      |           |      |        |          |
|                           | 海拔高程   |      |           |      |        |          |
|                           | 始建年代   |      |           |      |        |          |
|                           | 重修年代   |      |           |      |        |          |
|                           | 所跨河道   |      |           |      |        |          |
|                           | 结构形式   |      |           |      |        |          |
|                           | 使用性质   |      |           |      |        |          |
|                           | 所有权    |      |           |      |        |          |
| 技术信息                      | 桥梁孔数   | 桥梁跨度 | 引桥长度（分列）  | 桥梁长度 | 桥梁宽度   | 桥洞跨度（分列） |
|                           |        |      |           |      |        |          |
| 结构形式                      | 构筑材质   |      | 拱券类型（拱轴线） |      | 拱券砌筑类型 |          |
|                           |        |      |           |      |        |          |

|                |                         |                            |                      |
|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|                | 桥墩类型                    | 其他                         |                      |
|                |                         |                            |                      |
| 原有结构           | 上部结构（含栏杆、栏杆柱头、抱鼓、地袱、桥面） | 桥体结构（含仰天石、山花墙、券脸石、内券石、护拱石） | 下部结构（含分水尖、凤凰台、分水金刚桥） |
|                |                         |                            |                      |
|                | 其他结构（含白岸、雁翅等结构）         |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
|                | 附图                      |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
| 附加结构<br>（备注时间） | 上部结构                    | 桥体结构                       | 下部结构                 |
|                |                         |                            |                      |
|                | 其他结构                    |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
|                | 附图                      |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
| 保存情况           | 保护等级                    | 文物保存状态                     | 面临的危害因素（附图）          |
|                |                         |                            |                      |
|                | 现况附图                    |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
| 保存环境           | 年日照时长                   | 年平均温度                      | 最高温度                 |
|                |                         |                            |                      |
|                | 最低温度                    | 年平均相对湿度                    | 最高相对湿度               |
|                |                         |                            |                      |
|                | 周边环境照片                  |                            |                      |
|                |                         |                            |                      |
|                | 最低相对湿度                  | 其他                         |                      |
|                |                         |                            |                      |
| 修缮情况           | 修缮时间                    | 修缮内容                       | 施工单位                 |
|                |                         |                            |                      |
|                | 监理单位                    | 修缮方案存档情况                   | 其他                   |
|                |                         |                            |                      |
| 其他资料存档情况       | 历史资料存档情况                | 技术资料存档情况                   | 测绘详图存档情况             |
|                |                         |                            |                      |
|                | 修缮施工详图存档情况              | 三维扫描成果存档情况                 | 其他                   |
|                |                         |                            |                      |

#### 4.3.2.2 统筹“一线路”古驿道文化遗产保护规划方案

《中国文物保护原则》第16条中将文物古迹保护和管理工作的程度分成六个步骤，其中明确提出文物保护规划的制订和实施工作。全国各地也出台和实施了大量的保护规划方案。鉴于“一线路”古驿道作为跨区域的线性空间，保存有众多有价值的文化遗产，有必要对沿线城镇村落按照具体情况确定分区。

在规划上首先当地政府需委托有相应自治的专业机构编制文物古迹保护规划，征求公众意见，并有文物古迹管理者共同参与编制。确定保护原则、内容和重点，划定保护范围，提出保护措施为主要内容的整体保护规划方案。“一线路”古驿道沿线以村落，中小型城镇居多，因此保护规划方案需要在传统聚落的背景下结合文化遗产的控制范围，在贵州复杂的地形地貌下将交通、水利等方面做好统筹规划。

桥梁遗产面临的水灾影响，必要时需要进行应急疏水河道的工程。如瓮城桥，按照调研中周边原住民所述，原曾有辅助疏水河道，但在盘江中学的建设中将此河道截断，成为校内景观的一部分，失去了原有功能。盘江中学现已并入贵定，对此是否进行重新规划以对瓮城桥的防灾减灾工作还需进一步的商议。

“一线路”沿线的城镇聚落，多取群山之中的平地，是古人在选址上反复推敲的结果。这些聚落自明代以来都担任着重要的交通功能。古驿道上的桥梁遗产常常与国道、高速公路、省道、铁路交织在一起，对桥梁遗产有重大的影响。调研中发现，新建道路与桥梁遗产有着三种不同的处理方式：

(1) 对于能够担任新建道路承载能力，或位置及其关键的桥梁遗产，多对原桥梁桥面进行改建，作为公路桥使用。如广济桥（曾经）、三元桥（至今）、瓮城桥（曾经）、洒金桥（98年之前）、通远桥（至今）、五里桥（至今）、海星桥（至今）。

(2) 对于由于宽度或承载能力不能完成新建道路需要的桥梁遗产，多在桥梁遗产附近（1000米以内）择地新建桥梁，如广济桥、三元桥、新安水桥、瓮城桥、洒金桥、皋阳桥、铁索桥。

(3) 由于桥梁技术、爆破技术的发展，今天的道路系统可以轻易经过古人无法直接穿过的山脉，道路在部分节点有了新的选择，原桥梁与新建道路或桥梁

有一定距离间隔,成为当地住民日常通行的便桥的情况。如升仙桥、葛镜桥都为此种情况。

对于第一种情况,对古桥梁遗产的桥面进行了改建工作,使桥梁遗产丧失了一定的原真性和完整性,造成了文化遗产所含信息的损失。并且在今天,仍有有价值的大量桥梁遗产承载着大量载重货车、渣土车的通行。保护规划中需要考量古桥梁的荷载能力,避免已成为公路桥的桥梁遗产再次遭受破坏。对于第二种第三种情况,桥梁遗产与公路交通分离开,更利于桥梁遗产的保护。

保护规划中对文化遗产与周边建筑的色调可进行进一步的探讨。我国历史悠久文化丰富,但在城镇总体面貌中难以形成风格。日本政府以法律的形式对城市建设中不和谐的色彩进行控制。国内建筑设计中常常更关注自身建筑特色,或因甲方审美需要,直接搬来各国风格迥异,色彩鲜明却与周边环境不协调的设计。在规划中需要与国际接轨,杜绝色彩垃圾。

#### 4.3.2.3 实施古驿道沿线文化整体的管理办法

文化线路宪章要求全面协调,确保文化线路的保护、保存、地区组织、可持续发展、使用和旅游等相关政策的整合。在此之下“必须形成联合项目,确保国家范围(在省级、地区、当地)和国家范围内的可持续发展,同时要研发改进管理手段以保护线路。

#### 4.3.2.4 实施适当的保护技术

##### (一) 桥梁遗产的定期检测和记录

桥梁遗产的定期检测有利于及时发现问题,有效进行防灾减灾工作。通过一般性检查,记录外部结构上产生的风化情况、结构缺损情况并辅以必要的照片和说明文字。通过超声波 CT 检测技术、电子测量技术等无损检测技术,对桥梁内部和表面的物理性能、状态特征、风化程度、裂缝深度、灌浆深度进行记录<sup>[27]</sup>入档。铁索桥则需要对锈蚀情况做好定期检测,并记录入档。

##### (二) 桥梁遗产表面定期清理及维护

桥梁遗产长期直接与外部环境的接触,产生覆土,滋长杂草虫蚁等附着物。长此以往,石材间灌浆剥落并使得含水量进一步增加,影响结构的稳固性能。进一步会使石材产生裂缝,导致桥梁变形,严重危害桥梁遗产的安全。

对桥梁表面的清洗工作,需要在文物保护原则之下由取得文物保护工程资质的人员和机构进行清洗工作。

铁索桥则需对铁索锈蚀部分以及木架部分及时清理,并做好铁索防锈工作。

### (三) 桥梁遗产的基础和河堤的加固

基础和河堤虽然不是桥梁遗产的结构,但是承受了桥梁结构的主要荷载。考虑到桥梁整体沉降的问题,基础部分首先需要对河床及两岸土壤进行密度等方面的检测,防止桥梁整体自然沉降和多孔桥中不同桥墩之间的不均匀沉降对桥梁产生的影响。单体桥梁应对两岸土壤进行多点检测,多孔桥梁应对两岸土壤及河床中每一桥墩处的土壤进行多点检测并进行存档。

古桥桥梁基础加固的常用方法有:深层密实法、胶结法、加筋法和托换技术等。<sup>[28]</sup>通过对桥梁遗产的现况评估后选择合适的方式对需要基础加固的桥梁遗产进行必要的保护措施。

### (四) 桥梁遗产的整体性加固

石构桥梁遗产由石块砌筑而成,需要黏土、石灰等材料对石材进行粘结。但是在露天环境中受雨水冲刷、虫蚁蛀蚀、植物根系作用等外力影响下,粘结材料逐渐变性丧失作用并虽水土流失。这就需要需要对这类石构桥梁遗产进行整体性加固。

根据选用材料主要有按原材料原技术进行加固和新技术材料加固两种思路。以原材料原技术加固需要分析桥梁遗产粘结材料,并以相同材料及成分配比对桥梁遗产进行加固。新材料中主要通过植筋和碳纤维布等高性能的新粘结料进行加固。加固的方法应视桥梁遗产的状态、资金、气候环境进行系统论证后在保护原则之下进行。

对于索桥的加固措施主要在于铁索、两端固定锚件、两端基石的加固。技术上易于实现,但仍需遵守保护原则并由专业机构进行加固工作。

### (五) 保护技术成效的反馈和保护技术改进工作

当下,对于文化遗产的保护技术不断更新。在时代的发展中对于文化遗产的适用技术也应推陈出新,与时俱进。通过文化遗产的档案的梳理,可以不断筛选、优化保护技术。在保护原则之下,统筹技术的经济性、适用性、有效性。将有限的资金更合理地用在遗产保护方面,杜绝资金的浪费。这就要求档案管理中建立充分的反馈信息,设立评价指标体系对保护技术进行评价,并作为保护技术更新



改进的重要参照。

#### （六）有效的宣传和社会广泛参与

古驿道文化遗产数量众多，分布极广。需要有效的宣传和公民切实的自发参与到文化遗产的保护当中。“文物法”规定每位公民有保护文化遗产的义务，但由于地方上原住民知识水平不高，同时对外界信息的认识途径较少，宣传工作和社会参与的落实难以推进。

根据沿线桥梁遗产的调研中发现，由于青壮年子女普遍外出打工甚至定居他地，桥梁遗产附近的常住住户主要以中老年妇女、学龄前儿童、老年男子三类。因此宣传工作和社会参与主要集中在贵州地区中老年群体之中。中老年群体知识水平不高，限定了文字方面的宣传。通讯方式主要依靠非智能手机，家庭中少有计算机，缺乏从网络中获取信息资料的能力，限制了网络信息的获得。因此有效的宣传手段，并确保桥梁遗产的信息准确地灌入被遗产所在地的常住群体是此项工作的重点。

根据调研中的情况，这类群体平时生活中更喜于扎堆聊天，少数老人对桥梁遗产有较深入的了解，但大量原住民对桥梁遗产的历史信息了解甚少，而对桥梁遗产相关的志怪传说更感兴趣。为了更精确地落实宣传工作，需要基层文物单位对桥梁遗产进行整理后，将历史信息与依附于这些文化遗产的民俗、传说结合，以故事形式通过地方社区、村镇级小组对材料进行广播或集中宣传。将准确的历史信息配合传说故事，引入常住老年群体的聊天话题，达到宣传的目的，提升文化遗产的保护意识和地方荣誉感，使桥梁遗产的保护成为公共参与的行动中。

## 参考文献

- [1] 国际古迹遗址理事会文化线路科学委员会(CIIC)制定. 国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路宪章[J]. 中国名城, 2009, (5): 51-56. DOI:10.3969/j.issn.1674-4144.2009.05.010.
- [2] (清)段兆鳌纂. 贵定县志稿[M]. 民国八年(1919)鈔呈本. 一九六四年贵州省图书馆複製油印本, 四册, 附校字表
- [3] 王阳明过七盘岭诗[J]. 贵州文史丛刊, 1992(04): 133.
- [4] 杨光华编. 福泉县志[M]. 贵州人民出版社. 1992.
- [5] (清光绪)八年重刊. 清平县志[M]. 凯里市档案局翻印
- [6] 唐莉. 明代贵州省建置研究[D]. 中央民族大学, 2016.
- [7] Eric DeLony. Context for World Heritage Bridges[R]. ICOMOS and TICCIH, 1960.
- [8] (民国)刘显世谷正伦修任可澄杨恩元纂. 贵州通志[M]. 贵州人民出版社. 1988. 10
- [9] (清)张廷玉等著. 明史[M]. 中华书局 1974. 4. 卷 172
- [10] 中国文物保护准则(2015年修订) <http://www.sach.gov.cn/col/col1823/index.html>
- [11] 唐莉. 明代贵州省建置研究[D]. 中央民族大学, 2016.
- [12] 中华人民共和国文物保护法(2017年修正本)  
<http://gl.sach.gov.cn/sachhome/details.html?zcfgk=par&id=2769&column=0800000000>
- [13] 中华人民共和国文物保护法(2017年修正本) 第八条  
<http://gl.sach.gov.cn/sachhome/details.html?zcfgk=par&id=2769&column=0800000000>
- [14] 中华人民共和国文物保护法(2017年修正本) 第二十一条  
<http://gl.sach.gov.cn/sachhome/details.html?zcfgk=par&id=2769&column=0800000000>
- [15] 中华人民共和国文物保护法(2017年修正本) 第二十六条  
<http://gl.sach.gov.cn/sachhome/details.html?zcfgk=par&id=2769&column=0800000000>
- [16] 中国文物保护原则(2015年修订) <http://www.sach.gov.cn/col/col1823/index.html>
- [17] 上海“公益坊”要拆? 居民叹拆了太可惜 人民网  
<http://house.people.com.cn/n/2015/0610/c164220-27129833.html>
- [18] 中国文物保护原则(2015年修订) 第一条  
<http://www.sach.gov.cn/col/col1823/index.html>
- [19] 中国文物保护原则(2015年修订) 第十条  
<http://www.sach.gov.cn/col/col1823/index.html>
- [20] 中国古迹遗址保护协会译《世界遗产公约》. II.E. 2017年7月12日
- [21] ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites - 2008.  
[https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation\\_cn.pdf](https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_cn.pdf)
- [22] 中国古迹遗址保护协会译《世界遗产公约》. II.E. 2017年7月12日
- [23] ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites - 2008.  
[https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation\\_cn.pdf](https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_cn.pdf)
- [24] 中国文物保护原则(2015年修订) <http://www.sach.gov.cn/col/col1823/index.html>
- [25] 关于进一步加强文物工作的指导意见. 国发(2016)17号.  
[http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/08/content\\_5050721.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/08/content_5050721.htm)
- [26] 关于加强尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护工作的通知.  
[http://www.sach.gov.cn/art/2017/2/10/art\\_722\\_137127.html](http://www.sach.gov.cn/art/2017/2/10/art_722_137127.html)
- [27] 李思雨. 郑州大运河遗产之惠济桥研究\_李思雨[D]. 郑州大学, 2018

[28] 石泉彬. 泰州市古建桥梁调研与典型古桥的加固保护研究[D]. 南京林业大学, 2012.

## 第五章 总结

### （一）桥梁遗产的特殊性

与全国其他省份相比之下，贵州省的历史发展进程有着其特殊性。大多数省份在相对优厚的自然条件下自然形成聚落，并逐渐形成城市，而在贵州地域的发展中，更多的是中央集权的干预下，以移民的方式形成汉族聚落，并成为城市的雏形。古苗疆走廊其下最主要的“一线路”古驿道的研究才刚刚开始，但是其价值和地位是不容置疑的。

我国文化线路研究刚起步不久，社会的注意力仍主要集中于京杭大运河、丝绸之路、茶马古道这几条著名的古道。但在我国，古驿道或古道远不仅仅局限于上述几条古道。大量文化线路函待深入研究。另一个方面，这条古驿道上保留有丰富的文化遗产，但仅以现行的法律条例下，文化遗产的保护还要很多需要学习和进步的地方。

本文以文化线路为背景，通过国内外近几年来先进的保护办法及策略，并结合实地调研的经历，对“一线路”古驿道上的桥梁遗产进行研究，提出切实可行的保护策略。

贵州“一线路”古驿道沿途约六百公里，横穿贵州省，沿途积淀了大批文化遗产。是贵州地域自明代以来发展以及大量历史事件的重要见证。但在今天很多桥梁遗产的保护情况堪忧。通过对承载着桥梁遗产的古驿道时间和空间两个维度上的发展，深入挖掘历史，对桥梁遗产所处的背景环境进行研究。通过对桥梁遗产的文献记载及实地调研，研究桥梁遗产的影响因素，以及桥梁单体的结构特征、形式特征进行研究。通过以上研究，从桥梁遗产所处的历史自然景观、文化线路、城镇空间线路三个角度进行价值阐述，并得出桥梁遗产的价值内涵。基于以上成果制定保护措施和管理的建议，为“一线路”古驿道桥梁遗产的保护做一定的贡献。

### （二）古驿道遗产保护的展望

在现代化建设的今天，过去不可想象的天堑等复杂环境被一一攻克，贵州省向川渝等发达地区有了更方便联系的交通联系，地区发展欣欣向荣。贵州“一线路”古驿道沿线道路的重要性大为降低。但即便如此，围绕这条古驿道卫所城市兴起，近现代公路的设立，仍深刻影响了贵州地域的城市布局。作为一条蕴含了

大量文化遗产的古道，在国家、区域政策大力支持，贵州文化旅游发展形式大好的情况下，贵州“一线路”古驿道的重要地位不言而喻。在贵州地域的文化遗产的保护管理以及开发等方面一直处于以文化保护单位为主体的保护，通过文化线路的方法重新审视和认定贵州“一线路”古驿道的价值，还原文化遗产的整体性、原真性，重新以更系统更全面地去认识历史，学习历史，做一个有“根”的民族传人——而这建立于先进的文化遗产保护机制之下，建立于文化线路的系统保护管理及开发之下。

桥梁遗产是古驿道上最重要的文化遗产之一，但除此之外还保留有众多的自然遗产、文化遗产、复合遗产以及非物质文化遗产。对于这些凝聚了历史文化信息的遗产，本身的研究和保护研究还有很长一段路要走。作为世界强国，中国需要更高的文化自信，而这些遗产正是培养文化的土壤、树立自信的根源。贵州省近几年来旅游业发展迅速，丰富的地域性少数民族文化仅露冰山一角已让全国各省的游客流连忘返。但是通过对“一线路”古驿道的研究，贵州省的魅力远不止此。大量的遗产还有待专家学者深入研究，同时这些遗产的保护问题也急需学术界的更大关注。为此，本人谨以此文，对一小部分文化遗产进行一定研究，望能够尽一份绵薄之力，同时能在古苗疆走廊的文化保护抛砖引玉，希望更多的人——尤其是文化遗产周边的住民能重新认识这些文化遗产所承载的信息。那就更好了。



## 致谢

三年时间转瞬即逝，在此首先感谢在我学习中给予我帮助和鼓励的导师李效梅教授，老师对于论文要求严格，在我的论文写作过程中付出了大量时间和精力。在学习的过程中给予了很多宝贵建议。

其次在这里感谢在我调研过程给予帮助的人，他们有：龙里文旅局的罗华文所长和文物馆的雷馆长；龙里三元社区的汪书记；贵定文旅局的祝赞女士；贵定盘江镇的郭先生、林荣海先生；编写了福泉地方志的福泉古城文化专家杨光华老先生；凯里孙仕堂先生和炉山镇的邓力先生；黄平重安镇的罗镇长、梅正魁老师；施秉文物所的雷刚同志；施秉吴安明老师；镇远文管局的吴高爽同志。感谢三元社区的民警和林业局的老先生，使我免受露宿风餐。

感谢给我提供宝贵建议的各位老师和同学；感谢家人对我的支持和鼓励。

最后，感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、教授！

夏骥

2019.04.15

附录

1. 贵州“一线路”古驿道东段桥梁遗产信息表

| 附 1.1 贵州“一线路”古驿道东段桥梁遗产信息表 |        |                |                                |                  |                   |                      |                                                            |                                        |
|---------------------------|--------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 归<br>属<br>地               | 编<br>号 | 名<br>称         | 位<br>置                         | 留<br>存<br>情<br>况 | 始<br>建<br>年<br>代  | 管<br>理<br>情<br>况     | 资<br>料<br>来<br>源                                           | 备<br>注                                 |
| 贵<br>阳                    | 01     | 龙洞桥            | 龙洞堡鱼<br>梁河上                    | 已<br>毁           | 明弘治前              |                      | 贵州省志-文物<br>志、弘治贵州图<br>经新志、嘉靖贵<br>州通志、乾隆贵<br>州通志、民国贵<br>州通志 | 为历代贵阳<br>东出之要<br>津，1956 年<br>毁         |
| 龙<br>里<br>县               | 02     | 广济桥（今称<br>水桥）  | 县城西<br>2.5 公里                  | 留<br>存           | 明正统十年<br>（1446）   | 县级<br>文物<br>保护<br>单位 | 1995 版<br>龙里县志、贵州<br>省志-文物志、民<br>国贵州通志、明<br>嘉靖贵州通志         | 为古驿道桥<br>梁、湘黔公<br>路桥梁                  |
|                           | 03     | 小水桥            | 水桥西<br>760 米                   |                  | 民国 33 年<br>（1944） |                      | 1995 版<br>龙里县志                                             |                                        |
|                           | 04     | 东门桥            | 湘黔公路<br>40500 米<br>处，县城东<br>门外 |                  |                   |                      | 1995 版<br>龙里县志                                             |                                        |
|                           | 05     | 五里桥            | 湘黔公路<br>44500 米<br>处           |                  | 民国 33 年<br>（1944） |                      | 1995 版<br>龙里县志                                             |                                        |
|                           | 06     | 天桥             | 麻芝乡龙<br>从村                     |                  |                   |                      | 1995 版<br>龙里县志                                             |                                        |
|                           | 07     | 新安水桥           | 三元镇新<br>安村                     | 留<br>存           |                   | 三普<br>录入             |                                                            | 为古驿道桥<br>梁                             |
|                           | 08     | 瓮城桥（古称<br>惠政桥） | 盘江镇                            | 留<br>存           | 明弘治六年<br>（1493）   | 州级<br>文物<br>保护<br>单位 | 近代贵定县志、<br>贵州省志-文物<br>志、民国贵州通<br>志                         | 为古驿道桥<br>梁                             |
| 贵<br>定<br>县               | 09     | 菜篮桥            | 贵定县城<br>西 1 里                  | 留<br>存           | 待考                |                      | 近代贵定县志                                                     | 按周边住民<br>所述，疑为<br>民国时期在<br>原西门桥址<br>上建 |
|                           | 10     | 西门桥            | 城西 1 里                         | 不                |                   |                      | 贵定县志稿清光                                                    | 驿路经其上                                  |

|        |    |                          |                               |        |                   |                           |                                              |               |
|--------|----|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|        |    |                          |                               | 存      |                   |                           | 绪三十一年年段<br>兆鳌、民国贵州<br>通志                     |               |
|        | 11 | 头道桥                      |                               |        |                   |                           | 近代贵定县志                                       |               |
|        | 12 | 二道桥                      |                               |        |                   |                           | 近代贵定县志                                       |               |
|        | 13 | 三道桥                      |                               |        |                   |                           | 近代贵定县志                                       |               |
|        | 14 | 崖头铺桥                     | 城东十里                          |        |                   |                           | 贵定县志稿清光<br>绪三十一年年段<br>兆鳌                     | 赴京大道          |
|        | 15 | 甘溪桥                      | 城西十里<br>甘溪塘侧                  |        |                   |                           | 贵定县志稿清光<br>绪三十一年年段<br>兆鳌、民国贵州<br>通志          |               |
|        | 16 | 腰营桥                      | 城西十五<br>里牟珠洞<br>前             |        |                   |                           | 贵定县志稿清光<br>绪三十一年年段<br>兆鳌                     |               |
| 福<br>泉 | 17 | 通远桥                      | 福泉城墙<br>南侧                    | 留<br>存 | 明永乐年间改<br>建       |                           | 1991 版福泉县<br>志、贵州省志-<br>文物志                  |               |
|        | 18 | 皋阳桥                      | 凤山镇杨<br>老村                    | 留<br>存 | 弘治十四年             |                           | 1991 版福泉县<br>志                               |               |
|        | 19 | 葛镜桥                      |                               | 留<br>存 | 明万历四十三<br>年（1615） | 国家<br>级文<br>物保<br>护单<br>位 | 1991 版福泉县<br>志、<br>光绪平越直隶州<br>志、贵州省志-<br>文物志 |               |
|        | 20 | 升仙桥                      | 马场坪镇<br>小河口村<br>响琴峡           | 留<br>存 | 乾隆初年              | 市级<br>文物<br>保护<br>单位      | 1991 版福泉县<br>志、光绪平越直<br>隶州志                  | 为滇黔上下<br>必由之路 |
|        | 21 | 洒金桥（古称<br>武胜桥）           | 城西南五<br>里洒金谷                  | 残<br>存 |                   |                           | 光绪平越直隶州<br>志、民国贵州通<br>志                      |               |
|        | 22 | 酉阳桥                      | 城西南二<br>十里                    |        | 明万历年间             |                           | 光绪平越直隶州<br>志                                 | 上下三座          |
|        | 23 | 黄丝桥                      | 城西南四<br>十里黄丝<br>镇             |        | 明万历年间             |                           | 光绪平越直隶州<br>志                                 |               |
|        | 24 | 杨老桥（又<br>称、皋阳桥、<br>杨老新桥） | 城东南四<br>十里杨老<br>驿东、凤山<br>镇杨老村 | 留<br>存 | 清乾隆初              |                           | 光绪平越直隶州<br>志                                 | 里人吴姓募<br>修    |
| 炉      | 25 | 五里桥（古称                   | 炉山镇五                          | 留      | 明代                |                           | 道光十八年清平                                      | 明邑令王仿         |

|     |    |                |              |    |                                |          |                                 |                                                           |
|-----|----|----------------|--------------|----|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 山镇  |    | 勇胜桥)           | 里桥村          | 存  |                                |          | 知县彭泰楠撰清平县志                      | 建                                                         |
|     | 26 | 宗伯桥            | 城北门外         |    | 明                              |          | 道光十八年清平知县彭泰楠撰清平县志               | 明尚书孙应鳌建                                                   |
|     | 27 | 三祝桥            | 大风洞下         |    |                                |          | 道光十八年清平知县彭泰楠撰清平县志               | 王勋建                                                       |
|     | 28 | 海星桥            | 炉山镇海星桥村      | 留存 | 不详(清嘉靖之前)                      |          | 清嘉靖《贵州通志》、清光绪《清平县志》             |                                                           |
| 黄平县 | 29 | 平龙桥(俗名十里桥、永安桥) |              | 留存 | 明洪武年间始建嘉靖二十三年复建万历二十九年再建清乾隆年间再建 | 县级文物保护单位 | 1992 年黄平县志、嘉靖贵州通志、贵州省志-文物志      | 民国时期改为公路桥                                                 |
|     | 30 | 折桂桥(古称云泉桥、灵泉桥) | 县城南          | 留存 | 明代                             |          | 1992 年黄平县志、贵州图经新志、嘉靖贵州通志、康熙贵州通志 | 1933 年改为公路桥,是黄平至贵阳必经之桥                                    |
|     | 31 | 玉虹桥            | 东坡乡晒金石村      | 留存 | 明代                             | 县级文物保护单位 | 1992 年黄平县志、嘉靖黄平州志               | 明里人狄应旌建,为滇楚驿道桥梁,为黄平八景之玉峡晴虹                                |
|     | 32 | 圣果桥(古称东陵桥、通济桥) | 县东北 12 公里飞云崖 | 留存 | 明崇祯初建、清乾隆六十年圯,嘉靖四年重修           |          | 1992 年黄平县志                      | 1933 年改公路桥,明崇祯年间贵州提督学道龙文光创建,贵阳知府府程重修,为古滇楚驿道桥梁,为飞云崖八景之虹桥卧波 |
|     | 33 | 丁未桥(古称石龙桥)     | 县城东北 3 公里处   | 留存 | 清乾隆五十二年圯、同年重建、光绪三十年两岸石墩圯       |          | 1992 年黄平县志、嘉靖黄平州志、民国贵州通志        | 1933 年改为公路桥,为滇楚驿道桥梁                                       |
|     | 34 | 中丞桥            | 县城北 500 米处   | 留存 | 乾隆七年重修,乾隆五十四年                  |          | 1992 年黄平县志、嘉靖贵州通                | 滇楚通衢。山东巡抚朱                                                |

|     |    |                |                          |     |                                                    |          |                             |                 |
|-----|----|----------------|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
|     |    |                | 北门水库上游                   |     | 补修                                                 |          | 志                           | 定元建             |
|     | 35 | 翁埋桥(亦称乌梅桥、翁湄桥) | 县城西南上塘乡乌梅河村(原瓮埋铺)        |     | 乾隆四十五年重修                                           |          | 1992年黄平县志、嘉靖贵州通志            |                 |
|     | 36 | 铁索桥            | 黄平重安镇东                   | 留存  | 光绪丙子年建(1876)                                       | 省级文物保护单位 | 民国黄平县志、民国贵州通志、贵州省志-文物志      | 贵州提督武子营捐建       |
| 施秉县 | 37 | 偏桥             | 县城东北魁阁打杵岩                | 已废  |                                                    |          | 1997年施秉县志、明弘治贵州图经新志、清乾隆贵州通志 | 屡经修造,渐成坦途,桥遂废   |
|     | 38 | 跨虹桥            | 县城北                      | 剩遗址 | 明万历十四年重修,崇祯十七年毁,康熙二十七年至道光十八年三度再修再毁,光绪壬寅年重修,民国二十四年毁 |          | 1997年施秉县志                   |                 |
|     | 39 | 鹅翅膀桥(又称螺丝桥)    | 位于湘黔公路桩号252公里处。甘溪乡刘家庄额翅膀 | 留存  | 民国二十四年建(1935)1949年炸毁,解放后按原桥修复                      |          | 1997年施秉县志                   |                 |
|     | 40 | 施秉大桥           | 县城东北,湘黔公路原桩号229公里940米处   | 留存  | 民国二十六年(1937)建,民国二十九年改建,民国三十八年炸毁,同年年底改建             |          | 1997年施秉县志                   | 原为木桁架桥、解放后改为钢梁桥 |
| 镇远县 | 41 | 祝圣桥            | 府城东                      | 留存  | 崇祯年间建成、康熙二十七年圯并重建、康熙三十四年圯、四十九年重建。康熙五十八年圯、雍正元年复建至今  |          | 乾隆镇远府志                      | 总督朱燮元等捐建成       |
|     | 42 | 相见桥            | 府城西二十里                   |     |                                                    |          | 乾隆镇远府志                      |                 |



|    |    |               |           |    |                        |          |                               |                          |
|----|----|---------------|-----------|----|------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|    | 43 | 干溪桥           | 府城东十里     |    |                        |          | 乾隆镇远府志                        |                          |
|    | 44 | 龙塘三拱桥         | 羊坪镇中寨村西   | 留存 | 始建于清乾隆五十八年（1793）       | 县级文物保护单位 | 1995 年镇远文物                    | 镇远府通湖南新晃古驿道桥             |
|    | 45 | 曾家院石桥         | 阳平镇龙塘曾家院  | 留存 | 始建于清嘉庆九年（1804）         |          | 1995 年镇远文物                    |                          |
|    | 46 | 惠泉溪一级桥        | 澧阳镇东关村    | 留存 | 晚清                     |          | 1995 年镇远文物、1992 年镇远县志         |                          |
|    | 47 | 惠泉溪二级桥        | 澧阳镇东关村    | 留存 | 晚清                     |          | 1995 年镇远文物、1992 年镇远县志         |                          |
|    | 48 | 迎仙桥（又称惠泉溪三级桥） | 澧阳镇东关村    | 留存 | 晚清                     |          | 1992 年镇远县志、1995 年镇远文物、清乾隆镇远府志 |                          |
|    | 49 | 太平桥           | 澧阳镇灵角寨    |    | 明代                     |          | 1992 年镇远县志、1995 年镇远文物         | 是湘黔古驿道桥梁之一               |
|    | 50 | 松溪桥           | 县城西 2 公里处 |    |                        |          | 1992 年镇远县志                    | 是通往苗疆古驿道上的重要桥梁之一         |
| 玉屏 | 51 | 七星桥           | 县城西 7 公里处 | 留存 | 清康熙九年（1670）始建、乾隆二十年圯二孔 |          | 贵州省志-文物志                      | 为湘黔滇间古驿道之要津、民国 24 年改为公路桥 |

\*岑巩县的三普录入中未发现驿道沿线的桥梁。

\*\*因个人时间、能力有限，统计表格中难免有误，欢迎各位同志指正。

## 2. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

[1]夏骥. 关于扬州市城区改建工程对城市地域性影响的思考——三个改建工程为基础的思考[J]. 住宅与房地产, 2018(16):250-251.

