


Sträcka 29: KNBL63289 → KRB69016

A - Åtgärd snarast

Område	Alvik Äppelviken	Datum	2021-05-20 11:15
Startbrunn (uppströms)	KNBL63289	Slutbrunn (nedströms)	KRB69016
Kamera från	KRB69016 (position 0 m)	Riktning	Motströms
Inspekterad längd	7.55 m	Ledningstyp	Kombinerat
Material	Betong	Dimension / form	300 mm, cirkulär
Antal anslutningar	0	Antal skador	5
Prioritetsklass	A - Åtgärd snarast	Totalindex	550.0 p/100 m
Konstruktionsindex	550.0 p/100 m (maxgrad 4)	Driftindex	0.0 p/100 m (maxgrad -)
Avbruten inspektion	Nej	Väder	Torrt
Svacka (djup / längd)	0.00 m / 0.0 m	Lutning	59.6 ‰ · bakfall 0.5 m
Videofil	20052021291.mp4	TV3-fil	DUF 701.TV3


Översikt



Observationer

Pos. m	Tid	Kod	Observation	Kl.	Nivå	Foto	Grad	Poäng
0.00	00:00:10	RB	Rensbrunn					
0.00	00:00:18	YTS	Ytskada, grad 3, löpande start	12		20052021293_B.JPG	3	10
0.75	00:00:32	YTS	Ytskada, grad 4, löpande start	05		20052021294_A.JPG, 20052021294_B.JPG	4	30
3.13	00:01:28	YTS	Ytskada, grad 4, löpande slut	05		20052021295_A.JPG, 20052021295_B.JPG	4	
3.13	00:01:30	YTS	Ytskada, grad 4, löpande start	08		20052021296_A.JPG	4	30
4.33	00:01:52	YTS	Ytskada, grad 4, löpande slut	08			4	
5.11	00:02:14	YTS	Ytskada, grad 4	08		20052021298_A.JPG	4	30
6.13	00:02:36	SPR	Sprickor, cirkulära, grad 3	06		20052021299_A.JPG	3	10
7.09	00:02:50	YTS	Ytskada, grad 3, löpande slut	12			3	
7.35	00:02:52	NB	Nedstigningsbrunn					

Profil



Inspektionsfotografier



20052021293_B.JPG · 0.00 m · 00:00:18
Ytskada, grad 3, löpande start



20052021294_A.JPG · 0.75 m · 00:00:32
Ytskada, grad 4, löpande start



20052021294_B.JPG · 0.75 m · 00:00:32
Ytskada, grad 4, löpande start



20052021295_A.JPG · 3.13 m · 00:01:28
Ytskada, grad 4, löpande slut



20052021295_B.JPG · 3.13 m · 00:01:28
Ytskada, grad 4, löpande slut



20052021296_A.JPG · 3.13 m · 00:01:30
Ytskada, grad 4, löpande start



20052021298_A.JPG · 5.11 m · 00:02:14
Ytskada, grad 4



20052021299_A.JPG · 6.13 m · 00:02:36
Sprickor, cirkulära, grad 3