


Sträcka 77: SRB64009 → SRB1016560

A - Åtgärd snarast

Område	Alvik Äppelviken	Datum	2021-05-27 12:56
Startbrunn (uppströms)	SRB64009	Slutbrunn (nedströms)	SRB1016560
Kamera från	SRB1016560 (position 0 m)	Riktning	Motströms
Inspekterad längd	35.09 m	Ledningstyp	Spillvatten
Material	Betong	Dimension / form	225 mm, cirkulär
Antal anslutningar	3	Antal skador	11
Prioritetsklass	A - Åtgärd snarast	Totalindex	826.5 p/100 m
Konstruktionsindex	826.5 p/100 m (maxgrad 4)	Driftindex	0.0 p/100 m (maxgrad -)
Avbruten inspektion	Nej	Väder	Regn
Svacka (djup / längd)	0.00 m / 0.0 m	Lutning	46.7 ‰
Videofil	27052021771.mp4	TV3-fil	DUF 701.TV3



Observationer

Pos. m	Tid	Kod	Observation	Kl.	Nivå	Foto	Grad	Poäng
0.00	00:00:13	RB	Rensbrunn					
0.00	00:00:15	YTS	Ytskada, grad 3, löpande start	12			3	10
1.66	00:00:36	YTS	Ytskada, grad 4 - UTLÄCKNING	07		27052021774_A.JPG	4	30
1.95	00:00:49	YTS	Ytskada, grad 4	05			4	30
2.79	00:01:10	SPR	Sprickor, cirkulära, grad 3	06		27052021776_A.JPG, 27052021776_B.JPG	3	10
7.47	00:01:55	YTS	Ytskada, grad 4	06		27052021777_A.JPG	4	30
7.76	00:02:11	YTS	Ytskada, grad 4	06		27052021778_A.JPG, 27052021778_B.JPG	4	30
8.46	00:02:24	YTS	Ytskada, grad 4	06			4	30
8.99	00:02:39	YTS	Ytskada, grad 4	06		270520217710_A.JPG	4	30
10.34	00:03:00	AS	Anslutning (påstick/grenrör), höger - REGNvatten/ Vattenläcka?	03		270520217711_A.JPG		
15.64	00:04:34	AS	Anslutning (påstick/grenrör), vänster	09				
16.25	00:05:06	YTS	Ytskada, grad 4	06		270520217713_A.JPG	4	30
24.84	00:06:31	YTS	Ytskada, grad 4	07		270520217714_A.JPG	4	30
29.67	00:07:28	AS	Anslutning (påstick/grenrör), höger	03				
34.75	00:08:08	YTS	Ytskada, grad 4	05		270520217716_A.JPG, 270520217716_B.JPG	4	30
35.09	00:08:30	YTS	Ytskada, grad 3, löpande slut	12			3	
35.09	00:08:36	RB	Rensbrunn					

Profil

