État des lieux des dégâts du véhicule :


Je, soussigné garage Iacolino, responsable après-vente des établissements Iacolino sis à Seraing au Rue de la Boverie 448, certifie avoir constaté, en présence du client, l'état du véhicule décrit ci-dessous :

De Mr et/ou Mme	**Jean Dupont**
Le véhicule	**Peugeot 308**
Châssis n°	**VF3LBHZTXHS123456**
Immatriculé	**1-ABC-123**
Kilométrage	**48 250 km**
Niveau carburant	**3/4**
Dossier (OR / véhicule n°)	**123 / 701**

Par signature de la présente, le client reconnaît l'exactitude des dégâts relevés ci-dessous ; tout dégât non mentionné est réputé absent au moment de la prise en charge :

Dégâts constatés (7)

1. ***Avant · gauche — Rayure*** *(Moyen) : Rayure pare-chocs avant* 📷 1
2. ***Arrière · droite — Bosse, Rayure*** *(Grave) : Bosse + rayure aile arrière* 📷 2
3. ***gauche — Rouille*** *(Léger) : Début de rouille*
4. ***droite — Fissure pare-brise*** *(Grave) : Fissure pare-brise côté passager* 📷 1
5. ***haut — Grêle*** *(Moyen) : Impacts de grêle sur le toit* 📷 1
6. ***gauche — Bosse*** *(Moyen) : Bosse portière*
7. ***Avant · droite — Default de peinture, Rayure*** *(Léger) : Peinture écaillée bas de caisse*



Dessus



Avant



Arrière



Côté gauche



Côté droit

● Léger ● Moyen ● Grave


Remarques :

Véhicule propre à la réception. Jante avant gauche légèrement frottée (hors carrosserie).


Fait à Seraing, en 2 exemplaires le 30/10/2026, à 11:15

Pour Iacolino

Signature du client

Retour du véhicule Le …. / …. / …. à …. h …. Kilométrage : Remarques : ..... Signatures Le garage Le client	 Nouveaux dégâts au retour

Photos des dégâts — 123 · 1-ABC-123




1 Rayure



2 Bosse, Rayure 1/2



2 Bosse, Rayure 2/2



4 Fissure pare-brise



5 Grêle