गम्भीरता: गम्भीर

बाढी तथा लेदो स्थिति प्रतिवेदन · White Soil Pocket Area

विश्लेषण e231d2afced4

स्थान **White Soil Pocket Area (२७.८२°N, ८५.०४°E), नेपाल** घटना **२६ अगस्ट २०२६** क्षेत्र **२७.४ km²** जारी **१४ अक्टोबर २०२६** आधार OSM **२७ जुलाई २०२६** ग्रिड **१० m**

१४० भवन उच्च विश्वासका साथ क्षतिग्रस्त · २ पुल सम्भवतः बगेका (उच्च विश्वास) · ४ बस्ती सम्पर्कविहीन

१. मुख्य तथ्याङ्क

१२.२३ km²	४	८	५८६	४४
प्रभावित क्षेत्र	**सम्पर्कविहीन**	**बगेका पुल**	**प्रभावित भवन**	**लामो बाटो मात्र**
०.३६ वर्ग कि.मि. नयाँ पानी	थप ० अस्पताल पहुँचविहीन	५१ मध्ये · ७ जोखिममा	२१,१४९ नक्साङ्कितमध्ये	बढीमा ०.५ घण्टा थप

के बदलियो	नदीको चौडाइ	नदी सरेको	खुला पानी	खाली च्यानल
सफा आकाश, ७३.२% क्षेत्र	११५ → **२५० m** +१३५ m	**१७० m** बढीमा	२.४० → **२.१२ km²** −१२%	३.३९ → **५.०८ km²** +५०%
	१२ बिन्दु	मध्यिका ३८ मि.	अन्तरिक्षबाट देखिने पानी	पानी, लेदो र बालुवा

२. स्थिति

बाढी कहाँ पुग्यो?

उपग्रह तस्बिरको तुलनाले **१२.२३ वर्ग कि.मि.** लेदो तथा कटान र **०.३६ वर्ग कि.मि.** नयाँ पानी भएको अनुमान छ। राडारले नदेखेको ०.०३ वर्ग कि.मि. क्षेत्र सुरक्षित भन्न सकिँदैन।

कसरी अनुमान गरियो: घटनाअघि र पछिका राडार तस्बिरबीचको परिवर्तन र सफा आकाशमा अप्टिकल प्रमाण; देखिएको बहावछेउको तल्लो जमिन कम विश्वासका साथ थपिन्छ।

को सम्पर्कविहीन छ?

४ बस्तीको सबै सडक बन्द भएको हुनसक्छ र थप **०** बस्तीबाट अस्पताल पुग्न नसकिने अनुमान छ।

कसरी अनुमान गरियो: अवरुद्ध खण्ड हटाएर घटनाअघिको सडक सञ्जालमा बाटो पुनः गणना गरिन्छ।

के क्षति भयो?

५८६ भवन बाढी वा लेदो क्षेत्रमा परेको अनुमान छ। **१६.४ कि.मि.** सडक अवरुद्ध भएको हुनसक्छ। ५१ पुलमध्ये **८** सम्भवतः बगेका छन्।


कसरी अनुमान गरियो: मापित बाढी वा लेदो क्षेत्रमा पर्ने भवन, सडक वा पुल प्रभावित मानिन्छ।

पहिले के खोल्ने?

सडक Pasang Lhamu Highway (मुख्य सडक) पहिले खोल्दा **१** बस्ती र **१२४** भवनको सडक पहुँच फर्कने अनुमान छ।

कसरी अनुमान गरियो: प्रत्येक खण्ड एक्लै खोल्दा कति बस्ती जोडिन्छन् भनेर क्रम मिलाइएको।


नक्सा १ ३. स्थिति नक्सा



लेदो तथा कटान · नयाँ पानी · अवरुद्ध सडक · सम्पर्कविहीन · अस्पताल पहुँच छैन · देख्न नसकिएको

नक्सामा देखाइएका सिमाना र नामले आधिकारिक मान्यता जनाउँदैनन्। नक्सा: ओपनस्ट्रिटम्याप (घटनाअघि); तस्बिर: कोपर्निकस सेन्टिनेल-१/२।

नक्सा २ ४. पहिले र पछि



Sentinel-2 प्राकृतिक रङ · १२ अगस्ट २०२६ (पहिले) → २७ अगस्ट २०२६ (पछि)

१२.२३ km²	०.३६ km²	०.०० km²	०.०३ km²
लेदो तथा कटान	नयाँ पानी	पहिलेको पानी	देख्न नसकिएको

५. सम्पर्कविहीन बस्ती ·

बस्ती	पहुँच	भवन	पहिलेको दूरी	नक्सा
1 **देवीघाट** (टोल)	सम्पर्कविहीन	३१०	५.९	नक्सा
2 **(unnamed)** (टोल)	सम्पर्कविहीन	१२४	८.९	नक्सा
3 **महेश-दोभान** (टोल)	सम्पर्कविहीन	१२३	०.९	नक्सा
4 **(unnamed)** (गाउँ)	सम्पर्कविहीन	६२	८.९	नक्सा

६. पुल · ८ बगेका · ७ जोखिममा

पुल	अवस्था	राडार (dB)	लम्बाइ (मि.)	नक्सा
नाम नभएको (पैदल मार्ग)	सम्भवतः बगेको	६.७	१५१	नक्सा
Belkhu Khola Bridge	सम्भवतः बगेको	७.८	८४	नक्सा
devighat-Tadi bridge	सम्भवतः बगेको	२.८	६१	नक्सा

७. पहिले खोल्ने

#	सडक	बस्ती	भवन
१	सडक Pasang Lhamu Highway (मुख्य स...	१	१२४
२	सडक (सेवा सडक)	१	१२३

तथ्याङ्क

राडार: Sentinel-1 R085 आरोही (१६ अगस्ट २०२६ → २८ अगस्ट २०२६) · R019 अवरोही (२४ अगस्ट २०२६ → ५ सेप्टेम्बर २०२६)

अप्टिकल: Sentinel-2 १२ अगस्ट २०२६ → २७ अगस्ट २०२६

DEM र OSM: Copernicus DEM GLO-30 · OSM २७ जुलाई २०२६

ग्रिड: १० m, स्थानीय UTM

सीमा

- तस्बिर केही दिनको फरकमा लिइन्छन्; पूर्वानुमान गरिँदैन।
- राडारले नदेखेको क्षेत्रको क्षति अज्ञात छ।
- अप्टिकल प्रमाण बादल नभएको ठाउँमा मात्र।
- १० मि. पिक्सेल: एउटा घरको क्षति मूल्याङ्कन गरिँदैन।
- कम विश्वासका क्षेत्र (देखिएको बाढी तहबाट थपिएको उपत्यकाको भुइँ सहित) अनुमान हुन्, प्रत्यक्ष देखिएका होइनन्।
- घटनाअघिको नक्सामा नभएका संरचना जाँच गरिँदैनन्।
- भवन गनिएका हुन्, मानिस होइनन्; विस्थापित मानिस नापिएको छैन।
- स्थलगत पुष्टि गरिएको छैन।

लिङ्क

provenance.json (scenes & parameters)
download.zip (all GIS layers)
अन्तरक्रियात्मक नक्सा

आभार: Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors (ODbL), via the ohsome API. Training data: Kuro Siwo (Bountos et al., NeurIPS 2024).