

Tehdit Değerlendirme Raporu

Merkez Üs Çevresi · Araç Risk Değerlendirmesi

Rapor No: TR-20260927-022400-minYUKSEK

Oluşturulma: 27.09.2026 02:24:00 · Filtre: YÜKSEK ve üstü

13 şüpheli araç (filtre)	0 ■ KRİTİK	13 ◆ YÜKSEK	0 ▲ ORTA	0 ● DÜŞÜK
------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Rapor No	TR-20260927-022400-minYUKSEK
Oluşturulma	27.09.2026 02:24:00
Hazırlayan	Otomatik (sistem)
Veri penceresi	08:10-15:50 · 40 kare · 226 iz · 137 saha raporu
Seçim filtresi	YÜKSEK ve üstü · kare dışı izler dahil
Kare değerlendirmesi	40/40 kare değerlendirildi · 40 kare LLM ile (gpt-5-mini)
İnsan onayı (son söz insanda)	KAPALI — karar tablosunun otomatik sonucu uygulanır
Açıklama metinleri	LLM (gpt-5-mini) · yeni 14 · önbellekten 0
Tespit katmanı	simulated

İçindekiler

- Yönetici özeti
- Durum haritası
- Karar yöntemi
- Araç değerlendirme kayıtları (13)
- İnsan onayı
- Saha raporu bütünlüğü
- Ek: üretim bilgileri

1 Yönetici özeti

08:10-15:50 aralığında filtre "YÜKSEK ve üstü" sonucunda 13 adet YÜKSEK seviye iz tespit edildi; 11 iz üs sınırına ≤ 1000 m yaklaşmış ve en yakın kayıt 486.5 m. İnsan onayı kapalı; otomatik motor+LLM uzlaşması karar temelini oluşturuyor.

Temel bulgular

- Toplam 13 YÜKSEK iz, 0 KRITİK; 11 iz ≤ 1000 m yaklaşma gösterdi — bu mesafe karar eşiği açısından kritik.
- Kayıtlarda en yakın yaklaşma 486.5 m; birden fazla iz 10-40 dakika aralığında dwell/loitering sergiledi, keşif örüntüsü mevcut.
- En kısa belirlenmiş ETA 5.7 dakika; en az iki iz için ETA < 10 dakika bildirildi — yakın tehdit potansiyeli.
- Motor ve LLM arasında genel uzlaşma yüksek (12/13 uzlaşma); 1 izde LLM itirazı kaydedildi, insan onayı kapalı.
- Saha raporlarının doğrulanabilirliği sınırlı: 137 raporda 50 doğrulanamaz, 47 kısmen uyumlu; bu doğrudan karar güvenini düşürüyor.

Öncelikli eylemler

- İki ETA <10 dk iz için derhal alarm ve hızlı müdahale kuvveti (QRF) önceliği; koridor bazlı engelleme hazırlığı.
- 08:10-15:50 penceresinde ≤ 1000 m dwell gösteren sektörlere sürekli ISR takviyesi (hava ve yer sensorları).
- Yüksek öncelikli 13 izi insan analistine ivedi doğrulama için yönlendir; LLM itirazı gösteren kaydı önceliklendir.
- Erişim kontrollerini sıkılaştır, üs girişleri/çıkışlarında engelleme ve kimlik doğrulama uygulamalarını artır.

Öncelikli araç görünümü

#	Araç / iz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
1	T0095	kamyon	Güneydogu Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.80 km	6 dk	HEAVY_NEAR_APPROACH
2	T0219	otomobil	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.55 km	10 dk	CLOSE_APPROACH
3	T0174	kamyon	Kuzeybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor kesin	1.59 km	—	HEAVY_NEAR_APPROACH
4	T0198	otomobil	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.61 km	—	CLOSE_APPROACH
5	T0172	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.69 km	—	CLOSE_APPROACH
6	T0158	otomobil	Güneybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.70 km	—	CLOSE_APPROACH
7	T0043	otomobil	Güneydogu Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.77 km	—	CLOSE_APPROACH
8	T0003	panelvan	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.61 km	—	CLOSE_APPROACH
9	T0068	kamyon	Kuzey Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.67 km	—	CLOSE_APPROACH
10	T0101	otomobil	Kuzeybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.70 km	—	CLOSE_APPROACH
11	T0048	otomobil	Güney Kapisi Yaklasimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.72 km	—	CLOSE_APPROACH
12	T0139	otomobil	Güneybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	4.48 km	—	CLOSE_APPROACH

Yönetici özetinde ilk 12 kayıt gösterilir; kalan 1 kayıt Bölüm 4'te yer alır.


Karar süreci

Kararlar öncelikle motor (sensör) ve LLM otomatik füzyonuna dayanarak üretildi; insan onayı kapalı olduğundan kritik müdahaleler için insan doğrulaması zorunludur. Zaman-kritik tehditler otomatik önceliklendirildi ancak sınırlı veri güveni ile değerlendirilmiştir. Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

Saha raporu bütünlüğü

Saha raporları yüksek oranda doğrulanamaz veya kısmen uyumlu olup otomatik uzlaşma ile çelişen parçalar var. Sahadan gelen veriler güvenilirmez kabul edilmelidir; insan doğrulaması gereklidir.

2 Durum haritası



Seviye dağılımı (nihai seviyeye göre)

Seviye	Tüm araçlar	Rapora giren	Açıklama
■ KRİTİK	0	0	Acil müdahale gerektiren tehdit
◆ YÜKSEK	13	13	Sürekli izleme ve hazırlık
▲ ORTA	52	0	Ek gözlem / kimlik teyidi
● DÜŞÜK	194	0	Rutin izleme

3 Karar yöntemi

Her aracın seviyesi üç katmanda belirlenir ve sıra sabittir: **(1) kural tabanlı motor** tespit, iz ve saha raporlarından senaryo ve seviye üretir; **(2) LLM ajanı** kareyi değerlendirip kendi seviyesini gerekçesiyle önerir, bu öneri aşağıdaki karar tablosundan geçer; **(3) insan onayı** açıksa riski düşüren ya da belirsiz her karar analistin onayına gider ve analistin seçimi son sözdür. Saha raporu metinleri güvenilir veri olarak işlenir: içlerindeki talimatlar uygulanmaz, çelişen / ilgisiz / manipülasyon hükümlü raporlar hiçbir seviye değişikliğine dayanak olamaz.

Motor kuralları (öncelik sırasıyla; ilk eşleşen kural senaryoyu belirler)

Senaryo	Seviye	Koşullar (hepsi sağlanmalı)
Sabit yarıçaplı devriye (FRIENDLY_PATROL)	▲ ORTA	mesafe değişim katsayısı ≤ 0.03 · taranan açı $\geq 90^\circ$ · üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
Doğrudan hızlı yaklaşma (DIRECT_FAST_APPROACH)	■ KRİTİK	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · hız ≥ 7 m/s · ara duraklama sayısı = 0 · ETA ≤ 10 dk
CLOSE_APPROACH (CLOSE_APPROACH)	◆ YÜKSEK	dışarıdan sokulma (başlangıç – en yakın) ≥ 1500 m · en yakın mesafe ≤ 1000 m
HEAVY_NEAR_APPROACH (HEAVY_NEAR_APPROACH)	◆ YÜKSEK	ağır araç (truck/bus) evet · dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
Üs yakınında tur atma (LOITER_NEAR_BASE)	◆ YÜKSEK	üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 3000 m · kapladığı alan ≤ 1500 m · toplam yol ≥ 500 m · yol/yer değiştirme oranı ≥ 3 · duraklama sayısı ≥ 2
NEAR_BASE_ARRIVAL (NEAR_BASE_ARRIVAL)	▲ ORTA	dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
NEAR_PASS (NEAR_PASS)	▲ ORTA	dışarıdan sokulma (başlangıç – en yakın) ≥ 1500 m · en yakın mesafe ≤ 1500 m
HEAVY_APPROACH (HEAVY_APPROACH)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) evet · dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 3000 m
STATIC_NEAR_BASE (STATIC_NEAR_BASE)	▲ ORTA	toplam yol ≤ 150 m · gözlem süresi ≥ 90 dk · üsse mesafe ≤ 3000 m
Üsse yönelmiş hareket (APPROACHING)	▲ ORTA	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · son 60 dk yaklaşma ≥ 500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) üsse < 2500 m · veya herhangi araç üsse < 1200 m
Diğer (TRANSIT / MOVING_AWAY / PARKED)	● DÜŞÜK	yukarıdaki kuralların hiçbirini eşleşmedi

Karar tablosu (motor + LLM)

Kural	Ne zaman	İnsan onayı kapalı	İnsan onayı açık
Uzlaş	LLM = motor	motor	motor
LLM önerisi reddedildi	LLM $\neq$ motor ama gerekçe yok / dayanak rapor geçersiz / tespit elenmiş	motor	motor
LLM yükseltti	LLM > motor, en çok 1 kademe (ya da motorun kıl payı kaçırdığı seviye)	LLM	LLM
Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı	LLM tavanın üstünde	tavan	tavan → analist
Motor kesin — LLM itirazı not edildi	LLM < motor, motor net	motor	motor
LLM düşürdü	LLM < motor, motor sınırda, resmi+destekler rapor, KRİTİK değil, 1 kademe	LLM	motor → analist
Belirsiz — motor sınırda	LLM < motor, motor sınırda ama şartlar eksik	motor	motor → analist

Riski artırmak kolay, düşürmek zordur: LLM gerekçeyle en fazla bir kademe yükseltebilir; düşürme için motorun sınırda olması, resmi kaynaklı ve motorun 'destekler' dediği bir rapor, KRİTİK olmaması ve tek kademe olması gerekir. Nedeni: saha raporuna gömülü bir talimat LLM'i ikna etse bile riski düşüremez.

Eşikler

Tespit güven eşiği	0.40
İz eşleştirme yarıçapı	5 m
Duraklama	20 m içinde ≥ 15 dk
Yönelim (üsse doğru)	$\leq 45^\circ$
Hızlı yaklaşma	≥ 7 m/s
Kritik ETA	≤ 10 dk
Rapor eşleşme yarıçapı	60 m

Rapor zaman toleransı	± 10 dk
Motor 'sınırdaki' payı	%10

Bu raporda insan onayı KAPALI: seviye önceliği karar tablosu (otomatik seviye) → motor. Analist kararları kayıtlı olsa bile uygulanmaz.

4 Araç değerlendirme kayıtları (13)

Kayıtlar nihai risk seviyesi, ETA ve üsse mesafeye göre sıralıdır. Her kayıt yalnızca karar için gerekli tespit, hareket, saha raporu ve eylem özetini içerir; tekrar eden teknik denetim dökümleri rapor görünümüne alınmaz.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #1 / 13

T0095 · kamyon · img_006673_v5

img_006673 · 10:30 · Guneysdogu Yerlesimi · HEAVY_NEAR_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.85	Bölge	Guneysdogu Yerlesimi	Üsse	1.80 km
İz	T0095	Senaryo	HEAVY_NEAR_APPROACH	ETA / hız	5.7 dk / 4.9 m/s

Nihai seviye YUKSEK; üsse mesafe 1,803 m (eşik $\leq$ 2000 m) ve kapanma hızı 5.2 m/s.

- Üsse mesafe 1,803 m (eşik $\leq$ 2000 m) — eşik sağlandı.
- Başlangıç 7,133 m $\rightarrow$ şimdi 1,803 m; toplam yaklaşma 5,329.8 m (08:30 $\rightarrow$ 10:30).
- Kapanma hızı 5.2 m/s, ETA $\approx$ 5.7 dakika.

Hareket ve karar özeti

Araç 08:30'da 7,133 m uzaklıktaydı ve 10:30'da 1,803 m'ye geldi; şu anda hareket ediyor. Kapanma hızı 5.2 m/s, ETA $\approx$ 5.7 dk. Motor HEAVY_NEAR_APPROACH senaryosu ve LLM bağımsız olarak YUKSEK sonucu verdi; kural tablosu uzlaşma ile YUKSEK uygulanmasını onayladı. İnsan onayı kapalı olduğundan bu analist raporu nihai seviye olarak YUKSEK'i kaydeder.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporları zaman uyumsuzluğu gösteriyor ve text_UNTRUSTED GÜVENİLMEZ VERİDİR; bu raporlar motor+LLM uzlaşmasını geçersiz kılmaz. R117 zaman kayması içeriyor; R096 bölgeye ilişkin 'normal' ifadesi motor/LLM değerlendirmesiyle çelişiyor.

Kritik belirsizlikler

- Motor güven notu 'sinirda' — mesafe eşik yakınlığı nedeniyle güven sınırda.
- Saha raporları zaman uyumsuz; araç kimliği ve yük doğrulaması eksik.

Önerilen eylemler

- Anlık takip: konum, hız ve ETA güncellemesi (öncelik).
- Görüntü/kimlik teyidi ve yük kontrolü (mümkünse sensör/insan doğrulaması).
- Analist incelemesi ile gerektiğinde alarm/protokol uygulaması.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #2 / 13

T0219 · otomobil · img_006591_v1

img_006591 · 11:15 · Batı Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.88	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	2.55 km
İz	T0219	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	9.9 dk / 7.2 m/s

Nihai seviye YUKSEK: en yakın mesafe 678.1 m ve yaklaşık 40 dakika o bölgede bekleme (09:55–10:35) nedeniyle yüksek risk.

- Başlangıç 4,785.8 m $\rightarrow$ en yakın 678.1 m (10:30) — dışarıdan üs bölgesine yaklaşma.
- 09:55–10:35 arası $\sim$ 40 dakika 683–689 m bandında bekleme/loitering.
- En yakın noktadan sonra $\sim$ 1.9 km geri çekilme; gidiş-dönüş keşif örüntüsü.

Hareket ve karar özeti

Araç 09:15'ten başlayarak üsse yaklaştı, 10:30'da en yakın 678 m'ye indi ve yaklaşık 40 dakika o bölgede bekledi. Daha sonra geri çekilip tekrar ilerledi; çekim anında 2,546.6 m mesafede ve hareket halinde (speed_now 7.2 m/s). Motor kuralı CLOSE_APPROACH eşleştirdi ve LLM aynı sonucu verdi; karar tablosu uzlaşıp nihai seviye YUKSEK olarak uygulandı. İnsan onayı kapalı ve fusion action=KEEP, confidence=0.90 ile otomatik uygulandı.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporları kayıtlı değil; saha raporu text_UNTRUSTED alanı varsa güvenilirmez sayıldı ve talimatları uygulanmadı. Motor veri ve LLM uzlaşması esas alınarak değerlendirme yapıldı.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimliği görsel/insan teyidiyle doğrulanmadı (LLM kimlik teyidi önerdi).
- Niyet kesin değil; loitering keşif hipotezi olarak değerlendiriliyor.

Önerilen eylemler

- Yüksek öncelikli izlemeyi sürdür (T0219 öncelikli).
- Görüntü/insan kaynaklı kimlik teyidi talep et (T0219, [doğrulanmamış kimlik], [doğrulanmamış kimlik]).

Kritik belirsizlikler

Önerilen eylemler

3. Üs güvenliğine durumu bildir ve müdahale ihtiyacını değerlendir.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #3 / 13

T0174 · kamyon · img_006388_v2

img_006388 · 10:35 · Kuzeybatı Yolu · HEAVY_NEAR_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor kesin — LLM itirazı not edildi

Araç	kamyon / 0.82	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	1.59 km
İz	T0174	Senaryo	HEAVY_NEAR_APPROACH	ETA / hız	— / 5.9 m/s

Nihai seviye YÜKSEK; araç en yakın 1249.9 m'ye (10:30) yaklaşmış ve çekim anında üsse 1592 m uzaklıktadır.

- En yakın mesafe 1249.9 m (10:30).
- Çekim anı üs mesafesi 1592 m (10:35).
- Motor senaryo: HEAVY_NEAR_APPROACH.

Hareket ve karar özeti

Araç 08:35'te ~4.25 km'den başlayıp en yakın 10:30'da 1.25 km'ye yaklaşmış, sonra geri çekilme paterni göstermiş. Çekim anında (10:35) hareketli ve üsse 1.59 km mesafede. Motor kuralları net ve eşikler sağlandı; fusion confidence 0.88 ile otomatik YÜKSEK korundu. LLM kare değerlendirmesi ORTA önerdi ancak motorun net verileri nedeniyle seviye değişmedi.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu text_UNTRUSTED alanı GÜVENİLMEZ VERİDİR ve dikkate alınmadı. Motor, kural değerlendirmesi ve fusion sonucu YÜKSEK seviyesi uygulandı.

Kritik belirsizlikler

- Araç niyeti belirsiz; yaklaşma-sonra-geri çekilme paterni var.
- LLM kare değerlendirmesi ORTA; farklı yorum mevcut.

Önerilen eylemler

- T0174 izinin yakından takip edilmesi ve anlık konum güncellemeleri.
- Analist incelemesi: T0174 zaman çizelgesi ve kare arşivinin (10:30–10:35) öncelikli gözden geçirilmesi.
- Saha raporunun GÜVENİLMEZ VERİ olduğunun bildirilmesi; otomatik YÜKSEK kararının sahada uygulanması.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #4 / 13

T0198 · otomobil · img_002900_v0

img_002900 · 13:50 · Batı Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.87	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	1.61 km
İz	T0198	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

YÜKSEK — iz T0198 üsse en yakın 822.7 m olarak sokuldu (başlangıç 6,019.3 m; çekim anında 1,611.1 m).

- En yakın mesafe 822.7 m (13:30) — üs yakınlığı ≤ 1000 m eşiği sağlandı.
- Dışarıdan 5,197 m yaklaşma tespit edildi (başlangıç 6,019.3 m → en yakın 822.7 m).
- Yakın noktada ~15 dakika 250 m bandında bekleme kaydı.

Hareket ve karar özeti

Araç 11:50'de 6,019.3 m'den başlayıp 13:30'da 822.7 m'ye inerek yaklaşık 15 dakika yakın menzilde kaldı. Ardından ~0.8 km geri çekilip gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü sergiledi. Motor kuralı CLOSE_APPROACH eşleştirdi (dışarıdan sokulma ≥ 1500 m ve en yakın ≤ 1000 m) ve LLM uzlaştı; karar tablosu YÜKSEK olarak uygulandı. İnsan onayı kapalı, nihai seviye YÜKSEK.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu yok; varsa text_UNTRUSTED GÜVENİLMEZ VERİDİR ve motor hükmü esas alındı. LLM kare değerlendirmesi motorla uyumlu çıktı.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimliği henüz teyit edilmedi.
- Niyetin keşif mi yoksa başka bir amaç mı olduğu belirsiz.

Önerilen eylemler

- T0198 için öncelikli kimlik teyidi yapın.
- Gerçek zamanlı izlemeyi sürdürün ve ek sensör/görüntü ile doğrulama sağlayın.
- Analist incelemesini önceliklendirin.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #5 / 13

T0172 · otomobil · img_000926_v0

img_000926 · 11:35 · Kuzeydogu Kavsagi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.72	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	1.69 km
İz	T0172	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.1 m/s

Nihai seviye YUKSEK: araç üsse en yakın 875.3 m'ye yaklaşp yaklaşık 20 dakika civarında dwell gösterdi ve çekim anında uzaklık 1693.1 m idi.

- dist_min_m = 875.3 m (11:30).
- approach_total_m = 3492.4 m toplam yaklaşma kaydedildi.
- LLM raporu: dwell_near_min ≈ 20 dakika ve gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü.

Hareket ve karar özeti

Araç dışarıdan (dist_start_m 5185.5 m) üsse yaklaşarak en yakın 875.3 m'ye indi, ardından 1693.1 m'ye geri çekildi. Hareket profili gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü ve süreli duraklar içeriyor. Eşik koşulları sağlandı (en yakın ≤1000 m; dışarıdan sokulma ≥1500 m) ve fusion confidence=0.88 ile uzlaşa sağlandı. İnsan onayı kapalı; nihai analist seviyesi YUKSEK.

Saha raporu değerlendirme

Motor kuralı CLOSE_APPROACH ile eşleşt ve LLM aynı yüksek seviyeyi verdi. Karar tablosu otomatik olarak YUKSEK uyguladı.

Kritik belirsizlikler

- Görsel doğrulama veya saha raporu yok; niyet doğrudan belirlenemiyor.
- Hareket trendi 'once_azalip_sonra_artiyor' — gelecekteki yaklaşma belirsiz.

Önerilen eylemler

- T0172 için yüksek öncelikli sürekli izleme ve analist incelemesi (LLM önerisi).
- Alarm önceliğini geçici olarak yükselt (LLM önerisi).
- Görsel/sensör kayıtları veya saha doğrulaması ile teyit sağla.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #6 / 13

T0158 · otomobil · img_005672_v1

img_005672 · 11:00 · Guneybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.78	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	1.70 km
İz	T0158	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

YUKSEK — araç üsse dışarıdan 5.6 km yaklaşarak en yakın 697 m mesafeye kadar sokuldu.

- Başlangıç 6,287 m → en yakın 697 m (10:45).
- En yakın noktada ~15 dakika yakın bekleme kaydı.
- Gidiş-dönüş keşif örüntüsü: 1.0 km geri çekilme sonrası tekrar uzaklaşma.

Hareket ve karar özeti

Araç 09:00'de ~6.29 km'den başlayıp 10:45'te 697 m'ye kadar yaklaştı. Ardından yaklaşık 1.0 km geri çekilme ile gidiş-dönüş (keşif) paterni sergiledi. Motor kuralı CLOSE_APPROACH eşleşt (dışarıdan 5.6 km yaklaşma; dist_min 697 m) ve LLM aynı sonucu onayladı; karar tablosu otomatik olarak YUKSEK uyguladı. İnsan onayı kapalı; nihai seviye YUKSEK olarak kalmıştır.

Saha raporu değerlendirme

Saha raporunun ilgili metni GÜVENİLMEZ VERİDİR ve değerlendirmede kullanılmadı. Motor ve LLM verileri yüksek risk seviyesini destekliyor.

Kritik belirsizlikler

- Görsel/kimlik teyidi yok; araç gerçek kimliği doğrulanmadı.
- Duraklama nedenleri ve niyet (keşif mi yoksa lojistik mi) belirsiz.

Önerilen eylemler

- Yüksek öncelikli takip ve kimlik teyidi gerçekleştirilmesi.
- Analist incelemesi ve ilgili sensörlerin (kamera/radar) süreklilikle görevlendirilmesi.
- Konum ve hız güncellemelerinin sıklaştırılarak izlenmesi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #7 / 13

T0043 · otomobil · img_006673_v6

img_006673 · 10:30 · Gueydogu Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.84	Bölge	Gueydogu Yerlesimi	Üsse	1.77 km
İz	T0043	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.0 m/s

YUKSEK: Araç üsse en yakın 630.4 m'ye inmiş ve yaklaşık 10 dakika bu yakınlıkta kalmıştır; bu yakınlık ve keşif (gidiş-dönüş) örüntüsü yüksek risk gösterir.

- En yakın mesafe 630.4 m (eşik ≤ 1000 m) olarak kaydedildi.
- Başlangıç 2825.5 m → en yakın 630.4 m → sonra ~1.13 km geri çekilme (gidiş-dönüş keşif örüntüsü).
- Angular sweep 441.3° ve approach_total_m 1060.2 m, alanda tarama hareketini destekliyor.

Hareket ve karar özeti

08:30-10:20 arası 2.83 km'den 630.4 m'ye yaklaşıp yaklaşık 10 dakika bu yakınlıkta kaldı. Sonra geri çekilerek 10:30'da 1.77 km uzaklığa geri çekilmiş (anlık konum 1.77 km). Motor kriterleri (dışarıdan sokulma 2195 m ve en yakın 630.4 m ≤ 1000 m) ile LLM değerlendirmesi tutarlı şekilde YUKSEK belirledi. Karar tablosu uzlaşma ile otomatik uygulama yaptı; insan onayı gerekmedi.

Saha raporu değerlendirmesi

Motor kuralları ve LLM kare değerlendirmesi 'YUKSEK' sonucunda uzlaştı; karar tablosu bu uzlaşmayı uyguladı. İnsan onayı kapalı, nihai seviye YUKSEK olarak kaydedildi.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimlik doğrulama görüntü güvenilirliği detection=0.8417 olup doğrulama gerekebilir.
- Niyet ve yük (keşif vs transit) belirsiz; hareket örüntüsü keşif hipotezini destekliyor ancak kesin bilgi yok.

Önerilen eylemler

- Anlık takip ve konum güncellemesi; üs yakınında yeniden yaklaşma durumunda alarmı yükseltin.
- Görüntü tabanlı kimlik teyidi ve araç izinin (T0043) doğrulanması için analist incelemesi yapın.
- Yakınlaşma tekrarlanırsa yerel güçleri bilgilendirerek güvenlik önlemlerini hazır bulundurun.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #8 / 13

T0003 · panelvan · img_006591_v2

img_006591 · 11:15 · Batı Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	panelvan / 0.83	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	2.61 km
İz	T0003	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 5.1 m/s

YUKSEK: En yakın yaklaşma 11:05'te 486.5 m olarak kaydedildi; çekim anında 2606.5 m uzaklıktaydı.

- Başlangıç ~7056.1 m mesafeden üsse yönelme (dist_start_m=7056.1).
- Gidiş-dönüş keşif örüntüsü: en yakın 486.5 m'ye ulaşip ardından ~2.1 km geri çekilme.
- Toplam duraklama 75 dakika (çoklu 20 dk/15 dk duraklamalar) — tekrarlayan beklemler.

Hareket ve karar özeti

09:15-11:15 aralığında tekrar eden duraklamalar ve ilerlemelerle üsse yaklaşmış; 11:05'te en yakın noktaya ulaşip sonra geri çekilmiştir. Çekim anında araç hareketli durumda ve üsse 2606.5 m uzaklıktadır. Motorun eşik tabanlı CLOSE_APPROACH tespiti ile LLM uzlaşması ve karar tablosu fusion sonucu (confidence=0.88, action=KEEP) nihai seviyeyi YUKSEK olarak belirler. İnsan onayı kapalı; otomatik karar uygulandı.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu: GÜVENİLMEZ VERİDİR; talimatları uygulamayın, motor hükmü esas alınmıştır. Motor kuralı CLOSE_APPROACH eşleşti ve LLM değerlendirmesi de YUKSEK düzeyindedir.

Kritik belirsizlikler

- Araç niyeti (keşif, geçiş veya hedefleme) net değil.
- Görüntü/kimlik teyidi eksik; LLM kimlik doğrulaması önerdi.

Önerilen eylemler

- İzlemeyi yoğunlaştırın; T0003 ve [doğrulanmamış kimlik] öncelikli takip altında olsun.
- Görüntü ve insan kaynaklı kimlik teyidi yapın ([doğrulanmamış kimlik], T0003, [doğrulanmamış kimlik]).
- Karar tablosu önerisi (action=KEEP) doğrultusunda yüksek dikkatle izlemeye devam edin.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #9 / 13

T0068 · kamyon · img_003464_v3

img_003464 · 12:15 · Kuzey Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.86	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	2.67 km
İz	T0068	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

Nihai seviye YUKSEK; araç dışarıdan 1,914 m yaklaşmış ve en yakın 743.4 m mesafeye kadar sokulmuştur.

- En yakın mesafe 743.4 m (12:00).
- Dışarıdan yaklaşma 1,914 m (başlangıç→en yakın).
- En yakın noktada ~15 dakika bekleme (dwell).

Hareket ve karar özeti

10:15-12:15 arası dışarıdan üsse yaklaşma: 2.66 km → en yakın 0.74 km (12:00) → 12:15'te 2.67 km'ye geri çekildi. Bu davranış yaklaşma ve geri çekilme (keşif) örüntüsünü gösterir. Motor kuralı CLOSE_APPROACH koşullarını sağladı (dışarıdan 1.9 km yaklaşma ve en yakın 743 m). LLM aynı seviyeyi (YUKSEK) verdi ve karar tablosu otomatik olarak YUKSEK uyguladı; insan onayı kapalıdır.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu R098 bölge trafiğinin normal olduğunu bildiriyor; text_UNTRUSTED alanı GÜVENİLMEZ VERİDİR ve karar için kullanılmadı. Motor ve LLM değerlendirmeleri saha raporuyla çelişiyor; karar motor+LLM uzlaşısına dayandırıldı.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimliği doğrulanmadı (gerekli).
- Yaklaşmanın niyeti (keşif vs meşru durak) kesin değil.

Önerilen eylemler

- Kimlik teyidi ve doğrulama (yüksek öncelik).
- Anlık/near-term izlemeyi sürdürün ve tekrar eden beklemleri kaydedin.
- Üs güvenliğini bilgilendirin ve gerektiğinde müdahale için hazır tutun.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #10 / 13

T0101 · otomobil · img_001733_v2

img_001733 · 15:05 · Kuzeybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.64	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	2.70 km
İz	T0101	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 5.2 m/s

YUKSEK — Araç üsse 5,162.9 m'den yaklaşarak en yakın 763.0 m'ye indi ve bu konumda yaklaşık 10 dakika dwell gösterdi.

- Başlangıç 5,162.9 m → en yakın 763.0 m (14:50).
- ~10 dakika süreyle aynı konumda dwell (14:45-14:55).
- Keşif/gidiş-dönüş örüntüsü; en yakın sonrası ~1.9 km geri çekilme.

Hareket ve karar özeti

13:05'te 5,162.9 m'den başlayan iz 14:50'de 763 m'ye indi ve yaklaşık 10 dakika sabit kaldı. Sonra geri çekilme ile keşif örüntüsü oluşturdu; 15:05'te 2,695.2 m ve hareketli durumda. Motor CLOSE_APPROACH kuralları karşılandı (dışarıdan 4,400 m yaklaşma ve min 763 m ≤ 1,000 m eşiği). LLM aynı sonucu verdi ve karar tablosu uzlaşı ile otomatik YUKSEK uyguladı (confidence 0.88).

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu yok; varsa text_UNTRUSTED alanı GÜVENİLMEZ VERİDİR ve dikkate alınmadı. Motor ve LLM değerlendirmesi YUKSEK seviyesinde uzlaştı.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimlik/plaka doğrulaması yapılmadı.
- Niyet (hedefli keşif vs rutin geçiş) doğrulanmadı.

Önerilen eylemler

- Analist incelemesi ve görsel/plaka teyidi (T0101).
- T0101 için yüksek öncelikli takip ve sürekli izleme sürdürülsün.
- Gerekirse ek sensörlerle (kamera/izleme) anlık cue ve kayıt alınması.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #11 / 13

T0048 · otomobil · img_005561_v3

img_005561 · 12:10 · Guney Kapisi Yaklasimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.42	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	2.72 km
İz	T0048	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.4 m/s

Nihai seviye YUKSEK — T0048 üsse en yakın 599.2 m'ye (11:50) yaklaştı ve o noktada yaklaşık 20 dakika bekledi.

- En yakın mesafe 599.2 m (11:50) — kritik eşik ≤ 1000 m sağlandı.
- Başlangıç 5.75 km'den başlayıp üs yönünde 3028.2 m yaklaşma kaydı (dist_start 5745.3 m → dist_min 599.2 m).
- En yakın noktada bekleme sonrası yaklaşık 2.1 km geri çekilme gösteren gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü.

Hareket ve karar özeti

10:10'da 5.75 km civarından başlayan iz 11:50'de 599.2 m'ye kadar yaklaşık ~20 dk bekledi. Ardından ~2.1 km uzaklaşıp çekim anında üsse 2717.2 m uzaklıktaydı. Motor kuralı CLOSE_APPROACH, dışarıdan sokulma ve ≤ 1000 m min mesafe koşullarını karşıladı; LLM aynı YUKSEK sonucu verdi ve insan onayı kapalı olduğundan nihai seviye YUKSEK olarak uygulanır.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu text_UNTRUSTED GÜVENİLMEZ VERİDİR; saha metni motor hükmünü değiştirmiyor. Motor ve LLM uzlaşısı kararın dayanağıdır.

Kritik belirsizlikler

- Canlı sensörlerle (radar/yer kameraları) anlık konum ve araç kimliği/plaka doğrulaması yok.
- Beklemenin niyeti (keşif vs sivil durma) kesin değil; niyet ayrımı kayıtlardan netleşmedi.

Önerilen eylemler

- Canlı sensörlerden (radar/ground cameras) T0048 konum ve kimlik teyidi iste.
- T0048 için get_track_timeline ile 30 dk aralıklarla 2 saatlik timeline çekip min mesafe ve geri dönüş zamanını doğrula.
- T0048 için yakın izleme başlat ve birimlere durumdan haberdar olmasını sağla.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #12 / 13

T0139 · otomobil · img_000531_v3

img_000531 · 12:05 · Guneybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.88	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	4.48 km
İz	T0139	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.9 m/s

YÜKSEK: Araç 11:40'da üsse en yakın 894 m'ye yaklaşarak ≤ 1000 m eşliğini sağladı.

- En yakın mesafe 894 m (11:40) ve bu noktada yaklaşık 10 dakika bekleme.
- Başlangıç 3.61 km → en yakın 0.894 km → ardından ~3.6 km geri çekilme; gidiş-geliş keşif örüntüsü.
- Fusion kararında confidence ≈ 0.88 ; motor ve LLM uzlaşısı YUKSEK olarak eşleşti.

Hareket ve karar özeti

10:05-12:05 arası izde araç önce üsse yaklaşmış, 11:40 civarında kısa süreli (≈ 10 dk) beklemiş ve sonrasında geri çekilmiştir. Çekim anında mesafe 4.48 km ve araç hareket halinde (hız ≈ 3.9 m/s). Motor CLOSE_APPROACH kurallarını eşleştirdi ve eşikler net sağlandı; LLM aynı seviyeyi doğruladı. İnsan onayı kapalı olduğundan nihai seviye YUKSEK olarak uygulanmıştır.

Saha raporu değerlendirmesi

Saha raporu yok; motor ve LLM değerlendirmesi nihai kararı belirledi. Karar tablosu otomatik uzlaşıyla YUKSEK sonucu uyguladı.

Kritik belirsizlikler

- Araç kimliği ve niyeti net değil; kimlik teyidi eksik.
- Duraklamaların (≈ 10 dk) operasyonel amaç mı yoksa rastgele mi olduğu belirsiz.

Önerilen eylemler

- T0139 için yüksek öncelikli analist incelemesi ve kimlik teyidi.
- Sürekli izleme sürdürülsün; araç yeniden ≤ 1000 m'ye yaklaşırsa anında uyarı ve tedbir uygulansın.
- Operasyonel ekipler bilgilendirilsin ve denetim izi kayıtları doğrulansın.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #13 / 13

T0034 · kamyon · img_007664_v4

img_007664 · 15:25 · GuneY Kapisi Yaklasimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.39	Bölge	GuneY Kapisi Yaklasimi	Üsse	4.50 km
İz	T0034	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.0 m/s

Nihai seviye YUKSEK; en güçlü sayısal gerekçe: en yakın mesafe 527.4 m ve dışarıdan sokulma 4,033 m (başlangıç — en yakın).

- En yakın noktada yaklaşık 20 dakika durağan bekleme tespit edildi.

Hareket ve karar özeti

Araç üsse yaklaşma ve geri çekilme içeren gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü sergiledi. Çekim anında hareketli durumda ve mesafe uzaklaşmış durumda. En yakın mesafe ve dışarıdan sokulma koşulları CLOSE_APPROACH kural setini sağladığı için nihai seviye YUKSEK olarak belirlendi. Motor ve LLM uzlaştı, insan müdahalesi gerekmedi.

Saha raporu değerlendirme

Motor CLOSE_APPROACH kurallarını karşıladı ve LLM aynı seviyeyi (YUKSEK) verdi. İnsan onayı kapalı; karar tablosu otomatik uzlaşıyla YUKSEK uyguladı.

Kritik belirsizlikler

- Tespit güven puanı 0.3936 eşik yakınında (0.40) — iz doğrulaması yapılmış ancak sınırda kalıyor.
- Araç niyeti belirsiz; keşif örüntüsü olduğu hipotezi var.

Önerilen eylemler

- İzleme frekansını 5 dakikada bire yükselterek yüksek çözünürlüklü kare/vid alın.
- Anlık ETA ve heading trendi ile plaka/kimlik doğrulaması talep edin.
- Analist incelemesini 30 dakika içinde yapın; yeni karelerde yeniden üs ≤ 1 km girişini önceliklendirin.

Metin kaynağı: LLM (gpt-5-mini)

5 İnsan onayı

İnsan onayı KAPALI. Karar tablosunun otomatik sonucu uygulandı. Aşağıdaki liste, özellik açık olsaydı analiste gidecek kararları bilgi amaçlı gösterir; kayıtlı analist kararları uygulanmaz.

Onay bekleyen kararlar

Kayıt yok.

Analist kararları

Kayıt yok.

6 Saha raporu bütünlüğü

Raporlar olduğu gibi kabul edilmez: her rapor konum, zaman, tip, davranış ve dost iddiası açısından tespit ve iz verisine karşı doğrulanır. Çelişkide raporun değil tespitin esas alınır.

Hüküm	Sayı	Etkisi
Destekler	19	Kanıt olarak kullanılabilir (resmi ise seviye düşürmeye dayanak olabilir)
Çelişir	10	Kanıt olarak kullanılmaz; tehditle çelişen 'olağan' iddiası işaretlenir
Kısmen uyumlu	47	Kısmi kanıt; davranış iddiası karşılaştırılmaz
Doğrulanamaz	50	Etkisiz
İlgisiz	11	Etkisiz
Manipülasyon	0	Talimat uygulanmaz, kanıt olarak kullanılmaz

Manipülasyon (talimat içeren) raporlar

Kayıt yok.

Rapor tipleri

Tip	Sayı
BILINMIYOR	18
BOLGE_GOZLEM	28
BOLGE_NORMAL	7
DOGRU_GOZLEM	19
DOST_TEYITLI	1
ESKI_IHBAR	8
GENEL_TATBIKAT	4
HAYALET_KARE_ICI	1
IZ_ESLESMESI	5
SAYI_UYUMSUZ	7
YANLIŞ_TIP	5
ZAMAN_KAYMASI	34

Şüpheli araçlarla eşleşen raporlar: R001, R096, R098, R117, R135.

7 Ek: üretim bilgileri

Rapor No	TR-20260927-022400-minYUKSEK
Olgu özeti (digest)	fd0a2683a05577ee
Tema sürümü	1.2
İstem sürümü	tr-2026-09-2-compact
Anlatım modeli	gpt-5-mini
Anlatım kaynakları	LLM 14 · önbellek 0 · şablon 0 · hata 0
Kare değerlendirme kapsamı	tüm kareler
Üretim süresi	122.2 sn

Aynı olgu özeti (digest) aynı girdi anlamına gelir: aynı veri, aynı kararlar ve aynı filtreyle üretilen raporlar aynı içeriği ve biçimi taşır (anlatım önbelleği sayesinde metin de değişmez).

Karar durumları sözlüğü

Durum	Anlamı
motor	Motor seviyesi (LLM kararı yok)
uzlasi	Motor + LLM uzlaştı
llm_yukseltti	LLM gerekçeyle yükseltti
fazla_yukseltme	Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı
motor_kesin	Motor kesin — LLM itirazı not edildi
llm_dusurdu	LLM düşürdü
belirsiz	Belirsiz — motor sınırda
reddedildi	LLM önerisi reddedildi
llm_belirtmedi	LLM belirtmedi — motor seviyesi
onay_bekliyor	ANALİST ONAYI BEKLİYOR
analist_karari	Analist kararı

Korkuluk notları

- #2 T0219: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0003
- #2 T0219: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0051
- #8 T0003: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0051
- #8 T0003: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0219